操作、部品

APX エレクトリックテ クスチャースプレー



JΑ

水性材料専用のポータブル型エアレススプレー用。

一般目的では使用しないでください。

爆発性雰囲気または危険区域での使用は承認されていません。

モデル: APX 5200, APX 6200 および APX 8200

最高作業圧力および許容範囲を含むモデル情報については 2 ページを参照して下さい。



重要な安全上の説明

この取扱説明書および関連する説明書に記載されている警告と指示をすべてお読 みください。

装置のコントロールと適切な使用方法を熟知してください。 これらの説明書は保管しておいてください。

関連する説明書

ガン - 309495 (APX 6200 & 8200) ポンプ - 332922

ガン - 308491 (APX 5200)







目次

目次

晉信	5																															. 3
¬ :	ノポ・	ーネ	ン	ト σ.)名	秱	5																									. 7
準値	莆																															. 8
	材料	斗の	混る	}																												. 8
	压	力開	放耳	削手	i																											. 10
設定								-																								. 11
起	-				-	•																										. 13
操作																																. 17
1 本 1	-		· 一步	٠.	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	17
			たち				_																								•	. 17
	。 ラブ																															. 10
				-	-		-																								٠	:
	カー						:																									. 38
	ポン	-		_			-									•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	. 40
	の制											쎠			•	•	•		•		•	•	•	•	•		•	•		•		. 42
	VII								-							•																. 44
APX	VII	BRA-	-FLO)シ	·I	_	カ	—	制	御	部	品																				. 45
配約	泉図																															. 46
配約	泉図																															. 47
技術	fi的'	仕様	₹.																													. 48
Gra	co S	Star	ndar	rd I	Nar	ra	ant	Э																								. 51

モデル

	VAC	モデル	
		APX 5200	178762
ϵ	110 U.K.	APX 5200 およびバッグローラー	178769
		APX 6200	17N343
	230 Europe	APX 8200	17 N 350
CE	Multi	APX 6200 およびバッグローラー	17N344
		APX 8200 およびバッグローラー	17 N 351
гпг		APX 6200	17N345
FHI	230 CEE 7/7	APX 6200 およびバッグローラー	17N346
LIIL	230 GEE 1/1	APX 8200	17N352
		APX 8200 およびバッグローラー	17 N 353
		APX 6200	17N347
	230 LA	APX 6200 およびバッグローラー	17 N 348
		APX 8200	17N354
		APX 8200 およびバッグローラー	17 N 355

20.7 MPa (207 bar、3000 psi) 最高作業圧力

警告

次の警告は、この機器の設定、使用、接地、保守と修理に関するものです。感嘆符の記号は一般的な警告を、危険記号は手順に固有の危険性を表します。これらの記号が、本取扱説明書の本文または警告ラベルに表示されている場合には、これらの警告を参照してください。このセクションにおいて扱われていない製品固有の危険シンボルおよび警告が、必要に応じて、この取扱説明書の本文に示されている場合があります。

⚠警告



接地

本装置は接地する必要があります。接地とは、電流を逃す配線を設けておくことで、回路短絡が発生した場合の感電の危険性を小さくできます。本製品には、適切な接地プラグの付いた接地ワイヤを備えたコードが付属しています。プラグは、各自治体の条例に従って適切に取り付けられ、接地が行われたコンセントに接続する必要があります。

- 接地プラグの取り付けが適切でないと、感電の危険が発生します。
- コードまたはプラグの修理および交換が必要な場合には、接地ワイヤをどちらの平刃端子にも接続しないでください。
- 絶縁されていて、外側の表面が緑色の線が接地ワイヤです。黄色の縞は入る ものと入らないものがあります。
- 接地の指示が完全に理解できない場合、または製品が正しく接地されている かどうか疑問のある場合は、資格を持った電気技師あるいはサービス作業員 に問い合わせてください。
- 提供されたプラグは改造しないでください。コンセントに適合していない場合には、資格を持った電気技師に適切なコンセントの設置を依頼してください。
- 本製品は定格 120V または 230V の回路で使用されるように製造されており、下図のプラグに類似した接地プラグが付属しています。

110V UK

230V







ti24583

- 製品はプラグと同様の構造のコンセントにのみ接続してください。
- アダプタを使用して接続しないでください。

延長コード:

- 本製品には、3 端子の接地付きプラグと、本製品のプラグと接続できる 3 穴の差し込み口のある 3 線式延長コードのみを使用してください。
- 延長コードに損傷がないことを確かめてください。延長コードが必要な場合、本製品に必要な電流を確保するために、12 AWG (2.5mm²)以上のコードを使用してください。
- 規格が下回るコードを使用すると、電圧の低下、電力の損失、過熱の原因となります。

⚠警告



火災および爆発の危険性

作業場に、溶剤やペンキから揮発したもののような可燃性の気体が存在すると、 火災や爆発の原因となることがあります。火災と爆発を防止するために:



- 可燃性材料でスプレーしたり、洗浄したりしないでください。水性材料のみ を使用してください。
- 十分換気された場所でのみ使用するようにしてください。



- スプレーヤーは火花を発生させます。可燃性液体をスプレーヤー付近で使用する場合、スプレーヤーを爆発性蒸気から最低 6.1 m (20 フィート) 離してください。
- すべての着火源を取り除いてください。
- 溶剤、ボロ巾およびガソリンなどのゴミを作業場に置かないでください。
- 作業場にあるすべての装置を接地してください。接地の指示を参照してください。
- 作業場に消火器を置いてください。



高圧噴射による皮膚への危険性

高圧の噴射により、皮下に有害物質が入り込み、重傷となる可能性があります。 万一皮下に入り込んだ場合は、**直ちに外科的処理を受けてください。**



- 人間もしくは動物に向ってガンやスプレーを発射しないでください。
- 手やその他の体の部位を噴射部分に近づけないでください。例えば、身体のいかなる部分を使って液漏れを止めようとしないでください。



- ノズル先端ガードを常に使用してください。ノズル先端ガードが定位置にない場合は、スプレーを行わないでください。
- グラコのノズル先端をご利用ください。



ノズル先端の清掃および交換は注意深く行ってください。ノズル先端がスプレー中に詰まった場合は、ノズル先端を洗浄のために取り外す前に、圧力開放手順に従って、装置の電源をオフにして圧力を解放してください。



- 装置は電源切断後も圧力を維持します。装置の電源をオンにしたまま、または加圧中のままで放置しないでください。装置が無人であったり使用されていなかったりする場合は、稼働、クリーニング、または部品の取り外しを行う前に、圧力開放手順に従ってください。
- 損傷の兆候があるホースや部品がないか確認してください。損傷したホース や部品があれば、交換してください。
- このシステムは 20.7 MPa (207 bar、3300 psi)の圧力を発生できます。最低 20.7 MPa (207 bar、3300 psi)の定格を持つ Graco 製の交換部品やアクセサリを使用してください。
- スプレーを中断するときは、引き金ロックを掛けてください。引き金ロックが正しく機能しているか確認してください。
- 装置を操作する前に、すべてしっかりと接続されている事を確認して下さい。
- 装置を手早く停止する方法、圧力を除去する方法を学んでおいてください。 コントロール類をよく知っておいてください。

⚠警告



装置の誤用の危険性

装置を誤って使用すると、死亡事故または重大な人身事故を招くことがあります。



- 先端の吹き付けの際は、常に適切な手袋、目の保護具、レスピレーター或いはマスクを着用してください。
- 子供が近くにいる場所では操作やスプレーしないでください。装置は常に、 子供が触れることのない場所に保管してください。
- 不安定な場所の上に置いたり、部品を伸ばしたりしないでください。常にしっかりとした足場を保ち、バランスをとってください。
- 緊張感を保ち、取りかかっている作業から目を離さないでください。
- 疲労しているとき、または薬物の服用や飲酒状態では装置を操作しないでく ださい。
- 材料ホースまたはエアホースをよじれさせたり、曲げ過ぎないでください。
- Gracoの仕様を超える気温や圧力にホースをさらさないでください。
- 器具を引っぱったり、持ち上げたりするためにホースに力を加えないで下さい。
- 装置を改造しないでください。装置を改造または変更すると、所轄機関からの承認が無効になり、安全上の問題が生じる場合があります。
- すべての装置が、それらを使用する環境に適した定格であり、承認されていること確認してください。



感電の危険性

この装置は、接地する必要があります。接地、設定またはシステムの使用方法が 不適切だと、感電する可能性があります。



- 装置の修理を行う前にはメイン電源のスイッチをオフにして電源コードを抜いてください。
- 接地端子付きのコンセントだけを使用してください。
- 延長コードは、3 芯のものだけを使用してください。
- 接地線の先端部が電源コードおよび延長コードに直接導通していることを確認してください。
- 装置を雨にさらさないでください。室内に保管してください。
- サービス作業を行う際には、電源コードを抜いてから、5分間待ってください。



加圧状態のアルミ合金部品使用の危険性

加圧された装置内でアルミニウムと混合不可能な液体を使用した場合、深刻な化学反応や装置の破裂を引き起こすことがあります。この警告に従わない場合、致死や重傷、物的損害を引き起こす可能性があります。

- 1,1,1-トリクロロエタン、メチレンクロライド、その他のハロゲン化炭化水素系溶剤、またはこれらを含む液体は使用しないでください。
- 漂白剤を使用しないでください。
- 他の多くの液体も、アルミニウムと反応する恐れのある化学物質を含んでいる場合があります。適合性については、原料供給元にお問い合わせください。



⚠警告



可動部品の危険性

可動部品は指や身体の一部を挟んだり、切ったり、切断したりする可能性があります。



- ▶ 可動部品に近づかないでください。
- 保護ガードまたはカバーを外したまま装置を運転しないでください。
- 圧力がかかった機器は、警告なしに動き始めることがあります。装置を点検、 移動、整備する前には、圧力開放手順に従い、すべての電源の接続を外して ください。



プラスチック部品の洗浄溶剤の危険性

多くの溶剤は、プラスチックの部品の品質を低下させ、故障に至らせる可能性があり、これは重傷事故または物的損害の原因になることがあります。



- プラスチックの構造部品または加圧部品を洗浄する場合は、部品に適合する水性ベースの溶剤のみを使用するようにしてください。
- これと他のすべての機器取扱説明書の技術的仕様を参照してください。流体 および溶剤の製造者の安全データシート(SDS)と推奨事項を参照してくだ さい。




個人用保護具

作業場にいる際、目の怪我、難聴、毒性ガスの吸引、および火傷を含む大怪我から自身を守るために、適切な保護具を身につける必要があります。この保護具は 以下のものを含みますが、必ずしもこれらに限定はされません。

- 保護めがね、耳栓などがあります。
- 液体および溶剤の製造元が推奨するレスピレーター、保護衣および手袋。

コンポーネントの名称

コンポーネントの名称



Α	スマートコントロール
В	オン/オフスイッチ
С	圧カコントロール
D	VIBRA-FL0™のオン/オフスイッチ
	(6200/8200 モデル)
Ε	VIBRA-FLO コントロール
	(6200/8200 モデル)
F	電源コード
G	ドレンチューブ
Н	プライム / スプレーバルブ
J	ポンプ

K	VIBRA-FLO ホッパーシェーカー
	(6200/8200 モデル)
L	電流スイッチ
	ホッパーとカバー
	ホッパーのストレーナー
Р	引き金ロック
R	ホース
S	バッグローラー(オプション)
	モデル / シリアルタグ(底面)

準備

接地









静電気放電や感電の危険性を抑えるため、 装置は必ず接地してください。電気また は静電気放電は、蒸気を発火させたり爆 発させたりする可能性があります。接地 が適切でないと、感電する可能性があり ます。適切に接地しておけば、配線を通 して電流を逃すことができます。

このスプレーヤーには適切な接地接点を持つ接地線が含まれています。プラグは、各自治体の条例に従って適切に取り付けられ、接地が行われたコンセントに接続する必要があります。

提供されたプラグは改造しないでください。コンセントに適合していない場合には、 資格を持った電気技師に適切なコンセント の設置を依頼してください。

電源スイッチ

回路定格に基づいて 15A または 20A の設定を選択します。110V 装置は 100-120 VAC、50/60 Hz、15-20A、単相の電源を必要とします。

回路定格に基づいて 10A または 16A の設定を選択します。230V 装置は 220-240 VAC、50/60 Hz、10-16A、単相の電源を必要とします。

延長コード

破損のない接地接点付きの延長コードを使用してください。延長コードが必要な場合は、3 線 12 AWG (2.5 mm²) 以上のコードを使用してください。

注: 小さいゲージ、または長い拡張コードを使用すると、スプレーヤーの機能が低下することがあります。

発電機の要件

5000 W (5 kW) 最小。

ProGuard

ProGuard は、スプレーヤーを高電圧および 低電圧のスパイクから保護します。スプ レーヤーを電圧が低すぎるか高すぎる電源 に接続すると、動作は停止します。

VIBRA-FLO シェーカー (6200/8200 モデル)

ホッパーシェーカーはホッパーを振動させて、材料がホッパーの下部にあるポンプ入口に落ちていくようにします。

バッグローラー (オプション)

材料バッグはうまく空にできないことがあります。バッグローラーは、材料バッグを 絞って、中身を直接ホッパーに入れられる ようにします。

材料の混合










注: 材料を正しく混合することは重要です。混合物の粘度が高すぎる場合、ポンプとスプレーガンは動作しません。水性材料のみを使用してください。

1. 別の容器で材料と水を混合します。


乾燥した材料の混合

袋に記載された製造業者の指示に沿って、テクスチャ材料を慎重に混合します。



予混合

18.9 リットル(5 ガロン)の水を、予混合用のバケツにゆっくり注ぎます。



2. 混合装置でかき混ぜて、滑らかで、塊が残っていない混合物にします。



混合物をスプレーヤーのホッパーに入れる前に、乾燥パウダーの塊が十分に混合されていることを確認してください。

注

乾燥パウダーが十分に混合されているか確認せずに作業を始めると、スプレーヤーの先端やポンプが詰まることがあります。

圧力開放手順




この記号が表示されている箇所では、圧力開放手順に従ってください。




本装置は、圧力が手動で開放されるまでは、加圧状態が続きます。スプレーヤーを停止させたとき、皮膚への侵入、液体の拡散、可動部品など、高圧液体には、深プレーヤーの洗浄または点検を行う前に上力開放手順を実施します。

1. オン/オフスイッチを**オフ**の位置にします。7 秒間待って放電させます。



2. 引き金ロックを掛けます。スプレーヤーを停止させているときに、ガンの引き金を誤って引いたり、落としたりぶつけたりして作動させてしまったりすることがないようにするため、必ず引き金ロックを掛けてください。




- 3. 圧力コントロールを最低設定まで回します。引き金ロックを外します。
- 4. ガンの引き金を引いて圧力を開放します。
- 5. 引き金ロックを掛けます。
- 6. ペールに排水チューブを入れます。プライムバルブを下げます。再びスプレーする準備ができるまで、プライムバルブは下げた位置(排水)のままにします。
- 7. スプレー先端やホースが詰まっている か、圧力が完全に解放されていないと 思われる場合、以下の操作を行います。
 - a. 先端ガード保持ナットまたはホース端結合部をごくゆっくりと緩めて、徐々に圧力を解放します。
 - b. ナットまたは連結部を完全に緩めます。
 - c. ホースまたは先端の詰まりを除去 してください。

設定




スプレーヤーを初めて開梱する場合、または長期間保管した後開梱する場合、この設定手順に従ってください。最初の設定を実施する際には、液体排出口から出荷用プラグを取り外します。


- Graco エアレスホースを流体排出口に接続します。レンチを使用してしっかりと絞め付けます。
- 2. ガンおよび (適切な場合は) ウィップ ホースを、ホースのもう一方の端に接 続します。ネジ山にネジ山封止材を付 け、ボルトを締めます。




3. 引き金ロックを掛けます。




4. 先端ガードを取り外します。



- 5. ホッパーストレーナーは、ポンプに異物が入るのを防ぎます。
- 6. パッキンの早期磨耗を防ぐため、スプレーする毎にスロートパッキンナットに Graco TSL を満たします。これはスプレーするたびに行ってください。




オン/オフスイッチをオフの位置にします。




8. 正しく接地されたコンセントに電源 コードを差し込みます。

設定

9. プライムバルブを「ドレイン」の位置 に下げます。



10. 洗浄液をホッパーに流し込みます。



注: 新しいスプレーヤーには保管液が注入 されているので、スプレーヤーを使用する 前に洗浄液で洗い流す必要があります。


洗浄液がスプレーする材料と適合性があるか確認してください。適合性のある液体で二次洗浄を行うことが必要になる場合があります。水性材料の場合には、水を使用してください。

- オン/オフスイッチをオンの位置にします。
- 12. プライムバルブを水平にします。引き 金ロックを解除します。
- 13. 接地した金属ペール缶にガンの金属部 分をしっかりと接触させます。ガンの 引き金を引いて、出てくる液体がきれ いになるまで洗浄します。
- オン/オフスイッチをオフの位置にします。
- 15. 引き金ロックを掛けます。
- 16. スプレーヤーは、起動してスプレーする準備ができました。

バッグローラー (オプション)

ローラーアセンブリーを、次の手順でスプレーヤーに取り付けます。

- バッグローラーの取り付けフレームを スプレーヤーに固定します。
- ローラーアセンブリーを取付けフレームに取り付けます。
- APX 5200/6200 モデルの場合には、バッグローラーアセンブリーを下の位置に取り付けます。
- APX 8200 モデルの場合には、バッグ ローラーアセンブリーを上の位置に取 り付けます。
- バッグローラーをスプレーヤーの上部に 取り付けて、付属の金具で固定します。
- バッグローラーの長さは、様々な材料 バッグの長さに合わせて調整すること ができます。ハンドルの2つのネジをゆるめて、延長部分をスライドさせて長くするか短くし、調整してください。
- 2本のネジの張力を調整して、バッグ ローラーの張力を強めます。



バッグローラーのハンドルは、スプレーヤーの輸送時に損傷するのを避けるため、 取り外すことができるようになっています。

起動




スプレーヤーを清掃して保管した後に初め て起動する際には、毎回起動の手順を実施 してください。


- 以下を実行してください: 圧力開放手順、ページ 10。
- 2. 圧力コントロールを最低圧力にします。




3. オン/オフスイッチを**オン**の位置にします。




4. **6200/8200 モデル**: VIBRA-FLO のオン /オフスイッチを**オン**の位置にしま す。



5. 圧力コントロールを 1/2 回転回して モーターを始動し、液体をドレン チューブで 15 秒間循環させます。 圧力を下げます。




6. プライムバルブを水平の「スプレー」 位置まで回します。引き金ロックを解 除します。



起動

7. ガンを接地した金属製洗浄用容器に押し付けます。ガンの引き金を引き、流体圧カコントロールを 1/2 回転回します。1 分間洗浄します。












高圧の噴射により、皮下に有害物質が入り込み、重傷となる可能性があります。 手や雑巾で漏れを止めようとしないでく ださい。

8. 漏れがないか点検します。漏れが生じている場合には、次の手順に従います: **圧力開放手順**、ページ 10。取り付け金具をしっかり締めます。**起動**の次のステップを実行します 2 - 6。漏れがない場合は次へ進みます: ポンプに液を吸い込ませる、ページ 14。

ポンプに液を吸い込ませる

ホッパーフィルターをホッパーに入れる前に、ポンプのプライミングを行います。

- ホッパーに材料 4-8 リットル (1-2 ガロン)を追加します。
- ドレインチューブの偏向板シールドをホッパーまたは洗浄缶に入れます。
 注:偏向板シールドは、使用後も乾燥させないようにします。
- 3. オン/オフスイッチを**オン**の位置にします。プライムバルブを下げます。
- 4. 圧力をポンプの始動に十分な程度に増加させます。
- 5. ホッパーフィルターを、ホッパーの下部に入っている材料に沈めて、定位置に取り付けます。フィルターの開口部の方をポンプの入口に向けてください。




- 6. 残りの材料をホッパーに入れます。
- 7. VIBRA-FLO ノブを最大位置まで回します。
- 8. シェーカーから出る騒音が大きすぎる 場合には、VIBRA-FLO ノブをもう少し 小さい位置にします。VIBRA-FLO ノブ の設定を小さくしすぎると、供給電圧 が下がって、シェーカーが動作しなく なることがあります。
- 9. プライムバルブを「スプレー」位置ま で前に回します。

10. ガンをもう一度洗浄液容器に向けて、 材料が出て来るまで引き金を引きます。ガンをホッパーに向け、20秒間引き金を引きます。




11. 引き金ロックを掛けます。先端および ガードを取り付けます。次を参照して ください: スプレー先端の設置、ペー ジ 17。



バッグローラー

- 材料バッグをバッグローラーに取り付けます。
- バッグのハンドルを、ローラーの下を 通して、バッグローラーのフックに取 り付けます。
- 3. バッグローラーの長さをバッグの長さ に合わせて調整します。
- 4. バッグローラーのハンドルを、ローラーがバッグと接触する場所まで動かします。
- 5. バッグのハンドルと反対側の端を切って穴を開けます。
- 6. バッグローラーのハンドルを動かして、中身をホッパーに絞り出します。
- バッグローラーのハンドルを戻し、空になったバッグをローラーから取り外します。



VIBRA-FLO シェーカーの調整(6200/8200 モデル)

ホッパーシェーカーの速度は、コントロールのVIBRA-FLOノブを回して調整することができます。

シェーカーのオン/オフスイッチをオンの位置にします。




- VIBRA-FLO ノブを最大位置まで回します。
- 3. シェーカーから出る騒音が大きすぎる 場合には、VIBRA-FLO ノブをもう少し 小さい位置にします。VIBRA-FLO ノブ の設定を小さくしすぎると、供給電圧 が下がって、シェーカーが動作しなく なることがあります。


シェーカーのアーマチュア / コイルの 調整

ホッパーシェーカーのギャップは、最良最善の効率を発揮できるように調整されて出荷されています。アーマチュアとコイルを交換した場合、または調整が必要になった場合には、すきまゲージを使用してシェーカーのギャップを調整してください。ギャップの設定値の範囲は1.06 - 1.32 mm (0.042 - 0.052 インチ)です。


1




2




3



4



5



操作

スプレー先端の設置














- 以下を実行してください: **圧力開放手** 順、ページ 10。
- 2. 引き金ロックを掛けます。
- 3. スプレー先端と先端ガード部品が、ここに示す順序で組み立てられているか確認します。




a. スプレー先端を使用し、ガスケットとシールを先端ガードで揃えます。



- b. スプレー先端は、先端ガードに至 るまでしっかりと押してくださ い。スプレー先端を回して押し ます。
- c. スプレー先端にある矢印の形をしたハンドルを前に回し、スプレーの位置にします。



4. スプレー先端と先端ガードアセンブリ をガンにネジで取り付けて絞め付け ます。



詰まった先端のクリーニ ング












噴射によって皮膚に重傷を負うことを避ける ため、スプレー先端や先端ガードを取り付け たり、取り外したりするときには、スプレー 先端の前に手を置かないでください。

先端の詰まりを取り除くには、以下の点に 注意してください。

- ガンを一定期間以上使用しない場合には、先端の乾燥を避けるとともに、次の手順に従ってください: 圧力開放手順、ページ 10。
- 先端を清浄にし、材料が残らないようにします。
- スプレー作業を行うときは、引き金をいっぱいに引いてください。引き金を中途半端に引くと、先端が詰まる可能性が高くなります。
- 1. 引き金ロックを掛けます。スプレー先端を回して詰まり取りの位置にします。引き金ロックを解除します。廃液エリアでガンの引き金を引き、詰まりを取り除きます。


詰まり取り



注: スプレー先端を詰まり取りの位置に回すのが困難な場合は、圧力開放手順、ページ 10 を実施し、プライム/スプレーバルブをスプレーの位置まで回して、次を繰り返します: 手順 1。

2. 引き金ロックを掛けます。スプレー先端を回してスプレーの位置に戻します。引き金ロックを解除して噴射を続行します。

スプレー



役に立つヒント

スプレー作業中に、スプレーを中断する時間が長くなる場合には、スプレーヤーを清掃するか、ガンの先端を水に入れる、または湿った布でガンを包んで、乾燥しないようにしてください。こうすれば、ガンの中の材料が乾燥して、ガンが詰まってしまう可能性を抑えることができます。

ProGuard のエラーコード


このスプレーヤーは、高電圧と低電圧に対して自己を保護する機能があります。供給電圧が 範囲外になった場合には、次の3種類のエラーコードのいずれかが表示されます。

エラーコード	定義
	複数の入力電圧サージが検出されました - 機器の損傷を防ぐために、スプレーヤの電源コードのプラグを抜き、正常な電圧の電源を見つます。 このエラーの一般的な原因は、スプレーヤの定格電圧よりも高い回路への接続です。正常な電圧を供給する回路を見つけます。
	スプレーヤが動作するには、入力電圧が低すぎます - 機器の損傷を防ぐために、スプレーヤの電源コードのプラグを抜き、正常な電圧の電源を見つます。 このエラーの一般的な原因は、同じ回路に別の機器が接続されているか、負荷のかかった発電機が頻繁にオン/オフを繰り返すことです。スプレーヤが専用に使用できる回路を見つけます。
	スプレーヤが誤った電圧に接続されいる - スプレーヤの電源コードのプラグを抜き、正常な電圧の電源を見つます。 このエラーの一般的な原因は、GFCI ボックスが誤った電圧の仕様 (240V 対 120V) で配線されていることです。スプレーヤに損傷は発生していません。正常な電圧の回路を見つければ、スプレーヤは正しく動作します。

Digital Tracking System (DTS)

操作メインメニュー

短時間押すと、次の画面に移動します。単位 の変更またはデータのリセットを行うには、 (5 秒間)押し続けます。



1. 圧力を最低設定にします。ガンの引き 金を引いて圧力を開放します。プライ ムバルブを「ドレイン」の位置に下げ ます。




2. オン/オフスイッチを**オン**の位置にします。圧力ディスプレーが表示されます。圧力が 1,4 MPa (14bar、200 psi) より低くならない限り計器盤は表示されません。




表示単位の変更

DTS ボタンを 5 秒間押し続け、圧力単位 (MPa、psi、bar) を希望の単位に変更しま す。Mpa または bar を選択すると、ガロン からリットル x 10 に変更されます。表示単 位を変更するには、DTS のモードが圧力表示 モードになっており、かつ圧力がゼロであ る必要があります。



ジョブガロン

ジョブガロン (またはリットル x 10) に移動するには、DTS ボタンを短時間 押します。



ti22717b


ti22876b


長押しすると、ゼロにリセットします。 2. 注: JOB という文字がスクロールされた 後、2.8 MPa (28 bar、400 psi) 以上で スプレーされたガロン数が表示され ます。

ライフタイムガロン

ライフタイムガロン(またはリットル x 10) に移動するには、DTS ボタンを短時 間押します。

注: LIFE という文字が短時間スクロー ルされた後、2.8 MPa (28 bar、400 psi) 以上でスプレーされたガロン数が表示 されます。









ti22718b

2 次メニュー - 保存データ

- 1. 圧力が十分開放されていない場合は**圧 カ開放手順、1** 4 を実行します。
- 2. DTS ボタンを押しながらオン/オフス イッチを**オン**にします。






3. **SERIAL NUMBER** という文字がスクロール された後、シリアル番号 (00001 など) が表示されます。





ti22720b

- DTS ボタンを短時間押すと、「モーター時間」がスクロールされて、モーター実行合計時間が表示されます。
- 5. DTS ボタンを短時間押します。LAST CODE という文字がスクロールされた 後、最後のエラーコード(E=07 など) が表示されます。



6. DTS ボタンを長押しすると、コードを ゼロにします。



- 7. ボタンを短く押すと、**ソフトウェアレ ビジョンに移動します。**
- 8. DTS ボタンを短時間押します。MOTOR ID RESISTOR という文字がスクロールされた後、モデルコード番号が表示されます(次を参照してください)。

モーター ID 番号	モデル
6	APX 5200/6200
10	APX 8200


清掃



- 以下を実行してください: 圧力開放手順、ページ 10。
- 2. 先端ガードとスプレー先端を取り外します。追加情報については、別冊のガン取扱説明書を参照してください。

注:水性材料の場合、清掃と洗浄では水 を使用してください。

 オン/オフスイッチをオンの位置にします。プライムバルブを「スプレー」 位置まで前に回します。




- 4. 材料をホッパーからかき出します。 洗浄液をホッパーに流し込みます。
- 5. 圧力を 1/2 に上げます。ガンをペール に向けます。引き金ロックを解除しま す。洗浄液が出てくるまでガンの引き 金を引きます。




6. ガンを廃液容器のところにもって行き、ガンを容器に向けて引き金を引き、システムを完全に洗浄します。引き金を解放し、次に引き金ロックを掛けます。



 プライムバルブを「ドレン」位置まで 下げて、洗浄液が清浄に見えるまで洗 浄液を循環させます。




8. プライムバルブを「スプレー」位置まで前に回します。洗浄用容器に向けてガンの引き金を引き、ホース内の液体を排出します。



ホッパーに洗浄液を追加して、ホッパーが空になるまでスプレーヤーを動作させます。オン/オフスイッチをオフの位置にします。



10. プライムバルブを「ドレイン」位置に 下げます。スプレーヤーの電源コード を抜きます。



11. 水で洗浄した場合には Pump Armor で再 洗浄して、凍結や腐食の防止のための 保護コーティングが残った状態にし ます。



12. スプレーヤー、ホースおよびガンを水 で湿らせた雑巾で拭きます。



トラブルシューティング

機械/液体の流れ











- 点検または修理の前に圧力開放手順、 ページ 10 を実施してください。
- 2. 装置を分解する前に、まずすべての考えられる問題と原因をチェックしてください。

		Array Ada
問題	原因	解決策
CODE XX が表示されます。	故障しています。	頁の表から解決法を決定しま す 27。
ポンプの出力が低い	スプレー先端が磨耗してい ます。	圧力開放手順 (10ページ)を実行し、先端を交換します。別冊のガンまたは先端の説明書を参照してください。
	スプレー先端が詰まってい ます。	圧力を開放します。スプレー先 端を点検し、クリーニングし ます。
	材料の供給量の問題です	補充を行ってから、もう一度ポ ンプのプライミングを実行し ます。
	ホッパーのストレーナーが詰 まっています	取り外し拭いて再び設置します。ホッパーのフィルターの目が細かすぎます。フィルターを取り外して、目の粗いフィルターと交換します。
	取り入れバルブボールとピス トンボールが適格に配置され ていません。	取入ロバルブを取り外して拭きます。ボールおよびシートに切り傷がないかを点検します。必要に応じて交換します。ポンプの取扱説明書を参照してください。
	プライムバルブに漏れが ある	圧力を開放します。プライムバ ルブを修理します。
	ガンの引き金を放すと、ポンプが動作し続けないことを確認します。(プライムバルブに漏れがない。)	ポンプのサービス作業を行います。ポンプの取扱説明書を参照 してください。
	ホッパーのシールに漏れがあ ります	ホッパー出口のクランプが締まっており、フランジの 0 リングが取り付けられていることを確認します。
	材料が濃すぎて、VIBRA-FLO シェーカーが適切に動作でき ません	材料を薄くします
	材料がポンプに流れ込んでい ません	VIBRA-FLO の設定を高くする か、材料を薄くします

問題	原因	解決策
ポンプの出力が低い	ポンプロッドの損傷	ポンプを修理します。ポンプの取 扱説明書を参照してください。
	低いストール圧	圧力コントロールノブを時計回り に十分回します。圧力コントロー ルノブが適切に取り付けられてい て、時計回りに確実に回るように します。問題が解決しない場合 は、圧力トランスデューサーを交 換します。
	ピストンのパッキンが磨耗また は損傷している	パッキンを交換します。ポンプの 取扱説明書を参照してください。
	L 字曲りの O リングが磨耗また は損傷しています	0 リングを交換します。
	吸入またはピストンバルブボー ルが材料のため詰まっている か、摩耗しています	ピストンまたは吸入バルブを清掃します。またはボールを交換します。ポンプの取扱説明書を参照してください。
	圧力設定が低過ぎる	圧力を上げます。ポンプの取扱説 明書を参照してください。
	厚いマテリアル使用時のホース の大幅な圧力低下	大きな直径のホースを使用するかまたはホース長を短くするか、またはその両方を行います。
	電流スイッチ (10/16) または (15/20) が低い設定になっていないかを確認します。回路が高い設定を供給できるか確認します。	16A または 20A の設定に切り替えます。16A または 20A を供給できる回路に変更します。負荷の少ない回路に変更します。
モーターは作動するがポ ンプがストローク動作し ない	接続ロッドアセンブリの損傷。 ポンプの取扱説明書を参照して ください。	接続ロッドアセンブリを交換します。ポンプの取扱説明書を参照してください。
	ギアまたはドライブハウジング が損傷しています。	ドライブハウジングアセンブリおよびギアに損傷がないかを点検し、必要な場合は交換します。ポンプの取扱説明書を参照してください。
スロートパッキンナットへ材料が大量に漏れる	スロートパッキンナットが緩ん でいます	スロートパッキンナットスペー サーを外します。漏れが止まる程 度までスロートパッキンナットを 締めます。
	スロートパッキンナットが磨耗 または損傷している	パッキンを交換します。ポンプの 取扱説明書を参照してください。
	容積型棒が磨耗または損傷して いる	ロッドを交換します。ポンプの取 扱説明書を参照してください。

問題	原因	解決策
ガンから液体が出ている	ポンプまたはホース内に空気が 入っている	すべての接液部を点検し、しっか りと締めます。プライミング中に できるだけゆっくりとポンプを回 転させます。
	先端の一部が詰まっている	先端を清掃します。操作説明書を 参照してください。
	供給する液が少ないか、または 空になっている	液体供給を再充填します。ポンプを プライムします。ポンプの取扱説 明書を参照してください。液供給の 点検回数を増やし、空の状態のポ ンプを運転しないようにします。
ポンプのプライムが 困難	ポンプまたはホース内に空気 が入っている	すべての接液部を点検し、しっかりと締めます。プライミング中にできるだけゆっくりとポンプを回転させます。
	吸入バルブまたはピストンバ ルブが固着しているか、漏れ があります	吸入バルブとピストンバルブを 清掃します。ボールシートに切 れ目や摩耗がなく、ボールが適 切に取りつけられていることを 確認します。バルブを再組立し ます。
	ポンプパッキンが磨耗して いる	ポンプパッキンを交換します。 ポンプの取扱説明書を参照して ください。
	材料が濃すぎます	供給業者の推奨に従って材料を 薄めます。
	ホッパーの接続部がタイトでないか、L字曲り0リングが 損傷しているか、なくなって います	ホッパーの接続部を点検し、必要に応じて締めます。0 リング を点検します。0 リングが破損 している場合は交換します。
表示がない状態で、ス プレーヤが動作	ディスプレイが損傷している か、または接続不良	接続を確認してください。ディ スプレイを交換します。
VIBRA-FLO シェーカーが 動作しません	電源が供給されていません	スプレーヤーとシェーカーのオ ン/オフスイッチが オンである ことを確認します。
	シェーカーコイルが不良です	シェーカーコイルを交換します。
VIBRA-FLO シェーカーの 騒音が大きすぎる	シェーカーの速度を調整し ます。	シェーカーの調整ノブを回し て、設定を低くします。
	コイルがアーマチュアブロッ クと接触しています	すきまゲージを使用して、 シェーカーのギャップを調整し ます。次を参照: VIBRA-FLO シェーカーの調整 (6200/8200 モデル)、ページ 15。

電気関連

症状: スプレーヤーが動作しない、動作中 に停止する、または遮断しない。









以下を実行してください: **圧力開放手順**、 ページ 10。

- 正しい電圧の接地済みのコンセントに コードを差し込みます。
- オン/オフスイッチをオフにします。
 30 秒間待ってから電源を再度オンにします (これによるスプレーヤが通常動作モードになります)。

- 3. 圧力コントロールノブを時計方向に 1/2 回転回します。
- 4. デジタルディスプレイを確認します。









トラブルシューティングの手順では、電気部品や可動部品には触れないでください。トラブルシューティングのためにカバーを取り外すときには、感電の危険を避けるため、電源コードを抜いてから5秒間待ち、蓄えられた電気を放電させてください。

問題	チェック項目	チェック方法
スプレーヤーがまったく動 作しない	トを参照してくださ	
ディスプレイに何も表示されない	l\ 35 _°	
制御盤のステータスライト が点灯しない		


問題	チェック項目	チェック方法
スプレーヤーがまったく動作 しない ディスプレイがコード 02 を表示	トランスデューサまたは トランスデューサの接続 を点検します。	1. システム内に圧力がかかっていないことを確認します (圧力開放手順 、10 ページを参照してください)。流体パスに詰まりがないか確認します。
TITLE TO THE TOTAL		2. 最低 5/8 インチ x 50 フィートの、 金属編組のないエアレス塗料スプレーヤーホースを使用します。より小さいホースや、長い金属編組ホースを使用すると、高圧スパイクを引き起こす可能性があります。
GRACO O		3. スプレーヤをオフにし、スプレー ヤの電源接続を外します。
		4. 制御盤のトランスデューサと接続 を点検します。
		5. 制御盤のソケットからトランス デューサを取り外します。トラン スデューサと制御盤の接点が清浄 で安全であることを確認します。
		6. 制御盤のソケットにトランス デューサを再び接続します。電源 を接続し、スプレーヤをオンにし て、コントロールノブを時計回り に 1/2 回転回します。スプレー ヤが適切に動作しない場合は、ス プレーヤをオフにして、次の手順 に進みます。
		7. 新しいトランスデューサを取り付けます。電源を接続し、スプレーヤをオンにして、コントロールノブを時計回りに 1/2 回転回します。スプレーヤーが適切に動作しない場合は、制御盤を交換します。

	- 0.75	- 1.1.1
問題	チェック項目	チェック方法
問題 スプレーヤーがまったく動作しない ディスプレイがコード 03 を表示	チェック項目 トランスデューサの接続トランスデューサの接続を点検します(制御盤は圧力信号を検出していません)。	チェック方法 1. マック方法 スプレーを持た。 スプレーでを続いている。 と 接続 スラー で が が で からまな からまな からまな からまな からまな からまな からまな からまな
		ます。 6. スプレーヤをオンにして、1/2 回 ロールノブを時計回りに 1/2 回 転回します。スプレーヤーが動作 する場合は、新りけけない ラムニヤーが動作しない場合は、 が関係していた。 で、数単作しない場合は、 制御盤を交換しーサの抵抗をオーム 計で確認 9K Ω 未満。。 その表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表
スプレーヤーがまったく動作 しない ディスプレイがコード 04 を 表示	スプレーヤへの電圧供給 を点検します (制御盤は 複数の電圧サージを検出 しています)。	のワイヤー間で 3 ~ 6 K Ω。) 1. スプレーヤをオフにし、スプレーヤの電源接続を外します。 2. 清浄な電圧供給を確保して機器の損傷を防ぎます。

問題

スプレーヤーがまったく動作し ない

ディスプレイがコード 05 を 表示



チェック項目

制御回路はモーターに動作するよう命令していますが、 モーター軸が回転しません。 ローターがロックされた状態であるか、モーターと制御回 路の間で接続されていない箇 所が存在する可能性がありま す。モーターまたは制御盤に 問題があるか、またはモー ターの引き込み電流が過大 です。

チェック方法

- 1 ポンプを外し、スプレーヤーの動作を ボコンマング は、ポンプがロックまたは凍結していまたは、ポンプがロックまたは凍結してくだないか、または駆動列を点検してください。スプレーヤーが動作しない場合 は、手順2に進みます。
- スプレーヤをオフにし、スプレーヤの 電源接続を外します。
- 3. 制御盤のソケットからモーターの接続 を外します。モーターコネクタと制御 盤の接続部がクリーンで固定されてい ることを確認します。接点が清浄で固 定されている場合には、手順4に進み ます。
- 4. スプレーヤーをオフにし、スピンモーターファンを 1/2 回転回します。スプレーを再び始動します。スプレーが作動する場合、制御盤を交換します。スプレーヤが動作しない場合は、手順スプレーヤが動作しない場合は、手順 5 を続行します。
- 5. スピンテストの実行: 大型 4 ピン モーターフィールドコネクタでテスト します。スプレーヤから液体ポンプの 毎秒約2回転で回します。ファンのところで、歯車が運動に抵抗しているの ころで、歯車が運動に抵抗しているのが感じられるはずです。抵抗交換するはない場合は、抵交換すよび要があります。ピン 1 と 3 の組み合わせでも繰りと 2 と 3 の組み合わせでも繰り返します。このテストでは、ピン 4 (ペ 0 ワイヤー) は使用しません。合は、のワイピンテストが良好である場合は、手順 6 を続行します。

赤色 黒色 緑色 青色 手順 1: 3 2 手順 2:

2 3 4 \prod \square

2 3 4

1

3A4457F

手順 3:

30

問題

チェック項目

チェック方法

スプレーヤーがまったく動作 しない

ディスプレイがコード 05 を 表示



6. フィールドショートテストを行います: 大型 4 ピンモーターフィールドコネクタでテストします。ピン 4、接地線、およでも残りの3 ピンのいずません。モーストリーがあってールドコイナタのテストラーがフィーなかった場合は、モーターを交換してください。

7. **モーター温度スイッチの確認**: 温度ワイヤーの接続を外します。 メーターを Ω に設定し遺切な抵抗 ・ マターは、各要があります(以下 ・ で読み取る必してください)。



抵抗表:			
6. 2k Ω			
10.0k Ω			

問題

スプレーヤーがまったく動作 しない

ディスプレイがコード 06 を 表示



チェック項目

スまがヤ過だ十で管タふ確が順つまが一にて一まに一口と一、場。入いプ合すがあるさ分よし一さ認動1かまな行とでっまし実がしたいいりなス場理一、場。入いプ合すが一にて一まに一口と一、場。入いプ合すが一にて一まに一口と一、場が一にでしま。入いプ合す。

チェック方法

注: テストのためにモーターを冷ま す必要があります。

- 1. 温度機器コネクタ (黄色の線) を 制御盤でチェックします。
- 2. 制御盤のソケットから温度機器コネクタを取り外します。接点が清浄で安機器の抵抗を測定します。読み取り値ではしています。であることを確認します。読み取りしてください。

モーター温度スイッチの確認: 温度ワイヤーの接続を外します。メーターを 公 に設定します。メーター は、各装置の適切な抵抗を読み取る必要があります(以下の表を参照してください)。




抵抗表:		
APX 5200/ 6200	6. 2k Ω	
APX 8200	10.0k Ω	

温度機器コネクタを制御盤のソケットに再び接続します。電源を接続し、スプレーヤーをオンにして、コントロールノブを時計回りに1/2回転回します。スプレーヤーが動作しない場合、制御盤を交換します。

スプレーヤーがまったく動 作しない

ディスプレイがコード 08 を 表示



スプレーヤへの電圧供給 を点検します (スプレー ヤの操作には入力電圧が 低すぎます)。


- 1. スプレーヤをオフにし、スプレーヤの電源接続を外します。
- 2. 同じ回路を使用する他の機器を取り外します。
- 3. 清浄な電圧供給を確保して機器の 損傷を回避します。

ng		
問題	チェック項目	チェック方法
スプレーヤーがまったく動 作しない	制御盤が過熱していない か点検します。	1. モーターの空気取り入れ口がふさ がっていないことを確認します。
ディスプレイがコード 10 を 表示		2. ファンが故障していないことを確認します。
Control of the contro		3. コントロールボードがバックプレートに適切に接続され、導電性のサーマルペーストが入力電圧部品に対して使用されていること。
Ches Property of the chest of t		4. 制御盤を交換します。 5. モーターを交換します。
スプレーヤーがまったく動 作しない	過電流保護が有効になっ ている	1. 電源をいったんオンにし、それからオフにします。
ディスプレイがコード 12 を 表示		
100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		
OLACO O		
スプレーヤーがまったく動 作しない	モーターの接続を点検し ます。	1. スプレーヤをオフにし、スプレー ヤの電源接続を外します。
ディスプレイがコード 15 を 表示		2. モーターシュラウドを外します。 3. モーター制御の接続を外し、コネ
GU, 17810		クタに損傷がないかを検査します。 4. モーター制御を再び接続します。
Units Plants		5. 電源をオンにします。コードが続 く場合は、モーターを交換します。
<u></u>		
スプレーヤーがまったく動 作しない	制御は、モーター位置セ	1. 電源スイッチをオフにします。 2. モーター位置センサーの接続を外
ディスプレイがコード 16 を 表示	ンサー信号を受信していません。	し、コネクタに損傷がないかを検 査します。
Canada de la canad		ti18685a
		3. センサーを再び接続します。 4. 電源をオンにします。コードが続
		く場合は、モーターを交換します。


問題	チェック項目	チェック方法
スプレーヤーがまったく動 作しない	スプレーヤーへの電圧供 給を点検します(スプ	1. スプレーヤをオフにし、スプレーヤの電源接続を外します。
ディスプレイがコード 17 を 表示	レーヤーが誤った電圧に 接続されています)。	2. 清浄な電圧供給を確保して機器の 損傷を回避します。
1915 1915 1915		


スプレーヤーが動作しない


(手順については以下のページを参照)




ti29217a










スプレーヤーの電源がオフにならない

以下を実行してください: 圧力開放手順、ページ 10。プライムバルブを開いたままにして、オン/オフスイッチをオフにします。

 可能な場合は制御盤ステータスライト が見えるように、制御ボックスのカ バーを取り外します。


トラブルシューティング

トラブルシューティング手順



APX カートの部品

APX カートの部品



参照 番号	トルク	参照番号	トルク
12	7.9 - 9.0 N•m (70-80 in-1b)	22	22.6 - 26 N•m (200-230 in-1b)
20	33.9 - 40.1 N•m (25-30 ft-1b)	25	3.4 - 3.9 N•m (30-35 in-1b)
21	2.5 - 3.2 N•m (22-28 in-1b)	30	19.2 - 21.5 N•m (170-190 in-lb)


APX カートの部品

APX カートの部品一覧

参照				参照			
番号	品略	説明	個数	番号	品部	説明	個数
1	17N502	カート、塗装済み	1	81	112717	ワッシャー	2
6	17N679	ブラケット、制御部	1	82	114000	ネジ、機械、HWH	3
8	119509	ウィール、空気式	2	83	17N920	アセンブリ、 ハンドル	1
8a	253131	キット、修理、 チューブ	1	88	17P774	キット、ホース、ド	1
23	17N939	テューフ シールド、ドライブ、	1	00		レーン <i>90 を含む</i>	•
20	1711000	塗装済み	•	89	17N661	シェーカー、テクス	1
24		シールド、モーター、				チャ、部品について (APX 6200/8200) は	
	17N940	塗装済み APX 5200/6200	1			44 ページを参照。	
	17N940 17N941	APX 8200	1	90	241920	偏向板、ネジ式	1
26	16X905	ホース、連結、1/2"	i	91	111800	ネジ、キャップ六角	4
27		アセンブリ、ホッ	1	98	17S013	ヘッド ボックス、制御、	1
	170017	/\u00e4	1	30	170010	シェーカー、(APX	
	17P817	APX 6200、26.5L(17 gal.) <i>123 を含む</i>	1			6200/8200) 部品につ	
	17P818	APX 5200/8200, 94. 6L	1			いては 45 ページを参 照。	
		(25 gal.)		102▲		照。 ラベル、警告	
27a		123 を含む	1		16G596	EU	1
21a		フィルター、ホッ パー	1		16Y762	AP	1
	17R160	#6			16T784	英語、フランス語、	
	17P460	#8 (標準)		123	17H490	スペイン語 パッド、アイソレー	1
00	17R314	#10	•	123	1711430	ター、ホッパー	
28 29	118444 112958	ネジ、機械、HWH ナット、六角、フラ	6 2	127	17P261	クランプ、ループ、	1
29	112930	ンジ付き	۷	100	100000	クッション付き	•
33	108795	ネジ、機械、PNH	4	133 134	108296 102040	ネジ、機械、HWH ナット、ロック、	2
36	17N602	キャスター、スイ	1	134	102040	ナッド、ロック、 六角	2
37	110963	ベル ネジ、キャップ、	4				
37	110903	オン、イャップ、 フランジヘッド	4	A		医療用アラートカー	
38	100057	ネジ、キャップ六角	4			ド(図示されてい ない)	
00	111010	ヘッド	•		222385	英語、スペイン語、	1
39 40	111040 117791	ナット、ロック ネジ、キャップ	8 2			フランス語	
55	15E891	クリップ、保持	2		17R476	英語、スペイン語、	1
56	156306	ワッシャー、	2		17A134	ポルトガル語 英語、中国語、韓国	1
		フラット			17/104	天阳、千凹阳、秤凹 語	'
57	116038	ワッシャー、ウェー ブスプリング	2		17F690	オランダ語、ドイツ	1
61	15R609	フィッティング、	1			語、イタリア語	
• •	1011000	ホッパー、アダプ	•	▲ 松地	毎田の合除の	<i>性と警告のラベル、タク</i>	7 "
00	004100	ター	4			ュこ _言 古のフラル、ファ ご入手できます。	•
62	234188	クランプ、クイック リリース	1		/ /		
78	113817	バンパー	2				
79	113677	ブッシング	1				
80	551786	ネジ、キャップ、ス	2				
		テンレス					

APX ポンプおよびモーター部品

APX ポンプおよびモーター部品



参照番号	トルク	参照 番号	トルク
18	21.5 - 23.7 N•m (190-210 in-lb)	26	1.1 - 1.2 N•m (9-11 in-Ib)
20	33.9 - 40.1 N•m (25-30 ft-1b)	28	10.2 - 12.4 N•m (90-110 in-lb)
21	2.5 - 3.2 N•m (22-28 in-1b)		


APX ポンプおよびモーター部品

APX ポンプおよびモーター部品一覧

参照				参照			
番号	部品	説明	個数	番号	部品	説明	個数
2		キット、モーター、電	,		287290	APX 5200/6200	1
		動 30、54 を含む			288035	APX 8200	1
	257188	APX 5200/6200	1	51	114699	ワッシャー、	1
•	258909	APX 8200	1	52		スラスト ワッシャー、ロック	
3		キット、ドライブ、ハ		32	106115	APX 5200/6200	4
	287295	ウジング、修理 APX 5200、47、	1		112600	APX 8200	7
	201293	AFA 3200、47、 49 を含む	'	53	112000	ネジ、キャップ SH	
	24M417	APX 6200, 47,	1	00	114666	APX 5200/6200	4
		49 を含む	•		112599	APX 8200	4
	287990	APX 8200、47、	1	54	115477	ネジ、機械、トルック	1
		49 を含む				ス、APX 5200/6200	
4	470740	ハウジング、軸受			122347	リング、保持、外部 APX 8200	1
	17R743	APX 5200/6200, 4,	1	50	105510	APX 8200	•
		10、31、52、53、58、59、84、85、86、107		58 50	105510	ワッシャー、ロック	2
		を含む		59 60	101550 102982	ネジ、キャップ パッキン、0 リング	2 1
	17R744	APX 8200, 4, 10, 31,	1	61	500984	クランプ、トリクラン	
		52, 53, 58, 59, 84,		U I	J0090 4	プランフ、ドックラン	'
_		85、86、107 を含む		84	17N902	、 スペーサー、ネジ式	1
5	470044	ポンプ、クロム		85	111801	ネジ、キャップ III	1
	17R044	APX 5200/6200	1	86	114653	ネジ、キャップフラン	1
10	17R042 17N942	APX 8200	1			ジヘッド	
10 11	17N94Z	クランプ、ポンプ 取り付け金具、クイッ	-	107	187437	ラベル、トルク	1
11		- 取り付け並長、フィック - ク離接		113	110831	パッキン、0 リング	1
	16X834	APX 5200/6200	1	119a	245820	キット、アクセサ リー、ガン APX	1
	24U755	APX 8200	i			6200/8200	
30		ファン、モーター		119b	289605	キット、アクセサ	1
	15D088	APX 5200/6200	1	1105	200000	リー、ガン APX 5200	•
	15V577	APX 8200	1	121	17N982	ホース、連結、1/2"	1
31		プレート、前面				x 15' APX 6200/8200	
	16X385	APX 5200/6200	1		191239	ホース、連結、3/8"	1
00	16X209	APX 8200	1	122	17N984	x 12' APX 5200 ホース、連結、5/8"	1
32	167064	ロッド、接続 ADV 5000/6000	4	122	1711904	ハース、連結、5/6 x 50' APX 6200/8200	'
	16X964	APX 5200/6200 APX 8200	1		278499	ホース、連結、1/2"	1
34	24V086 17P815	APA 6200 チューブ、吸入 90°	1		270100	x 50' ÀPX 5200	•
47	150753	ナユーフ、吸入 90 ネジ、機械、HWH	'	123	158491	取り付け金具、	1
7/	100700	APX 5200/6200	5			ニップル APX	
		APX 8200	6			6200/8200	
48	114672	ワッシャー、	2	124	189018	取り付け金具、スイ	1
		スラスト		125	110476	ベル, ガン APX 5200 アダプタ, 連合, ス	1
49	116192	ワッシャー、	1	120	110470	アダフタ、建合、 へ イベル APX 5200	
		スラスト		126	159239	取り付け金具、ニップ	' 1
50		キット、修理、ギア、		.20	.00200	ル APX 5200	
		48、51 を含む					

APX の制御およびマニホールド部品

APX の制御およびマニホールド部品



参照 番号	トルク	参照 番号	トルク
5	0.23 - 0.34 N•m (2-3 in-1b)	23	4.5 - 5.1 N•m (40-45 in-1b)
9	1.7 - 2.8 N•m (15-25 in-lb)	24	1.1 - 1.7 N•m (10-15 in-lb)
18	21.5 - 23.7 N•m (190-210 in-lb)	25	3.4 - 3.9 N•m (30-35 in-1b)
19	11.3 - 13.6 N•m (100-120 in-lb)	26	1.1 - 1.2 N•m (9-11 in-lb)
20\	33.9 - 40.1 N•m (25-30 ft-1b)	27	47.5 - 61.1 N•m (35-45 ft-1b)

APX の制御およびマニホールド部品


APX の制御およびマニホールド部品一覧

参照				参照			
番号	部品	説明	個数	番号	部品	説明	個数
7	17R029	基板、制御部、25、 28、40、63、65、72、	1	64c	15G938	APX 8200、モデル 17N350、17N354	1
		76、82 を含む(APX) 6200/8200)		64d	15G957	APX 8200、CEE 7/7 モ デル 17N352	1
	17\$871	基板、制御部、25、 28、40、63、65、72、 82 を含む (APX 5200)	1	64e	17A242	コードセット、アダプ タ ―、オーストラリ ア	1
9	17R757	カバー、制御部、41、 46、67、68、69、77、 87.	1	64f 65	15D530 253103	APX 5200, U.K. イタリア/デンマーク /スイス	1 1
12	17N678	57. 116 を含む マニホールド、トラン	1	66 67	114391 16X796	, 八 , 八 ネジ, 接地 ラベル、	2 1
10	0.40000	スデューサ	1			SmartControl3.0	
13	243222	トランスデューサ、圧 カコントロール、21 を含む	1	68	16Y496	ボード、ディスプレ イ、LED、 70 を含む	1
14	117556	取り付け金具、ニップル	1	69	16X797	ラベル、 SmartControl3.0、	1
15	193710	シール、シート、	1			ProGuard	
16	193709	バルブ シート、バルブ	1	70 71	115522	ネジ、機械式 ボード、フィルター	3
17	287879	アセンブリ、バルブ、	1	71	24R597	ホート、フィルター APX 5200	1
4.0	44.4700	ドレーン	_		24R598	APX 6200	1
18	114708	スプリング、圧縮	1		24U823	APX 8200	1
19	15G563	ハンドル、バルブ	1	72	119228	ネジ、機械式	2
20 21	116424 111457	ナット、キャップ パッキン、0 リング	1 1	73	126029	スイッチ、ロッカー	1
22	15J002	N9470、0929 取り付け金具、L字曲 り、45°	1		120059	(APX 6200/8200) スイッチ、ロッカー (APX 5200)	1
25	16U013	ネジ、機械、HWH	3	74	15G935	コネクタ、電気	1
28	118444	ネジ、機械、HWH	1	75	117745	ブッシング、ストレイ ンリリーフ(APX	1
41	16V095	ネジ、機械式	4			ンリリーフ (APX	
42	256219	ポテンショメーター	1	76	16T544	6200/8200) アダプタ、コード	1
43 44	15C973 116167	ガスケット ノブ、ポテンショメー	1 1	70		(APX 6200/8200)	'
45	15D527	ター スイッチ、ロッカー、	1		16T546	アダプタ、コード (APX 5200)	1
	150070	240V (APX 6200/8200)	1	77	117625	ナット、ロック(APX 6200/8200)	2
	150979	スイッチ、ロッカー、 120V (APX 5200)	1	87	260067	取り付け金具、ストレ	1
46 63	16Y788 121889	ラベル、ブランク 0 リング	1 1			インリリーフ(APX 6200/8200)	
64	121009	コード、電源	ı	92	17P272	バー、接地(APX	1
64a	16M836	APX 6200、マルチコー	1	116	17P395	6200/8200) ラベル、スイッチ	1
		ド、モデル 17N343、 17N347		126	121249	ロック、コード	i
64b	16M834	APX 6200, CEE 7/7 =	1	135	24V030	キット、修理、コイル	i
040	10111004	デル 17N345	'			キット、修理、コイル フィルター、APX8200、 136 を含む	
				136	16U215	ネジ、Phillips PH	1
				137	121249	リテーナー、プラグア ダプタ	1
				142	17N437	ワイヤー、ジャンパー APX 5200	1
				143	17V290	抑圧器, フェライト APX 5200	1

APX VIBRA-FLO シェーカー部品

APX VIBRA-FLO シェーカー部品

APX 6200/8200



参照番号	トルク	参照 番号	トルク
Λ	19.2 - 21.5 N•m (170-190 in-lb)	2	9.0 - 11.2 N•m (80-100 in-lb)


参照 番号	部品	説明	個数
			- N
1	17N609	プレート、シェーカー	1
2	17N607	ブラケット、取り付け	1
		部、アーマチュア	
3	17N608	コイル、電磁式、230V	1
4	17N606	ブロック、アーマチ	1
		ュア	
5	111800	ネジ、キャップ、HI	2
6	113161	ネジ、フランジ、Ⅲ	5

参照			
番号	部品	説明	個数
7	110755	ワッシャー、フラット	2
8	17P261	クランプ、ループ、	2
		クッション付き	
9	100527	ワッシャー、フラット	2
11	17P658	ガード、シェーカー	1
13	17P396	ラベル、ブランディン	1
		グ、シェーカー	

APX VIBRA-FLO シェーカー制御部品

APX VIBRA-FLO シェーカー制御部品

APX 6200/8200




参照番号	トルク	参照 番号	トルク
4	1.1 - 1.7 N•m (10-15 in-1b)	<u>6</u>	4.5 - 5.1 N •m (40-45 in-1b)
<u>/</u> 5\	2.5 - 3.2 N•m (22-28 in-1b)	\triangle	3.4 - 3.9 N•m (30-35 in-1b)


参照				参照			
番号	品略	説明	個数	番号	品暗	説明	個数
1	17R129	筐体、制御部	1	10	116167	ノブ、ポテンショメー	1
2	260067	取り付け金具、ストレ	2			ター	
		インリリーフ、1/2 NPT		11	114391	ネジ,接地	2
3	17S020	基板、制御、シェー	1	12	17R137	コード、ジャンクショ	1
		カー				ン、シェーカーボッ	
4	17R471	絶縁、ボックス	1			クス	
5		スイッチ、トグル	i	13	17P188	コード、セット	1
6		ナット、ロック	2	14		ナット、パネル	1
7		プラグ、穴	1	15	17R346	ラベル、制御、シェー	1
8		ブート、トグル	i			カー	
9		ラベル	i	16	17P082	ワイヤー、ジャン	1
9	170017	ノベル	ı			パー、茶色、図示され	
						ていない	
					17S013	制御部、シェーカー、	1
						完成品、1 - 16 を含む	



配線図 APX 5200




配線図 APX 6200/8200



シェーカーコントロールボックス

WIRING DIAGRAM - SHAKER CONTROL BOX



技術的仕様

技術的仕様

APX 5200					
	米国単位	メートル			
スプレーヤー					
最高液体作業圧力	3000 psi	20.7 MPa、207 bar			
最高駆出量	1.35 gpm	5.1 lpm			
最大先端サイズ	0.039 インチ	0.099 cm			
流体排出口 npsm	1/2 インチ	1.27 cm			
サイクル	110/ ガロン	29/ リットル			
発電機の最低要件	5000 W	5000 W			
110-120V、Ø、A、Hz	10, 20/	15、50/60			
環境温度範囲	40° -120° F	4° -49° C			
最低液体温度	40° F	4°C			
寸法					
高さ	42 インチ	106.7 cm			
長さ	43 インチ	109.2 cm			
幅	25 インチ	63.5 cm			
重量	151 lb	69 kg			
騒音値 *					
音響出力	97 dBa	97 dBa			
音圧	84 dBa	84 dBa			
構成部品の材料					
すべてのモデルの接液材料	レス鋼、PTFE、アセタール、	ト炭素鋼、ナイロン、ステン 、皮革、UHMWPE、アルミニウ ド、PEEK、真鍮、硬質クロム			
注記					
* 音圧は装置から 1 m (3 フィート)離れた場所で計測。音響出	力は ISO-3744 に従って計測。			

APX 6200		
AI A 0200	米国単位	メートル
スプレーヤー	1	
最高液体作業圧力	3000 psi	20.7 MPa, 207 bar
最高駆出量	1.58 gpm	6.0 lpm
最大先端サイズ	0.041 インチ	0.104 cm
流体排出口 npsm	1/2 インチ	1.27 cm
サイクル	97/ ガロン	26/ リットル
発電機の最低要件	5000 W	5000 W
220-240V、Ø、A、Hz	10、16、50/60	
環境温度範囲	40° -120° F	4° -49° C
最低液体温度	40° F	4° C
寸法		
高さ	42 インチ	106.7 cm
長さ	43 インチ	109.2 cm
幅	25 インチ	63.5 cm
重量	151 lb	69 kg
騒音値 *		
音響出力	97 dBa	97 dBa
音圧	84 dBa	84 dBa
構成部品の材料		
すべてのモデルの接液材料	レス鋼、PTFE、アセタール	ト炭素鋼、ナイロン、ステン 、皮革、UHMWPE、アルミニウ ド、PEEK、真鍮、硬質クロム
注記		

音圧は装置から1 m (3 フィート) 離れた場所で計測。音響出力は ISO-3744 に従って計測。

技術的仕樣

100			
APX 8200	1		
	米国単位	メートル	
スプレーヤー			
最高液体作業圧力	3000 psi	20.7 MPa、207 bar	
最高駆出量	2.1 gpm	8.0 lpm	
最大先端サイズ	0.045 インチ	0.114 cm	
流体排出口 npsm	1/2 インチ	1.27 cm	
サイクル	70/ ガロン	19/ リットル	
発電機の最低要件	5000 W	5000 W	
220-240V、A、Hz	10、16、50/60		
環境温度範囲	40° -120° F	4° -49° C	
最低液体温度	40° F	4°C	
寸法			
高さ	42 インチ	106.7 cm	
長さ	43 インチ	109. 2 cm	
幅	25 インチ	63.5 cm	
重量	170 lb	78 kg	
騒音値 *			
音響出力	97 dBa	97 dBa	
音圧	84 dBa	84 dBa	
構成部品の材料			
すべてのモデルの接液材料	亜鉛およびニッケルプレート炭素鋼、ナイロン、ステンレス鋼、PTFE、アセタール、皮革、UHMWPE、アルミニウ		
	レヘ鋼、FIFE、デセラール、反車、GIMMFE、デルミーラ ム、タングステンカーバイド、PEEK、真鍮、硬質クロム		
注記			
* 音圧は装置から 1 m (3 フィート) 離れた場所で計測。音響出力は ISO-3744 に従って計測。			

Graco Standard Warranty

Graco Standard Warranty

Graco は、直接お買い上げ頂けたお客様のご使用に対し、販売日時から、本ドキュメントに記載された、Graco が製造し、かつ Graco の社名を付したすべての装置の材質および仕上がりに欠陥がないことを保証します。Graco により公表された特殊的、拡張的または制限的保証を除き、販売日時から起算して 12 か月間、Graco により欠陥があると判断された装置の部品を修理、交換致します。本保証は、Graco の明示の推奨に従って、装置が設置、操作、および保守されている場合にのみ有効です。

誤った設置、誤用、摩擦、腐食、不十分または不適切な保守、怠慢、事故、改ざん、または Graco 製でない構成部品の代用が原因で発生した一般的な消耗、あるいは誤動作、損傷、摩耗については、本保証の範囲外であり、Graco は一切責任を負わないものとします。また、Graco の装置と Graco によって提供されていない機構、付属品、装置、または材料の不適つな設計、製造、設置、操作または保守が原因で発生した誤動作、損傷、または摩耗については、Graco は一切責任を負わないものとします。

本保証は、Graco 認定販売代理店に、主張された欠陥を検証するために、欠陥があると主張された装置が支払済みで返却された時点で、条件が適用されます。主張された欠陥が確認された場合、Graco はすべての欠陥部品を無料で修理または交換します。装置は、輸送料前払いで、直接お買い上げ頂けたお客様に返却されます。装置の検査により材質または仕上がりの欠陥が明らかにならなかった場合は、修理は妥当な料金で行われます。料金には部品、労働、および輸送の費用が含まれる可能性があります。

本保証は唯一のものであり、明示的、黙示的を問わず、商品性の保証、または特定用途への適合性の保証など、その他の保証に代わるものです。

保証違反に対して Graco が負う唯一の義務、および購入者への補償は、上記で示された通りとします。 購入者は、他の補償 (利益の損失、売上の損失、人身傷害、または器物破損による偶発的または結果 的な損害、または他のいかなる偶発的または結果的な損失を含むがこれに限定されるものではない) は得られないものであることに同意します。保証違反に関連するいかなる行為は、販売日時から起算し て 2 年以内に提起する必要があります。

GRACO によって販売されているが、製造されていない付属品、装置、材料、または部品に関しては、GRACO は保証を負わず、特定目的に対する商用性および適合性のすべての黙示保証は免責されるものとします。Graco が販売するが製造しない製品(電動モーター、スイッチ、ホースなど)は、製造業者の保証の対象になります。Graco は、これらの保証違反に関する何らかの主張を行う際は、合理的な支援を購入者に提供いたします。

いかなる場合でも、Graco は Graco の提供する装置または備品、性能、または製品の使用またはその他の販売される商品から生じる間接的、偶発的、特別、または結果的な損害について、契約違反、補償違反、Graco の不注意、またはその他によるものを問わず、一切責任を負わないものとします。

Graco Information

Graco 製品についての最新情報は、www.graco.com をご覧ください。

特許の情報については、www.graco.com/patents をご覧ください。

Graco 製品のご注文は、Graco 販売代理店をお問い合わせするか、または電話して最寄りの 販売代理店を特定してください。

本書に記載されているすべての文章および画像データは、出版の時点で入手可能な最新の製品情報が反 映されています。

Graco はいつでも予告なしに内容を変更する権利を有します。

取扱説明書原文の翻訳。This manual contains Japanese. MM 3A4442

Graco 本社: ミネアポリス 海外拠点: ベルギー、中国、日本、韓国

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA Copyright 2017, Graco Inc. すべての Graco 製造場所は ISO 9001 に登録されています。
www.graco.com
改訂 F、August 2021