

LineLazer[™] 3400, FieldLazer S200 Airless Linienmarkiergerät

311091J

- Zur Applikation von Linienmarkierungsmaterialien. Nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen-



Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie alle Warnungen und Hinweise. Bewahren Sie diese Anweisungen.

Modelle: 248861, 249007, 24M609

Zulässiger Betriebsüberdruck 3300 psi (22,8 MPa, 228 bar)



3

311016



309741




309250



309640

US-Patent 7.654.771 Europa-Patent 1841310 Ukraine Registrierung 90886 Australian Patent 2005319204, 2006208117 Russische Patent 2398927





Inhaltsverzeichnis

Konventionen in dieser Betriebsanleitung 2	Druckregler	. 15
Warnung	Unterpumpe	. 17
Wartung 6	Teile	. 20
Fehlersuche 7	Druckregler/Filtereinheit	. 27
Getriebegehäuse und Verbindungsstange 10	Druckregler/Filtereinheit	. 28
Getriebesatz/Kupplungsscheibe/Klammer 12	Technische Daten	. 29
Kupplungsgehäuse14	Graco Standardgarantie	. 30

Konventionen in dieser Betriebsanleitung





WARNUNG: eine potentiell gefährliche Situation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn der Hinweis nicht beachtet wird.

Warnhinweise in den Anweisungen enthalten in der Regel ein Symbol, das die Gefahr angibt. Lesen Sie den allgemeinen Abschnitt **Warnhinweise** für weitere Sicherheitsinformationen.

VORSICHT

VORSICHT: eine potentiell gefährliche Situation, die zu Sachschäden oder Zerstörung von Geräten führen kann, wenn der Hinweis nicht beachtet wird.

Hinweis



Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Warnung

Die folgenden Warnhinweise enthalten allgemeine Sicherheitsinformationen für dieses Gerät. Weitere produktspezifische Warnhinweise können sich an entsprechenden Stellen im Text befinden.

A WARNUNG




BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Brennbare Dämpfe, wie z.B. Lösungsmittel- und Lackdämpfe, im **Arbeitsbereich** können explodieren oder sich entzünden. Durch folgende Maßnahmen kann die Brand- und Explosionsgefahr verringert werden:












 Wenn brennbare Flüssigkeiten gespritzt oder zum Spülen oder Reinigen verwendet werden, muss das Spritzgeräte mindestens 6 m von allen brennbaren Dämpfen entfernt sein.



- Den Arbeitsbereich frei von Abfall, einschließlich Lösungsmittel, Lappen und Benzin, halten.
- Kein Stromkabel ein- oder ausstecken und keinen Licht- oder Stromschalter betätigen, wenn brennbare Dämpfe vorhanden sind.
- Geräte und elektrisch leitfähige Gegenstände im Arbeitsbereich erden. Siehe Abschnitt Erdung.
- Nur geerdete Schläuche verwenden.
- Beim Spritzen in einen Eimer die Pistole fest an den geerdeten Eimer drücken.
- Wird bei Verwendung dieses Geräts statische Funkenbildung wahrgenommen oder ein elektrischer Schlag verspürt, das Gerät sofort abschalten. Gerät nicht wieder verwenden, bevor nicht das Problem erkannt und behoben wurde.



GEFAHR DURCH MATERIALEINSPRITZUNG

Eine mit Hochdruck aus Pistolen, Löchern im Schlauch oder gerissenen Komponenten austretende Flüssigkeit kann in die Haut eindringen. Eine derartige Verletzung kann zwar wie ein gewöhnlicher Schnitt aussehen. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um eine schwere Verletzung, die eine



- Gliedmaßenamputation zur Folge haben kann. **Sofort einen Arzt aufsuchen.** Pistole niemals gegen Personen oder Körperteile richten.
- Niemals die Hände vor die Spritzdüse halten.
- Undichte Stellen nicht mit der Hand, dem Körper, einem Handschuh oder einem Lappen zuhalten oder ablenken.
- Niemals ohne Düsenschutz und Abzugssperre arbeiten.
- Immer die Abzugssperre verriegeln, wenn nicht gespritzt wird.
- Stets die in dieser Anleitung beschriebene **Druckentlastung** ausführen, wenn die Spritzarbeiten beendet werden und bevor die Geräte gereinigt, überprüft oder gewartet werden.



GEFAHR DURCH DRUCKBEAUFSCHLAGTES GERÄT

Aus der Pistole, undichten Schläuchen oder gerissenen Teilen austretendes Material kann in die Augen oder auf die Haut gelangen und schwere Verletzungen verursachen.

- Stets die in dieser Anleitung beschriebene **Druckentlastung** ausführen, wenn die Spritzarbeiten beendet werden und bevor die Geräte gereinigt, überprüft oder gewartet werden.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts alle Materialanschlüsse festziehen.
- Schläuche, Rohre und Kupplungen täglich überprüfen. Verschlissene oder beschädigte Teile sofort auswechseln.



GEFAHR DURCH BEWEGLICHE TEILE

Bewegliche Teile können Finger oder andere Körperteile einklemmen oder abtrennen.

- Abstand zu den beweglichen Teilen halten.
- Gerät niemals ohne Schutzabdeckungen in Betrieb nehmen.
- Unter Druck stehende Geräte können ohne Vorwarnung von selbst starten. Vor dem Überprüfen, Bewegen
 oder Warten des Gerätes daher die in dieser Betriebsanleitung beschriebene **Druckentlastung** durchführen.
 Strom- oder Druckluftversorgung unterbrechen.

M WARNUNG



GEFAHR DURCH MISSBRÄUCHLICHE GERÄTEVERWENDUNG

Missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen.

- Niemals den zulässigen Betriebsüberdruck oder die zulässige Temperatur der Systemkomponente mit dem niedrigsten Nennwert überschreiten. Den Abschnitt Technische Daten in den Betriebsanleitungen der einzelnen Geräte beachten.
- Nur Materialien oder Lösemittel verwenden, die mit den benetzten Teilen des Gerätes verträglich sind.
 Siehe Abschnitt Technische Daten in den Betriebsanleitungen aller Geräte.
- Das Gerät täglich überprüfen. Verschlissene oder beschädigte Teile müssen sofort ausgewechselt oder repariert werden.
- Gerät nicht verändern oder modifizieren.
- Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Bei Fragen dazu den Graco-Händler kontaktieren.
- Die Schläuche und Kabel nicht in der Nähe von belebten Bereichen, scharfen Kanten, beweglichen Teilen oder heißen Flächen verlegen.
- Das Gerät niemals mit dem Schlauch ziehen.
- Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Alle anwendbaren Sicherheitsvorschriften erfüllen.



GEFAHR DURCH DRUCKBEAUFSCHLAGTE ALUMINIUMTEILE

Kein 1,1,1-Trichlorethan, Methylenchlorid, andere Halogenkohlenwasserstoff-Lösungsmittel oder Materialien, die solche Lösungsmittel enthalten, in unter Druck stehenden Aluminiumgeräten verwenden, weil derartige Verwendungen starke chemische Reaktionen und Gerätebruch verursachen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen und Sachschäden führen können.



GEFAHR DURCH STARKEN SOG

Niemals mit den Händen in die Nähe der Materialeinlassöffnung der Pumpe kommen, während die Pumpe arbeitet oder unter Druck steht. Durch den starken Sog können schwere Verletzungen verursacht werden.



GEFAHR DURCH KOHLENMONOXID

Die Abgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid, das farb- und geruchlos ist. Das Einatmen von Kohlenmonoxid kann zum Tod führen. Starten Sie daher den Motor niemals in einem geschlossenen Raum.



GEFAHR DURCH GIFTIGE FLÜSSIGKEITEN ODER DÄMPFE

Giftige Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie in die Augen oder auf die Haut gelangen oder geschluckt oder eingeatmet werden.

- Lesen Sie die Materialsicherheitsdatenblätter (MSDS), um sich über die jeweiligen Gefahren der verwendeten Flüssigkeit zu informieren.
- Gefährliche Flüssigkeiten nur in dafür zugelassenen Behältern lagern und die Flüssigkeiten gemäß den zutreffenden Vorschriften entsorgen.




VERBRENNUNGSGEFAHR

Beheizte Geräteflächen und erwärmtes Material können während des Betriebs sehr heiß werden. Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, darf weder heißes Material noch das Gerät berührt werden. Warten Sie, bis das Gerät bzw. das Material vollständig abgekühlt ist.



SCHUTZAUSRÜSTUNG





- Schutzkleidung und Atemschutzgerät nach den Empfehlungen der Material- und Lösungsmittelhersteller verwenden
- Handschuhe
- Gehörschutz



A WARNUNG



GEFAHR DURCH RÜCKSTOSS

Stützen Sie sich ab; die Pistole kann beim Abziehen nach hinten geschleudert werden und Sie zu Fall bringen. Verletzungsgefahr!

Wartung

Druckentlastung



Lesen Sie die Warnhinweise "Gefahr durch Materialeinspritzung" auf Seite 3 sowie "Verbrennungsgefahr" auf Seite 4.

- 1. Abzugssperre verriegeln.
- 2. EIN/AUS-Schalter des Motors auf AUS (OFF) stellen.
- 3. Pumpenschalter auf OFF stellen und den Druckreglerknopf bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Abzugssperre entriegeln. Ein Metallteil der Pistole fest gegen einen geerdeten Metalleimer drücken und die Pistole abziehen, um den Druck zu entlasten.
- 5. Abzugssperre verriegeln.
- 6. Druckentlastungsventil öffnen. Das Ventil bis zur nächsten Verwendung offen lassen.

Wenn die Vermutung besteht, dass Düse oder Schlauch vollkommen verstopft sind oder der Druck nach Ausführung der obigen Schritte nicht vollständig entlastet wurde, GANZ LANGSAM die Mutter am Düsenschutz oder die Schlauchkupplung lösen und den Druck nach und nach entlasten, dann die Kupplung vollständig abschrauben. Nun die Düse oder den Schlauch reinigen.

VORSICHT

Für detaillierte Wartungsvorschriften und technische Spezifikationen für den Honda-Motor siehe separate Bedienungsanleitung.

TÄGLICH: Motorölstand kontrollieren und bei Bedarf nachfüllen.

TÄGLICH: Schlauch auf Verschleiß und Schäden überprüfen.

TÄGLICH: Sicherheitseinrichtungen der Pistole überprüfen.

TÄGLICH: Druckentlastungsventil überprüfen.

TÄGLICH: Benzintank prüfen und nachfüllen.

TÄGLICH: TSL-Füllstand in der Packungsmutter der Unterpumpe überprüfen. Mutter bei Bedarf auffüllen. Stets für ausreichenden TSL-Stand in der Mutter sorgen, um Materialansammlungen an der Kolbenstange sowie vorzeitigen Verschleiß der Packungen und Korrosion in der Pumpe zu vermeiden.

NACH DEN ERSTEN 20 BETRIEBSSTUNDEN:

Motoröl ablassen und sauberes Öl einfüllen. Die erforderliche Viskosität des Öls ist in der Betriebsanleitung des Honda-Motors angegeben.

WÖCHENTLICH: Luftfilterabdeckung am Motor entfernen und Filterelement reinigen. Element bei Bedarf auswechseln. Bei Betrieb in besonders staubiger Umgebung: Filter täglich überprüfen und bei Bedarf auswechseln.

Ersatzteile können bei jedem HONDA-Händler bezogen werden.

NACH JEWEILS 100 BETRIEBSSTUNDEN:

Motoröl wechseln. Die erforderliche Viskosität des Öls ist in der Betriebsanleitung des Honda-Motors angegeben.

ZÜNDKERZE: Nur Zündkerzen der Marke BPR6ES (NGK) oder W20EPR-U (NIPPONDENSO) verwenden. Zündkerzenabstand auf einen Wert von 0,7 bis 0,8 mm einstellen. Beim Ein- und Ausbau der Zündkerze einen Zündkerzenschlüssel verwenden.

Vorderradausrichtung:

Das Vorderrad wird wie folgt ausgerichtet:

1. Abb. Kopfschraube (90) lösen.




ABB. 1

- 2. Das Vorderrad nach Bedarf nach links oder rechts richten, um eine gerade Ausrichtung zu erhalten.
- Die Kopfschraube (90) festziehen. Das Markiergerät anschieben und aus eigener Kraft rollen lassen. Überprüfen, ob das Gerät gerade rollt oder nach rechts oder links zieht. Schritte 1 und 2 solange wiederholen, bis das Gerät gerade rollt.

Fehlersuche

Problem	Ursache	Lösung
Motor lässt sich nicht starten.	Motorschalter steht auf OFF.	Motorschalter auf ON stellen.
	Kein Benzin im Tank.	Benzin nachfüllen. Siehe Betriebsanleitung des Honda-Motors.
	Motorölstand zu niedrig.	Ölstand kontrollieren. Bei Bedarf Öl nachfüllen. Siehe Betriebsanleitung des Honda-Motors.
	Das Zündkerzenkabel ist abgezogen oder beschädigt.	Zündkerzenkabel anschließen oder Zündkerze auswechseln.
	Motor kalt.	Choke verwenden.
	Kraftstoff-Absperrhahn steht auf OFF.	Absperrhahn auf ON stellen.
	Öl ist in die Verbrennungskammer eingesickert.	Zündkerze ausbauen. Startseil drei- bis viermal ziehen. Zündkerze säubern oder auswechseln. Motor starten. Spritzgerät senkrecht stellen, um ein Aussickern des Öls zu vermeiden.
Motor arbeitet, Unterpumpe arbeitet nicht.	Pumpenschalter steht auf OFF.	Pumpenschalter auf ON stellen.
	Druckeinstellung zu niedrig.	Druckeinstellknopf im Uhrzeigersinn drehen, um Druck zu erhöhen.
	Materialfilter (104) verschmutzt.	Filter reinigen. Seite 22.
	Düse oder Düsenfilter verstopft.	Düse oder Düsenfilter reinigen. Siehe Betriebsanleitung 309741.
	Material ist an der Kolbenstange der Unterpumpe angetrocknet.	Pumpe reparieren. Siehe Betriebsanleitung 309250.
	Die Verbindungsstange ist verschlissen oder beschädigt.	Verbindungsstange auswechseln. Seite 8.
	Das Getriebegehäuse ist verschlissen oder beschädigt.	Antriebsgehäuse auswechseln. Seite 8.
	Der Strom kann den Stator nicht erregen.	Kabelanschlüsse überprüfen. Seite 11, 15.
		Siehe Abschnitt "Reparatur der Druckkontrolle" auf Seite 13.
		Siehe Schaltbild auf Seite 23.
		Mit einer Prüflampe den Stromdurchgang zwischen den Kupplungsanschlüssen an der Steuerkarte überprüfen, während der Pumpen- schalter eingeschaltet und der Druck auf MAXIMAL gestellt ist.
		Die Kupplungsdrähte von der Steuerkarte abnehmen und den Widerstand an der Kupplungsspule messen. Bei 21° C muss der Widerstand zwischen 1,2 +0,2Ω liegen; ist dies nicht der Fall, muss das Ritzelgehäuse ausgewechselt werden.
		Druckkontrolle durch einen autorisierten Graco-Händler überprüfen lassen.
	Die Kupplung ist verschlissen, beschädigt oder in einer falschen Position.	Kupplung einstellen oder reparieren. Seite 12.
	Der Getriebesatz ist verschlissen oder beschädigt.	Getriebesatz reparieren oder auswechseln. Seite 9.

Problem	Ursache	Lösung
Pumpen-Materialauslass zu gering.	Die Filterscheibe (56) ist verstopft.	Filterscheibe reinigen.
	Eine Kolbenkugel (206) sitzt nicht richtig.	Kolbenkugel warten. Siehe Betriebsanleitung 309250.
	Die Kolbenpackungen sind verschlissen oder beschädigt.	Packungen auswechseln. Siehe Betriebsanleitung 309250.
	O-Ring (227) in der Pumpe ist verschlissen oder beschädigt.	O-Ring auswechseln. Siehe Betriebsanleitung 309250.
	Die Einlassventilkugel sitzt nicht richtig.	Einlassventil reinigen. Siehe Betriebsanleitung 309250.
	Die Einlassventilkugel ist von Spritzmaterial	Einlassventil reinigen.
	umgeben.	Siehe Betriebsanleitung 309250.
	Motordrehzahl zu niedrig.	Drosseleinstellung erhöhen. Siehe Betriebsanleitung 311016.
	Die Kupplung ist verschlissen oder beschädigt.	Kupplung einstellen oder reparieren. Seite 9.
	Die Druckeinstellung ist zu niedrig.	Druck erhöhen. Siehe Betriebsanleitung 311016.
	Materialfilter (104), Düsenfilter oder Düse verstopft oder verschmutzt.	Filter reinigen. Siehe Betriebsanleitung 311016 oder 309741.
	Großer Druckabfall im Schlauch bei viskosen Materialien.	Einen Schlauch mit größerem Durchmesser und/oder geringerer Gesamtlänge verwenden. Ein Schlauch mit einem Innendurchmesser von 1/4 Zoll und einer Länge von mehr als 30 m verringert die Leistung des Spritzgerätes beträchtlich. Für optimale Leistung sollte ein Schlauch mit einem Innendurchmesser von 3/8 Zoll verwendet werden (Mindestlänge: 15 m).
Es tritt zuviel Material in die Halspackungsmutter ein.	Die Halspackungsmutter ist locker.	Distanzring der Halspackungsmutter entfernen. Halspackungsmutter gerade ausreichend anziehen, um Leckagen zu verhindern.
	Die Halspackungen sind verschlissen oder beschädigt.	Packungen auswechseln. Siehe Betriebsanleitung 309250.
	Die Kolbenstange ist verschlissen oder beschädigt.	Stange auswechseln. Siehe Betriebsanleitung 309250.
Material spritzt aus der Pistole.	Luft in Pumpe oder Schlauch.	Alle Materialanschlüsse überprüfen und festziehen. Pumpe nochmals entlüften. Siehe Betriebsanleitung 311016.
	Düse teilweise verstopft.	Düse reinigen. Siehe Betriebsanleitung 309639.
	Materialzufuhr zu gering oder unterbrochen.	Materialbehälter auffüllen. Pumpe entlüften. Siehe Betriebsanleitung 311016. Materialbehälter häufig überprüfen, um zu verhindern, dass die Pumpe trockenläuft.
Pumpe lässt sich nur schwer entlüften.	Luft in Pumpe oder Schlauch.	Alle Materialanschlüsse überprüfen und festziehen. Motordrehzahl verringern und Pumpe während
		des Entlüftens so langsam wie möglich laufen lassen.
	Einlassventil undicht.	Einlassventil reinigen. Sicherstellen, dass der Kugelsitz nicht schartig oder verschlissen ist und dass die Kugel gut sitzt. Ventil wieder zusammenbauen.
	Pumpenpackungen verschlissen.	Pumpenpackungen auswechseln. Siehe Betriebsanleitung 309250.
	Spritzmaterial zu dick.	Das Spritzmaterial gemäß den Hersteller- empfehlungen verdünnen.
	Motordrehzahl zu hoch.	Drosseleinstellung vor dem Entlüften der Pumpe verringern. Siehe Betriebsanleitung 311016.

Problem	Ursache	Lösung
Einrücken.	,	Kupplungsflächen müssen sich aneinander abreiben und dadurch anpassen. Das Geräusch verschwindet nach dem ersten Arbeitstag.
Hohe Motordrehzahl im Leerlauf.	Falsche Drosseleinstellung.	Drossel für Leerlauf auf 3300 U/Min. einstellen.
	Motorregler verschlissen.	Motorregler austauschen oder warten.

Getriebegehäuse und Verbindungsstange

Ausbau

WARNUNG





Lesen Sie die Warnhinweise "Gefahr durch Materialeinspritzung" auf Seite 3 sowie "Verbrennungsgefahr" auf Seite 4.

- 1. Druck entlasten, Seite 6.
- 2. ABB. 2. Die Schrauben (32) und die vordere Abdeckung (52) entfernen.
- Pumpe ausbauen. Siehe Abschnitt Ausbau der Unterpumpe auf Seite 14.
- 4. Vier Schrauben (34) vom Getriebegehäuse (43) entfernen.

VORSICHT

Die Sicherungsscheiben können am Fett im Antriebsgehäuse kleben. Achten Sie darauf, dass diese Teile nicht verloren gehen oder verrutschen.

- An der Verbindungsstange (29) ziehen und mit einem Plastikhammer leicht auf das untere Ende des Lagergehäuses (43) klopfen, um es vom Ritzelgehäuse (44) zu lösen. Getriebegehäuse und Verbindungsstangensatz vom Ritzelgehäuse abziehen.
- Die Kurbel (47) und die Verbindungsstange (29) auf starken Verschleiß untersuchen und Teile nach Bedarf auswechseln.


Installation

- Innenseite des Bronzelagers (C) im Getriebegehäuse (43) gleichmäßig mit hochwertigem Motoröl einölen. Das obere Rollenlager (E) und das untere Lager (D) innerhalb der Verbindungsstange (29) dick mit Lagerfett bestreichen.
- Die Verbindungsstange (29) am Getriebegehäuse (43) befestigen. Die Verbindungsstange in die unterste Position drehen.
- Auf den Unterlegscheiben 46, 49 und 48 Schmierfett auftragen. Die Scheiben in der in ABB. 3 gezeigten Reihenfolge anbringen.
- Die Zahnräder mit 0,26 Pint Schmierfett 110293 (im Lieferumfang des Getriebegehäuses enthalten) schmieren. Das Fett gleichmäßig um die Räder herum auftragen.
- Die Passflächen des Getriebegehäuses und des Antriebsgehäuses reinigen.
- Die Verbindungsstange mit der Kurbel (47) ausrichten und vorsichtig die Passstifte im Getriebegehäuse (43) mit den Löchern im Ritzelgehäuse (44) ausrichten. Das Getriebegehäuse auf das Ritzelgehäuse drücken oder mit einem Plastikhammer hinaufklopfen.

VORSICHT


NICHT die Antriebsgehäuseschrauben (34) zum Ausrichten oder Setzen des Lagergehäuses am Antriebsgehäuse verwenden. Diese Teile müssen mit den Passstiften ausgerichtet werden, um vorzeitigen Verschleiß der Lager zu verhindern.

- 7. Die Schrauben (34) am Getriebegehäuse installieren. Gleichmäßig mit dem in Hinweis 3 in Abb. 1 angegebenen Wert anziehen.
- 8. Pumpe installieren. Siehe Installation der Unterpumpe auf Seite 14.
- 9. Die vordere Abdeckung (52) mit zwei Schrauben (32) anbringen.



- △ Ölen
- A Mit Lagerfett 110293 vollstopfen
- Mit 14 16,9 Nm festziehen

ABB. 2



Авв. 3

Getriebesatz/Kupplungsscheibe/Klammer

Getriebesatz/Kupplungsscheibe ausbauen

Getriebesatz

Wenn der Getriebesatz (44) noch nicht vom Kupplungsgehäuse (45) abgenommen wurde, sind die Schritte 1 bis 3 auszuführen. Andernfalls bei Schritt 4 beginnen.



Lesen Sie die Warnhinweise "Gefahr durch Materialeinspritzung" auf Seite 3 sowie "Verbrennungsgefahr" auf Seite 4.

- 1. Druck entlasten, Seite 6.
- 2. Getriebegehäuse entfernen; Seite 8.
- 3. ABB. 11. Die (+) und (–) Kupplungsstecker vom Kabelbaum unter dem Spritzgerät-Fahrgestell lösen.
- 4. ABB. 4. Die vier Schrauben (18) und den Getriebesatz (44) entfernen.




ABB. 4

- ABB. 5. Den Getriebesatz (44) mit der Kupplungsplatte nach oben auf die Werkbank legen.
- 6. Die vier Schrauben (42) und Federringe (35) entfernen. Zwei Schrauben in die Gewindelöcher (E) in der Kupplungsplatte eindrehen. Schrauben so weit abwechselnd eindrehen, bis die Kupplungsplatte herauskommt.




ABB. 5

- 7. ABB. 6. Den Haltering (44d) entfernen.
- 8. Den Getriebesatz umdrehen und die Ritzelwelle (44c) mit einem Plastikhammer herausklopfen.





ABB. 6

Kupplungsscheibe

- ABB. 7. Einen Schlagschrauber oder Keil zwischen die Kupplungsscheibe (39) und das Kupplungsgehäuse einführen, um die Motorwelle während des Ausbaus zu halten.
- 10. Die vier Schrauben (36) und Federringe (35) entfernen.
- 11. Die Kupplungsscheibe (39) entfernen.



Авв. 7

Installation

Kupplungsscheibe

- ABB. 8. Zwei Stapel zu zwei Cent auf eine glatte Oberfläche der Werkbank legen.
- 2. Die Kupplungsscheibe (39) auf zwei Cent-Stapel legen.
- 3. Die Nabenmitte nach unten auf die Werkbank drücken.




ABB. 8

- Die Kupplungsscheibe (39) auf die Motorantriebswelle setzen.
- Vier Schrauben (36) und Federringe (35) einsetzen und mit 14 Nm festziehen.

Getriebesatz

- 6. ABB. 6. Den O-Ring (44e) anbringen.
- 7. Die Ritzelwelle (44c) mit einem Plastikhammer hineinklopfen.
- 8. Den Haltering (44d) so einbauen, dass die abgeschrägte Seite nach oben weist.
- ABB. 5. Den Getriebesatz mit der Kupplungsplatte nach oben auf die Werkbank legen.
- Loctite auf die Schrauben auftragen. Vier Schrauben (42) und Federringe (35) installieren. Die Schrauben abwechselnd mit 14 Nm festziehen, bis die Kupplungsplatte sicher befestigt ist. Zur Befestigung der Kupplungsplatte Gewindelöcher verwenden.
- ABB. 4. Den Getriebesatz (44) mit vier Schrauben (18) installieren.
- Die (+) und (-) Kupplungsstecker am Kabelbaum anschließen.

Ausbau der Klammer

1. Ausbau des Motors durchführen.



Benzin kann ausfließen und einen Brand oder eine Explosion verursachen, wenn der Motor zur Seite geneigt wird.

- Benzin laut Honda-Betriebsanleitung aus dem Motor ablassen.
- ABB. 9. Motor so zur Seite legen, dass sich der Tank unten und der Luftreiniger oben befindet.
- ABB. 10. Die zwei Schrauben (36) an der Klammer (38) lösen.
- 5. Einen Schraubenzieher in den Schlitz in der Klammer (38) drücken und die Klammer entfernen.




ABB. 9

1 Vorderfläche des Kupplungsgehäuses

2 39,37±0,25 mm

⚠ Mit 14 ±1,1 Nm festziehen

A Schräge auf dieser Seite




ABB. 10

Einbau der Klammer

- 1. ABB. 10. Motorwellenkeil (37) einbauen
- Die Klammer (38) auf die Motorwelle (A) klopfen. Den unter Hinweis 2 angegebenen Abstand einhalten. Die abgeschrägte Seite muss zum Motor gerichtet sein.
- Abstand überprüfen: Einen steifen, geraden Stahlblock (B) über die Vorderfläche des Kupplungsgehäuses (45) legen. Mit einem genauen Messgerät den Abstand zwischen dem Block und der Vorderfläche der Klammer messen. Die Klammer nach Bedarf einstellen. Die beiden Schrauben (36) mit einem Drehmoment von 14 ±1,1 Nm festziehen.

Kupplungsgehäuse

Ausbau

- Die Klammer ausbauen. Siehe Ausbau der Klammer, Seite 13.
- ABB. 11. Die vier Schrauben (51) und Federringe (50), mit denen das Kupplungsgehäuse (45) am Motor befestigt ist, entfernen.
- Die Schraube (145) von der Unterseite der Montageplatte abnehmen.
- 4. Das Kupplungsgehäuse (45) abziehen.

Installation

- 1. ABB. 11. Das Kupplungsgehäuse (45) aufdrücken.
- Die vier Kopfschrauben (51) und Federringe (56) installieren und das Kupplungsgehäuse (45) am Motor befestigen. Mit 22,6 Nm festziehen.
- 3. Die Schraube (145) von der Unterseite der Montageplatte her einbauen. Mit 35,2 Nm anziehen.




ABB. 11

Motor

Ausbau

HINWEIS: Sämtliche Servicearbeiten am Motor müssen von einem autorisierten HONDA-Händler durchgeführt werden.

- Getriebesatz/Kupplungsscheibe/Klammer und Kupplungsgehäuse gemäß den Anweisungen auf den Seiten 9, 10 und 11 ausbauen.
- 2. ABB. 12. Alle notwendigen Kabel abziehen.
- 3. ABB. 13. Die zwei Sicherungsmuttern (111) und Schrauben (110) aus dem Motorsockel entfernen.
- 4. Den Motor vorsichtig anheben und auf die Werkbank legen.




ABB. 12




ABB. 13

Installation

- Den Motor vorsichtig anheben und auf das Fahrgestell geben.
- ABB. 13. Zwei Schrauben (110) in den Motorsockel eindrehen und mit Sicherungsmuttern (111) sichern. Mit 27,12 Nm festziehen.
- 3. ABB. 12. Alle erforderlichen Kabel anschließen.
- Getriebesatz/Kupplungsscheibe/Klammer und Kupplungsgehäuse gemäß den Anweisungen auf den Seiten 9, 10 und 11 installieren.
- 5. Den Motor auf 3300 U/Min. stellen.

Druckregler

Ein-/Aus-Schalter

Ausbau




Lesen Sie die Warnhinweise "Gefahr durch Materialeinspritzung" auf Seite 3 sowie "Verbrennungsgefahr" auf Seite 4.

- 1. Druck entlasten, Seite 6.
- 2. ABB. 14. Zwei Schrauben (108) entfernen und die Abdeckung (62a) öffnen.
- 3. EIN-/AUS-Schalterstecker von der Leiterplatte abziehen.
- Zwei Haltestifte auf jeder Seite des Ein-/Ausschalters (62d) hineindrücken und den Schalter von der Abdeckung abnehmen.

Installation

- Neuen EIN-/AUS-Schalter (62d) so installieren, dass die Nasen des Schalters an der Innenseite der Abdeckung einrasten.
- EIN-/AUS-Schalterstecker (B) an der Leiterplatte anschließen.
- 3. Die Abdeckung (62a) schließen und mit zwei Schrauben (108) sichern.



Авв. 14

Steuerkarte

Ausbau



Lesen Sie die Warnhinweise "Gefahr durch Materialeinspritzung" auf Seite 3 sowie "Verbrennungsgefahr" auf Seite 4.

- 1. Druck entlasten, Seite 6.
- ABB. 14. Zwei Schrauben (108) entfernen und die Abdeckung (62a) öffnen.
- 3. Motor- und Erdungsleiter vom Kabelbaum (66) lösen.
- 4. An der Steuerkarte (62e) lösen:
 - Kabel vom Potentiometer (62b)
 - Kabel vom Druckwandler (155)

- Kabel vom EIN-/AUS-Schalter (62d)
- Kupplungsleiter
- Fünf Schrauben (62f) und die Steuerkarte (62e) entfernen.

Installation

- ABB. 14. Die Steuerkarte (62e) mit vier Schrauben (62f) anbringen.
- 2. An der Steuerkarte (62e) anschließen:
 - Kupplungsleiter
 - Kabel vom EIN-/AUS-Schalter (62d)
 - Kabel vom Druckwandler (155)
 - Kabel vom Potentiometer (62b)
 Motor- und Erdungsleiter anschließen.
- Die Abdeckung (62a) schließen und mit zwei Schrauben (108) sichern.

Drucksensor

Ausbau



Lesen Sie die Warnhinweise "Gefahr durch Materialeinspritzung" auf Seite 3 sowie "Verbrennungsgefahr" auf Seite 4.

- 1. Druck entlasten. Seite 6.
- ABB. 14. Zwei Schrauben (108) entfernen und die Abdeckung (62a) öffnen.
- Kabel des Drucksensors (155) von der Steuerkarte (62e) abziehen.
- Stecker des Drucksensors durch die Zugentlastungsbuchse (151) ziehen.
- Drucksensor und O-Ring (99) vom Filtergehäuse (67) abnehmen.

Installation

- ABB. 14. O-Ring (99) und Drucksensor (155) im Filtergehäuse (67) anbringen. Mit 35 - 45 ft-lb festziehen.
- Sensorstecker und Zugentlastungsbuchse im Steuergehäuse anbringen.
- 3. Das Kabel (E) an der Steuerkarte (62e) anschließen.
- 4. Die Abdeckung (62a) schließen und mit zwei Schrauben (108) sichern.

Druckeinstellpotentiometer

Ausbau



Lesen Sie die Warnhinweise "Gefahr durch Materialeinspritzung" auf Seite 3 sowie "Verbrennungsgefahr" auf Seite 4.

- 1. Druck entlasten, Seite 6.
- Abb. 13. Zwei Schrauben (108) entfernen und die Abdeckung (62a) öffnen.
- Kabel des Potentiometers (62b) von der Steuerkarte (62e) abziehen.
- Die Einstellschrauben am Potentiometerknopf (62c) lösen und den Knopf, die Wellenmutter, den Federring und das

Potentiometer (62b) entfernen.

5. Den Distanzring (62g) vom Potentiometer abnehmen.

Installation

- 1. Den Distanzring (62g) am Potentiometer (62b) anbringen.
- ABB. 14. Potentiometer, Wellenmutter, Federring und Potentiometerknopf (62c) installieren.
 - Die Potentiometerwelle bis zum Innenanschlag im Uhrzeigersinn drehen. Den Potentiometerknopf (62c) so zusammenbauen, dass der Stift den Deckel (62a) berührt.
 - Nach der Einstellung von Schritt a. beide Einstellschrauben im Knopf um 1/4 bis 3/8 Drehung nach dem Kontakt mit der Welle drehen.
- Das Potentiometerkabel (62b) an der Steuerkarte (62e) anschließen.
- Die Abdeckung (62a) schließen und mit zwei Schrauben (108) sichern.

Unterpumpe

Ausbau

Pumpe spülen.



Lesen Sie die Warnhinweise "Gefahr durch Materialeinspritzung" auf Seite 3 sowie "Verbrennungsgefahr" auf Seite 4.

- 2. Druck entlasten, Seite 6.
- ABB. 16. Die Pumpe so anhalten, dass sich die Kolbenstange (201) am unteren Umschaltpunkt befindet.
- 4. ABB. 15. Zwei Schrauben (32) lösen und die Kolbenstangenabdeckung (107) abnehmen.




ABB. 15

5. ABB. 16. Schlauch (118) und Ansaugschlauch (57) abnehmen. Schraubendreher verwenden; Haltefeder nach oben drücken; Stift (31) herausdrücken.




ABB. 16

 ABB. 17. Zum Lösen der Gegenmutter fest mit einem Hammer auf die Mutter schlagen. Die Pumpe losschrauben.




ABB. 17

Reparatur

Anleitungen zur Pumpenreparatur: siehe Betriebsanleitung 309250.

Installation



WARNUNG



Wenn sich der Stift löst, könnten Teile abbrechen und durch die Luft geschleudert werden. Dies könnte schwere Verletzungen oder Sachbeschädigungen zur Folge haben. Sicherstellen, dass der Stift richtig eingebaut wurde.

VORSICHT

Sollte sich die Sicherungsmutter der Pumpe während des Betriebs lösen, so wird das Gewinde des Lagergehäuses und des Antriebsstrangs beschädigt. Sicherungsmutter daher unbedingt mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.

 ABB. 18. Die Kolbenstange um die gezeigte Distanz herausziehen. Die Pumpe hereinschrauben, bis die Löcher in der Verbindungsstange und der Kolbenstange aufeinander ausgerichtet sind.






ABB. 18

- ABB. 12. Den Stift (31) in das Loch drücken. Die Halteringfeder ganz um die Verbindungsstange herum in die Nut drücken.
- ABB. 19. Die Gegenmutter auf die Pumpe herunterdrehen, bis sie aufliegt. Die Pumpe nach oben in das Getriebegehäuse schrauben, bis das obere Pumpengewinde mit der Getriebegehäuseseite bündig ist (ABB. 20). Pumpe und Gegenmutter zurückdrehen, um den Pumpenauslass seitlich auszurichten. Die Gegenmutter mit der Hand anziehen. Dann mit einem 20 oz. (maximal) Hammer 1/8 bis 1/4 Umdrehung weiter klopfen, bis ca. 102 Nm erreicht sind. Schlauch (118) und Ansaugschlauch (57) anschließen.






Getriebegehäuseseite

Авв. 20

Авв. 19

4. ABB. 20. Packungsmutter mit Graco TSL-Flüssigkeit füllen, bis die Flüssigkeit oben auf die Dichtung fließt. Kolbenstangenabdeckung (107) anbringen.

TeileTeilezeichnung - LineLazer 3400 Linienmarkiergerät



Teileliste - LineLazer 3400 Linienmarkiergerät


				Ref.			
				No.	Part No.	Description	Qty.
Ref.				86	119569	BUSHING, strain relief	1
No.	Part No.	Description	Qty.	89		HOLDER, bucket	2
1	287630	FRAME, LL	1	90	100057	SCREW, cap, hex hd	1
2	119542	WHEEL, small	1	91	113665	SCREW, cap, hex hd	1
3	119543	WHEEL, large	2	93	119554	NUT, lock, nylon, thin pattern	4
4	15F127	FORK, painted	1	94	248912	BAR, handle, LL	1
5		BEARING, flanged	2	97		SCREW, cap, flnghd	2
6		PIN, fork	1	108		SCREW, 8-32 hex washer head	2 2 2 2
7		DISK, adjuster	1	110		SCREW, flange, hex	2
8		PIN, lever	1	111		NUT, lock	
9		NUT, lock	7	112		WASHER, flat, extra thick	1
10		SPRING, compression	1	114		SCREW, cap, flng hd	2
11		KNOB, pronged	1	115		NUT, lock, insert, nylock, 5/16 in.	3
14		LEVER, caster, includes 26	1	129	101550		2 1
15		ENGINE, gasoline, 4,0 hp	1	130		GASKET, pail	1
16		FLUID, TSL, 8 oz		131		CAP, leg	2 2
18	249080	HOSE, coupled, 1/4 in. x 50 ft, nicke	l 1	132		WASHER	
19		KIT, pail cover		137		CONDUCTOR, ground	1
		Model 248861	1	143		LABEL, identification	1
		Model 249007	1		16N451	LABEL, BRAND, HANDLE	1
53		LEVER, actuator	2			(model 24M609)	
54		PAIL, plastic	1			LABEL, warning	1
55		GRIP, handle	2	147		SCREW, thread forming, hex hd	1
60		ROD, brake	1	148		WIRE, ground assembly w/ clamp	1
64		WASHER, belleville	4			LABEL, GMAX warning fire & skin	1
65		SPACER, wheel	2			LABEL, GMAX warning skin inject	1
66		HARNESS, wiring, control	1	151	114421	•	1
74	241445		1	153		GASKET, polypropylene (Wagner)	1
81		SPACER, ball, guide	1	184	119771	STRAP, cover	1
82		BRACKET, mounting	1				
83		BEARING	1	▲ Zu	sätzliche	Gefahren- und Warnschilder, Aufkle	ber
84		SCREW, cap, hex hd	1	un	d Karten	sind kostenlos erhältlich.	
85	114808	CAP, vinyl	1				

Teilezeichnung und Teileliste - Ritzelgehäuse

Pos. 44: Ritzelgehäuse


No.	Part No.	Description	Qty
44	287376	PINION HOUSING	1
44a	287482	KIT, repair, coil	1
44b	105489	PIN	2
44c*	287485	PINION SHAFT	1
44d*	113094	RETAINING RING, large	1

^{*} Können separat bestellt werden



Notizen		

Teilezeichnung - LineLazer 3400 Linienmarkiergerät




Teileliste - LineLazer 3400 Linienmarkiergerät

D - (Ret			
Ref	Dout No.	Description	Ot.,	No.	Part No.	Description	Qty
No.		Description	Qty	50	100214	WASHER, lock	4
27		PUMP, displacement, st	1	51	108842	SCREW, cap, hex hd	4
28		SPRING, retaining	1	52	287487	COVER, front, painted, includes 32	1
29		ROD, connecting	1	56	246385	STRAINER, 7/8-14 unf	1
30	195150	NUT, jam, pump	1	57	287683	HOSE, suction, includes 33, 56,	1
31		PIN, straight	1			130, 136	
32	117501	SCREW, mach, hex washer head	4	68	114958	STRAP, tie	5
33†	115099	WASHER	1	75	249232	HOSE, cpld, 1/4 in. X 3 ft	1
34		SCREW, mach, hex washer hd	8	107	15B589		1
35*		WASHER, lock, spring (hi-collar)	10 6	118	249149	HOSE, coupled, 1/4 X 22,25 in.	1
36*	108803	SCREW, hex, socket head	0	135	241920	DEFLECTOR, threaded	1
37	183401	KEY, parallel	1	136†	117559	O-RING	2
38 39*	193680	COLLAR, shaft	1	139	196180	BUSHING	1
40*		ARMATURE, clutch, 4 in. HUB, armature	1	140		·	1
40 41*		ROTOR, clutch, 4 in.	1	141	196181	FITTING, nipple	2
42*	101682	SCREW, cap, sch	4	142		,	1
43	287483	HOUSING, drive, 3400, includes	1			LABEL, PUMP, (Model 24M609)	1
40	207 400	32, 34	•	145	112395	SCREW, cap, flnghd	1
44	287376	HOUSING, pinion, 3400	1	146	290228	LABEL, caution	1
45		HOUSING, clutch, machine, 3400	1				_
46		WASHER, thrust	i			Gefahren- und Warnschilder, Aufklel	oer
47	287484	CRANK, GMAX 3000, includes 46,	1			sind kostenlos erhältlich	
		48, 49	•	* Im	Kupplung	gsaustauschsatz 241109 enthalten	
48	180131	BEARING, thrust	1	† Im	Ansaugs	chlauch-Satz 249356 enthalten	
49		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i				
. •			•				

Pistolenarmteile

20f

102040 NUT, lock




Lin	eLaze	r IV 3400		Ref	Part	Description	Qty
Lin	ionma	rkiorgoröt		21	243161	GUARD, RAC 5	1
	HIIIII	ırkiergerät		23	287566	KIT, clamp	1
Dof	Dout	Description	O+1.	24	15F212	ARM, holder, gun	1
Ref	Part	Description	Qty	25	15F213	BRACKET, cable	1
17	248157	GUN, Flex, basic	1	59	15E992	CABLE, gun	1
20	287570	HOLDER, gun	1	70		SCREW, mach, trusshd, cross recess	. 1
20a	287569	HOLDER, gun	1	72		BRACKET, support gun	1
20b	15F214	LEVER, actuator	1	73		SCREW, cap, socket, flthd	2
20c	15F209	STUD, pull trigger	1	77		GUIDE, cable	1
20d	15F210	STUD, pivot	1	156		TIP, spray, striping	i
20e		STUD, cable	1	100	LL3013	in, opiay, oniping	'
	100010						

311091J 26


Druckregler/Filtereinheit

LineLazer IV 3400 Linienmarkiergerät



Druckregler/Filtereinheit

LineL	azer IV 3	400 Linienmarkiergerät		Ref	Part	Description	Qty
				100*	15C972	PIN, grooved	1
Ref	Part	Description	Qty	101*	224807	BASE, valve	1
13	15E748	BRACKET, manifold	1	102*	239914	VALVE, drain	1
62		CONTROL, assy		103*	117285	O-RING	1
62a	15E991	COVER, control box	1	104*	244067	FILTER, fluid	1
62b	241443	POTENTIOMETER	1	105*	15C766	TUBE, diffusion	1
62c	116167	KNOB, potentiometer	1	106	196177	ADAPTER, nipple	2
62d	116752	SWITCH, rocker	1	141	196181	FITTING, nipple	1
62e	287486	BOARD, control, 3400	1	152*		PIPE, plug, sst	1
62f	113045	SCREW, sems, mach, phillips, truss	4	155*		HARNESS, transducer, line striper	1
62g	198650	SPACER, shaft	1	181		NIPPLE, 3/8 x 3/8 in.	1
62h	15F540	LABEL, instructions	1	182		· ·	1
63*	287285	CAP, manifold(includes 103,105)	1	183	241339	KIT, gauge, 3/8 in., includes 181, 182	1
67*	15H561	MANIFOLD, filter	1				
87	111801	SCREW, cap, hex hd	4	* Im F	ilterrepara	atursatz 287685 enthalten	
98*	15C780	HANDLE	1				
99*	111457	O-RING	1				



Technische Daten

Honda-Motor GX120	
ANSI-Nennleistung bei 3600 U/Min.	4,0 HP
	(2,9 kW)
Zulässiger Betriebsüberdruck	3300 psi
	(227 bar, 22,7 MPa)
Geräuschpegel	
Schallpegel	100 dBa
	gemäß ISO 3744
Lärmdruckpegel	86 dBA
	Gemessen in einer Entfernung von 1 m
Max. Förderleistung	2,84 l/Min.
Maximale Düsengröße	1 Pistole mit 0,027"-Düse
Einlass-Farbfilter	Maschenweite 12 (893 Mikron)
	Edelstahlfilter, wiederverwendbar
Auslass-Farbfilter	Maschenweite 60 (250 Mikron)
	Edelstahlfilter, wiederverwendbar
Einlassgröße der Pumpe	11/4-12 unf-2b
Größe der Materialauslassöffnung	1/4" NPSM vom Materialfilter
Benetzte Teile	PTFE, Nylon, Polyurethan, UHMW Polyethylen, FKM,
	acetal, Leder, Aluminium, Hartmetall, nickelplattierter
	Stahl, Edelstahl, verchromter Stahl

Abmessungen

Spritzgerät	Gewicht lb (kg)	Höhe in Zoll (cm)	Breite in Zoll (cm)	Länge in Zoll (cm)
248861	150 (68)	40,5 (103)	32 (81)	61,5 (156)
249007	150 (68)	40,5 (103)	32 (81)	61,5 (156)

Graco Standardgarantie

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs wil be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

FÜR GRACO-KUNDEN IN DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH/SCHWEIZ

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Die Parteien bestätigen hiermit die festgelegte Vereinbarung, daß das vorliegende Dokument sowie alle anderen Dokumente, Mitteilungen und Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang damit erstellt, verteilt oder eingeleitet werden, oder sich direkt oder indirekt darauf beziehen, in englischer Sprache verfaßt sein sollen.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the Graco Contractor Equipment Warranty Program.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung. This manual contains German. MM 311019

Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2005, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.