

GrindLazer™

3A0365E
HR

- Namijenjen mrvljenju ravnih i vodoravnih betonskih ili asfaltnih površina -
- Za uklanjanje materijala s betonskih i asfaltnih površina -
- Koristi se na otvorenom, a mogu ga koristiti samo osposobljene osobe -

Model 571002 - rezanje prema naprijed

GrindLazer 270 (270 cc/9 ks)

Model 571003 - rezanje prema naprijed

GrindLazer 390 (390 cc/13 ks)

Model 571004 - Rezanje prema natrag (mora se koristiti s LineDriverom™)

GrindLazer 480 (480 cc/16 ks)


Model 571260 - Rezanje prema natrag (mora se koristiti s LineDriverom™)

GrindLazer 630 (627 cc/21 ks)




VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Pročitajte sva upozorenja i upute u ovom priručniku. Spremite ove upute.



GrindLazer 270 i 390



GrindLazer 630

Povezani priručnici:

Rukovanje - 3A0101
Dijelovi - 3A0103

(Bubnjevi, rezne ploče i LineDriver™ prodaju se zasebno)



Sadržaj

Sadržaj	2	Preporuke za slaganje reznih ploča	17
Upozorenja	3	Rezne ploče mlatila za grubo rezanje od 15 cm (dvostruki razmak)	
Raspoznavanje dijelova	5	276 držača razmaka/60 reznih ploča	17
Zamjena bubnja	6	Rezne ploče mlatila za grubo rezanje od 20 cm (dvostruki razmak)	
Zamjena rezne ploče	7	234 držača razmaka/84 rezne ploče	18
Zamjena remena	9	Rezne ploče mlatila za grubo rezanje od 25 cm (dvostruki razmak)	
Zamjena spojke	11	210 držača razmaka/102 rezne ploče	19
Zamjena kolutura	12	Rezne ploče mlatila za obično rezanje od 15 cm (jednostruki razmak)	
Zamjena četke	13	234 držača razmaka/84 rezne ploče	20
Zamjena sklopa pogonskog ležaja	14	Rezne ploče mlatila za obično rezanje od 20 cm (jednostruki razmak)	
Uklanjanje nosivog sklopa za vrata	14	186 držača razmaka/114 reznih ploča	21
Ugradnja nosivog sklopa za vrata	14	Rezne ploče mlatila za obično rezanje od 25 cm (jednostruki razmak)	
Uklanjanje sklopa pogonskog ležaja	15	150 držača razmaka/138 reznih ploča	22
Ugradnja sklopa pogonskog ležaja	16	Rezne ploče mlatila za fino rezanje od 15 cm	
Ugradnja koluta	16	198 držača razmaka/108 reznih ploča	23
		Rezne ploče mlatila za fino rezanje od 20 cm	
		138 držača razmaka/144 rezne ploče	24
		Rezne ploče mlatila za fino rezanje od 25 cm	
		90 držača razmaka/174 rezne ploče	25
		Karbidna glodala za rezanje od 15 cm	
		204 držača razmaka/30 reznih ploča	26
		Karbidna glodala za rezanje od 20 cm	
		132 držača razmaka/42 rezne ploče	27
		Karbidna glodala za rezanje od 25 cm	
		66 držača razmaka/54 rezne ploče	28
		Karbidna glodala za rezanje od 15 cm	
		258 držača razmaka/84 rezne ploče	29
		Karbidna glodala za rezanje od 20 cm	
		210 držača razmaka/108 rezne ploče	30
		Karbidna glodala za rezanje od 25 cm	
		162 držača razmaka/138 rezne ploče	31
		Karbidna glodala za rezanje od 15 cm	
		222 podmetači /126 rezne ploče	32
		Karbidna glodala za rezanje od 20cm	
		156 podmetači /174 rezne ploče	33
		Karbidna glodala za rezanje od 25cm	
		114 podmetači /204 rezne ploče	34
		Dijamantne rezne ploče	35
Rješavanje problema		Rješavanje problema	36
Tehnički podaci		Tehnički podaci	37
Bilješke		Bilješke	39
Gracovo standardno jamstvo		Gracovo standardno jamstvo	40

Upozorenja


Ova upozorenja namijenjena su za pripremu, uporabu, uzemljenje, održavanje i popravak ovog uređaja. Znak uskličnika označava opće upozorenje, dok znak za opasnost označava opasnosti vezane za pojedine postupke. Pridržavajte se tih upozorenja. Osim toga, upozorenja za određeni proizvod mogu se pronaći u ovim uputama, gdje god su primjenjiva.

 UPOZORENJE	
	OPASNOST OD PRAŠINE I KRHOTINA <p>Primjena ovog uređaja za rezanje betona i drugih materijala za popločavanje može rezultirati otpuštanjem potencijalno opasne prašine ili kemikalija iz materijala.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namijenjeno samo za profesionalne korisnike upoznate s primjenjivim propisima i zakonima o zaštiti i industrijskoj higijeni. Opremu koristite samo u dobro zračenom prostoru. Nosite odgovarajući respirator testiran i odobren za uvjete rada u prašini.
	OPASNOST OD POGREŠNE UPORABE UREĐAJA <p>Pogrešna uporaba može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ne koristite uređaj kada ste umorni ili pod utjecajem droga ili alkohola. Ne napuštajte radno područje dok je uređaj uključen. Isključite svu opremu kada se ne koristi. Svakodnevno provjeravajte uređaj. Istrošene ili oštećene dijelove odmah popravite ili zamijenite samo originalnim zamjenskim dijelovima proizvođača. Uređaj nemojte mijenjati ili modificirati. Uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen. Za dodatne obavijesti obratite se svom distributeru. Ne dopustite djeci i životinjama približavanje radnom prostoru. Poštujte sve primjenjive sigurnosne propise. Držite siguran razmak od drugih ljudi u radnom području. Izbjegavajte cijevi, pregrade, otvore ili druge predmete koji strše iz radnog područja.
	OPASNOST OD VOZILA U POKRETU <p>Neoprezno i nesmotreno ponašanje uzrokuje nezgode. Pad s vozila, sudaranje s ljudima ili predmetima te sudar s drugim vozilom može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrću.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nemojte nagaziti na papučice za kretanje naprijed/natrag. Skrećite polagano. Nemojte izvoditi skretanja veća od 45°. Kod kretanja nizbrdo može doći do gubitka vuče. Nemojte raditi na padinama većim od 15°. Nemojte prevoziti putnike. Nemojte tegliti vozilo. Koristite samo s opremom za iscrtavanje crta. Koristite odgovarajuće mјere nadzora prometa u svim prometnim područjima. Pogledajte u Priručnik o jedinstvenim napravama za upravljanje prometom (Manual on Uniform Traffic Control Devices - MUTCD), Ministarstva za transport SAD-a (U.S. Department of Transportation), Savezna uprava za autoseste (Federal Highway Administration) ili lokalne propise o autocestama i prijevozu.
	OPASNOST OD POMIČNIH DIJELOVA <p>Pomični dijelovi mogu priklještiti ili otkinuti prste ili druge dijelove tijela.</p> <ul style="list-style-type: none"> Držite se podalje od pomičnih dijelova. Uređaj nemojte koristiti ako su s njega uklonjeni štitnici ili zaštitni poklopci. Prije provjere, pomicanja ili servisiranja uređaja isključite napajanje.
	OPASNOST OD OPEKLINA <p>Površine uređaja koje se zagrijavaju mogu tijekom rada postati jako vruće. Kako biste izbjegli ozbiljne opekline, nemojte dodirivati uređaj dok je vruć. Pričekajte dok se ne ohladi.</p>

 **UPOZORENJE**

 	OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE Zapaljive pare poput para od razrjeđivača i boja u području rada mogu se zapaliti ili eksplodirati. Za sprječavanje izbjijanja vatre i eksplozije: <ul style="list-style-type: none"> • Uredaj koristite samo u dobro zraćenim prostorima. • Nemojte puniti spremnik dok motor radi ili dok je vruć. Isključite motor i pustite ga da se ohladi. Gorivo je zapaljivo i može se zapaliti ili eksplodirati ako se prolije na vruću površinu. • Radno okružje održavajte čistim od krhotina, uključujući razrjeđivač, krpe i benzin. • U području rada držite ispravan uređaj za gašenje požara.
	OPASNOST OD UGLJIČNOG MONOKSIDA Ispušni plinovi sadrže otrovni ugljični monoksid bez boje i mirisa. Udisanje ugljičnog monoksida može prouzročiti smrt. Nemojte raditi u zatvorenom prostoru.
 	OPREMA ZA OSOBNU ZAŠТИTU Prilikom rukovanja, servisiranja ili dok se nalazite u radnom okružju uređaja nosite sredstva za osobnu zaštitu koja pomažu u zaštiti od ozbiljnih ozljeda, uključujući ozljede očiju, udisanja prašine ili kemikalija, opeklina i gubitka sluha. Ova oprema uključuje, ali nije ograničena na: <ul style="list-style-type: none"> • Zaštitne naočale • Zaštitne cipele • Rukavice • Štitnike za uši • Odgovarajući respirator testiran i odobren za uvjete rada u prašini

Raspoznavanje dijelova



	Dio	Opis
A	Ručica prigušnika motora	Za prilagođavanje brzine motora.
B	Sklopka za zaustavljanje motora	Opskrbljuje motor snagom
C	Isključenje u nuždi	Prikopčava se na rukovatelja i gasi motor ako se žica odspoji tijekom rada.
D	Brojčanik za prilagodbu bubnja	Podiže i spušta bubanj za rezanje.
E	Ručica za pokretanje bubnja	Kada je ručica pomaknuta, šipke za rukovanje mogu se stisnuti prema dolje kako bi se podigao bubanj za rezanje i zaustavio u položaju GORE (UP). Kad se bubanj zaustavi u položaju GORE (UP), GrindLazer se može pomicati, a bubanj neće dodirivati površinu.
F	Ručica za zaustavljanje prednjeg kotača	Kako bi se GrindLazer kretao pravocrtno, prednji kotač se najčešće zakoči. Kad je ručica pomaknuta, prednji kotač je otkočen i može se slobodno kretati.
G	Parkirna kočnica stražnjeg kotača	Sprječava pomicanje stražnjeg kotača.
H	Pristupna ploča bubnja	Uklonjiva ploča koja omogućuje pristup za zamjenu bubnja za rezanje.
K	Kotači za kontrolu dubine	Postavlja se dubina reza bubnja
M	Priklučak za vakuum	Otvor za priključivanje vakuma kako bi se smanjila prašina i krhotine tijekom rada.
N	Podizači	Pojačani podizači za podizanje GrindLazera tijekom transporta ili popravka.


Zamjena bubnja



Izbegavajte dodirivanje ili rukovanje bubnjem nakon uporabe sve dok se u potpunosti ne ohladi.					


Uklanjanje

- Uklonite četiri svornjaka i pristupnu ploču bubnja (H).




ti14767b

- Uklonite bubanj s osovine sa 6 vijaka.




ti14765a

- Gurnite zamjenski bubanj na osovinu sa 6 vijaka.




ti14766a

- Spustite brojčanik za prilagodbu bubnja (D) i povucite ručicu za uključenje bubnja (E) tako da je bubanj spušten na tlo.




ti14756a



ti14755a


- Vratite pristupnu ploču bubnja (H) i zategnite četiri svornjaka na 37 - 41 N·m.




ti14764b

Ugradnja

NAPOMENA: Za bubnjeve karbidnog mlatila nije potrebna specifična orijentacija ili smjer. Karbidna glogala i dijamantne rezne ploče mogu se usmjeravati. Potrebno ih je složiti na način da su strelice na glodalima i reznim pločama okrenute u istom smjeru u kojem se okreće bubanj.




Karbidno glodalo




Dijamantna rezna ploča

Modeli **270** i **390** oblikovani su za rezanje "prema naprijed" (bubanj se okreće u istom smjeru u kojem se kreće uređaj). Modeli **480** i **630** oblikovani su za rezanje "prema natrag (prema gore)" (bubanj se okreće u smjeru suprotnom od onog u kojem se kreće uređaj).




Rezanje prema naprijed
(modeli 270/390)




Rezanje prema natrag
(prema gore) modeli 480/630

Zamjena rezne ploče




Uklanjanje (karbidno mlatilo/karbidno glodalo)

1. Uklonite bubanj (vidi **Zamjena bubenja**, str. 6).
2. Otpustite šest svornjaka sa svake strane bubenja (ne uklanjajte svornjake).




ti15065a

3. Rotirajte podloške na svakoj strani bubenja tako da šipke budu izložene.



ti15080a


4. Gurnite šipku prema van i uklonite rezne ploče.



ti15075a

Ugradnja (karbidno mlatilo/karbidno glodalo)


1. Zamijenite rezne ploče i brtve (vidi **Preporuke za slaganje reznih ploča**, str. 17 - 35).



ti15063a


NAPOMENA: Za optimalan rad, rezne ploče moraju biti centrirane na bubenju.

2. Rotirajte ploče na svakoj strani bubenja tako da se šipke prekriju.



ti15079a

3. Zategnite šest svornjaka sa svake strane bubenja na 14 - 20 N·m.




ti15082a

4. Ugradite bubanj (vidi **Zamjena bubenja**, str. 6).


Uklanjanje (dijamantne rezne ploče)

1. Uklonite bubanj (vidi **Zamjena bubenja**, str. 6).
2. Postavite bubanj u škripac.
3. Pomoću ključa otpustite maticu (okrenite u smjeru kazaljke na satu) i uklonite.

NAPOMENA: Ova matica ima navoje ulijevo.




4. Uklonite sve držače razmaka i dijamantne rezne ploče.




Ugradnja (dijamantne rezne ploče)

1. Zamijenite sve držače razmaka i dijamantne rezne ploče slijedom opisanim u nastavku (rezne ploče trebaju se rotirati u naizmjeničnim segmentima prilikom slaganja).




NAPOMENA: Za optimalan rad, rezne ploče moraju biti centrirane na bubenju.

2. OOčistite navoje od prašine i ostataka. Nanesite sredstvo za osiguranje vijaka plavog stupnja / srednje jačine. Upotrijebite ključ za učvršćivanje matice na kraj pogonske osovine (okrećite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu)..




3. Uklonite bubanj iz škripca i ugradite ga (vidi **Zamjena bubenja**, str. 6).

Zamjena remena




Uklanjanje


- Uklonite tri maticice i brtve. Uklonite kućište remena.




- Otpustite protumaticu s obje strane remena.




- Pomoću dva ključa zategnite svornjake za postavljanje postolja motora na svakoj strani baze rezača.



- Zategnite donji svornjak kako bi se spustila ploča kolotura.




- Uklonite istrošeni remen.




Ugradnja


- Ugradnja novog remena.



- Pomoću dva ključa zategnite svornjake za postavljanje postolja motora na svakoj strani baze rezača.




- Zategnite svornjak za prilagodbu remena na zategnutost preporučenu u nastavku.




Preporuke zategnutosti remena:

(remen 3VX375) Modeli serije		270 A	390 A	480 A	
Novi remen	Zategnutost (Lbf)	130 +/- 5	174 +/- 6	204 +/- 7	
	Frekvencija (Hz)	83 +/- 2	96 +/- 2	104 +/- 2	
Istro- šeni remen	Zategnutost (Lbf)	112 +/- 5	150 +/- 6	176 +/- 7	
	Frekvencija (Hz)	77 +/- 2	90 +/- 2	97 +/- 2	
(remen 3VX355) Modeli serije		270 B, C, D	390 B, C, D	480 B, C, D	630 A
Novi remen	Zategnutost (Lbf)	145 +/- 5	193 +/- 7	194 +/- 7	194 +/- 7
	Frekvencija (Hz)	91 +/- 2	105 +/- 2	105 +/- 2	105 +/- 2
Istro- šeni remen	Zategnutost (Lbf)	125 +/- 5	167 +/- 7	167 +/- 7	167 +/- 7
	Frekvencija (Hz)	85 +/- 2	98 +/- 2	98 +/- 2	98 +/- 2


- Zategnite protumaticu s obje strane remena.



- Vratite štitnik remena i zategnite tri maticice i četiri vijka.




Zamjena spojke




Uklanjanje

1. Uklonite štitnik remena i remen (vidi **Zamjena remena**, str. 9).
2. Pomoću električnog odvijača uklonite svornjak spojke.




3. Uklonite istrošenu spojku.




Ugradnja

1. Ugradite spojku.




2. Pomoću električnog odvijača zategnite svornjak spojke.




3. Ugradite remen i štitnik remena (vidi **Zamjena remena**, str. 9).

Zamjena kolutura




Uklanjanje


1. Uklonite bubanj (vidi **Zamjena bubenja**, str. 6).
2. Uklonite štitnik remena i remen (vidi **Zamjena remena**, str. 9).
3. Uklonite tri vijka kolutura remena i brtve.



4. Umetnute tri vijka u rupe za uklanjanje kolutura. Jednakomjerno zategnite vijke i polako uklonite kolutur.




5. Uklonite kolutur.




Ugradnja

6. Ugradite kolutur na osovinu sa 6 vijaka.




7. Umetnute tri vijka kolutura remena i brtve.




8. Vratite štitnik remena i remen (vidi **Zamjena remena**, str. 9).
9. Zamijenite bubanj (vidi **Zamjena bubenja**, str. 6).

Zamjena četke




Uklanjanje

1. Uklonite dva svornjaka za montiranje.




2. Uklonite istrošenu četku.




Ugradnja


1. Umetnite novu četku.



2. Zategnite dva svornjaka za montiranje.




Zamjena sklopa pogonskog ležaja



Uklanjanje nosivog sklopa za vrata


1. Uklonite četiri matice kojima je sklop ležaja pričvršćen na vrata i uklonite vrata.



ti14767b


2. Ugradite poklopac za prašinu na ležaj. Rukom pričvrstite matice i nazubljene opružne podloške na vrata. **NAPOMENA:** NEMOJTE još potpuno pričvrstiti svornjake.

3. Postavite vrata na jedinicu i pomičite ih dok ležaj ne klizne u položaj za pravilno poravnavanje.



ti17815a


4. Sklop ležaja postavite na mjesto zatezanjem četiri matice.
5. Zategnite četiri svornjaka kako biste pričvrstili vrata.



ti17821a

Ugradnja nosivog sklopa za vrata


1. Umetnute novi nosivi sklop za vrata u rupu na vratima. **NAPOMENA:** Brtva osovine mora biti na unutarnjoj strani kaveza.



ti15071b

Uklanjanje sklopa pogonskog ležaja


1. Uklonite vrata s jedinice i uklonite sve bubenjeve za rezanje sa stroja.




2. Uklonite zaštitnik remena i remen (vidi str. 9).

3. Uklonite kolut.


- a. Uklonite tri svornjaka kojima je kolut pričvršćen na čahuru.




- b. Umetnute tri svornjaka u susjedne rupe i ravnomjerno zategnjite kako biste uklonili kolut s čahure.




- c. Uklonite kolut.



- d. Uklonite vijak s čahure.



- e. Uklonite čahuru s pogonske osovine. Ako je čahura vrlo čvrsta, lagano udarite utor na čahuri odvijačem plosnate glave kako biste je otvorili i uklonili s osovine.




BILJEŠKA


NE koristite pretjeranu silu prilikom zatezanja pojedinog svornjaka jer će se slomiti.

Zamjena sklopa pogonskog ležaja

- Uklonite sve četiri matice kojima je pogonski ležaj pričvršćen na rešetku.




- Gurnite sklop osovine iz rupa.




Ugradnja sklopa pogonskog ležaja

- Umetnите novi sklop pogonskog ležaja u kavez.




NAPOMENA: Koristite kraće svornjake za pogonski ležaj.

- Zategnite matice i nazubljene opružne podloške kako biste pričvrstili ležaj sa strane sklopa.




- Provjerite ako je ključ pogonske osovine postavljen kako je prikazano u nastavku.




Ugradnja koluta

- Umetnute čahuru u pogonsku osovinu. Provjerite ako je ključ postavljen na mjesto.




- Postavite brtveni navoj na vijak za namještanje i ugradite vijak za namještanje na čahuru.

- Postavite brtveni navoj na svornjak te postavite nazubljenu opružnu podlošku i držać razmaka na svornjak prema prikazu. Postavite ga na kraj osovine i zategnite ga. Uvjerite se da je nazubljena opružna podloška potpuno pričvršćena.



- Ugradite kolut na čahuru i ravnomjerno zategnite tri svornjaka i nazubljene opružne podloške kako biste povukli kolut na konstrukciju.




- Ponovno postavite remen i štitnik remena (vidi str. 9).

Preporuke za slaganje reznih ploča

Rezne ploče mlatila za grubo rezanje od 15 cm (dvostruki razmak) 276 držača razmaka/60 reznih ploča


UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(C) Karbidna rezna ploča

Rezne ploče mlatila za grubo rezanje od 20 cm (dvostruki razmak) 234 držača razmaka/84 rezne ploče


UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(C) Karbidna rezna ploča

**Rezne ploče mlatila za grubo rezanje od 25 cm (dvostruki razmak)
210 držača razmaka/102 rezne ploče**


UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(C) Karbidna rezna ploča

**Rezne ploče mlatila za obično rezanje od 15 cm (jednostruki razmak)
234 držača razmaka/84 rezne ploče**


UPUTE: Zarotirajte bubanj za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(C) Karbidna rezna ploča

Rezne ploče mlatila za obično rezanje od 20 cm (jednostruki razmak) 186 držača razmaka/114 reznih ploča


UPUTE: Zarotirajte bubenj za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubenj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka



(C) Karbidna rezna ploča

**Rezne ploče mlatila za obično rezanje od 25 cm (jednostruki razmak)
150 držača razmaka/138 reznih ploča**


UPUTE: Zarotirajte bubanj za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(C) Karbidna rezna ploča

Rezne ploče mlatila za fino rezanje od 15 cm 198 držača razmaka/108 reznih ploča


UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(C) Karbidna rezna ploča

Rezne ploče mlatila za fino rezanje od 20 cm 138 držača razmaka/144 rezne ploče


UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(C) Karbidna rezna ploča

Rezne ploče mlatila za fino rezanje od 25 cm 90 držača razmaka/174 rezne ploče


UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnovešen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(C) Karbidna rezna ploča

Karbidna glodala za rezanje od 15 cm 204 držača razmaka/30 reznih ploča


UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezace i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(M) Glodalo

Karbidna glodala za rezanje od 20 cm 132 držača razmaka/42 rezne ploče


UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i diskantere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka



(M) Glodalo

Karbidna glodala za rezanje od 25 cm 66 držača razmaka/54 rezne ploče


UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(M) Glodalo

Karbidna glodala za rezanje od 15 cm 258 držača razmaka/84 rezne ploče

UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(C) Rezne Ploče

Karbida glodala za rezanje od 20 cm 210 držača razmaka/108 rezne ploče

UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka



(C) Rezne Ploče

Karbidna glodala za rezanje od 25 cm 162 držača razmaka/138 rezne ploče

UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(S) Držač razmaka




(C) Rezne Ploče

Karbidna glodala za rezanje od 15 cm 222 podmetači /126 rezne ploče

UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(W) Podmetači



(C) Rezne Ploče

Karbidna glodala za rezanje od 20cm 156 podmetači /174 rezne ploče

UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.



NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnovešen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.




(W) Podmetači



(C) Rezne Ploče


Karbidna glodala za rezanje od 25cm 114 podmetači /204 rezne ploče

UPUTE: Zarotirajte slijed za 180° i ponovite za preostale osovine.




NAPOMENA: Sastavljanje se može razlikovati ovisno o odstupanjima. Posložite rezače i distancere tako da je bubanj ispravno uravnotežen radi sprječavanja prekomjerne vibracije.

(W) Podmetači





(C) Rezne Ploče




Dijamantne rezne ploče

Širina žlijeba	Broj reznih ploča	Broj 1/8 inčnih čeličih držaća razmaka	Broj 1/4 inčnih aluminijskih držaća razmaka
2,5 cm (1 inč)	4	5	36
5 cm (2 inča)	8	9	32
7,5 cm (3 inča)	12	13	28
10 cm (4 inča)	16	17	23
12,5 cm (5 inča)	19	21	21
15 cm (6 inča)	23	24	15
17,5 cm (7 inča)	27	28	11
20 cm (8 inča)	31	32	7
23 cm (9 inča)	35	36	3
25 cm (10 inča)	38	39	2

Za optimalnu izvedbu koristite 1/4 inčne držače razmaka na svakom kraju osovine kako bi se dijamantne rezne ploče centralizirale na bubenju.



Rješavanje problema



Problem	Uzrok	Rješenje
Motor se ne može pokrenuti	Sklopka motora je u položaju OFF (isključeno).	Postavite sklopku motora u položaj ON (uključeno).
	U motoru nema goriva.	Napunite spremnik za gorivo (vidi priručnik za motor).
	Razina ulja je niska.	Pokušajte pokrenuti motor. Ako je potrebno nadolijite ulje (vidi priručnik motora).
	Kabel svjećice je odvojen ili oštećen.	Priklučite ili zamijenite kabel svjećice.
	Motor je hladan.	Koristite prigušnicu motora.
	Ručica za dovod goriva je u položaju OFF (isključeno).	Ručicu za dovod goriva pomaknite u položaj ON (uključeno).
	Ulje curi u komoru za izgaranje.	Uklonite svjećicu. Povucite pokretač 3 do 4 puta. Očistite ili zamijenite svjećicu. Pokrenite motor. Raspršivač držite u uspravnom položaju kako biste izbjegli curenje ulja.
Samo za modele 480/630: Sklopka za gašenje u nuždi je u položaju OFF (isključeno).		Postavite sklopku za gašenje u nuždi u položaj ON (uključeno).
	Modeli 480/630: Nije pričvršćeno na Line-Driver.	Pričvrstite LineDriver na jedinicu.
Motor radi, LineDriver se ne miče ni prema naprijed ni prema natrag	Premalo hidrauličkog ulja	Dolijte sintetičko ulje Mobil 1 (15W-50).
	Prijenos između motora i kotača je uključen	Zatvorite i stegnjite rukom.
Motor radi, LineDriver se sporo pomicće prema naprijed i prema natrag	Premalo hidrauličkog ulja. Parkirna kočnica je postavljena.	Dolijte sintetičko ulje Mobil (15W-050). Otpustite parkirnu kočnicu.
	Prijenos između motora i kotača je uključen	Zatvorite i stegnjite rukom.
Motor se gasi kad rukovatelj napusti LineDriver	Sigurnosna sklopka	Povucite parkirnu kočnicu.
Motor i dalje radi kad rukovatelj napusti LineDriver i parkirna kočnica nije povučena.	Sigurnosna sklopka	Prilagodite i postavite parkirnu kočnicu. Zamijenite sigurnosnu sklopku i/ili priključne žice.
Motor se guši kod skretanja i promjene kretanja naprijed-natrag	Niska razina ulja u motoru	<ol style="list-style-type: none"> Pogledajte u priručnik motora za odgovarajuću vrstu ulja. Održavajte punu razinu ulja kako biste izbjegli neugodna gušenja zbog niske razine ulja koju je otkrio Upozornik za ulje.
Neravan rez	Neravnomjerni pritisak u gumama	Provjerite pritisak u gumama i uvjerite se da u obje iznosi 60 ft-lb.
Ne reže	Rezne ploče su istrošene ili oštećene	Zamijenite rezne ploče.
Motor kratko vrijeme radi, a onda se zaustavlja	Ograničen dotok goriva	Pogledajte priručnik za motor
Uređaj prekomjerno vibrira	Rezne ploče nisu centrirane na bubnju.	Ponovo sastavite bubanj s reznim pločama centriranim na bubnju.
	Ležajevi su istrošeni.	Zamijenite ležajeve.
	Rezne ploče su istrošene ili oštećene.	Zamijenite rezne ploče.
Žlijeb nije jednakomjeran kada se koriste dijamante rezne ploče	Šipka bubnja nije u ravni s kotačićima za prilagodbu bubnja.	Prilagodite kotačice za prilagodbu bubnja tako da su kotačići i šipka u ravni.
Motor zapinje tijekom rezanja	Dubina reza je preduboka.	Podignite bubanj.
	Uređaj se pomicće prebrzo.	Usporite.
Materijal se ne uklanja tijekom rezanja	Rezne ploče su istrošene.	Zamijenite rezne ploče.

Tehnički podaci

GrindLazer 270 (Model 571002)				
Dimenziije				
Visina in/cm:	Nezapakirano	Zapakirano		
Širina in/cm:	46 (116,8)	50,5 (128,3)		
Duljina in/cm:	28 (71,1)	37 (94,0)		
Masa lb/kg:	62 (157,5)	73 (185,4)		
	300 (136)	400 (181)		
Buka (dBa)				
Razina zvuka prema ISO 3744:	107,3			
Tlak zvuka mjerен при 1 metru:	91,6			
Vibracija (m/sec²) prema ISO 3744				
Bez LineDrivera:	7,9			
S LineDriverom:	8,3			
Naznačena snaga (konjska snaga) prema SAE J1349				
8,0 при 3600 o/min				
Maksimalno vrijeme skladištenja	5 u godinama			
Maksimalni vijek trajanja	10 u godinama			
Faktor energetske učinkovitosti	200 tlo metara po litri goriva			
GrindLazer 390 (Model 571003)				
Dimenziije				
Visina in/cm:	Nezapakirano	Zapakirano		
Širina in/cm:	46 (116,8)	50,5 (128,3)		
Duljina in/cm:	28 (71,1)	37 (94,0)		
Masa lb/kg:	62 (157,5)	73 (185,4)		
	310 (141)	410 (186)		
Buka (dBa)				
Razina zvuka prema ISO 3744	109,3			
Tlak zvuka mjerен при 1 metru:	93,6			
Vibracija (m/sec²) prema ISO 3744				
Bez LineDrivera:	7,5			
S LineDriverom:	5,9			
Naznačena snaga (konjska snaga) prema SAE J1349				
11,0 при 3600 o/min				
GrindLazer 480 (Model 571004)				
Dimenziije				
Visina in/cm:	Nezapakirano	Zapakirano		
Širina in/cm:	46 (116,8)	50,5 (128,3)		
Duljina in/cm:	28 (71,1)	37 (94,0)		
Masa lb/kg:	62 (157,5)	73 (185,4)		
	330 (150)	430 (195)		
Buka (dBa)				
Razina zvuka prema ISO 3744	108,6			
Tlak zvuka mjerен при 1 metru:	92,1			
Vibracija (m/sec²) prema ISO 3744				
S LineDriverom:	4,9			
Naznačena snaga (konjska snaga) prema SAE J1349				
16,0 при 3600 o/min				

GrindLazer 630 (Model 571260)		
Dimenzije		
Visina in/cm:	46 (116,8)	50,5 (128,3)
Širina in/cm:	28 (71,1)	37 (94,0)
Duljina in/cm:	62 (157,5)	73 (185,4)
Masa lb/kg:	338 (153)	438 (199)
Buka (dBa)		
Razina zvuka prema ISO 3744	108,6	
Tlak zvuka mjerен pri 1 metru:	92,1	
Vibracija (m/sec ²) prema ISO 3744		
S LineDriverom:	4,9	
Naznačena snaga (konjska snaga) prema SAE J1349		
21,0 pri 3600 o/min		

Bilješke

Gracovo standardno jamstvo

Graco jamči da je sva oprema navedena u ovom dokumentu, a koju proizvodi Graco i koja nosi njegovo ime, bez oštećenja u materijalu i izradi na dan prodaje prvom kupcu za njegovu upotrebu. Uz iznimku bilo kakvog posebnog, proširenog ili ograničenog jamstva koje izdaje Graco, Graco će u razdoblju od dvanaest mjeseci od dana prodaje popraviti ili zamjeniti bilo koji dio opreme za koji Graco ocijeni da je oštećen. Ovo jamstvo valjano je samo ako je oprema montirana, korištena i održavana sukladno pismenim preporukama koje daje tvrtka Graco.

Ovo jamstvo ne obuhvaća, i Graco nije odgovoran za općenitost istrošenost uređaja ili bilo kakav kvar, oštećenje ili istrošenost nastalu uslijed pogrešnog postavljanja, pogrešne primjene, abrazije, korozije, neodgovarajućeg ili neispravnog održavanja, nepažnje, nezgode, neovlaštenog rukovanja ili zamjene s neoriginalnim dijelovima drugih proizvođača. Graco nije odgovoran ni za kvar, oštećenje ili istrošenost nastalu zbog nekompatibilnosti Graco opreme sa strukturama, dodatnim priborom, opremom ili materijalom koji ne isporučuje Graco ili zbog neodgovarajućeg dizajna, proizvodnje, postavljanja, rada ili održavanja struktura, dodatnog pribora, opreme ili materijala koje ne isporučuje Graco.

Na opremi koja se unutar jamstvenog roka predaje kao pokvarena, ovlašteni Graco distributer mora provjeriti naznačeni kvar. Ako se kvar potvrdi, Graco će besplatno popraviti ili zamjeniti sve pokvarene dijelove. Oprema će se vratiti izvornom kupcu s plaćenim prijevozom. Ako se pregledom opreme ne otkrije kvar u materijalu ili izradi, popravak će se izvršiti prema odgovarajućem cjeniku, što može uključivati troškove dijelova, rada i prijevoza.

OVO JE EKSKLUZIVNO JAMSTVO I ZAMJENJUJE SVA DRUGA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE SAMO, JAMSTVO O DOPUŠTENOJ PRODAJI ILI JAMSTVO O ODGOVARANJU ZA POSEBNU NAMJENU.

Gracova jedina obaveza i jedina naknada za kupca u vezi bilo kakvog kršenja jamstva bit će kako je gore navedeno. Kupac je suglasan da neće biti dostupan nikakav drugi lijek (uključujući, ali bez ograničenja na slučajnu ili posljedičnu štetu zbog gubitka profita, prodaje, ozljede osoba ili vlasništva te bilo kakav drugi slučajni ili posljedični gubitak). Bilo kakva reakcija zbog kršenja jamstva mora se poduzeti unutar dvije (2) godine od datuma prodaje.

GRACO NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO I ODBACUJE SVA IMPLICIRANA JAMSTVA DOPUŠTENE PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, VEZANO UZ DODATNI PRIBOR, OPREMU, MATERIJAL ILI KOMPONENTE KOJE GRACO PRODAJE, ALI NE PROIZVODI. Ovi dijelovi koje Graco prodaje, ali ne proizvodi (primjerice elektromotori, prekidači, cijevi i sl.) podložni su jamstvu svojih proizvođača, ako ono postoji. Graco će kupcu pružiti razumno pomoći u bilo kakvom postupku zbog kršenja ovakvih jamstava.

Ni u kom slučaju Graco neće biti odgovoran za neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu prouzročenu ovom opremom koju isporuči Graco, ili opremanjem, radom, ili uporabom bilo kakvih proizvoda ili drugih dobara prije prodanih, bilo zbog kršenja ugovora, kršenja jamstva, nemara Graca ili iz drugih razloga.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

Svi pisani i vizualni podaci sadržani u ovom dokumentu odražavaju zadnje podatke o proizvodu dostupne u trenutku objave.
Graco zadržava pravo izmjene bez prethodne najave.

Prijevod izvornih uputa. This manual contains Croatian. MM 3A0102

Sjedište tvrtke Graco: Minneapolis

Međunarodne podružnice: Belgija, Kina, Japan, Koreja

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autorska prava 2011. godina, Graco Inc. Lokacije svih Gracovih proizvodnih pogona prijavljene su u ISO 9001.

www.graco.com

Revidirano E, veljača 2018