

GrindLazer™

3A0375E
LV

- Paredzēts līdzenu, horizontālu betona vai asfalta virsmu slīpēšanai -
- Materiālu aizvākšanai no betona un asfalta virsmām -
- Tikai profesionālai lietošanai ārvidē -

Modelis 571002 - Uz priekšu vērsts frēzējums

GrindLazer 270 (270 cc / 9 hp)

Modelis 571003 - Uz priekšu vērsts frēzējums

GrindLazer 390 (390 cc / 13 hp)

Modelis 571004 - Reversais augšējais rievojums (Jālieto kopā ar LineDriver™)

GrindLazer 480 (480 cc / 16 hp)


Modelis 571260 - Reversais augšējais rievojums (Jālieto kopā ar LineDriver™)

GrindLazer 630 (627 cc / 21 hp)




SVARĪGAS DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Izlasiet visus šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus
un instrukcijas. Ievērojet šīs instrukcijas.



GrindLazer 270 un 390



GrindLazer 630

Atbilstošās rokasgrāmatas:

Ekspluatācija - 3A0101

Detaļas - 3A0103

(Cilindri, frēzes un LineDriver™ tiek pārdoti atsevišķi)



Satura rādītājs

Satura rādītājs	2
Brīdinājumi	3
Komponentu identifikācija	5
Cilindra nomaiða	6
Frçzes nomaiða	7
Siksnes nomaiða	9
Sajûga nomaiða	11
Trîða nomaiða	12
Sukas nomaiða	13
Piedziòas vârpstas gultòa mezgla maiða	14
Piedziòas vârpstas gultòa mezgla noòemðana	14
Vâka gultòa mezgla uzstâdîðana	14
Piedziòas vârpstas gultòa mezgla noòemðana	15
Piedziòas vârpstas gultòa mezgla uzstâdîðana	16
Ruïia uzstâdîðana	16
Ieteikumi, ko darît, ja ieíeras frçze	17
Rupja frçzçjuma triecientipa frçzes ar 6 collas (15 cm) dziüu griezumu (dubultatstarpe)	276
Paplâksnes/60 frçzes	17
Rupja frçzçjuma triecientipa frçzes ar 8 collas (20 cm) dziüu griezumu (dubultatstarpe)	234
Paplâksnes/84 frçzes	18
Rupja frçzçjuma triecientipa frçzes ar 10 collas (25 cm) dziüu	
griezumu (dubultatstarpe)	210
Paplâksnes/102 frçzes	20
frçzes	19
Vispârçja pielietojuma triecientipa frçzes ar 6 collas (15 cm) dziüu griezumu (parasta atstarpe)	234
Paplâksnes/84 frçzes	20
Vispârçja pielietojuma triecientipa frçzes ar 8 collas (20 cm) dziüu griezumu (parasta atstarpe)	186
Paplâksnes/114 frçzes	21
Vispârçja pielietojuma triecientipa frçzes ar 10 collas (25 cm) dziüu griezumu (parasta atstarpe)	150
Paplâksnes/138 frçzes	22
Smalkâ frçzçjuma triecientipa frçzes ar 6 collas (15 cm) dziüu griezumu	
198 Paplâksnes/108 frçzes	23
Smalkâ frçzçjuma triecientipa frçzes ar 8 collas (20 cm) dziüu griezumu	
138 Paplâksnes/144 frçzes	24
Smalkâ frçzçjuma triecientipa frçzes ar 10 collas (25 cm) dziüu griezumu	
90 Paplâksnes/174 frçzes	25
6 in. (15 cm) Karbîda frçzes	
204 Paplâksnes / 30 frçzes	26
8 collu (20 cm) karbîda frçzes	
132 Paplâksnes / 42 frçzes	27
10 collu (25 cm) karbîda frçzes	
66 Paplâksnes / 54 frçzes	28
6 collu (15 cm) Pilns cut spriguli uzstâdîšana	
258 Paplâksnes / 84 frçzes	29
8 collu (20 cm) Pilns cut spriguli uzstâdîšana	
210 Paplâksnes / 108 frçzes	30
10 collu (25 cm) Pilns cut spriguli uzstâdîšana	
162 Paplâksnes / 138 frçzes	31
6 collu (15 cm) Têrauds griezëjs uzstâdîšana	
222 mazgâtâjs / 126 frçzes	32
8 collu (20 cm) Têrauds griezëjs uzstâdîšana	
156 mazgâtâjs / 174 frçzes	33
10 collu (25 cm) Têrauds griezëjs uzstâdîšana	
114 mazgâtâjs / 204 frçzes	34
Dimanta asmeòi	35
Trauccjumu meklçôana	36
Tehniskie dati	37
Piezîmes	39
Graco standarta garantija	40

Brīdinājumi


Sekojošie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas salikšanu, lietošanu, iezemēšanu, apkopi un remontu. Izsaukuma zīmes simbols ir vispārīgs brīdinājums, bet briesmu simbols attiecas uz specifiskiem procedūras riskiem. Vēlreiz izskatiet šos brīdinājums. Papildus tam, produktam specifiski brīdinājumi atrodami attiecīgajās vietās visā šajā rokasgrāmatā.

 BRĪDINĀJUMS	
	RISKS, KO RADA PUTEKĻI UN BŪVGRUŽI <p>Šīs iekārtas izmantošana betona un citu ceļu seguma materiālu slīpēšanai var radīt potenciāli bīstamu putekļu vai ķīmisko vielu izdalīšanos no apstrādājamajiem materiāliem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atļauts izmantot tikai pieredzējušiem lietotājiem, kas ir iepazinušies ar piemērojamajiem valdības drošības un rūpniecības higiēnas noteikumiem. Izmantojiet iekārtu tikai vietā ar labu ventilāciju. Lietojet pareizi uzliktu un pārbaudītu valdības apstiprinātu respiratoru, kas izvēlēts atbilstoši putekļu radītajiem apstākļiem.
	RISKS, NEPAREIZI IZMANTOJOT IEKĀRTU <p>Nepareiza izmantošana var izraisīt nāvi vai nopietnu savainojumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Neizmantojiet iekārtu, kad esat noguris vai atrodieties narkotiku vai alkohola ietekmē. Neatstājiet darba vietu, kamēr iekārta ir pieslēgta elektriskajai strāvai. Kad aprīkojums netiek izmantots, izslēdziet to. Katra dienu pārbaudiet iekārtu. Nekavējoties salabojiet vai nomainiet nolietojušās vai bojātās daļas tikai ar oriģinālām izgatavotāja rezerves daļām. Neizmainiet vai nemodificējiet iekārtu. Izmantojiet iekārtu tikai tam nolūkam, kam tā paredzēta. Lai saņemtu informāciju, vērsieties pie jūsu izplatītāja. Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba vietā. Saskaņojiet ar visiem spēkā esošajiem darba drošības noteikumiem. Nodrošiniet drošu darbības attālumu no citiem darba vietā esošajiem cilvēkiem. Izvairieties no caurulēm, stabiem, atvērumiem vai citiem priekšmetiem, kas izvirzīti virs darba virsmas.
	RISKS, KO RADA KUSTĪBĀ ESOŠS TRANSPORTA LĪDZEKLIS <p>Bezrūpīga un nevērīga attieksme izraisa negadījumus. Nokrišana no transporta līdzekļa, ietriekšanās cilvēkos vai priekšmetos vai iesprūšana starp citiem transporta līdzekļiem var izraisīt nopietnu traumu vai nāvi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Neuzkāpiet uz pedāļiem braukšanai uz priekšu/atpakaļgaitā. Veiciet pagriezienus lēni. Neveiciet pagriezienus, kas lielāki par 45°. Braucot lejup var rasties vilces trūkums. Neizmantojiet slīpumā, kas lielāks par 15°. Nepārvadājiet pasažierus. Nevelciet tauvā. Izmantojiet tikai ar līniju krāsošanas aprīkojumu. Transporta kustības zonās nodrošiniet atbilstošu satiksmes kontroli. Skatiet ASV transporta departamenta federālo šoseju pārvaldes Vienoto satiksmes regulēšanas ierīču rokasgrāmatu (MUTCD) vai vietējo satiksmes un transporta noteikumus.
	RISKS, KO RADA KUSTĪGĀS DAĻAS <p>Kustīgās daļas var saspiest vai norautēt pirkstus un citas ķermēja daļas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Turieties atstatu no kustīgām daļām. Nedarbiniet aprīkojumu, ja ir noņemti aizsargi vai vāki. Pirms aprīkojuma pārbaudes, pārvietošanas vai apkopes atslēdziet strāvas padevi.
	APDEGUMA RISKS <p>Aprīkojuma virsmas, kurās tiek sakarsētas, darbības laikā var kļūt ļoti karstas. Lai izvairītos no nopietniem apdegumiem, nepieskarieties karstai iekārtai. Pagaidiet līdz iekārta ir pilnīgi atdzisusi.</p>

 **BRĪDINĀJUMS**


 	<p>UZLIESMOŠANAS UN EKSPLOZIJAS RISKS</p> <p>Ugunsnedroši izgarojumi, piemēram, no šķīdinātāja vai krāsas, darba vietā var aizdegties vai uzsprāgt. Lai nepieļautu aizdegšanos vai eksploziju:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izmantojet iekārtu tikai vietā ar labu ventilāciju. • Neuzpildiet degvielas tvertni tad, kad dzinējs darbojas vai ir karsts; izslēdziet dzinēju un ļaujiet tam atdzist. Degviela ir uzliesmojoša viela un tā, izšķakstīta uz karstas virsmas, var aizdegties vai eksplodēt. • Darba vietā nedrīkst būt gruži, šķīdinātāji, lupatas un benzīns. • Darba vietā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam.
	<p>OGLEKĻA OKSĪDA BĪSTAMĪBA</p> <p>Izplūde satur indīgu oglekļa oksīdu, kurš ir bez krāsas un bez smaržas. Oglekļa oksīda ieelpošana var izraisīt nāvi. Nedarbiniņet noslēgtā vietā.</p>
 	<p>PERSONĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI</p> <p>Strādājot, veicot apkopi vai atrodoties iekārtas darbināšanas vietā, jums ir jāvalkā atbilstoši aizsarglīdzekļi, lai tie palīdzētu jūs aizsargāt no nopietnām traumām, tai skaitā acu traumām, putekļu vai toksisku izgarojumu ieelpošanas, apdegumiem un dzirdes zuduma. Šie aizsarglīdzekļi citu starpā ietver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aizsargbrilles • Aizsargapavi • Cimdi • Ausu aizsargi • Pareizi uzlikts un pārbaudīts valdības apstiprināts respirators, kas izvēlēts atbilstoši putekļu radītajiem apstākļiem

Komponentu identifikācija



	Komponents	Apraksts
A	Dzinēja droseles svira	Regulē dzinēja ātrumu.
B	Dzinēja apturēšanas slēdzis	Nodrošina dzinēja jaudu.
C	Avārijas izslēgšanās	Piestiprināms pie operatora un izslēdz dzinēju, ja darbības laikā tiek atvienots strāvas padeves vads.
D	Cilindra regulēšanas ripa	Paceļ un nolaiž frēzēšanas cilindru.
E	Cilindra saslēgšanas svira	Kad svira ir saslēgta, tad iespējams nospiest uz leju rokturus, lai paceltu frēzēšanas cilindru no apstrādājamās virsmas un nostiprinātu UP (paceltā) pozīciju. Kad cilindrs ir nostiprināts UP (paceltā) pozīcijā, GrindLazer ir iespējams pārvietot, cilindram nepieskaroties apstrādājamajai virsmai.
F	Priekšējā riteņa sprostsvira	Priekšējais ritenis parasti tiek bloķēts, lai vadītu GrindLazer taisnā līnijā. Kad svira ir saslēgta, priekšējais ritenis tiek atbloķēts un var brīvi griezties.
G	Aizmugurējā riteņa stāv-bremze	Novērš aizmugurējā riteņa kustību.
H	Cilindra piekļuves panelis	Noņemama plāksne piekļuves nodrošināšanai un frēzēšanas cilindra nomaiņai.
K	Dzīluma kontroles riteņi	Iestata cilindra frēzējuma dzīlumu.
M	Vakuuma ierīces pieslēgvietā	Pieslēgvieta vakuumu ierīces pievienošanai putekļu un būvgružu samazināšanai ekspluatācijas laikā.
N	Pacelšanas punkti	Punkti ar palielinātu izturību, kas tiek izmantoti GrindLazer pacelšanai transportēšanas un remonta laikā.


Cilindra nomaiņa



Pēc lietošanas izvairieties pieskarties cilindram vai darboties ar cilindru, līdz tas ir pilnīgi atdzisīs.


Noņemšana

- Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet cilindra piekļuves paneli (H).




ti14767b

- Noslidiniet cilindru no seškantainās ass.




ti14765a

- Uzsildiniet rezerves cilindru uz seškantainās ass.




ti14766a

- Nolaidiet uz leju cilindra regulēšanas ripu (D) un pievelciet cilindra saslēgšanas sviru (E), lai cilindrs tiek atbalstīts pret zemi.




ti14756a



ti14755a


- Nomainiet cilindra piekļuves paneli (H) un pievelciet četras skrūves līdz 27-30 ft-lb (37-41 N·m).




ti14764b

Pievienošana

PIEZĪME: Karbīda triecentipa frēzes cilindriem nav nepieciešama specifiska ievirze vai novirzīšana. Karbīda frēzem un dimanta asmeniem ir noteikts virziens. Tos jānovieto tā, lai bultījas uz frēzem un asmeniem būtu pavērstas cilindra rotācijas virzienā.




Karbīda frēze




Dimanta asmens

Modeļi **270** un **390** ir izstrādāti „turpvērstā griezuma” slīpēšanai (cilindrs griežas tajā pašā virzienā, kurā tas pārvietojas). **480** un **630** modeļi ir izstrādāti „reversā (augšējā rievojuma” slīpēšanai (cilindrs griežas pretējā virzienā tam, kurā tas pārvietojas).




Uz priekšu vērsts frēzējums
(modeļi 270/390)




Reversais (augšējā rievojuma)
frēzējums 480./630. modeļiem

Frēzes nomainīja




Noņemšana (karbīda triecientipa frēze/karbīda frēze)

1. Noņemiet cilindru (skatiet **Cilindra nomainīja**, 6 lappusē).
2. Atskrūvējet sešas skrūves cilindra sānos (neizņemiet skrūves).




ti15065a

3. Pagrieziet plāksnes cilindra sānos tā, lai būtu redzami stieņi.



ti15080a


4. Izstumiet stieni un izņemiet frēzes.



ti15075a

Uzstādīšana (karbīda triecentipa frēze/karbīda frēze)


1. Nomainiet frēzes un paplāksnes (skatiet **Ieteikumi, ko darīt, ja ieķeras frēze**, 17 - 35 lappuse).



ti15063a


PIEZĪME: Lai nodrošinātu vislabāko veikspēju, frēzem jābūt centrētām uz cilindru.

2. Pagrieziet plāksnes cilindra sānos, lai nosegtu stieņus.



ti15079a

3. Pievelciet sešas skrūves cilindra sānos līdz 125-175 ft-lb (14-20 N·m).




ti15082a

4. Uzstādīet cilindru (skatiet **Cilindra nomainīja**, 6 lappusē).


Noņemšana (dimanta asmeņi)

1. Noņemiet cilindru (skatiet **Cilindra nomaiņa**, 6 lappusē).
2. Ievietojiet cilindru skrūvspīlēs.
3. Izmantojiet tapatslēgu, lai atskrūvētu un noņemtu apājo uzgriezni ar caurumu atslēgai (grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienam).

PIEZĪME: Šim uzgrieznim ir vītnē, kas skrūvējama pa kreisi.




4. Noņemiet visas paplāksnes un dimanta asmeņus.




Uzstādīšana (dimanta asmeņi)

1. Nomainiet visas paplāksnes un dimanta asmeņus tālāk norādītajā secībā un virzienā (ja asmeņi ir iekērušies, tad tie jāgriež dažādos segmentos).




PIEZĪME: Lai nodrošinātu vislabāko veikspēju, asmeņiem jābūt centrētiem uz cilindru.

2. Notīriet no vītnes puteklus un netīrumus. Uzklājiet zilās kategorijas (vidēji stipri) vītņu fiksēšanas līdzekli. Pievelciet uzgriezni līdz piedziņas vārpstas galam, ar tapatslēgu griežot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.




3. Izņemiet cilindru no skrūvspīlēm un uzstādiet to (skatiet **Cilindra nomaiņa**, 6 lappusē).

Siksnas nomaņa




Noņemšana


1. Noņemiet trīs uzgriežņus un paplāksnes. Noņemiet siksna apvalku.




2. Atskrūvējiet pretuzgriezni abās siksna pusēs.




3. Izmantojiet divus uzgriežņus, lai atskrūvētu dzinēja montāžas regulēšanas skrūves skarifikatora pamatnes katrā pusē.



4. Pievelciet apakšējo skrūvi, lai nolaistu zemāk trīša plāksni.




5. Noņemiet nolietoto siksnu.




Pievienošana


- Uzlieciet jaunu siksnu.



- Izmantojiet divus uzgriežņus, lai pievilktu dzinēja montāžas regulēšanas skrūves skarifikatora pamatnes katrā pusē.




- Pievelciet siksna regulēšanas uzmavu atbilstoši tālāk ieteiktajām spriegojuma vērtībām.




Ieteikumi par siksna spriegojumu:

(3VX375 siksna) sērijas modeļi		270 A	390 A	480 A	
Jauna siksna	Spriegojums (mārc./pēda)	130 +/- 5	174 +/- 6	204 +/- 7	
	Frekvence (Hz)	83 +/- 2	96 +/- 2	104 +/- 2	
Lietota siksna	Spriegojums (mārc./pēda)	112 +/- 5	150 +/- 6	176 +/- 7	
	Frekvence (Hz)	77 +/- 2	90 +/- 2	97 +/- 2	
(3VX355 siksna) sērijas modeļi		270 B, C, D	390 B, C, D	480 B, C, D	630 A
Jauna siksna	Spriegojums (mārc./pēda)	145 +/- 5	193 +/- 7	194 +/- 7	194 +/- 7
	Frekvence (Hz)	91 +/- 2	105 +/- 2	105 +/- 2	105 +/- 2
Lietota siksna	Spriegojums (mārc./pēda)	125 +/- 5	167 +/- 7	167 +/- 7	167 +/- 7
	Frekvence (Hz)	85 +/- 2	98 +/- 2	98 +/- 2	98 +/- 2


- Pievelciet pretuzgriezni abās siksna pusēs.



- Nomainiet siksna apvalku un pievelciet trīs uzgriežņus un četras skrūves.




Sajūga nomaiņa




Noņemšana

1. Noņemiet siksnes aizsargu un siksnu (skatiet **Siksnas nomaiņa**, 9 lappusē).
2. Izmantojiet trieciena uzgriežņgriezi, lai izskrūvētu sajūga skrūvi.




3. Noņemiet nolietoto sajūgu.




Pievienošana

1. Uzstādiet sajūgu.




2. Izmantojiet trieciena uzgriežņgriezi, lai pievilktu sajūga skrūvi.




3. Uzstādiet siksnu un siksnes aizsargu (skatiet **Siksnas nomaiņa**, 9 lappusē).

Trīša nomaņa




Noņemšana

1. Noņemiet cilindru (skatiet **Cilindra nomaņa**, 6 lappusē).
2. Noņemiet siksnes aizsargu un siksnu (skatiet **Siksnes nomaņa**, 9 lappusē).
3. Izskrūvējiet trīs siksnes trīša skrūves un paplāksnes.




ti15122a

4. Ievietojiet trīs skrūves trīša noņemšanas caurumos. Vienmērīgi pievelciet skrūves un lēni noņemiet trīsi.



ti15121a


5. Noņemiet trīsi.



ti15126a


Pievienošana

6. Uzstādiet trīsi uz seškantainās ass.



ti15131a


7. Ievietojiet trīs trīša skrūves un paplāksnes.



ti15127a


8. Nomainiet siksnes aizsargu un siksnu (skatiet **Siksnes nomaņa**, 9 lappusē).
9. Nomainiet cilindru (skatiet **Cilindra nomaņa**, 6 lappusē).

Sukas nomaiņa




Noņemšana

- Izskrūvējiet divas montāžas skrūves.




- Noņemiet nolietoto suku.




Pievienošana


- Uzstādiet jauno suku.



- Pievelciet divas montāžas skrūves.




Piedziņas vārpstas gultņa mezgla maiņa



Piedziņas vārpstas gultņa mezgla noņemšana


1. Noskrūvējiet četrus uzgriežņus, kas tur gultņa mezglu pie vāka, un noņemiet vāku.



ti14767b


2. Uzstādīet gultnim putekļu aizsargu. Pievelciet ar roku uzgriežņus un kontruzgriežņus pie vāka.
PIEZĪME: NEPIEVELCIET pašreiz skrūves līdz galam.

3. Uzstādīet vāku uz mezgla un bīdīt vāku pa apli, līdz gultņa mezglis iesēžas savā pozīcijā, lai to pareizi salāgotu.



ti17815a


4. Pievelciet gultņa mezgla četrus uzgriežņus, lai to fiksētu vietā.
5. Pievelciet četras skrūves, lai vāku noturētu vietā.



ti17821a

Vāka gultņa mezgla uzstādīšana



1. Ievietojiet jauno vāka gultņa mezglu caur atveri vākā. **PIEZĪME:** Nodrošiniet, lai vārpstas blīvē būtu korpusa iekšpusē.



ti15071b


Piedziņas vārpstas gultņa mezgla noņemšana

1. Noņemiet vāku no mezgla un no mašīnas jebkādu frēzēšanas cilindru.




2. Noņemiet siksnes aizsargu un siksnu (skatīt 9 lpp.).
3. Noņemiet rulli.


- a. Noņemiet trīs skrūves, kas tur rulli pie ieliktņa.




- b. Ievietojiet trīs skrūves tuvējās atverēs un vienmērīgi pievelciet, lai noņemtu rulli no ieliktņa.




- c. Noņemiet rulli.



- d. Noņemiet fiksējošo skrūvi no ieliktņa.




- e. Noņemiet ieliktni no piedziņas vārpstas. Ja ieliktnis ir ļoti ciešs, pasitiet plakangala skrūvgriezi ieliktņa spraugā, lai to atdalītu, un nobīdīt to no vārpstas.



PIEZĪME


NEPIEVELCIET pārāk cieši kādu atsevišķu skrūvi, jo tādējādi tā var salūzt.

- Noņemiet visus četrus uzgriežņus, kas tur piedziņas puses gultni korpusā.



ti15123b


- Bīdiet vārpstas mezglu ārā no atverēm.



ti15125b

Piedziņas vārpstas gultņa mezglā uzstādīšana


- Ievietojiet jauno piedziņas vārpstas gultņa mezglu korpusā.



ti15129b


PIEZĪME: Nodrošiniet, lai piedziņas puses gultnīm tiktū izmantotas ūsākās skrūves.

- Pievelciet uzgriežņus un kontruzgriežņus, lai noturētu gultņa mezglu vietā.



ti15128b


- Pārliecinieties, ka piedziņas vārpstas kīlis ir uzstādīts, kā norādīts attēlā.



ti17820a

Rullja uzstādīšana


- Uzstādījet ieliktni uz piedziņas vārpstas. Pārliecinieties, ka kīlis ir vietā.



ti15146a


- Uzkļājiet vītņu hermētiķi uz fiksējošās skrūves un ieskrūvējiet fiksējošo skrūvi ieliktnī.

- Uzkļājiet vītņu hermētiķi uz skrūves un uzlieciet kontruzgriezni un starpliku uz skrūves, kā norādīts attēlā. Uzskrūvējiet to uz vārpstas gala un pievelciet. Pārliecinieties, ka kontruzgrieznis ir pilnībā saspiests.



ti17816a

- Uzstādījet rulli uz ieliktnē un vienādi pievelciet trīs skrūves un kontruzgriežņus, lai uzbīdītu rulli uz ieliktnē.




ti15127a

- Nomainiet siksnu un siksna aizsargu (skatīt 9 lpp.).


Ieteikumi, ko darīt, ja ieķeras frēze

Rupja frēzējuma triecentipa frēzes ar 6 collas (15 cm) dziļu griezumu (dubultatstarpe) 276 Paplāksnes/60 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārejām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādjet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs būtu pareizi balansēts un nepieļautu pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne




(C) Karbīda frēze

Rupja frēzējuma triecientipa frēzes ar 8 collas (20 cm) dziļu griezumu (dubultatstarpe) 234 Paplāksnes/84 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaīžu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne




(C) Karbīda frēze

Rupja frēzējuma triecientipa frēzes ar 10 collas (25 cm) dziļu griezumu (dubultatstarpe) 210 Paplāksnes/102 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne




(C) Karbīda frēze

Vispārēja pielietojuma triecientipa frēzes ar 6 collas (15 cm) dziļu griezumu (parasta atstarpe) 234 Paplāksnes/84 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet cilindru par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādjet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne




(C) Karbīda frēze

Vispārēja pielietojuma triecentipa frēzes ar 8 collas (20 cm) dziļu griezumu (parasta atstarpe) 186 Paplāksnes/114 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet cilindru par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādjet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne



(C) Karbīda frēze

Vispārēja pielietojuma triecientipa frēzes ar 10 collas (25 cm) dziļu griezumu (parasta atstarpe) 150 Paplāksnes/138 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet cilindru par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmēriku vibrāciju.




(S) Paplāksne




(C) Karbīda frēze

Smalkā frēzējuma triecentipa frēzes ar 6 collas (15 cm) dziļu griezumu 198 Paplāksnes/108 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādjet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne




(C) Karbīda frēze

Smalkā frēzējuma triecientipa frēzes ar 8 collas (20 cm) dziļu griezumu 138 Paplāksnes/144 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādīt griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmēriģu vibrāciju.




(S) Paplāksne




(C) Karbīda frēze

Smalkā frēzējuma triecientipa frēzes ar 10 collas (25 cm) dzīļu griezumu 90 Paplāksnes/174 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmēriju vibrāciju.




(S) Paplāksne




(C) Karbīda frēze

6 in. (15 cm) Karbīda frēzes 204 Paplāksnes / 30 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaīžu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne




(M) Frēze

**8 collu (20 cm) karbīda frēzes
132 Paplāksnes / 42 frēzes**


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.



(S) Paplāksne




(M) Frēze


leteikumi, ko darīt, ja iekēras frēze

10 collu (25 cm) karbīda frēzes 66 Paplāksnes / 54 frēzes


INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādīet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne



(M) Frēze

6 collu (15 cm) Pilns cut spriguļi uzstādīšana 258 Paplāksnes / 84 frēzes

INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs būtu pareizi balansēts un nepieļautu pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne




(C) Frēze

**8 collu (20 cm) Pilns cut spriguļi uzstādīšana
210 Paplāksnes / 108 frēzes**

INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaīžu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne




(C) Frēze

10 collu (25 cm) Pilns cut spriguļi uzstādīšana 162 Paplāksnes / 138 frēzes

INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEŽĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.




(S) Paplāksne



(C) Frēze

6 collu (15 cm) Tērauds griezējs uzstādīšana 222 mazgātājs / 126 frēzes

INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.




PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs būtu pareizi balansēts un nepieļautu pārmērīgu vibrāciju.

(W) Mazgātājs




(C) Frēze



8 collu (20 cm) Tērauds griezējs uzstādīšana 156 mazgātājs / 174 frēzes

INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs būtu pareizi balansēts un nepieļautu pārmērīgu vibrāciju.

(W) Mazgātājs




(C) Frēze




10 collu (25 cm) Tērauds griezējs uzstādīšana 114 mazgātājs / 204 frēzes

INSTRUKCIJAS: Pagrieziet secību par 180° un atkārtojiet ar pārējām asīm.



PIEZĪME. Mezgls var atšķirties pielaižu dēļ.
Uzstādiet griežņus un starplikas tā, lai cilindrs
būtu pareizi balansēts un nepieļautu
pārmērīgu vibrāciju.



(W) Mazgātājs





(C) Frēze

Dimanta asmeņi

Gropes platumis	Asmeņu skaits	1/8 collas paplāksņu skaits	Alumīnija 1/4 collu paplāksņu skaits
1 colla (2,5 cm)	4	5	36
2 collas (5 cm)	8	9	32
3 colla (7,5 cm)	12	13	28
4 collas (10 cm)	16	17	23
5 collas (12,5 cm)	19	21	21
6 collas (15 cm)	23	24	15
7 collas (17,5 cm)	27	28	11
8 collas (20 cm)	31	32	7
9 collas (23 cm)	35	36	3
10 collas (25 cm)	38	39	2

Lai nodrošinātu vislabāko veikspēju, izmantojet 1/4 collu paplāksnes katrā ass galā, lai centrētu dimanta asmeņus uz cilindru.



PIEZĪME: Nodrošiniet, lai asmens tiek pagriezts par 180 grādiem katru reizi, kad tiek pievienots kāds papildu asmens.

Traucējumu meklēšana



Problēma	Iemesls	Bojājumu novēršana
Dzinēju nevar palaist	Dzinēja slēdzis ir OFF (IZSLĒGTS).	Pagrieziet dzinēja slēdzi uz ON (IESLĒGTS).
	Dzinēja nav benzīna.	Piepildiet degvielas tvertni (skatiet dzinēja rokasgrāmatu).
	Dzinēja eļļas līmenis ir zems.	Mēģiniet iedarbināt dzinēju. Nepieciešama eļļas ieliešana (skatiet dzinēja rokasgrāmatu).
	Aizdedzes sveces kabelis ir atvienots vai bojāts.	Pievienojiet aizdedzes sveces kabeli vai nomainiet aizdedzes sveci.
	Dzinējs ir auksts.	Izmantojiet droseli.
	Degvielas slēgvira novietota OFF (IZSLĒGTS) pozīcijā.	Pārvietojiet sviru pozīcijā ON (ATVĒRTS).
	Eļļa iesūcas degkamerā.	Izņemiet aizdedzes sveci. Pavelciet starteri 3 vai 4 reizes. Iztīriet vai nomainiet aizdedzes sveci. Iedarbiniet dzinēju. Turiet izsmidzinātāju otrādi, lai novērstu eļļas sūkšanos.
	Tikai 480./630. modeļiem: Avārijas izslēgšanās slēdzis atrodas pozīcijā OFF (IZSLĒGTS).	Novietojiet avārijas izslēgšanās slēdzi pozīcijā ON (IESLĒGTS).
Dzinējs darbojas, LineDriver nav pārvietojams ne uz priekšu, ne atpakaļ	Zems hidrauliskās eļļas līmenis	Uzpildiet ar Mobil 1 (15W-50) sintētisko eļļu
	Riteņu atkabe ir atvērta	Aizveriet; pievelciet ar roku.
Dzinējs darbojas, LineDriver lēni pārvietojas uz priekšu vai atpakaļ	Zems hidrauliskās eļļas līmenis. Tieka izmantota stāvbremze.	Uzpildiet ar Mobil (15W-050) sintētisko eļļu. Atlaidiet stāvbremzi.
	Riteņu atkabe ir atvērta	Aizveriet; pievelciet ar roku.
Kad operators atslēdz LineDriver, dzinējs izslēdzas	Drošības slēdzis	Izmantojiet stāvbremzi
Ja operators izslēdz LineDriver un stāvbremze netiek aktivizēta, tad dzinējs turpina darboties	Drošības slēdzis	Noregulējet un aktivizējet stāvbremzi. Nomainiet drošības slēdzi un/vai savienojuma vadus.
Dzinēja darbības traucējumi, veicot pagriezienus un mainot braukšanas virzenu (uz priekšu vai atpakaļgaitā)	Zems dzinēja eļļas līmenis	<ol style="list-style-type: none"> Informāciju pa pareizu eļļas izvēli skatiet dzinēja rokasgrāmatā. Nodrošiniet, lai motoreļļas tvertne ir vienmēr pilna un nerodas traucējumi un dīkstāve, ko var izraisīt brīdinājums par zemu eļļas līmeni.
Nevienmērīgs griezums	Nesabalansēts riepu spiediens	Pārbaudiet riepu spiedienu riepās, lai pārliecinātos, ka abās riepās spiediens ir 60 ft-lb.
Netiek veikta frēzēšana	Frēzes ir nodilušas vai bojātas	Nomainiet frēzes.
Dzinējs darbojas īsu laika periodu un pārtrauc darboties	Degvielas plūsmas ierobežojums	Skatiet dzinēja rokasgrāmatu
Iekārtā pārmērīgi vibrē	Frēzes nav centrētas uz cilindru.	Atkārtoti uzstādiet cilindru, lai frēzes būtu uz to centrētas.
	Gultņi ir sākuši nodilt.	Nomainiet gultņus.
	Frēzes ir nodilušas vai bojātas.	Nomainiet frēzes.
Izmantojot dimanta asmeņus, rievojums nav vienmērīgs.	Cilindra stienis neatrodas vienā līmenī ar cilindra regulēšanas riteņiem.	Pielāgojiet cilindra regulēšanas riteņus, lai riteņi un seškantaina stienis ir vienā līmenī.
Slīpēšanas laikā ir traucēta dzinēja darbība	Griezuma dzīlums ir pārāk liels.	Paceliet cilindru.
	Iekārtā virzās uz priekšu pārāk ātri.	Samaziniet ātrumu.
Frēzēšanas laikā netiek nofrēzēts materiāls	Frēzes ir nodilušas.	Nomainiet frēzes.

Tehniskie dati

GrindLazer 270 (modelis 571002)				
Izmēri				
Augstums, collas/cm:	Neiekakots	Iepakots		
Augstums, collas/cm:	46 (116.8)	50.5 (128.3)		
Platums, collas/cm:	28 (71.1)	37 (94.0)		
Garums, collas/cm:	62 (157.5)	73 (185.4)		
Svars, mārciņas/kg:	300 (136)	400 (181)		
Troksnis (dBA)				
Skaņas līmenis saskaņā ar ISO 3744	107.3			
Skaņas spiediena līmenis, mērīts 3,1 pēdu (1m) attālumā:	91.6			
Vibrācija (m/sek.²), saskaņā ar ISO 3744				
Bez LineDriver:	7.9			
Ar LineDriver:	8.3			
Nominālā jauda (zirgspēks), saskaņā ar SAE J1349				
8,0 pie 3600 apgr./min.				
Maksimālais glabāšanas ilgums	5 gadi			
Maksimālais ekspluatācijas ilgums	10 gadi			
Energoefektivitātes koeficients	200 zemes m uz litru degvielas			
GrindLazer 390 (modelis 571003)				
Izmēri				
Augstums, collas/cm:	Neiekakots	Iepakots		
Augstums, collas/cm:	46 (116.8)	50.5 (128.3)		
Platums, collas/cm:	28 (71.1)	37 (94.0)		
Garums, collas/cm:	62 (157.5)	73 (185.4)		
Svars, mārciņas/kg:	310 (141)	410 (186)		
Troksnis (dBA)				
Skaņas līmenis saskaņā ar ISO 3744	109.3			
Skaņas spiediena līmenis, mērīts 3,1 pēdu (1m) attālumā:	93.6			
Vibrācija (m/sek.²), saskaņā ar ISO 3744				
Bez LineDriver:	7.5			
Ar LineDriver:	5.9			
Nominālā jauda (zirgspēks), saskaņā ar SAE J1349				
11,0 pie 3600 apgr./min.				
GrindLazer 480 (modelis 571004)				
Izmēri				
Augstums, collas/cm:	Neiekakots	Iepakots		
Augstums, collas/cm:	46 (116.8)	50.5 (128.3)		
Platums, collas/cm:	28 (71.1)	37 (94.0)		
Garums, collas/cm:	62 (157.5)	73 (185.4)		
Svars, mārciņas/kg:	330 (150)	430 (195)		
Troksnis (dBA)				
Skaņas līmenis saskaņā ar ISO 3744	108.6			
Skaņas spiediena līmenis, mērīts 3,1 pēdu (1m) attālumā:	92.1			
Vibrācija (m/sek.²), saskaņā ar ISO 3744				
Ar LineDriver:	4.9			
Nominālā jauda (zirgspēks), saskaņā ar SAE J1349				
16,0 pie 3600 apgr./min.				

GrindLazer 630 (modelis 571260)		
Izmēri		
Augstums, collas/cm:	Neiekakots	Iekakots
Augstums, collas/cm:	46 (116.8)	50.5 (128.3)
Platums, collas/cm:	28 (71.1)	37 (94.0)
Garums, collas/cm:	62 (157.5)	73 (185.4)
Svars, mārciņas/kg:	338 (153)	438 (199)
Troksnis (dBA)		
Skaņas līmenis saskaņā ar ISO 3744	108.6	
Skaņas spiediena līmenis, mērits 3,1 pēdu (1m) attālumā:	92.1	
Vibrācija (m/sek.²), saskaņā ar ISO 3744		
Ar LineDriver:	4.9	
Nominālā jauda (zirgspēks), saskaņā ar SAE J1349		
21.0 pie 3600 apgr./min.		

Piezīmes

Graco standarta garantija

Graco garantē sākotnējam pircējam un izmantotājam visa šajā rokasgrāmatā minētā aprīkojuma, ko ražojis Graco un kas marķēts ar šī uzņēmuma nosaukumu, materiālu un apdares kvalitāti iegādes datumā. Neskaitot kādu īpašu, pagarinātu vai ierobežotu garantiju, ko publicējis Graco, Graco divpadsmit mēnešu laikā pēc iegādes datuma salabos vai nomainīts jebkuru aprīkojuma daju, kuras bojājumu Graco būs konstatējis. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja aprīkojums ir uzstādīts, izmantots un uzturēts atbilstoši Graco rakstiskajiem ieteikumiem.

Šī garantija neattiecas uz vispārēju nodilumu un nolietojumu, jebkādiem darbības traucējumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas izmantošanas, noberzuma, korozijas, nepiemērotas vai nepareizas apkopes, nolaidības, nelaimes gadījuma, izmaiņu vai daļu nomainīšanas ar detaljām, ko nav izgatavojis Graco, rezultātā, un Graco par to nebūs atbildīgs. Graco nebūs atbildīgs arī par nepareizu darbību, bojājumu vai nodilumu, kas radies dēļ Graco aprīkojuma nepiemērotības tām struktūrām, piederumiem, aprīkojumam vai materiāliem, ko nav piegādājis Graco, vai dēļ to struktūru, piederumu, aprīkojuma vai materiālu, ko nav piegādājis Graco, nepareizas konstrukcijas, izgatavošanas, uzstādīšanas, darbības vai apkopes.

Šīs garantijas ietvaros tiek izvirzīts nosacījums, ka šķietami defektīvais aprīkojums, iepriekš samaksājot par atpakaļnosūtīšanu, jānogādā norādītā bojājuma pārbaudei pie kāda pilnvarota Graco izplatītāja. Ja norādītais defekts būs apstiprinājies, Graco jebkuru bojāto daļu salabos vai nomainīs bez maksas. Aprīkojums tiks nosūtīts atpakaļ sākotnējam pircējam viņa iepriekš apmaksātajā piegādes veidā. Ja aprīkojuma pārbaudes rezultātā netiks konstatēts nekāds materiāla vai apdares defekts, tad remonts tiks veikts par saprātīgu samaksu, kas var ietvert maksu par detaljām, darbu un transportēšanu.

ŠĪ GARANTIJA IR EKSKLUZĪVA UN PIEMĒROJAMA VISU CITU, TIEŠU VAI NETIEŠU, GARANTIJU VIETĀ, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR, KOMERCDARBĪBAS GARANTIJI VAI PIEMĒROTĪBAS GARANTIJI NOTEIKTAM MĒRKIM.

Graco vienpersonisks pienākums un pircēja vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs tāds, kā norādīts augstāk. Pircējs piekrīt, ka nebūs pieejami nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiem, nejaušus vai izrietošus bojājumus par zaudētu peļņu, nenotikušus darījumus, traumas vai īpašuma bojājumu vai kādu citu nejaušu vai izrietošu zaudējumu). Jebkuras prasības par garantijas noteikumu pārkāpšanu jāizvirza divu (2) gadu laikā no pārdošanas datuma.

GRACO NEDOD NEKĀDU GARANTIJI UN ATSAUC VISAS NETIEŠĀS KOMERCDARBĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS ZINĀMAM MĒRKIM GARANTIJAS, KAS SAISTĪTAS AR PIEDERUMIEM, APRĪKOJUMU, MATERIĀLIEM VAI SASTĀVDAĻĀM, KO PĀRDOD, BET NERAŽO GRACO. Uz lietām, kuras pārdod, bet neražo Graco (teiksim, elektromotoriem, slēdziem, šķūtenēm utt.), attiecas to ražotāju garantija, ja tāda ir. Graco sniegs pircējam pamatotu palīdzību prasības iesniegšanai par šo garantiju pārkāpšanu.

Graco nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Graco piegādātā aprīkojuma vai tā apdares un veikspējas vai jebkuru pārdoto produktu vai preču netiešiem, nejaušiem, tīšiem vai izrietošiem bojājumiem, vai nu līguma laušanas, vai garantijas pārkāpšanas, vai Graco nolaidības vai cita iemesla dēļ.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

Visi šajā dokumentā esošie rakstiskie un vizuālie dati atspoguļo jaunāko informāciju par izstrādājumu, kāda pieejama uz publikācijas brīdi.
Graco patur tiesības jebkurā laikā izdarīt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Oriģināls instrukcijas tulkojums. This manual contains Latvian. MM 3A0102

Graco galvenais birojs: Mineapolisā
Starptautiskie biroji: Beļģijā, Ķīnā, Japānā un Korejā

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autortiesības 2011, Graco Inc. Visas Graco ražotnes ir sertificētas atbilstoši ISO 9001.

www.graco.com

Pārskatīts E, Februāris 2018