

Contractor PC izsmidzināšanas pistoles

3A6303M

LV

Lietošanai darbam ar celtniecības krāsām un pārkājumiem. Tikai profesionālai lietošanai.

Maksimālais darba spiediens 3600 psi (24,8 MPa, 248 bāri)

Papildinformāciju par modeļiem skatiet 2



Svarīgas drošības instrukcijas


Izlasiet visus šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus un instrukcijas. Norādījumus par spiediena atbrīvošanu, gruntēšanu un izsmidzināšanu skatiet sava izsmidzinātāja lietošanas rokasgrāmatā. Saglabājiet šīs instrukcijas.




Svarīga medicīniskā informācija

Izlasiet medicīnisko brīdinājuma karti, kas ir iekļauta izsmidzināšanas pistoles komplektā. Tājā ir iekļauta informācija ārstam par injekcijas traumu ārstēšanu. Glabājiet to pie sevis, kad lietojat iekārtu.

Contractor PC pistole



Contractor PC Compact pistole



ti34244b



Ex II 2 G Ex h IIA T6 Gb

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

UK CA CE

Saturs

Saturs

Modeli	2
Brīdinājumi	3
Zemēšana	5
Iestatīšana	6
Spiediena samazināšanas procedūra	6
Pistoles sprūda fiksators	6
Sprūda regulēšana (tikai Contractor PC pistolei)	7
Uzgaļa un aizsarga uzstādīšana pistolei	8
Pistoles pievienošana smidzinātājam	8
Ekspluatācija	9
Izsmedzinātāja salāgošana	9
Izsmedzināšana	9
Sprauslas uzgaļa aizsērējuma tīrišana	9
Tīrišana	9
Detaļas	10
Uzgalis un aizsargs	11
Apkope	12
Filtru tīrišana/nomaiņa	12
Remonts/nomaiņa	13
Kārtīdža nomaiņa	13
Roktura salāgošana	14
Tehniskās specifikācijas	15
LIKUMS "CALIFORNIA PROPOSITION 65"	15
Graco standarta garantija	16
Informācija par Graco	17

Modeļi

Contractor PC pistoles modeļi

Detaļas Nr.	Uzgalis(-i)	Aizsargs	Filtrs	Iekļauts tulkojums
17Y042	LTX517	RAC X	60 sazobes	Angļu, spāņu, franču valoda
17Y043	LP517	RAC X	60 sazobes	Angļu, franču spāņu, vācu valoda
17Y044	LP517	RAC X	60 sazobes	Angļu, kīniešu, japāņu, korejiešu valoda
17Y045	Nekāda	RAC X	60 sazobes	Angļu, franču spāņu, vācu valoda
17Y470	FFLP210	RAC X	100 sazobes	Angļu, spāņu, franču valoda
826252	LTX517 + LP517	RAC X	60 sazobes	Angļu, spāņu, franču valoda
17Z644	LTX515	RAC X	60 sazobes	Angļu, spāņu, franču valoda
826291	LP517	RAC X	60 sazobes	Angļu, spāņu, franču valoda

Contractor PC Standard pistoles modeļi

19Y349	LTX517	RAC X	60 sazobes	Angļu, spāņu, franču valoda
19Y350	LP517	RAC X	60 sazobes	Angļu, franču spāņu, vācu valoda
19Y443	FFLP210	RAC X	100 sazobes	Angļu, franču spāņu, vācu valoda
826261	LTX517 + LP517	RACX	60 sazobes	Angļu, spāņu, franču valoda

Brīdinājumi

Turpmāk sniegtie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas salikšanu, lietošanu, iezemēšanu, apkopi un remontu. Izsaukuma zīmes simbols vērš jūsu uzmanību uz vispārējo brīdinājumu, bet bīstamības simboli attiecas uz riskiem, kas saistīti ar pašu procedūru. Kad šie simboli redzami šīs rokasgrāmatas tekstā vai brīdinājuma uzlīmēs, skatiet informāciju šajos brīdinājumos. Produktam specifiskie riska simboli un brīdinājumi, kas nav aprakstīti šajā sadaļā, var būt redzami jebkurā citā šīs rokasgrāmatas vietā.

BRĪDINĀJUMS

RISKS NOKĻŪŠANAI ZEM ĀDAS	
    	<p>Augstspiediena šķidrums, kas izplūst no pistoles, cauruma šķūtenē vai plīsušām detalām, var ievainot ādu. Tas var izskaitties kā neliels iegriezums, tomēr tā ir nopietna trauma, kas var izraisīt amputāciju. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.</p> <ul style="list-style-type: none"> Neizsmidziniet, ja nav uzstādīts uzgaļa aizsargs un sprūda aizsargs. Kad neizsmidziniet, aktivizējiet sprūda fiksatoru. Nevērsiet pistoli pret ciemiem cilvēkiem vai jebkuru sava ķermenē daļu. Nelieciņi roku uz sprauslas gala. Neapturiet vai nenovirziet noplūdes ar roku, ķermenī, cimdu vai lupatu. Pārtraucot izsmidzināšanu un pirms iekārtas tīrīšanas, pārbaudes vai apkopes, veiciet šajā rokasgrāmatā norādīto Spiediena samazināšanas procedūru. Pirms darbiniet iekārtu, cieši pievelciet visus šķidruma pievades savienojumus. Katra dienu pārbaudiet šķūtenes un savienojumus. Nekavējoties nomainiet nolietojušās vai bojātās daļas.
UZLIESMOŠANAS UN EKSPLOZIJAS RISKS	
   	<p>Ugunsnedroši izgarojumi, piemēram, tādi, ko rada šķīdinātāji vai krāsas, darba zonā var aizdegties vai eksplodēt. Krāsas vai šķīdinātāji, plūstot cauri iekārtai, var izraisīt statiskās elektīribas izlādi. Lai nepielāutu aizdegšanos vai eksploziju, rīkojieties, kā norādīts tālāk.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet iekārtu tikai vietā ar labu ventilāciju. Novērsiet visus aizdegšanās avotus, piemēram, signāllampīnas, cigaretes, pārnēsājamas elektrolampas un plastmasas pilienu uztveršanas pārklājus (statiskās elektīribas izlādes risks). Zemējiet visu aprīkojumu darba vietā. Skatiet norādījumus par zemēšanu. Neizsmidziniet un neiztulkšojet šķīdinātāju no ierīces ar augstu spiedienu. Darba vietā nedrīkst būt gruži, šķīdinātāji, lupatas un benzīns. Nepievienojet un neatvienojet strāvas vadus, kā arī neieslēdziet un neizslēdziet barošanas avotu un apgaismojumu, ja tuvumā ir ugunsnedroši izgarojumi. Lietojet tikai iezemētas šķūtenes. Ielaižot spainī, stingri turiet pistoli pie iezemēta spaiņa sāniem. Neizmantojiet kausveida ieliktņus, ja vien tie nav antistatiski vai vadītspējīgi Nekavējoties pārtrauciet darbību, ja rodas statiskās elektīribas izlāde vai sajūtat strāvas triecienu. Neizmantojiet aprīkojumu, pirms nav noskaidrota un novērsta problēma. Darba vietā jābūt ugunsdzēsības aparātam, kas ir darba kārtībā.

⚠ BRĪDINĀJUMS



RISKS, NEPAREIZI IZMANTOJOT IEKĀRTU

Nepareiza izmantošana var izraisīt nāvi vai nopietnu savainojumu.

- Krāsošanas laikā vienmēr lietojiet piemērotus cimdus, aizsargbrilles un respiratoru vai masku.
- Neizmantojiet ierīci un nesmidzinet bērnu tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem atrasties aprīkojuma tuvumā.
- Nesniedzieties pārāk tālu un nestāviet uz nestabilas pamatnes. Visu laiku stāviet stabili uz kājām un saglabājiet līdzsvaru.
- Esiet modri — sekojiet līdzi tam, ko darāt.
- Neizmantojiet ierīci, kad esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu vai alkohola ietekmē.
- Nesalieciet šķūteni.
- Nepakļaujiet šķūteni temperatūrai vai spiedienam, kas pārsniedz Graco norādītās vērtības.
- Neizmantojiet šķūteni kā stiprinājumu aprīkojuma vilkšanai vai pacelšanai.
- Nesmidzinet ar šķūteni, kas īsāka par 7,6 m (25 pēdām).
- Nepārveidojiet iekārtu vai neveiciet tajā izmaiņas. Pārveides un izmaiņu dēļ var tikt atcelti aģentūras apstiprinājumi un radīts drošības apdraudējums.
- Pārliecinieties, ka viss aprīkojums atbilst nomināliem un ir apstiprināts izmantošanai vidē, kādā to izmantojat.



ZEM SPIEDIENA ESOŠU ALUMINIJA DAĻU RADĪTAIS RISKS

Tādu šķidrumu izmantošana, kuri nav saderīgi lietošanai ar alumīniju zem spiediena esošā aprīkojumā, var radīt nopietnu ķīmisku reakciju un aprīkojuma plīsumus. Šī brīdinājuma neievērošanas sekas var būt nāve, nopietna trauma vai īpašuma bojājums.

- Neizmantojiet 1,1-1-trihloretānu, metilēnu hlorīdu un citus halogenētus oglūdeņražu šķīdinātājus vai šķidrumus, kas satur šādus šķīdinātājus.
- Neizmantojiet hlora balinātāju.
- Daudzu citu šķidrumu sastāvā var būt ķīmiskas vielas, kas reaģē ar alumīniju.

Noskaidrojiet savietojamību pie savu materiālu piegādātāja.



INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLĪ

Atrodoties darba vietā, jāvalkā atbilstoši aizsardzības līdzekļi, lai palīdzētu aizsargāt jūs no nopietniem savainojumiem, tai skaitā acu traumām, dzirdes zaudēšanas, toksisku izgarojumu ieelpošanas un apdegumiem. Šie aizsardzības līdzekļi, cita starpā, var būt, bet ne tikai, šādi:

- Aizsargbrilles un dzirdes aizsarglīdzekļi;
- Respiratori, aizsargapģērbs un cimdi atbilstoši šķidrumu un šķīdinātāju ražotāja ieteikumiem.


Zemēšana

<p>Lai samazinātu statisko dzirksteļu rašanās risku, iekārtai jābūt sazemētai. Statiskās dzirksteles var radīt tvaikus, kas var aizdegties vai sprāgt. Zemējums nodrošina strāvas novadīšanas vadu.</p>				

Izsmidzināšanas pistole: iezemē, savienojot ar pareizi iezemētu šķidruma šķūteni un sūkni.


Šķidrumu padeves tvertne: rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Šķidrinātāja spaini, kas tiek izmantoti skalošanas laikā: rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Izmantojiet tikai vadītspējīgus metāla spainus, kas novietoti uz iezemētās virsmas. Nenovietojiet spaini uz nevadošas virsmas, piemēram, papīra vai kartona, kas pārtrauc iezemējuma kēdes nepārtrauktību.




ti5850a

Iezemēti metāla spaini: pievienojiet zemējuma vadu spainim, sastiprinot vienu galu ar spaini, bet otru galu pie iezemējuma, piemēram, ūdensvada caurulīsistēmas.



ti5851a

Nepārtraukta zemējuma uzturēšana: skalojot vai samazinot spiedienu, turiet pistoles metāla daļu cieši klāt pie iezemētā metāla spaiņa sāna, pēc tam iedarbiniet pistoli.



ti34942a


Šķidruma šķūtene: izmantot tikai elektrovadošas šķūtenes; šķūtenu kopējam maksimālajam garumam jābūt 150 m (500 pēdas), lai nodrošinātu nepārtrauktu zemējumu. Pārbaudiet šķūtenu elektrisko pretestību. Ja kopējā pretestība pie zemes pārsniedz 29 megomus, nekavējoties nomainiet šķūtēni.

Iestatīšana

Spiediena samazināšanas procedūra




Ja redzat šo simbolu, skatiet sadaļu Spiediena samazināšanas procedūra.



Spiediens iekārtā saglabajas līdz brīdim, kad to manuāli samazina. Lai izvairītos no nopietnām traumām, kuras var izraisīt zem spiediena esošs šķidrums, piemēram, ādas injekcijas vai šķidruma izliešana, izpildiet **Spiediena samazināšanas procedūru** katru reizi, kad izsmidzinātājs tiek apturēts un pirms izsmidzinātājs tiek tīrīts vai pārbaudīts, kā arī pirms aprīkojuma apkopes veikšanas.

1. Iestatiet izsmidzinātāju pozīcijā „OFF” (**IZSLEĢTS**).
2. Aktivējet sprūda fiksatoru. Lai novērstu pistoles nejausu ieslēgšanos, vienmēr, kad jūs beidziet izsmidzināšanu, ieslēdziet sprūda fiksatoru.
3. Pagrieziet spiediena regulatoru līdz zemākajam iestatījumam.
4. Novietojiet iztukšošanas cauruli atkritumu spanīnī pagrieziet gruntešanas/izsmidzināšanas vārstu pozīcijā PRIME (Gruntēt), lai samazinātu spiedienu.
5. Turiet pistoli cieši pie spaiņa malas. Tēmējiet pistoli spaiņa iekšpusē. Atvienojiet sprūda fiksatoru un iedarbiniet izsmidzināšanas pistoli, lai samazinātu spiedienu.



t34042a

6. Aktivējet sprūda fiksatoru.
7. Ja jums šķiet, ka sprauslas uzgalis vai šķutene ir aizsērējusi vai spiediens nav samazināts:
 - a. LĒTI LĒNĀM atlaidiet uzgaļa aizsargu, pilnībā nenopēmot uzmavu vai šķutenes gala savienojumu, lai pakāpeniski izlaistu spiedienu;
 - b. Pilnībā atlaidiet uzgriezni vai savienojumu.
 - c. Iztīriet bezgaisa šķutenes vai sprauslas uzgaļa aizsprostojumu. Skat. **Sprauslas uzgaļa aizsērējuma tīrīšana**, 9 lpp.

Pistoles sprūda fiksators



Lai novērstu ievainojumus, kad pistole netiek izmantota, vienmēr aktivējet pistoles sprūda drošbas slēdzi, ja ierīce tiek izslēgta vai atstāta bez uzraudzības.




3A6303M

Sprūda regulēšana (tikai Contractor PC pistolei)

Pistoles sprūdam atkarībā no lietotāja vēlmēm var regulēt garumu.


1. Atbrīvojiet spiedienu. Skatiet sadaļu **Spiediena samazināšanas procedūra**, 6 lpp.
2. Atskrūvējiet regulatoru (13c). Ja regulatoru (13c) nevar atskrūvēt ar roku, izmantojiet plakanu skrūvgriezi vai monētu. Veiciet vienu pilnu apgriezienu, lai atskrūvētu regulatoru. Pēc trim pilniem apgriezieniem regulators var izkrist.
3. Pieturiet sprūda galu (13b) un aizvelciet vēlamajā pozīcijā.

PIEZĪME. Regulēšanas laikā pieturiet sprūdu norādītajā vietā.



4. Stingri pievelciet regulatoru (13c).

PIEZĪME. Ja slēdzi ir pārāk grūti pabīdīt, ar plakanu skrūvgriezi pastumiet to uz leju un norādītajā vietā uzklājiet smērvielu.



Iestatīšana

Uzgaļa un aizsarga uzstādīšana pistolei




Lai izvairītos no nopietnām ādas injekcijas traumām, uzlieket vai nonemot smidzinātāja uzgalī un uzgaļa aizsargu, nelieciņi roku sprauslas uzgaļa priekšā.

NE




JĀ




Lai novērstu sprauslas uzgala noplūdes, pārbaudiet, vai sprauslas uzgalis un uzgaļa aizsargs ir pareizi uzlikti.

1. Atbrīvojiet spiedienu. Skatiet sadaļu **Spiediena samazināšanas procedūra**, 6 lpp. Aktivizējiet sprūda fiksatoru (15).
2. Izmantojiet sprauslas uzgali (26), lai salāgotu paplāksni un bīvi (24) uzgaļa aizsargā (25).



3. Ievietojiet uzgali (26) aizsargā (25).

4. Pārliecinieties, vai sprauslas uzgalis un uzgaļa aizsarga detaļas tiek montētas parādītajā kārtībā.



5. Uzstādīet aizsargu (25) virs pistoles gala (1). Pievelciet fiksācijas uzgriezni.

Pistoles pievienošana smidzinātājam

Pārliecinieties, ka izsmidzinātājs ir izslēgts un atvienots no strāvas padeves. Gruntēšanas un izsmidzināšanas instrukcijas skatiet izsmidzinātāja lietošanas rokasgrāmatā.


1. Pievienojiet padeves šķūteni izsmidzinātāja šķidruma izejai.
2. Pievienojiet otru padeves šķūtenes galu pistoles leņķa savienojumam (7). Izmantojiet divas uzgriežņatslēgas (vienu leņķa savienojumam (7) un vienu šķūtenei), lai droši pievilktu visus savienojumus.
3. Gruntēšanas instrukcijas skatiet izsmidzinātāja lietošanas rokasgrāmatā.

Ekspluatācija



Izsmidzinātāja salāgošana

- Atbrīvojiet spiedienu. Skatiet sadaļu **Spiediena samazināšanas procedūra**, 6 lpp. Aktivizējet sprūda fiksatoru (15).
- Atskrūvējiet uzgala aizsarga (25) fiksācijas uzgriezni.
- Salāgojiet aizsargu (25) horizontāli, lai izsmidzinātu horizontāli, vai vertikāli, lai izsmidzinātu vertikāli.
- Kad vēlmais iestatījums ir noregulēts, ar roku pievelciet aizsarga (25) fiksācijas uzgriezni.



Izsmidzināšana

- Atbrīvojiet sprūda fiksatoru (15).
- Pārliecinieties, ka bultas formas uzgalis (26) ir vērsts uz priekšu (izsmidzinātāju).
- Turiet pistoli perpendikulāri un aptuveni 304 mm (12 collu) attālumā no virsma. Visspērs pārvietojiet pistoli vajadzīgajā vietā, pēc tam pavelciet pistoles sprūdu (13), lai izsmidzinātu testa paraugu.
- Lēnām palieeliniet sūkņa spiedienu, līdz pārkājums ir vienmērīgs un gluds (papildinformāciju skatīt izsmidzinātāja lietošanas rokasgrāmatā).

Sprauslas uzgaļa aizsērējuma tīrišana

Ja uzgali nobloķē daļinas vai netīrumi, pistole ir apriņkota ar apgrīzamu sprauslas uzgali, ar kuru var ātri un vienkārši iztīrt netīrumus bez izsmidzinātāja demontēšanas.

- Aktivizējet sprūda fiksatoru (15). Pagrieziet izsmidzināšanas uzgali (26) līdz atbloķešanas pozīcijai. Atbrīvojiet sprūda fiksatoru (15). Iedarbiniet pistoli vietā, kas nav paredzēta izmantošanai, lai atbrīvotu pistoli no aizsērējuma.

PIEZĪME. Ja sprauslas uzgali (26) ir grūti rotēt, griezot to uz atbloķešanas pozīciju, veiciet **Spiediena samazināšanas procedūru**, 6 lpp., pēc tam pagrieziet gruntešanas/izsmidzināšanas vārstu izsmidzināšanas pozīcijā un atkārtojiet vēlreiz darbību 1.

- Aktivizējet sprūda fiksatoru (15). Pagrieziet izsmidzināšanas uzgali (26) atpakaļ izsmidzināšanas pozīcijā. Atbrīvojiet sprūda fiksatoru (15) un turpiniet izsmidzināšanu.

Tīrišana


Iztukšojet izsmidzināšanas pistoli, iztīriet filtru (skat. **Filtra tīrišana/nomaņa** 12 lpp.) un notīriet krāsu no ārpuses pēc katras darba maiņas. Glabājiet sausā vietā. Iztukšošanas instrukcijas skatiet izsmidzinātāja lietošanas rokasgrāmatā. Neatstājiet pistoli vai jebkādas detaļas ūdenī vai tīrišanas šķīdumos.

PIEZĪME


Lai novērstu bojājumus pistoles detaļām, neatstājiet pistoli vai jebkādas detaļas, izņemot uzgali, ūdenī vai tīrišanas šķīdumos. Pistolei **NEDRĪKST** izmantot tīrišanas šķīdumus, kas satur metilēnhlorīdu.

Detaļas

Contractor PC



Contractor PC Compact




tb7405a

Ats.	Daja	Aapraksts	Daudz.	Ats.	Daja	Aapraksts	Daudz.
1	17X496	KORPUS, ierīces (ietver 15 un 16)	1	10a	17T030	ROKTURIS, pistoles, Contractor PC	1
2	17Y297	KOMPLEKTS, remonta, kārtīdža, ietver 2a, 2b	1	10b	19Y376	ROKTURIS, pistoles, Compact	1
2a	17W752	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1	11	17V288	TAPA, sprūda	2
2b	16H931	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1	12	17V766	ATSPERE, kompresijas	1
3a	17T073	CAURULE, roktura, Contractor PC	1	13	17Y466	SPRŪDS, Contractor PC, ierīces ietver 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d	1
3b	19Y272	CAURULE, roktura, Compact	1	19Y440	SPRŪDS, Standard, ierīces ietver 11, 12, 13a, 13b, 13e	1	
4	120776	BLĪVĒJUMS, blīvgredzens	1	13a	SPRŪDS, augšējais	1	
5a	17V395	AIZSARGS, sprūda, Contractor PC	1	13b	SPRŪDS, apakšējais	1	
5b	19Y270	AIZSARGS, sprūda, Compact	1	13c	POGA, regulēšanas	1	
6	120733	BLĪVGREDZENS, uretāna, bezkrāsains	1	13d	SPRAUDNIS, sprūda	1	
7	288811	LENKA SAVIENOJUMS, ierīces, pistoles	1	13e	SKRŪVE, komplekts	1	
8a	FILTRS, pistoles, Contractor PC	1	14	17Z690	SPRŪDS, Contractor PC, remonta ietver 13b, 13c, 13d	1	
	287032 60 sazobes				19Y512	SPRŪDS, Compact, remonta ietver 13b, 13e	1
	287033 100 sazobes			15	17V767	FIKSATORS, sprūda	1
	287034 60 un 100 sazobes kombinācija			16	17Y024	TAPA, atsperes	1
8b	FILTRS, pistoles, Compact	1		20	119799	BIRSTĪTE, tīrīšanas (nav attēlota)	1
	19Y355 60 sazobes			21▲	222385	KARTĪTE, medicīniskās trauksmes (nav attēlota)	1
	19Y356 100 sazobes						
	19Y358 60 un 100 sazobes kombinācija						
9	17Y226 SKRŪVE, komplekts	1					

▲ Rezerves brīdinājuma etiketes, birkas un kartītes ir pieejamas bez maksas.

Uzgalis un aizsargs



ti34247a

Ats. Daļa	Apraksts	Daudz.	Ats. Daļa	Apraksts	Daudz.
24	246453 OneSeal™, RAC X (iepakojumā 5 vienības.)	1	LTX515	UZGALIS, smidzināšanas 515, RAC X	1
248936	KOMPLEKTS, ŠĶIDINĀTĀJS, RAC X	1	LP517	Modeli: 17Z644 UZGALIS, izsmidzināšanas 517, LP	1
17P501	OneSeal™, FFLP, LP (iepakojumā 5 vienības)	1		Modeli: 17Y043, 17Y044, 826252, 19Y350, 826261, 826291	
17P502	KOMPLEKTS, ŠĶIDINĀTĀJS, FFLP, LP	1	FFLP210	UZGALIS, izsmidzināšanas 210, FFLP	1
25	246215 AIZSARGS, RAC X	1		Modeli: 17Y470, 19Y443	
26†	UZGALIS, izsmidzināšanas	1			
LTX517	UZGALIS, smidzināšanas 517, RAC X Modeli: 17Y042, 826252, 19Y349, 826261	1			

† Lai saņemtu sarakstu ar visu pieejamo uzgaļu izmēru sarakstu, sazinieties ar savu vietējo izplatītāju vai apmeklējiet www.graco.com.

Apkope




Lai izvairītos no nopietniem ievainojumiem no ādas injekcijas, pirms pistoles apkopes veikšanas izpildiet Spiediena samazināšanas procedūru.


Filtra tīrīšana/nomaiņa

Aizsērējis filtrs pasliktina pistoles darbību. Iztīriet filtru pēc katras lietošanas reizes.


1. Atbrīvojiet spiedienu. Skatiet sadaļu **Spiediena samazināšanas procedūra**, 6 lpp.
2. Atvienojiet šķidruma šķūteni no pistoles leņķa savienojuma (7) vietā.
3. Atvienojiet sprūda aizsargu (5) no korpusa (1), kā rādīts.




4. Aktivizējiet sprūda fiksatoru (15).
5. **Contractor PC:** Atskrūvējiet rokturi (10) no korpusa (1).



Contractor PC Compact: Atskrūvējiet rokturi (10) no korpusa (1), izmantojot aizsargu (5).



6. Izņemiet filtru (8) caur roktura augšpusi (10).
7. Iztīriet filtru (8). Izmantojiet mīkstu birstīti, lai notīrītu un aizvāktu liekos gružus.
8. Apskatiet filtru(8) un pārbaudiet, vai nav bojāts filtra siets. Ja filtra sietā ir caurumi vai dobumi, nomainiet filtru.
9. Pārbaudiet, vai nav bojāta roktura caurule (3). Ja tā ir sarūsējusi vai bojāta, nomainiet to; pārbaudiet materiāla saderību ar alumīniju.
10. Pārbaudiet blīvgredzenu (4) un, ja nepieciešams, nomainiet to.
11. Ievietojiet tīro filtru (8) roktūri (10).
12. Pieskrūvējiet rokturi (10) korpusam (1). Cieši pievelciet.
13. Atbrīvojiet sprūda fiksatoru (15).
14. Ievietojiet sprūda aizsargu (5) korpusa spraugā (1), kā norādīts.



15. Aktivizējiet sprūda fiksatoru.

Remonts/nomaiņa



Lai izvairītos no nopietniem ievainojumiem no ādas injekcijas, pirms pistoles remonta izpildiet Spiediena samazināšanas procedūru.


Kārtridža nomaiņa

Nomainiet kārtridžu, ja tajā radusies sūce vai ja pistoles darbība paslīktinās, un to nevar uzlabot, iztukšojot pistoli.


- Atbrīvojiet spiedienu. Skatiet sadaļu **Spiediena samazināšanas procedūra**, 6 lpp.
- Aktivizējet sprūda fiksatoru (15).
- Noņemiet uzugali (26) un aizsargu (25) no pistoles (1).
- Atbrīvojiet sprūda fiksatoru (15).
- Nospiediet 2 tapas (11) un paveiciet sprūdu (13) uz augšu remonta pozīcijā, kā norādīts.

PIEZĪME

Nekad nemēģiniet izņemt kārtridžu, ja sprūds (13) ir remonta pozīcijā --- kārtridžu nevarēs izņemt. Ja kārtridžs ir palicis daļēji izņemts, pistole nedarbosies pareizi.




- Atskrūvējet kārtridžu (2) no pistoles priekšas (1).



ti34250a


PIEZĪME. Ja ar roku to nevar izdarīt, izmantojiet 1/8" uzgriežņu atslēgu vai 5/8 uzgriežņu atslēgu (ja kārtridžam ir izciļņi), kā norādīts.




- Izmantojiet mīkstu birstīti, lai iztīrtu pistoles iekšējos kanālus.

Remonts/nomaīņa

8. Ievietojiet pistolē jauno kārtridžu (2) un pievelciet ar griezes momentu līdz 150 collām uz mārciņu (17,0 N·m). Turpmāk norādītajā vietā (a) nedrīkst būt sprauga.



9. Iespiediet sprūdu (13) atpakaļ izsmidzināšanas pozīcijā. Kad sprūds (13) ir pilnībā nospiests, spiedtapām (11) jāizlec ārā, normālā stāvoklī. Pārbaudiet, vai kārtridzs ir pareizi uzstādīts, pārliecinieties, ka sprūds (13) var kustēties uz priekš un atpakaļ.




PIEZĪME. Nelietojiet pistoli, ja kārtridžs nav pareizi uzstādīts.

10. Uzstādiet uzgali (26) un aizsargu (25).

Roktura salāgošana

Ja pēc pievilkšanas rokturis vairs neatbilst korpusam, salāgojiet rokturi.

1. Atbrīvojiet spiedienu. Skatiet sadaļu **Spiediena samazināšanas procedūra**, 6 lpp. Aktivizējiet sprūda fiksatoru (15).
2. Pievelciet rokturi (10).
3. Atskrūvējiet skrūvi (9), izmantojot 1/8" uzgriežu atslēgu.
4. Pagrieziet rokturi (10) tā, lai tas būtu salāgots ar korpusu (1).
5. Stingri pievelciet skrūvi (9).



Tehniskās specifikācijas

Maksimālais darba spiediens	3600 psi (248 bāri, 24,8 MPa)	
Šķidruma izplūdes atveres izmērs	3,05 mm (0,120 collas)	
Ieplūde	1/4 NPSM lenķa savienojums	
Maksimālā materiāla temperatūra	120° F (49° C)	
Detaļas, kas saskaras ar šķidrumu	Nerūsejōšais tērauds, alumīnijs, volframa karbīds, pret šķidinātājiem izturīgs elastomērs, UHMwpE, acetāls	
Svars		
Pistole	Bez uzugala un aizsarga	Ar uzugali un aizsargu
Contractor	601 g (21,2 unces)	675 g (23,8 unces)
Contractor PC - A	493 g (17,4 unces)	567 g (20,0 unces)
Contractor PC - B	533 g (18,8 unces)	607 g (21,4 unces)
Contractor PC Compact	456 g (16,1 unce)	530 g (18,7 unces)
Trošņa līmenis*		
Skanas jauda	87 dBA	
Skanas spiediens	78 dBA	

*Mērits 1 m (3,1 pēdas) attālumā izsmidzinot krāsu uz ūdens bāzes, īpatnējais svars 1,36, caur 517 galu pie 3000 psi (207 bāriem, 20,7 MPa) saskaņā ar ISO 3744

LIKUMS “CALIFORNIA PROPOSITION 65”

KALIFORNIJAS IEDZĪVOTĀJI

 **BRĪDINĀJUMS.** Vēzis un reproduktīvās sistēmas bojājumi — www.P65warnings.ca.gov.

Tulkotās rokasgrāmatas

3A6289	Spāņu valoda	3A6303	Latviešu valoda
3A6290	Franču valoda	3A6304	Lietuviešu
3A6291	Holandiešu valoda	3A6305	Poļu valoda
3A6292	Itāļu valoda	3A6306	Ungāru valoda
3A6293	Turku valoda	3A6307	Čehu valoda
3A6294	Grieķu valoda	3A6308	Slovāku valoda
3A6295	Horvātu valoda	3A6309	Slovēnu valoda
3A6296	Portugāļu	3A6310	Rumāņu valoda
3A6297	Dāņu valoda	3A6311	Bulgāru valoda
3A6298	Somu valoda	3A6312	Ķīniešu valoda
3A6299	Zviedru valoda	3A6313	Japāņu valoda
3A6300	Norvēģu valoda	3A6314	Korejiešu valoda
3A6301	Krievu valoda	3A6318	Vācu valoda
3A6302	Igauņu valoda	3A7498	Hindi valoda
		3A7499	Indonēziešu valoda

Tulkotās rokasgrāmatas var pieprasīt pie izplatītāja vai vietnē: www.graco.com.

Graco standarta garantija

Graco garantē sākotnējam pircējam un izmantotājam visa šajā rokasgrāmatā minētā aprīkojuma, ko ražojs Graco un kas markēts ar šī uzņēmuma nosaukumu, materiālu un apdares kvalitāti iegādes datumā. Izņemot jebkādu īpašu, pagarinātu vai ierobežotu garantiju, ko publicējis uzņēmums Graco, uzņēmums Graco 12 mēnešu laikā pēc legādes datuma salabos vai nomainīs jebkuru aprīkojuma daļu, kurās bojājumu būs konstatējis. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja aprīkojums ir uzstādīts, izmantots un uzturēts atbilstoši Graco rakstiskajiem ieteikumiem.

Šī garantija neattiecas uz vispārēju nodilumu un nolietojumu, darbības traucējumiem, kas radušies nepareizas uzstādišanas, nepareizas izmantošanas, noberzuma, korozijas, nepiemērotas vai nepareizas apkopes, nolaidības, nelaimes gadījuma rezultātā vai veicot izmaiņas vai nomainot detaļas pret tādām, kuras nav izgatavojis uzņēmums Graco, un Graco par to neuzņemas atbildību. Graco nebūs atbildīgs arī par nepareizu darbibu, bojājumu vai nodilumu, kas radies Graco aprīkojuma nepiemērotības dēļ tām struktūrām, piederumiem, aprīkojumam vai materiāliem, ko nav piegādājis Graco, vai to struktūru, piederumu, aprīkojuma vai materiālu, ko nav piegādājis Graco, nepareizas konstrukcijas, izgatavošanas, uzstādišanas, darbības vai apkopes dēļ.

Šīs garantijas ietvaros tiek izvirzīts nosacījums, ka šķietami defektīvais aprīkojums, iepriekš samaksājot par atpakaļnosūtīšanu, jānogādā norādītā bojājuma pārbaudei pie pilnvarota Graco izplatītāja.

Ja norādītais defekts tiks apstiprināts, Graco bez maksas salabos vai nomainīs bojāto detaļu.

Aprīkojums tiks nosūtīts atpakaļ sākotnējam pircējam viņa iepriekš apmaksātajā piegādes veidā.

Ja aprīkojuma pārbaudes rezultātā netiks konstatēts neviens materiāla vai apdares defekts, tad remonts tiks veikts par saprātīgu samaksu, kas var ietvert maksu par detaļām, darbu un transportēšanu.

ŠĪ GARANTIJA IR EKSKLUZĪVA UN PIEMĒROJAMA VISU CITU TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTIJU VIETĀ, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR KOMERCDARBĪBAS GARANTIJU VAI PIEMĒROTĪBAS GARANTIJU NOTEIKTAM MĒRKIM.

Graco vienpersonisks pienākums un pircēja vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs iepriekš norādītais. Pircējs piekrit, ka nebūs pieejami nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi (tostarp (bet ne tikai) par nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem saistībā ar zaudētu peļnu, nenotikušiem dāriņumiem, traumām vai īpašuma bojājumiem vai par citiem nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem). Visas prasības par garantijas noteikumu pārkāpšanu jāizvirza divu (2) gadu laikā no pārdošanas datuma.

GRACO NEDOD NEKĀDŪ GARANTIJU UN ATSAUC VISAS NETIEŠĀS KOMERCDARBĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS ZINĀMAM MĒRKIM GARANTIJAS, KAS SAISTĪTAS AR PIEDERUMIEM, APRĪKOJUMU, MATERIALIEM VAI SĀSTAVDAĻĀM, KO PĀRDOD, BET NERAZO GRACO.

Uz lietām, ko pārdod, bet neražo Graco (piemēram, elektromotoriem, slēdžiem, šķūtenēm utt.), attiecas to ražotāju garantija, ja tāda ir. Graco sniegs pircējam pamatotu pašīdzību prasības iesniegšanai par šo garantiju pārkāpšanu.

Graco nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Graco piegādātā aprīkojuma vai tā apdares un veikspējas vai jebkuru pārdoto produktu vai preču netiešiem, nejausiem, tišiem vai izrietošiem bojājumiem līguma laušanas, garantijas pārkāpšanas, Graco nolaidības vai cita iemesla dēļ.

Informācija par Graco

Lai aplūkotu jaunāko informāciju par Graco produktiem, apmeklējiet vietni www.graco.com.

Informāciju par patentiem skatiet vietnē www.graco.com/patents.

LAI VEIKTU PASŪTĪJUMU, sazinieties ar Graco izplatītāju vai zvaniet pa tālruni 1-800-690-2894,
lai noskaidrotu, kur atrodas tuvākais izplatītājs.

*Visi šajā dokumentā esošie rakstiskie un vizuālie dati atspoguļo jaunāko informāciju par izstrādājumu,
kāda pieejama publīkācijas brīdi.*

Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Origīnālo instrukciju tulkojums. This manual contains Latvian. MM 3A6285

Graco galvenais birojs: Minneapolis
Starptautiskie biroji: Belgija, Ķīna, Japāna, Koreja

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autortiesības 2018, Graco Inc. Visas Graco ražotnes ir sertificētas atbilstoši ISO 9001.

www.graco.com

Versija M, Septembris 2024