

Xtreme-Geräte

312441D

Hochleistungs-Hochdruckspritzgeräte für Schutzanstriche.




Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Betriebsanleitung aufmerksam lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Patente angemeldet

Modellinformationen und zulässige Betriebsüberdrücke finden Sie auf Seite 4.



TI8411a



Inhaltsverzeichnis

| Verwandte Betriebsanleitungen 3 |
|--|
| Modelle |
| Spritzgeräte |
| Spezial-Spritzgeräte5 |
| Konfigurierbare Fahrgestellgeräte 5 |
| Pumpenpakete 6 |
| Warnhinweise |
| Identifizierung der Komponenten - Fahrgestellmontage |
| Identifizierung der Komponenten - Wandmontage 10 |
| Systemkomponenten |
| Erdung |
| Systemvorbereitung |
| Druckentlastung |
| Abzugssperre |
| Entlüften/Spülen |
| Spritzen |
| Zirkulieren von Zink-Materialien 16 |
| Abschalten |
| Wartung 18 |
| Plan zur vorbeugenden Wartung 18 |
| Tägliche Instandhaltungsarbeiten 18 |
| Korrosionsschutz |
| Fahrgestellwartung |
| DataTrak-Regler und -Anzeigen 19 |
| DataTrak-Bedienung |
| Systemvorbereitungs-Modus (Setup) 20 |
| Betrieb-Modus |
| Ausfälle und deren Beseitigung 23 |
| Ausbau der Xtreme-Unterpumpe 24 |
| Lösen und Anschließen der Unterpumpe 24 |
| Wandgeräte |
| Hoppergeräte |
| Teile der Xtreme Airless-Spritzgeräte 27 |
| Teile der wandmontierten Xtreme-Geräte 28 |
| Teile - Xtreme Airless-Spritzgeräte 29 |
| Komponententeile - Alle Airless-Spritzgeräte 29 |
| Gemeinsame Teile |
| Teile der luftunterstützten Xtreme-Spritzgeräte . 33 |
| Teile der Xtreme Zink-Spritzgeräte 34 |
| Teile - luftunterstützte und Zink-Spritzgeräte 35 |
| Teile für Dura-Flo-Spritzgeräte 36 |
| Teile - Dura-Flo-Spritzgeräte |

| Fahrgestellteile |
|--|
| Fahrgestell für hohe Beanspruchung, Modell 287884 |
| Leichtes Fahrgestell, Modell 287919 |
| _ |
| Teile für Pumpenpakete |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L085C# (Mischungsverhältnis 80:1)40 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L115C# (Mischungsverhältnis 35:1, 55:1) 41 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L145C# und |
| L14AC1 (Mischungsverhältnis 31:1, 46:1, 90:1) 42 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L180C# und L18AC1 (Mischungsverhältnis 24:1, 40:1, 70:1) 43 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L220C# (Mischungsverhältnis 21:1, 30:1, 60:1) 44 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L250C# (Mischungsverhältnis 50:1)45 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L290C# |
| (Mischungsverhältnis 16:1, 25:1, 45:1) 46 |
| Abmessungen47 |
| Gewicht |
| Montagebohrungen50 |
| Winkel für Wandmontage50 |
| Zubehör |
| Technische Daten52 |
| Pumpenkennlinien53 |
| Graco-Standardgarantie56 |
| Graco Information56 |
| |

Verwandte Betriebsanleitungen

Komponenten-Handbücher in Englisch:

| Handbuch | Bezeichnung |
|----------|---|
| 311762 | Xtreme-Unterpumpen, Anweisungen - Teile |
| 311238 | NXT-Luftmotoren, Anweisungen - Teile |
| 311239 | Luftreglermodule für NXT-Luftmotoren, Anweisungen - Teile |
| 311486 | DataTrak [™] -Umrüstsatz |

Die Betriebsanleitung für Xtreme-Geräte ist in den folgenden Sprachen verfügbar. Die folgende Tabelle enthält die Sprachen und die dazugehörigen Teilenummern.


| Handbuch | Sprache |
|----------|----------------|
| 311164 | Englisch |
| 312437 | Chinesisch |
| 312438 | Niederländisch |
| 312439 | Finnisch |
| 312440 | Französisch |
| 312441 | Deutsch |
| 312442 | Griechisch |
| 312443 | Italienisch |
| 312444 | Japanisch |
| 312445 | Koreanisch |
| 312446 | Portugiesisch |
| 312447 | Russisch |
| 312448 | Spanisch |
| 312449 | Schwedisch |
| 312450 | Türkisch |

Modelle

Spritzgeräte

Airless-Spritzgeräte, Wandgeräte und Hoppergeräte

Machen Sie auf dem Typenschild von Spritzgerät, Wandgerät bzw. Hoppergerät die 6-stellige Artikelnummer ausfindig. Anhand dieser Nummer und des folgenden Diagramms können Sie die Bauart des Geräts ermitteln. Zum Beispiel stellt die Spritzgeräte-Artikelnummer X 60 D H 1 die Marke Xtreme (X), ein Verdichtungsverhältnis von (60 :1), einen Enteisungsmotor (D), ein Fahrgestell für hohe Beanspruchung (H) und ein Komplettgerät (einschließlich Pistole und Schlauch) mit DataTrak[™] (1) dar. Zur Bestellung von Ersatzteilen siehe den Abschnitt **Teile der Xtreme Airless-Spritzgeräte** ab Seite 27. Die Zahlen in der Tabelle entsprechen nicht den Positionszahlen in den Teilezeichnungen und Teilelisten.



Alle Modelle haben einen maximalen Lufteingangsdruck von 7 MPa (70 bar). Modelle mit einem Verdichtungsverhältnis von 90:1 haben einen maximalen Lufteingangsdruck von 0,55 MPa (5,5 bar).

| X | 60 | D | | | Н | | 1 | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---|----------------|----------|----------|--|--|
| Erste | Zweite und dritte Stelle | | Vierte Stelle | | Fünfte Stelle | | Sechste Stelle | | | | |
| Stelle | Verdichtungs- verhältnis (xx:1) | Motor/Auspuff | | Montageart | | | Komplettgerät | DataTrak | Trichter | | |
| | 25 | D | Enteisung | Н | Hohe Beanspruchung | 1 | ~ | ~ | | | |
| | 30 | L | Geräuscharm | L | Geringes Gewicht | 2 | | ~ | | | |
| | 35 | | | W | Wandmontage | 3 | ~ | | | | |
| | 40 | | | | | 4 | | | | | |
| | 45 | | | | | 5 | ~ | ~ | ~ | | |
| X | 46 | | | | | 6 | ~ | | ~ | | |
| (Xtreme- Marke) | 50 | | | | | | | | | | |
| · · · · | 55 | | | | | | | | | | |
| | 60 | | | | | | | | | | |
| | 70 | | | | | | | | | | |
| | 80 | | | | | | | | | | |
| İ | 90 | | | | | | | | | | |

Spezial-Spritzgeräte

Wandmontiertes Gerät 287978

Das Modell 287978 hat ein Verdichtungsverhältnis von 40:1 mit geräuscharmem Motor, DataTrak und externem Filter. Pistole und Schlauch sind nicht enthalten.

Luftunterstützte Spritzgeräte

Alle luftunterstützten Spritzgeräte enthalten Enteisungsmotor, Fahrgestell für hohe Beanspruchung, DataTrak, Spritzpistole G40 und Schlauch.

Verdichtungsverhältnis 30:1 - 287975

Verdichtungsverhältnis 40:1 - 287976

Zink-Spritzgeräte

Alle Zink-Spritzgeräte enthalten einen Enteisungsmotor und ein Fahrgestell für hohe Beanspruchung. Die Modelle 287973 und 287974 enthalten außerdem DataTrak, Silver-Spritzpistole und Schlauch.

Verdichtungsverhältnis 25:1 - 287971

Verdichtungsverhältnis 40:1 - 287972

Verdichtungsverhältnis 25:1 - 287973

Verdichtungsverhältnis 40:1 - 287974

Dura-Flo[™]-Spritzgeräte

Alle Dura-Flo-Spritzgeräte enthalten einen Enteisungsmotor, ein Fahrgestell für hohe Beanspruchung und ein Dura-Flo-Pumpenpaket. Nur Modell 287980 enthält Pistole und Schlauch.

Verdichtungsverhältnis 23:1 - 287979

Verdichtungsverhältnis 23:1 - 287980

Verdichtungsverhältnis 32:1 - 287981

Konfigurierbare Fahrgestellgeräte

Konfigurierbare Fahrgestellgeräte enthalten keine Unterpumpen. Für ein Komplett-Spritzgerät können diese Geräte mit jeder Xtreme-Unterpumpe (145-290 cm³) kombiniert werden.


Alle Modelle enthalten Luftregler, Verbindungsstangen, Kupplungssatz und Ansaugschlauch. Anhand des folgenden Diagramms können Sie die Bauart des Fahrgestellgeräts ermitteln. Zum Beispiel stellt die Fahrgestellgerätenummer X N3 D H 2 die Marke Xtreme (X), Motor (NXT3400), Enteisungsmotor (D), Fahrgestell für hohe Beanspruchung (H) und Grundgerät mit DataTrakTM (2) dar.

| X N3 | | D | | Н | | | 2 | |
|--------------------|------|----------------------|---|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------|
| Erste | Zwei | te und dritte Stelle | | Vierte Stelle | Fünfte Stelle | | Sechste Stelle | |
| Stelle | | Motor | | Abluft | | Montageart | | DataTrak |
| X | N3 | NXT3400 | D | Enteisung | Н | Hohe Beanspruchung | 2 | ~ |
| (Xtreme- Marke) | N6 | NXT6500 | | | L | Geringes Gewicht | 4 | |

Pumpenpakete

Machen Sie auf dem Typenschild des Pumpenpakets die 6-stellige Artikelnummer ausfindig. Zum Beispiel stellt die Pumpen-Artikelnummer P 30 M C 1 die Pumpe (P), das Verdichtungsverhältnis (30 :1), einen Motor mit geräuscharmem Auspuff mit DataTrak[™] (M), und eine Normalstahl-Konstruktion (C) dar. Eingebauter Filter und Luftregler sind nicht vorhanden (1).

Zur Bestellung von Ersatzteilen siehe den Abschnitt **Teile für Pumpenpakete** ab Seite 39. Die Zahlen in der Tabelle entsprechen nicht den Positionszahlen in den Teilezeichnungen und Teilelisten.





Modelle mit einem Verdichtungsverhältnis von 16:1-70:1 haben einen maximalen Lufteingangsdruck von 7 MPa (70 bar). Modelle mit einem Verdichtungsverhältnis von 90:1 haben einen maximalen Lufteingangsdruck von 0,55 MPa (5,5 bar).

| Р | 30 | M | | С | | 1 | | | |
|----------|------------------------------------|---------------|-------------|------------------|---|------------------------------|---|-----------------------|------------|
| Erste | Zweite und dritte Stelle | Vierte Stelle | | Fünfte Stelle | | Sechste Stelle | | | |
| Stelle | Verdichtungs- verhältnis (xx:1) | | Abluft | Datenübertragung | | Unterpumpen- konstruktion | | Eingebauter Filter | Luftregler |
| | 16 | D | Enteisung | keine | С | Normalstahl | 1 | | |
| | 21 | Е | Enteisung | DataTrak | | | 2 | ~ | |
| | 24 | L | Geräuscharm | keine | | | 3 | | ~ |
| | 25 | М | Geräuscharm | DataTrak | | | 4 | ' | ~ |
| | 30 | | | | | | | | |
| | 31 | | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | | |
| Р | 40 | | | | | | | | |
| (Pumpen) | 45 | | | | | | | | |
| | 46 | | | | | | | | |
| | 50 | | | | | | | | |
| | 55 | | | | | | | | |
| | 60 | | | | | | | | |
| | 70 | | | | | | | | |
| | 80 | | | | | | | | |
| | 90 | | | | | | | | |

Warnhinweise

Die folgenden Warnhinweise gelten für Einrichtung, Anwendung, Erdung sowie Wartung und Reparatur dieses Geräts. Das Symbol mit dem Ausrufezeichen steht bei allgemeinen Warnhinweisen, und die Gefahrensymbole weisen auf verfahrensspezifische Risiken hin. Diese Warnhinweise sollten regelmäßig konsultiert werden. Zusätzliche produktspezifische Warnhinweise sind an entsprechenden Stellen in dieser Betriebsanleitung vorhanden.

ACHTUNG



BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Brennbare Dämpfe wie z. B. Lösungsmittel- und Lackdämpfe im **Arbeitsbereich** können explodieren oder sich entzünden. Durch folgende Maßnahmen kann die Brand- und Explosionsgefahr verringert werden:



- Mögliche Zündquellen, wie z. B. Kontrollleuchten, Zigaretten, Taschenlampen und Plastik-Abdeckfolien (Gefahr statischer Elektrizität), beseitigen.
- Den Arbeitsbereich frei von Abfall, einschließlich Lösungsmittel, Lappen und Benzin, halten.
- Kein Stromkabel ein- oder ausstecken und keinen Licht- oder Stromschalter betätigen, wenn brennbare Dämpfe vorhanden sind.
- Alle Geräte im Arbeitsbereich richtig erden. Lesen Sie die Erdungsanweisungen.
- Nur geerdete Schläuche verwenden.
- Beim Spritzen in einen Eimer die Pistole fest an den geerdeten Eimer drücken.
- Wird bei Verwendung dieses Geräts statische Funkenbildung wahrgenommen oder ein elektrischer Schlag verspürt, das Gerät sofort abschalten. Gerät nicht wieder verwenden, bevor nicht das Problem erkannt und behoben wurde.
- Im Arbeitsbereich muss immer ein funktionstüchtiger Feuerlöscher griffbereit sein.



BATTERIEGEFAHR

Beim Laden von Batterien kann es zu Funkenbildung kommen. Die Batterie kann eine Explosion verursachen, wenn sie falsch gehandhabt wird:

- Es muss der für das jeweilige Gerät spezifizierte Batterietyp verwendet werden.
- Die Batterie darf nur in einem Nicht-Gefahrenbereich abseits von brennbaren Flüssigkeiten oder Dämpfen ausgewechselt werden.



GEFAHR DURCH MATERIALEINSPRITZUNG



Eine mit Hochdruck aus Pistolen, Löchern im Schlauch oder gerissenen Komponenten austretende Flüssigkeit kann in die Haut eindringen. Eine derartige Verletzung kann zwar wie ein gewöhnlicher Schnitt aussehen. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um eine schwere Verletzung, die eine Gliedmaßenamputation zur Folge haben kann. **Sofort einen Chirurgen aufsuchen.**



- Pistole niemals gegen Personen oder K\u00f6rperteile richten.
- Nicht die Hand über die Spritzdüse legen.
- Undichte Stellen nicht mit der Hand, dem K\u00f6rper, einem Handschuh oder Lappen zuhalten oder ablenken.
- Niemals ohne Düsenschutz und Abzugssperre arbeiten.
- Immer die Abzugssperre verriegeln, wenn nicht gespritzt wird.
- Stets die in dieser Betriebsanleitung beschriebene Druckentlastung ausführen, wenn die Spritzarbeiten beendet werden und bevor die Geräte gereinigt, überprüft oder gewartet werden.

ACHTUNG



GEFAHR DURCH MISSBRÄUCHLICHE GERÄTEVERWENDUNG

Missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen.

- Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Niemals den zulässigen Betriebsüberdruck oder die zulässige Temperatur der Systemkomponente mit dem niedrigsten Nennwert überschreiten. Den Abschnitt **Technische Daten** in den Betriebsanleitungen der einzelnen Geräte beachten.
- Nur Materialien und Lösungsmittel verwenden, die mit den benetzten Teilen des Geräts verträglich sind. Beachten Sie den Abschnitt **Technische Daten** in den Betriebsanleitungen der einzelnen Geräte. Sicherheitshinweise der Material- und Lösungsmittelhersteller beachten. Wenn Sie umfassende Informationen zu Ihrem Spritzmaterial benötigen, fordern Sie bitte das MSDS vom Materialhersteller oder Händler an.
- Das Gerät täglich kontrollieren. Verschlissene oder beschädigte Teile müssen sofort repariert oder ausgetauscht werden. Zum Austausch nur original Graco-Ersatzteile verwenden.
- Gerät nicht verändern oder modifizieren.
- Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Bei Fragen dazu den Graco-Händler kontaktieren.
- Die Schläuche und Kabel nicht in der Nähe von belebten Bereichen, scharfen Kanten, beweglichen Teilen oder heißen Flächen verlegen.
- Schläuche nicht knicken oder zu stark biegen. Schläuche nicht zum Ziehen der Geräte verwenden.
- Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Alle anwendbaren Sicherheitsvorschriften erfüllen.



GEFAHR DURCH BEWEGLICHE TEILE

Bewegliche Teile können Finger oder andere Körperteile einklemmen oder abtrennen.



- Abstand zu beweglichen Teilen halten.
- Gerät niemals ohne Schutzabdeckungen in Betrieb nehmen.
- Unter Druck stehende Geräte können ohne Vorwarnung von selbst starten. Vor dem Überprüfen, Bewegen oder Warten des Gerätes daher die in dieser Betriebsanleitung beschriebene
 Druckentlastung durchführen. Strom- oder Druckluftversorgung unterbrechen.



GEFAHR DURCH GIFTIGE FLÜSSIGKEITEN ODER DÄMPFE

Giftige Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie in die Augen oder auf die Haut gelangen oder geschluckt oder eingeatmet werden.

- Lesen Sie die Materialsicherheitsdatenblätter (MSDS), um sich über die jeweiligen Gefahren der verwendeten Flüssigkeit zu informieren.
- Gefährliche Flüssigkeiten nur in dafür zugelassenen Behältern lagern und die Flüssigkeiten gemäß den zutreffenden Vorschriften entsorgen.



SCHUTZAUSRÜSTUNG

Wenn Sie das Gerät verwenden, Servicearbeiten daran durchführen oder sich einfach im Arbeitsbereich aufhalten, müssen Sie eine entsprechende Schutzbekleidung tragen, um sich vor schweren Verletzungen wie zum Beispiel Augenverletzungen, Einatmen von giftigen Dämpfen, Verbrennungen oder Gehörschäden zu schützen. Der Umgang mit diesem Gerät erfordert unter anderem folgende Schutzvorrichtungen:

- Schutzbrillen
- Schutzkleidung und Atemschutzgerät nach den Empfehlungen der Material- und Lösungsmittelhersteller
- Handschuhe
- Gehörschutz

Identifizierung der Komponenten - Fahrgestellmontage

- Lufteinlass, 3/4 NPT(I)
- В Lufthahn mit Entlastungsbohrung (erforderlich)
- С Luftüberdruckventil
- D Luftfilter (verdeckt)
- Ε Manometer
- F
- Druckluftregler-Einstellknopf DataTrak[™]-Position (siehe Seite 19; nicht an allen Modellen vorhanden)
- Materialablass/-spülventil (erforderlich)

- Κ Materialfilter
- Erdungsdraht (erforderlich)
- Unterpumpe Μ
- Ansaugschlauch und Rohr Ν
- Ρ Materialauslass
- Optionaler Materialauslass, für zweite Pistole
- S Packungsmutter
- Enteisungsregelung





ABB. 1: Airless-Spritzgerät

Identifizierung der Komponenten - Wandmontage

- Lufteinlass, 3/4 NPT(I)
- В Lufthahn mit Entlastungsbohrung (erforderlich)
- С Luftüberdruckventil
- D Luftfilter (verdeckt)
- Ε Manometer
- F
- Druckluftregler-Einstellknopf DataTrak[™]-Position (siehe Seite 19; nicht an allen Modellen vorhanden)
- Materialablass/-spülventil (erforderlich)
- Κ Materialfilter

- Erdungsdraht (erforderlich)
- Unterpumpe
- Ansaugschlauch und Rohr
- Materialauslass
- Optionaler Materialauslass, für zweite Pistole
- Packungsmutter
- Т Enteisungsregelung
- Spritzpistole
- Schlauch



Systemkomponenten

* Lufthahn mit Entlastungsbohrung (B)







Eingeschlossene Luft kann die Pumpe unerwartet anwerfen, was zu schweren Verletzungen durch Spritzer oder bewegliche Teile führen könnte.

- Darauf achten, dass der Hahn von der Pumpe aus gut erreichbar ist und sich stromabwärts vom Druckluftregler befindet.
- Wird im System benötigt, um die Luft, die sich zwischen dem Hahn und dem Luftmotor nach Schließen des Hahns angesammelt hat, abzulassen.
 - Zur Luftversorgung des Motors öffnen.
 - Zum Abstellen der Luftzufuhr zum Motor und zum Ablass von eingeschlossener Luft aus dem Motor schließen.

* Luftüberdruckventil (C)

Öffnet automatisch, um den Luftdruck zu entlasten, wenn der Versorgungsdruck den eingestellten Grenzwert überschreitet.

Luftfilter (D)

Entfernt schädlichen Schmutz aus der Druckluftzufuhr.

Druckluftregler-Einstellung (F)

Stellt den Luftdruck zum Motor und den Materialauslassdruck zur Pumpe ein. Sollte nahe an der Pumpe angebracht werden. Der Luftdruck wird auf dem Manometer (E) angezeigt.

* Materialablass/-spülventil (J)

Das Ventil zur Druckentlastung und beim Spülen oder Ansaugen der Pumpe öffnen. Das Ventil beim Spritzen schließen.

Enteisungsregelung (T)

Den Knopf drehen (öffnen), um Vereisung zu reduzieren.



* Erforderliche Systemkomponenten.

Erdung



Das Gerät muss geerdet sein. Eine Erdung reduziert die Gefahr von statischer Entladung sowie eines elektrischen Schlages, indem sie eine Ableitung für den elektrischen Strom im Falle eines Kurzschlusses bildet.

Tabelle 1: Erforderliche Werkzeuge

- Erdungskabel und Klemmen für die Eimer
- Zwei 19-Liter-Metalleimer
- Den Erdungsleiter (244524) (L) am Erdungsbolzen am Luftmotor anschließen.




ABB. 3

- 2. Das andere Ende des Erdungsdrahtes mit einer guten Erde verbinden.
- 3. Das zu spritzende Objekt, den Materialbehälter und alle anderen Geräte im Arbeitsbereich erden. Alle geltenden Vorschriften beachten. Nur elektrisch leitende Luft- und Materialschläuche verwenden.
- 4. Alle Lösungsmitteleimer erden. Nur Metalleimer verwenden, die elektrisch leitend sind und auf einer geerdeten Fläche stehen. Eimer nie auf eine nicht leitende Oberfläche wie z. B. Papier oder Pappe stellen, da dies den Erdschluss unterbrechen würde.



TI1100



Systemvorbereitung







Um ein Überkippen zu verhindern, muss das Fahrgestell auf einer flachen und ebenen Oberfläche stehen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es zu Verletzungen oder Beschädigung des Gerätes kommen.

Tabelle 2: Erforderliche Werkzeuge

- Zwei einstellbare Schlüssel
- Hammer oder Plastikhammer (dürfen keine Funken verursachen)
- Drehmomentschlüssel
- Das Spritzgerät erden.
- 2. Die Packungsmutter (S) überprüfen. Mit TSL-Flüssigkeit füllen und mit einem Drehmoment von 34-41 N•m festziehen.



- 3. Einen elektrisch leitenden Materialschlauch am Pumpenauslass befestigen und festziehen.
- 4. Einen elektrisch leitenden Materialschlauch (und bei Verwendung einer AA-Pistole einen Luftschlauch) an der Pistole befestigen und festziehen.
- 5. Den Lufthahn mit Entlastungsbohrung (B) schließen. Den Luftzufuhrschlauch an einen 3/4-NPT(I)-Lufteinlass (A) anschließen.



- 6. Vor dem Einsatz spülen. Siehe Seite 14.
- 7. Vor dem Einsatz entlüften. Siehe Seite 14.


Druckentlastung



1. Die Abzugssperre der Pistole verriegeln.



2. Den Lufthahn mit Entlastungsbohrung (B) schließen.



- 3. Die Abzugssperre der Pistole entriegeln.
- Bei Verwendung einer AA-Pistole den Pistolen-Druckluftregler im Gegenuhrzeigersinn drehen, um den Druck zu entlasten.




4. Die Pistole fest gegen einen geerdeten Metalleimer halten und abziehen.



Die Abzugssperre der Pistole verriegeln.



6. Das Material ablassen. Dazu langsam alle Materialablassventile einschließlich des Ablass-/spülventils (J) im System über einem Abfallbehälter öffnen. Wenn ein Rücklaufschlauch vorhanden ist, das Kugelventil der Rücklaufleitung öffnen.



7. Wenn die Vermutung besteht, dass Düse oder Schlauch vollkommen verstopft sind oder der Druck nach Ausführung der vorherigen Schritte nicht vollständig entlastet wurde, ganz langsam die Mutter am Düsenschutz oder die Schlauchkupplung lösen und den Druck nach und nach entlasten; dann die Kupplung vollständig abschrauben. Bei abgenommener Düse die Pistole in einen Eimer richten und abziehen.

Abzugssperre



Damit die Pistole nicht versehentlich abgezogen werden kann (z. B. durch versehentliche Betätigung oder wenn sie zu Boden fällt oder einen Schlag erhält), muss die Abzugssperre immer verriegelt werden, wenn die Spritzarbeiten unterbrochen oder beendet werden.

Entlüften/Spülen




- Die Druckentlastung auf Seite 13 ausführen.
- 2. Düse und Düsenschutz von der Pistole abnehmen.
- Nur Spülen: Auf Wunsch kann der eingebaute Materialfilter entfernt werden (an einigen Modellen vorhanden). Nach Ausbau des Materialfilters den Filterdeckel wieder anbringen.
- 4. Das Saugrohr in ein verträgliches Material (beim Entlüften) bzw. Lösungsmittel (beim Spülen) legen.




Nur Zink-Spritzgeräte: Den Rücklaufschlauch in ein verträgliches Material (beim Entlüften) bzw. Lösungsmittel (beim Spülen) legen. Das Ventil der Rücklaufleitung öffnen.

 Den Reglereinstellknopf (G) im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis er stoppt und die Anzeige (E) Null anzeigt.



6. Den Lufthahn mit Entlastungsbohrung (B) öffnen.



Nur Zink-Spritzgeräte: Wenn klares Lösungsmittel bzw. Material aus dem Rücklaufschlauch fließt, das Ventil der Rücklaufleitung schließen. Die Pumpe bleibt stehen.

- 7. Schlauch und Pistole entlüften oder spülen:
 - a. Die Abzugssperre der Pistole entriegeln.



 b. Die Pistole in einen geerdeten Eimer abziehen, bis ein stetiger Flüssigkeitsstrom aus der Pistole austritt. Beim Spülen die Pistole

10-15 Sekunden lang abziehen.



- Bei Verwendung einer AA-Pistole den Luftdruck durch Drehen des Pistolenreglers im Uhrzeigersinn erhöhen.
 - c. Die Abzugssperre verriegeln.
- 8. Wenn entlüftet wird, ist das Gerät jetzt bereit zum Spritzen; weitermachen bei **Spritzen**, Seite 16.

Wenn gespült wird, weitermachen bei Schritt 9.


Die übrigen Schritte gelten nur für das Spülen.

VORSICHT


Wenn Zweikomponentenmaterialien verwendet werden, darf die Pumpe nicht mit dem Spülventil entleert bzw. gespült werden. Gemischte Zweikomponentenmaterialien härten im Ventil aus und verstopfen es.

9. Das Ablassrohr in einen geerdeten Abfallbehälter stecken.


Das Ablass-/spülventil (J) durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn etwas öffnen.



10. Die Pumpe starten, indem der Druckluftregler-Einstellknopf (G) im Uhrzeigersinn gedreht wird, bis sich die Pumpe zu bewegen beginnt.



 Sobald sauberes Lösungsmittel aus dem Ablassrohr fließt, das Ablass-/Spülventil (J) durch Drehen im Uhrzeigersinn schließen. Die Pumpe bleibt daraufhin stehen.



12. Die **Druckentlastung** auf Seite 13 befolgen. Das Lösungsmittel im Spritzgerät lassen und das Spritzgerät lagern.

Spritzen











VORSICHT

Die Pumpe niemals trocken laufen lassen. Eine trocken laufende Pumpe erreicht schnell eine hohe Geschwindigkeit und kann sich dadurch selbst beschädigen.

- Entlüften. Siehe Entlüften/Spülen, Seite 14. 1.
- Die Druckentlastung auf Seite 13 ausführen. 2.
- Düse und Düsenschutz an der Pistole anbringen.
- Den Lufthahn mit Entlastungsbohrung (B) öffnen.



5. Den Regler-Einstellknopf (G) drehen, bis die Anzeige (E) den gewünschten Druck anzeigt. Zum Erhöhen des Drucks im Uhrzeigersinn und zum Senken des Drucks im Gegenuhrzeigersinn drehen.



Die Abzugssperre der Pistole entriegeln.



7. Ein Test-Spritzbild spritzen. Die Empfehlungen des Materialherstellers lesen. Nach Bedarf einstellen. Bei Verwendung einer AA-Pistole den Pistolenluftdruck während des Spritzbild-Tests erhöhen.





- Nur Zink-Spritzgeräte: Wenn nicht gespritzt wird, den Luftdruck auf 2,1 MPa (21 bar) reduzieren. Die Rücklaufleitung öffnen und das Pistolenventil schließen.
- 9. Nach dem Spritzen spülen. Siehe Entlüften/Spülen, Seite 14.
- 10. Die Druckentlastung auf Seite 13 ausführen.

Zirkulieren von Zink-Materialien







- Beim Spritzen von Zinkmaterialien das Rückleitungsventil schließen. Eine Zirkulation ist beim Spritzen nicht erforderlich.
- 2. Um das Material zurück zum Behälter zu führen, wenn gerade nicht gespritzt wird, ist das Rückleitungsventil zu öffnen und die Abzugsperre der Pistole umzulegen. Die Pumpe läuft dabei weiter.
- 3. Stets den Druck entlasten, bevor das Gerät am Ende des Arbeitstages abgeschaltet wird, wenn Spritzdüsen ausgewechselt werden, oder wenn Teile des Systems überprüft oder gewartet werden. Während des Zirkulierens befindet sich Material in der Pistolenleitung, welches druckentlastet werden muss.

Abschalten









VORSICHT

Niemals Wasser oder Material auf Wasserbasis über Nacht in der Pumpe belassen. Wenn Materialien auf Wasserbasis in der Pumpe verwendet werden, zuerst mit Wasser und danach mit einem rosthemmenden Mittel wie Lösungsbenzin spülen. Druck entlasten, aber das rosthemmende Mittel zum Schutz der Teile vor Korrosion in der Pumpe belassen.

- 1. Die **Druckentlastung** auf Seite 13 ausführen.
- 2. Düse und Düsenschutz von der Pistole abnehmen.
- 3. Die Abzugssperre der Pistole verriegeln.




TI5049a

 Den Saugschlauch in einen geerdeten Metalleimer mit Reinigungsflüssigkeit legen.



5. Den Lufthahn mit Entlastungsbohrung (B) öffnen. Den Regler-Einstellknopf (G) im Gegenuhrzeigersinn auf den niedrigstmöglichen Materialdruck drehen.



6. Ein Metallteil der Pistole fest gegen einen geerdeten Metallbehälter halten. Die Pistole abziehen, bis klares Lösungsmittel austritt.



7. Die Druckentlastung auf Seite 13 ausführen.

Wartung

Plan zur vorbeugenden Wartung

Die Häufigkeit der Wartung wird von den jeweiligen Betriebsbedingungen bestimmt. Erstellen Sie einen Plan zur vorbeugenden Wartung, indem Sie genau aufzeichnen, wann welche Wartungsarbeiten erforderlich werden, und legen Sie danach einen Plan für regelmäßige Überprüfungen des Systems fest.

Tägliche Instandhaltungsarbeiten









Um die Pumpe über Nacht abzustellen, die Pumpe am unteren Umschaltpunkt stoppen, damit kein Material an den freiliegenden Stellen der Kolbenstange antrocknen und dadurch die Halspackungen beschädigen kann. Die **Druckentlastung** auf Seite 13 durchführen.

- 1. Spülen. Siehe Entlüften/Spülen, Seite 14.
- 2. Druck entlasten. Siehe **Druckentlastung**, Seite 13.
- Die Packungsmutter (S, ABB. 1) überprüfen.
 Die Packungen einstellen und bei Bedarf TSL-Flüssigkeit nachfüllen. Mit 34-41 N•m festziehen.
- 4. Wasser aus dem Luftfilter ablassen.
- Das Saugrohr mit einem verträglichen Lösungsmittel reinigen. Es wird empfohlen, die Außenseite des Spritzgeräts mit einem Tuch und verträglichem Lösungsmittel zu reinigen.
- Die Schläuche, Rohre und Kupplungen täglich prüfen. Vor jeder Verwendung alle flüssigkeitsführenden Verbindungen anziehen.
- 7. Den Materialfilter reinigen.

Korrosionsschutz

Die Pumpe immer spülen, bevor das Material an der Unterpumpenstange eintrocknet. Niemals Wasser oder Spritzmaterial, das auf Wasser basiert, über Nacht in der Pumpe lassen. Zuerst mit Wasser oder einer verträglichen Lösung, dann mit Lösungsbenzin spülen. Den Druck ablassen, aber das Lösungsbenzin zum Schutz der Pumpenteile vor Korrosion in der Pumpe belassen.

Fahrgestellwartung

In regelmäßigen Abständen die Achse zwischen den Punkten A und B mit Leichtöl schmieren. Siehe ABB. 4.

Das Fahrgestell täglich mit einem verträglichen Lösungsmittel reinigen.




ABB. 4: Fahrgestellausführung - Modell für hohe Beanspruchung abgebildet

DataTrak-Regler und -Anzeigen

DataTrak gehört zu bestimmten Modellen.

Unter **Modelle** auf Seite 4 finden Sie eine Liste der Modelle mit DataTrak.

Legende für ABB. 5

- T Trockenlaufgrenze, in DH pro Minute (vom Anwender einstellbar; 00=AUS)
- Fördervolumen der Unterpumpe (vom Anwender einstellbar)
- V Einheiten für die Durchflussrate (vom Anwender auf

/Min., gpm [US], gpm [GB], oz/min [US], oz/min [GB],

I/Min. und cm³/Min. einstellbar)

- W LED (Fehleranzeige)
- X Diagnose-Referenzkarte (siehe TABELLE 3, Seite 22)
- Y Anzeige

- PF Entlüftungs-/Spültaste (aktiviert den Entlüftungs-/Spülmodus. Im Entlüftungs-/Spülmodus ist der Trockenlaufschutz deaktiviert und der Chargen-Zähler (BT) zählt nicht.)
- RK Resettaste (zum Zurücksetzen bei Fehlern. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Chargen-Zähler zu löschen.)
- CF DH/Durchflussrate
- BT Chargen-Zähler
- GT Gesamtmengenzähler
- RT Trockenlaufumschaltung (aktivieren/deaktivieren)
- UT Fehleroption E1 (aktivieren/deaktivieren)
- DT Fehleroption E2 (aktivieren/deaktivieren)
- ST Fehleroption E5 (aktivieren/deaktivieren)




ABB. 5. DataTrak-Regler und -Anzeigen

DataTrak-Bedienung

- DataTrak gehört zu bestimmten Modellen. Unter **Modelle** auf Seite 4 finden Sie eine Liste der Modelle mit DataTrak.
- Die DataTrak-Anzeige (Y) schaltet sich nach 1 Minute aus, um die Batterie zu schonen. Sie kann durch Druck einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden.


Systemvorbereitungs-Modus (Setup)

- Zur Eingabe der Einstellungen für Trockenlauf, Unterpumpengröße und Durchflussrateneinheiten sowie zur Aktivierung der Fehleroptionen für Trockenlauf, E1, E2 und E5 drücken, um den Wert zu ändern, und dann , um den Wert zu speichern und den Cursor in das nächste Datenfeld zu verschieben.
- Wenn die Fehler-Optionen für Trockenlauf, E1, E2 und E5 aktiviert sind, erscheint ein ✓ auf dem Setup-Bildschirm. Siehe ABB. 5.
- Den Cursor auf das Feld zur Aktivierung der
 E5-Fehleroption stellen und dann noch einmal drücken, um den Setup-Modus zu verlassen.


Betrieb-Modus

Trockenlauf

- Siehe ABB. 5. Wenn die Pumpe trocken läuft, wird der Trockenlaufmagnetschalter ausgelöst und stoppt die Pumpe. Die LED (W) blinkt, und die Anzeige (Y) zeigt einen Trockenlaufzustand an (siehe Tabelle 3).
- Um den Trockenlaufmonitor zurückzusetzen, muss der Hauptlufthahn (B) geschlossen werden. Warten, bis die Luft vollständig aus dem Luftmotor abgelassen worden ist, bevor mit Schritt 3 weitergemacht wird. Der Bildschirm ändert sich, um diesen Vorgang anzuzeigen, siehe unten.




 drücken, um den Diagnosecode zu löschen und den Trockenlaufmagnetschalter zurückzusetzen.



- 4. Den Hauptlufthahn (B) öffnen, um die Pumpe neu zu starten.
- Zur Deaktivierung der Trockenlaufüberwachung den Trockenlaufwert (T) im Setup-Modus auf 0 (Null) stellen **oder** ausschalten (RT) (siehe ABB. 5).

Entlüften/Spülen

und die LED blinkt



- Im Entlüftungs-/Spülmodus ist der Trockenlaufschutz deaktiviert und der Chargen-Zähler (BT) zählt nicht.
- Zum Verlassen des Entlüftungs-/Spülmodus eine beliebige Taste drücken, um die Anzeige einzuschalten, und dann drücken. Das Entlüftungs-/Spülsymbol verschwindet von der Anzeige, und die LED hört auf zu blinken.

Zähler

Siehe ABB. 5. Die letzte Stelle des Chargen-Zählers (BT) steht für Zehntel Liter bzw. Gallonen. Zum Zurücksetzen des Zählers eine beliebige Taste drücken, um die Anzeige einzuschalten, und dann 🔀 3 Sekunden lang

gedrückt halten.

Wenn die Durchflussrate auf Amin., eingestellt ist, zeigen beide Zähler die Anzahl der Pumpendoppelhübe an.

Anzeige

Siehe ABB. 5. Die Anzeige (Y) schaltet sich im Betriebs-Modus nach 1 Minute und im Setup-Modus nach 3 Minuten ohne Aktivität ab. Sie kann durch Druck einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden.



DataTrak fährt mit der Doppelhubzählung fort, wenn die Anzeige aus ist.

Diagnose

DataTrak kann unterschiedliche Probleme an der Pumpe diagnostizieren. Wenn ein Problem festgestellt wird, blinkt die LED (W, ABB. 5), und ein Diagnosecode erscheint auf der Anzeige. Siehe Tabelle 3.

Zur Bestätigung der Diagnose und Rückkehr zum normalen Bedienungsbildschirm aeinmal drücken, um die Anzeige einzuschalten, und ein zweites Mal, um den Diagnosecode-Bildschirm zu löschen.

Tabelle 3: Diagnosecodes

| Symbol | Code | Code-Name | Diagnose | Ursache |
|---------------------|------|-----------------------------|---|---|
| psi/bar 100 | ‡¶ | Trockenlauf | Die Pumpe läuft schneller als die eingestellte Trockenlaufgrenze. | Erhöhter Luftdruck.Erhöhte Materialabgabe.Materialzufuhrbehälter leer. |
| 扉 E1 | E-1 | Aufwärtsleck | Leckage während Aufwärtshub. | Kolbenventil oder Packungen verschlissen. |
| ₽ E2 | E-2 | Abwärtsleck | Leckage während Abwärtshub. | Verschlissenes Einlassventil. |
| ₽ E 3 | E-3 | Batterie erschöpft | Batteriespannung zu niedrig, um Trockenlauf zu stoppen. | Batterie erschöpft. Zum Austausch der Batterie siehe Betriebsanleitung 311238. |
| 9. E4 | E-4 | Service- Komponente 1 | Problem beim Stoppen von Trockenlauf. | Beschädigter Magnetschalter. Beschädigtes Ventilgehäuse. |
| €4 | E-4 | Gelöster Magnetschalter | Magnetschalter gelöst. | Magnetschalterstecker ausgezogen. Beschädigte Magnetschalterdrähte. |
| 2 € 5 | E-5 | Service- Komponente 2 | Problem mit Messventilbewegung. | Sensoren gelöst. Sensoren falsch angebracht. Beschädigte Sensoren. Beschädigtes Ventilgehäuse. |
| E6 Fuse 250mA | E-6 | Durchgebrannte Sicherung | Sicherung durchgebrannt. | Magnetschalter oder Magnetschalter- verdrahtung defekt. Extreme Temperaturen (über 60°C). |

Ausfälle und deren Beseitigung











- 1. Die **Druckentlastung** auf Seite 13 ausführen.
- 2. Vor dem Auseinanderbauen der Pumpe alle anderen möglichen Probleme und Ursachen überprüfen.

| Problem | Ursache | Lösung |
|--|--|---|
| Gerät arbeitet nicht. | Ventil geschlossen oder verstopft. | Luftleitung reinigen; Luftzufuhr erhöhen. Sicherstellen, dass Ventile geöffnet sind. |
| | Materialschlauch oder Pistole verstopft. | Schlauch oder Pistole reinigen.* |
| | Material an Kolbenstange angetrocknet. | Stange reinigen; Pumpe immer am unteren Umschaltpunkt anhalten; TSL-Tasse mit verträglichem Lösungsmittel gefüllt halten. |
| | Luftmotorteile verschmutzt, verschlissen oder beschädigt. | Luftmotor reinigen oder reparieren. Siehe Motor-Betriebsanleitung. |
| | Trockenlauffehler an DataTrak ausgelöst. | Siehe DataTrak-Bedienung-Trockenlauf, Seite 20. |
| Materialförderung bei beiden Hüben | Luftleitung verstopft oder Luftversorgung nicht ausreichend. Ventile geschlossen oder verstopft. | Luftleitung reinigen; Luftzufuhr erhöhen. Sicherstellen, dass Ventile geöffnet sind. |
| zu gering. | Materialschlauch oder Pistole verstopft; Schlauchinnendurchmesser zu klein. | Schlauch oder Pistole reinigen*; Schlauch mit größerem Innendurchmesser verwenden. |
| | Vereisung des Luftmotors. | Enteisungsregler öffnen; siehe Seite 11. |
| Materialförderung beim | Einlassventil offen oder verschlissen. | Einlassventil reinigen oder warten. |
| Abwärtshub zu gering. | Spritzmaterial sehr zähflüssig. | Einlass-Distanzringe einstellen. |
| Materialförderung beim Aufwärtshub zu gering. | Kolbenventil offen, oder Packungen verschlissen. | Kolbenventil reinigen; Packungen auswechseln. |
| Unregelmäßige beschleunigte | Materialzufuhrbehälter leer, Saugleitung verstopft. | Materialzufuhrbehälter nachfüllen und Pumpe entlüften. Saugrohr reinigen. |
| Geschwindigkeit. | Spritzmaterial sehr zähflüssig. | Material mit geringerer Viskosität verwenden; Einlass-Distanzringe einstellen. |
| | Kolbenventil offen, oder Packungen verschlissen. | Kolbenventil reinigen; Packungen auswechseln. |
| | Einlassventil offen oder verschlissen. | Einlassventil reinigen oder warten. |
| Pumpe läuft träge. | Möglicherweise Vereisung. | Pumpe stoppen. Enteisungsregler öffnen; siehe Seite 11. |
| Pumpe läuft im Stillstand oder hält im Stillstand nicht den Druck. | Rückschlagventile oder Dichtungen verschlissen. | Unterpumpe warten. Siehe Ausbau der Xtreme-Unterpumpe , Seite 24, und Bedienungs- anleitung für Xtreme-Unterpumpen (311762). |
| Luftblasen in der Flüssigkeit. | Saugleitung locker. | Festziehen. An den Anschlüssen ein verträgliches, flüssiges Gewindedichtmittel oder ein PTFE-Band verwenden. |
| Schlechtes Finish oder unregelmäßiges | Falscher Materialdruck an der Pistole. | Siehe Pistolen-Betriebsanleitung; Empfehlungen des Materialherstellers lesen. |
| Spritzmuster. | Spritzmaterial ist zu dick oder zu dünn. | Viskosität des Spritzmaterials einstellen; Empfehlungen des Materialherstellers lesen. |
| | Spritzpistole verschmutzt, verschlissen oder beschädigt. | Spritzpistole warten. Siehe Spritzpistolenanleitung. |

^{*} Um herauszufinden, ob der Materialschlauch oder die Pistole verstopft ist, die **Druckentlastung** auf Seite 13 durchführen. Den Materialschlauch abnehmen und den Behälter unter den Materialausgang der Pumpe stellen. Die Luftzufuhr gerade soweit öffnen, dass die Pumpe anläuft. Wenn die Pumpe beim Einschalten der Luft anläuft, liegt die Verstopfung am Materialschlauch oder der Pistole.

Ausbau der Xtreme-Unterpumpe

Erforderliche Werkzeuge

- Satz verstellbarer Schraubenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Gummihammer
- Gewindefett
- Gleitmittel 222955
- Loctite[®] 2760[™] oder ein gleichwertiges Mittel

Lösen und Anschließen der Unterpumpe












- Die Pumpe spülen; siehe Entlüften/Spülen, Seite 14. Die Pumpe unten an ihrem Hub stoppen. Die Druckentlastung auf Seite 13 durchführen.
- 2. Das Fahrgestellt zurückkippen.



Den Luftschlauch lösen.



 Den Materialschlauch (103) lösen. Den Ansaugschlauch (4) lösen. Den Materialausgang (6) mit einem Schraubenschlüssel halten, damit er sich nicht löst, während der Ansaugschlauch gelöst wird.



A






Die Pumpe nicht am Hebering anheben, wenn ihr Gesamtgewicht mehr als 250 kg beträgt.


VORSICHT

Beim Lösen der Unterpumpe vorsichtig vorgehen; die Unterpumpe kann bis zu 25 kg wiegen. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.


 Zur Erleichterung der Ausrichtung beim Wiederzusammenbau die relative Position des Materialausgangs (P) der Unterpumpe zum Eingang (W) des Motors beachten. Wenn der Motor nicht gewartet zu werden braucht, kann er in montierter Position bleiben.



6. Die Klammer (309) abnehmen und die Kupplungsabdeckung (307) nach oben schieben, um die Kupplung (305) zu entfernen.



7. Mit einem Schraubenschlüssel die Flachstellen der Verbindungsstangen halten, damit sich die Stangen (306) nicht drehen. Die Muttern (308) losschrauben und die Unterpumpe (302) entfernen.



- 8. Zur Wartung der Unterpumpe siehe die Xtreme-Unterpumpenanleitung (311762). Für Servicearbeiten am Luftmotor siehe die separate Motor-Betriebsanleitung.
- 9. Die Unterpumpe wieder anschließen, indem die Schritte zum Lösen in umgekehrter Reihenfolge befolgt werden.




Die Muttern mit 68-81 N•m festziehen.

Wandgeräte

- Vor Montage einer Pumpe an der Wand immer die **Druckentlastung** auf Seite 13 durchführen.
- Die Wand muss stark genug sein, um das Gewicht der Pumpe, der Zubehörteile, des Spritzmaterials, der Schläuche und der beim Betrieb auftretenden Belastung zu tragen.
- Vier 11-mm-Bohrungen vornehmen. Dazu den Montagewinkel als Schablone verwenden. Es kann jede der drei Montagebohrungsgruppen im Montagewinkel benutzt werden. Siehe Pumpenpakete mit Unterpumpen L290C# (Mischungsverhältnis 16:1, 25:1, 45:1), Seite 46.
- 3. Den Montagewinkel mit Schrauben und Unterlegscheiben, die für sicheren Halt in der Wand ausgelegt sind, an der Wand verschrauben.
- 4. Die Pumpe am Montagewinkel (213) befestigen.
- Luft- und Materialschläuche anschließen.
 Siehe Systemvorbereitung, Seite 12.

Hoppergeräte

- Die Hopper-Halterung (109b) an den Schlauchhalter des Spritzgeräte-Fahrgestells hängen.
- 2. Die Gehänge-Halterung (109c) mit den mitgelieferten Schrauben (109f) und Muttern (109g) an der Hopper-Halterung (109b) befestigen.
- Das dem Hopper (109a) beiliegende Anschlussstück entfernen und durch das Reduzierstück (109n) ersetzen.
- 4. Den Hopper (109a) an die Halterung hängen. Die Höhe der Halterung nach Bedarf einstellen.
- 5. Die Anschlussstücke (109d, 109m und 109e) am Hopper anbringen.
- 6. Das Schnellkupplungs-Anschlussstück (109m) am Materialeinlass an der Unterpumpe befestigen.
- 7. Die Höhe der Halterung nach Bedarf einstellen.



Teile der Xtreme Airless-Spritzgeräte




ABB. 6: Modell X60DH3 abgebildet

Teile der wandmontierten Xtreme-Geräte




ABB. 7: Wandgerät

Teile - Xtreme Airless-Spritzgeräte

In der folgenden Tabelle sind die Hauptkomponenten und Artikelnummern für jedes Airless-Spritzgerät aufgeführt. Die Teile, die jedem Airless-Spritzgerät beiliegen, finden Sie unter **Gemeinsame Teile** auf Seite 31.

Jede in der Tabelle aufgeführte Geräte-Artikelnummer enthält ein Sternchen (*), das einen Platzhalter für die Montageoptionen darstellt. Um die Montageoption und Gerätenummer zu bestimmen, siehe die Tabelle unter **Montageoptionen** auf Seite 30. Um die spezielle Hopperoption und Geräte-Artikelnummer zu bestimmen, siehe die Tabelle unter **Hopperoptionen** auf Seite 30.

Komponententeile - Alle Airless-Spritzgeräte

| | Positionszahlen und Bezeichnung | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Spritzgerät | 301 | 302 | 303 | | | |
| | Pumpe (siehe Seite 39) | Unterpumpe (siehe 311762) | Motor (siehe 311238) | | | |
| X25D*1 | P25EC4 | L290C2 | N34DT0 | | | |
| X25D*2 | P25EC4 | L290C2 | N34DT0 | | | |
| X25D*3 | P25DC4 | L290C2 | N34DN0 | | | |
| X25D*4 | P25DC4 | L290C2 | N34DN0 | | | |
| X25D*5 | P25EC4 | L290C2 | N34DT0 | | | |
| X25D*6 | P25DC4 | L290C2 | N34DN0 | | | |
| X30D*1 | P30EC4 | L220C2 | N34DT0 | | | |
| X30D*2 | P30EC4 | L220C2 | N34DT0 | | | |
| X30D*3 | P30DC4 | L220C2 | N34DN0 | | | |
| X30D*4 | P30DC4 | L220C2 | N34DN0 | | | |
| X30D*5 | P30EC4 | L220C2 | N34DT0 | | | |
| X30D*6 | P30DC4 | L220C2 | N34DN0 | | | |
| X35D*1 | P35EC4 | L115C2 | N22DT0 | | | |
| X35D*2 | P35EC4 | L115C2 | N22DT0 | | | |
| X35D*3 | P35DC4 | L115C2 | N22DN0 | | | |
| X35D*4 | P35DC4 | L115C2 | N22DN0 | | | |
| X35D*5 | P35EC4 | L115C2 | N22DT0 | | | |
| X35D*6 | P35DC4 | L115C2 | N22DN0 | | | |
| X40D*1 | P40EC4 | L180C2 | N34DT0 | | | |
| X40D*2 | P40EC4 | L180C2 | N34DT0 | | | |
| X40D*3 | P40DC4 | L180C2 | N34DN0 | | | |
| X40D*4 | P40DC4 | L180C2 | N34DN0 | | | |
| X40D*5 | P40EC4 | L180C2 | N34DT0 | | | |
| X40D*6 | P40DC4 | L180C2 | N34DN0 | | | |
| X45D*1 | P45EC4 | L290C2 | N65DT0 | | | |
| X45D*2 | P45EC4 | L290C2 | N65DT0 | | | |
| X45D*3 | P45DC4 | L290C2 | N65DN0 | | | |
| X45D*4 | P45DC4 | L290C2 | N65DN0 | | | |

| | Positionsz | ahlen und Bez | zeichnung |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Spritzgerät | 301 | 302 | 303 |
| | Pumpe (siehe Seite 39) | Unterpumpe (siehe 311762) | Motor (siehe 311238) |
| X45D*5 | P45EC4 | L290C2 | N65DT0 |
| X45D*6 | P45DC4 | L290C2 | N65DN0 |
| X45L*1 | P45EC4 | L290C2 | N65DT0 |
| X45L*2 | P45EC4 | L290C2 | N65DT0 |
| X45L*3 | P45DC4 | L290C2 | N65DN0 |
| X45L*4 | P45DC4 | L290C2 | N65DN0 |
| X45L*5 | P45EC4 | L290C2 | N65DT0 |
| X45L*6 | P45DC4 | L290C2 | N65DN0 |
| X46D*1 | P46EC4 | L145C2 | N34DT0 |
| X46D*2 | P46EC4 | L145C2 | N34DT0 |
| X46D*3 | P46DC4 | L145C2 | N34DN0 |
| X46D*4 | P46DC4 | L145C2 | N34DN0 |
| X46D*5 | P46EC4 | L145C2 | N34DT0 |
| X46D*6 | P46DC4 | L145C2 | N34DN0 |
| X50D*1 | P50EC4 | L250C2 | N65DT0 |
| X50D*2 | P50EC4 | L250C2 | N65DT0 |
| X50D*3 | P50DC4 | L250C2 | N65DN0 |
| X50D*4 | P50DC4 | L250C2 | N65DN0 |
| X50D*5 | P50EC4 | L250C2 | N65DT0 |
| X50D*6 | P50DC4 | L250C2 | N65DN0 |
| X50L*1 | P50EC4 | L250C2 | N65DT0 |
| X50L*2 | P50EC4 | L250C2 | N65DT0 |
| X50L*3 | P50DC4 | L250C2 | N65DN0 |
| X50L*4 | P50DC4 | L250C2 | N65DN0 |
| X50L*5 | P50EC4 | L250C2 | N65DT0 |
| X50L*6 | P50DC4 | L250C2 | N65DN0 |
| X55D*1 | P55EC4 | L115C2 | N34DT0 |
| X55D*2 | P55EC4 | L115C2 | N34DT0 |
| X55D*3 | P55DC4 | L115C2 | N34DN0 |
| X55D*4 | P55DC4 | L115C2 | N34DN0 |

| | Positionsz | ahlen und Bez | zeichnung |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Spritzgerät | 301 | 302 | 303 |
| | Pumpe (siehe Seite 39) | Unterpumpe (siehe 311762) | Motor (siehe 311238) |
| X55D*5 | P55EC4 | L115C2 | N34DT0 |
| X55D*6 | P55DC4 | L115C2 | N34DN0 |
| X60D*1 | P60EC4 | L220C2 | N65DT0 |
| X60D*2 | P60EC4 | L220C2 | N65DT0 |
| X60D*3 | P60DC4 | L220C2 | N65DN0 |
| X60D*4 | P60DC4 | L220C2 | N65DN0 |
| X60D*5 | P60EC4 | L220C2 | N65DT0 |
| X60D*6 | P60DC4 | L220C2 | N65DN0 |
| X60L*1 | P60EC4 | L220C2 | N65DT0 |
| X60L*2 | P60EC4 | L220C2 | N65DT0 |
| X60L*3 | P60DC4 | L220C2 | N65DN0 |
| X60L*4 | P60DC4 | L220C2 | N65DN0 |
| X60L*5 | P60EC4 | L220C2 | N65DT0 |
| X60L*6 | P60DC4 | L220C2 | N65DN0 |
| X70D*1 | P70EC4 | L180C2 | N65DT0 |
| X70D*2 | P70EC4 | L180C2 | N65DT0 |
| X70D*3 | P70DC4 | L180C2 | N65DN0 |
| X70D*4 | P70DC4 | L180C2 | N65DN0 |
| X70D*5 | P70EC4 | L180C2 | N65DT0 |
| X70D*6 | P70DC4 | L180C2 | N65DN0 |
| X70L*1 | P70EC4 | L180C2 | N65DT0 |
| X70L*2 | P70EC4 | L180C2 | N65DT0 |
| X70L*3 | P70DC4 | L180C2 | N65DN0 |
| X70L*4 | P70DC4 | L180C2 | N65DN0 |
| X70L*5 | P70EC4 | L180C2 | N65DT0 |
| X70L*6 | P70DC4 | L180C2 | N65DN0 |
| X80D*1 | P80EC4 | L085C2 | N34DT0 |
| X80D*2 | P80EC4 | L085C2 | N34DT0 |
| X80D*3 | P80DC4 | L085C2 | N34DN0 |
| X80D*4 | P80DC4 | L085C2 | N34DN0 |
| X80D*5 | P80EC4 | L085C2 | N34DT0 |
| X80D*6 | P80DC4 | L085C2 | N34DN0 |
| X90D*1 | P90EC4 | L145C2 | N65DT0 |
| X90D*2 | P90EC4 | L145C2 | N65DT0 |
| X90D*3 | P90DC4 | L145C2 | N65DN0 |
| X90D*4 | P90DC4 | L145C2 | N65DN0 |
| X90D*5 | P90EC4 | L145C2 | N65DT0 |
| X90D*6 | P90DC4 | L145C2 | N65DN0 |

| | Positionszahlen und Bezeichnung | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| Spritzgerät | 301 | 302 | 303 | | |
| | Pumpe | Unterpumpe | Motor | | |
| | (siehe Seite 39) | (siehe 311762) | (siehe 311238) | | |
| X90L*1 | P90EC4 | L145C2 | N65DT0 | | |
| X90L*2 | P90EC4 | L145C2 | N65DT0 | | |
| X90L*3 | P90DC4 | L145C2 | N65DN0 | | |
| X90L*4 | P90DC4 | L145C2 | N65DN0 | | |
| X90L*5 | P90EC4 | L145C2 | N65DT0 | | |
| X90L*6 | P90DC4 | L145C2 | N65DN0 | | |

Montageoptionen

Anhand der folgenden Tabelle lässt sich die Montageoption für das Gerät bestimmen. Zum Beispiel gibt die Nummer X60D**H**5 an, dass das Airless-Spritzgerät ein Fahrgestell für hohe Beanspruchung hat.

| Stelle 5 | Option | Teile-Nr. |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| Н | Fahrgestell für hohe Beanspruchung | 287884 |
| L | Leichtes Fahrgestell | 287919 |
| W | Winkel für Wandmontage | 255143 |

Hopperoptionen

Wenn das Spritzgerät einen Hopper enthält, lässt sich anhand der folgenden Tabelle die spezielle Hopperoption bestimmen. Zum Beispiel gibt die Nummer X60DH5 an, dass das Airless-Spritzgerät Hopper, Pistole, Schlauch und DataTrak enthält.

| Stelle 6 | • |
|----------|--|
| | Hoppergerät; Komplettgerät mit DataTrak |
| 6 | Hoppergerät; Komplettgerät ohne DataTrak |

Motornummer

| Erste Stelle | Motor | N (NXT-Luftmotor) |
|--------------------------|------------------|---|
| Zweite und dritte Stelle | cm³ pro Hub | 65 = 6500 34 = 3400 22 = 2200 |
| Vierte Stelle | Auspufftyp | D = Enteisung L = geräuscharm R = Fernabluftleitung |
| Fünfte Stelle | Datenüberwachung | N = Keine T = DataTrak H = Linearer Hoch- pegelstandsensor |
| Sechste Stelle | Unbelegt | 0 = nicht belegt |

Qty.

Gemeinsame Teile

Airless-Spritzgeräte

Die folgenden Teile liegen jedem Airless-Spritzgerät bei:

Ref. Part **Description** 2 **CART** 1 287884 Heavy duty (H); see pg. 35 287919 Light weight (L); see pg. 35 3 197682 TUBE, suction 247301 HOSE, suction, 1 in., NPT x quick 4 connect, 6 ft. 5 116401 ADAPTER, elbow 1 6 116402 ADAPTER, quick connect 1 7 244524 WIRE, ground assy. w/ clamp 1 10 181072 INLET, strainer 1 11* 100101 SCREW, mounting, cap, hex head 4 12* 100133 WASHER, lock 4 13◆ 247312 PLATE, adapter kit (includes 1 13a-13b) for NXT 2200 Air Motors 13a≉ NUT, lock 4 13b₩ PLATE, adapter 1

- ◆ Nur X35***-Modelle.
- * Nicht abgebildet.

Die folgenden Teile liegen nur Airless-Komplett-Spritzgeräten bei:

| Ref. | Part | Description | Qty. |
|------|--------|--|------|
| 101 | XTR504 | GUN, spray XTR5 spray gun for models with | 1 |
| | | 25:1 - 50:1 ratio only | |
| | XTR704 | XTR7 spray gun for models with | |
| | | 55:1 - 90:1 ratio only | |
| 102 | | HOSE, fluid; nylon; 1/4 in. ID, 1/4 | 1 |
| | | npsm(fbe); 6 ft. | |
| | | Models with 25:1 - 45:1 ratio | |
| | | Models with 46:1 - 55:1 ratio | |
| | H/2506 | Models with 60:1 - 90:1 ratio | |
| 103 | | HOSE, fluid; nylon, 3/8 in. ID; 3/8 | 1 |
| | U420E0 | npsm(fbe); 50 ft. Models with 25:1 - 45:1 ratio | |
| | | Models with 46:1 - 55:1 ratio | |
| | | Models with 40.1 - 90:1 ratio | |
| 104 | 164856 | | 1 |
| 104 | 104030 | 3/8 x 1/4 npt(m) | ' |
| 108 | 162505 | FITTING, union, swivel; | 1 |
| | | 1/2 in. F x 3/8 in. M | |

Airless-Spritzgeräte mit Hopper

CART

Ref. Part

287884

287919

2

Der Hoppersatz ist auf Seite 26 abgebildet.

Description

Heavy duty (H); see pg. 35

Light weight (L); see pg. 35

| 5 | 116401 | ADAPTER, elbow | 1 | | |
|------|------------|-------------------------------------|------------------|--|--|
| 6 | 116402 | | 1 | | |
| 7 | 244524 | | 1 | | |
| 11≉ | 100101 | SCREW, mounting, cap, hex head | 4 | | |
| 12≉ | 100133 | | 4 | | |
| 101 | | GUN, spray | 1 | | |
| | XTR504 | XTR5 spray gun for models with | | | |
| | | 25:1 - 50:1 ratio only | | | |
| | XTR704 | | | | |
| | | 55:1 - 90:1 ratio only | | | |
| 102 | | HOSE, fluid; nylon; 1/4 in. ID, 1/4 | 1 | | |
| | | npsm(fbe); 6 ft. | | | |
| | H42506 | Models with 25:1 - 45:1 ratio | | | |
| | | Models with 46:1 - 55:1 ratio | | | |
| | H72506 | Models with 60:1 - 90:1 ratio | | | |
| 103 | | HOSE, fluid; nylon, 3/8 in. ID; 3/8 | 1 | | |
| | | npsm(fbe); 50 ft. | | | |
| | H43850 | | | | |
| | H53850 | Models with 46:1 - 55:1 ratio | | | |
| | H73850 | Models with 60:1 - 90:1 ratio | | | |
| 104 | 164856 | FITTING, NIPPLE, reducing; | 1 | | |
| | | 3/8 x 1/4 npt(m) | | | |
| 108 | 162505 | FITTING, union, swivel; | 1 | | |
| | | 1/2 in. F x 3/8 in. M | | | |
| 109 | 288347 | HOPPER, kit (includes a - n) | 1 | | |
| 109a | | HOPPER, fluid | 1 | | |
| 109b | | BRACKET, hopper | 1 | | |
| 109c | | BRACKET, hanger, hopper | 1 | | |
| 109d | | VALVE, ball | 1 | | |
| 109e | | FITTING, connection, hopper | 1 | | |
| 109f | | SCREW, cap, hex head | 1 2 2 1 | | |
| 109g | | NUT, hex, flanged | 2 | | |
| 109m | 1 | NUT, wing | 1 | | |
| 109n | | FITTING, NIPPLE, reducing | 1 | | |
| 110◆ | 247312 | PLATE, adapter kit (includes a-b) | 1 | | |
| | | for NXT 2200 Air Motors | | | |
| 110a | | NUT, lock | 4 | | |
| 110b | * | PLATE, adapter | 1 | | |
| | | | | | |
| ♦ No | ur X35***- | Modelle. | | | |
| | | | | | |

Nicht abgebildet.

Wandgeräte

Wandgerät 287978

| Ref. | Part | Description | Qty. | Ref. | Part | Description | Qty. |
|------------------------|---------|--------------------------------|------|--------|-------------------------------|--------------------------------|------|
| 203 | 197682 | TUBE, suction | 1 | 203 | 197682 | TUBE, suction | 1 |
| 204 | 247302 | HOSE, suction,1 in., | 1 | 204 | 247302 | HOSE, suction,1 in., | 1 |
| | | NPT x quick connect; 10 ft. | | | | NPT x quick connect; 10 ft. | |
| 205 | 116401 | ADAPTER, elbow | 1 | 205 | 116401 | ADAPTER, elbow | 1 |
| 206 | 116402 | ADAPTER, quick connect | 1 | 206 | 116402 | ADAPTER, quick connect | 1 |
| 207 | 244524 | WIRE, ground assy. w/clamp | 1 | 207 | 244524 | WIRE, ground assy. w/clamp | 1 |
| 208 | 100101 | SCREW, mounting, cap, hex head | 4 | 208 | 100101 | SCREW, mounting, cap, hex head | 4 |
| 209 | 100133 | WASHER, lock | 4 | 209 | 100133 | WASHER, lock | 4 |
| 210 | 181072 | INLET, strainer | 1 | 210 | 181072 | INLET, strainer | 1 |
| 211 | 245136 | TUBE, intake extension | 1 | 211 | 245136 | TUBE, intake extension | 1 |
| | | (includes 211a-211b) | | | | (includes 211a-211b) | |
| 211a | | COUPLING, pipe, 1 in. | 1 | 211a | | COUPLING, pipe, 1 in. | 1 |
| 211b | | TUBE, intake | 1 | 211b | | TUBE, intake | 1 |
| 213 | 255143 | BRACKET (W), mounting | 1 | 213 | 255143 | BRACKET (W), mounting | 1 |
| | | (includes 208-209) | | | | (includes 208-209) | |
| 214◆ | 247312 | PLATE, adapter kit (includes | 1 | 214 | 218029 | FILTER, fluid | 1 |
| | | 214a-214b) for NXT 2200 Air | | 215 | 100509 | PLUG, pipe | 2 |
| | | Motors | | 216 | 150286 | ADAPTER, 2 x 3/8-18 NPT | 1 |
| 214a | * | NUT, lock | 4 | 217 | 210658 | VALVE, ball | 1 |
| 214b* | | PLATE, adapter | 1 | 218 | 157705 | UNION, swivel, 3/8-18 npsm x | 1 |
| | | , 1 | | | | 1/4-18 NPT | |
| ◆ Nur X35***-Modelle. | | | 219 | 155665 | UNION, adapter, 3/8-18 npsm x | 1 | |
| ▼ IVUI AUD -IVIUUGIIG. | | | | | | 3/8-18 NPT | |
| Nicht abgebildet. | | | 220 | 161800 | ADAPTER, 3/4 x 3/8 mbe | 1 | |
| | | | | 301 | P40MC3 | B PUMP | 1 |

Die Teile der Wandgeräte sind auf Seite 28 abgebildet.

Teile der luftunterstützten Xtreme-Spritzgeräte




ABB. 8: Modell 287976

Teile der Xtreme Zink-Spritzgeräte




ABB. 9: Modell 287973 abgebildet

Teile - luftunterstützte und Zink-Spritzgeräte

Luftunterstützte Spritzgeräte

Modelle 287975 und 287976

Zink-Spritzgeräte

Modelle 287971, 287972, 287973, 287974

| Ref. | Part | Description | Qty. | Ref. | Part | Description | Qty. |
|---------------------|--------|-------------------------------------|------|--------------|--------|-------------------------------------|------|
| 401 | P30EC4 | PUMP, assy. 287975 | 1 | 501 | P25DC3 | PUMP, assy. 287971 | 1 |
| | | PUMP, assy. 287976 | 1 | | | PUMP, assy. 287972 | 1 |
| 402 | 287884 | CART, heavy duty; see pg. 35 | 1 | | P25EC3 | PUMP, assy. 287973 | 1 |
| 403 | | TUBE, suction | 1 | | P40EC3 | PUMP, assy. 287974 | 1 |
| 404 | 247301 | HOSE, suction, 1 in., | 1 | 502 | 287884 | CART, heavy duty; see pg. 35 | 1 |
| | | NPT x quick connect, 6 ft. | | 503 | 197682 | TUBE, suction | 1 |
| 405 | 116401 | ADAPTER, elbow | 1 | 504 | 247301 | HOSE, suction, 1 in., | 1 |
| 406 | | ADAPTER, quick connect | 1 | | | NPT x quick connect, 6 ft. | |
| 407 | 244524 | WIRE, ground assembly w/ clamp | 1 | 505 | 116401 | ADAPTER, elbow | 1 |
| 410* | 288523 | BRACKET, air controls | 1 | 506 | 116402 | ADAPTER, quick connect | 1 |
| 415* | 116513 | REGULATOR, air, gun | 1 | 507 | 244524 | | 1 |
| 416* | 100101 | SCREW, mounting, cap, hex hd | 6 | 516≉ | 100101 | SCREW, mounting, cap, hex hd | 4 |
| 417* | 116514 | NUT, regulator mount | 1 | 518* | 100133 | WASHER, lock | 4 |
| 418* | 100133 | WASHER, lock | 4 | 519✔ | 238591 | GUN, spray | 1 |
| 419 | 249238 | GUN, spray | 1 | 529 | 238612 | VALVE, ball | 1 |
| 427* | 108190 | GAUGE, pressure, gun | 1 | 530 | 100081 | BUSHING, pipe | 1 |
| 428* | 116473 | VALVE, ball, vented, 2 way | 1 | 531 | 103475 | FITTING, tee, pipe | 1 |
| 429 | 210868 | HOSE, air, coupled, 50 ft. | 1 | 532 | | BUSHING, pipe | |
| 430* | 156971 | NIPPLE, short | 1 | | 100380 | Model 287973 | 1 |
| 431* | | ELBOW, male, swivel | 1 | | 157191 | | 1 |
| 433 | H52550 | HOSE, fluid; nylon, 1/4 in. ID; 1/4 | 1 | 533† | 158491 | | |
| | | npsm(fbe); 50 ft. | | 534 | 235148 | | 1 |
| 434 | 189018 | SWIVEL | 1 | 535 | | FITTING, bushing, pipe | 1 |
| 435* | 111763 | ELBOW, 1/4 npt | 1 | 536 | | FITTING, swivel | 1 |
| 436* | 100023 | WASHER, flat | 2 | 537 | | TUBE, suction | 1 |
| 437* | 112958 | NUT, hex, flanged | 2 | 538✔ | H43850 | HOSE, fluid; nylon, 3/8 in. ID; 3/8 | 1 |
| 438* | 111337 | FITTING, tee, street | 1 | | | npsm(fbe); 50 ft. | |
| 439* | 114129 | CONNECTOR, male | 1 | 540✔ | H42506 | HOSE, fluid; nylon; 1/4 in. ID, 1/4 | 1 |
| 440* | 100505 | BUSHING, pipe | 1 | | | npsm(fbe); 6 ft. | |
| 441* | | TUBE | 1 | 541 √ | 189018 | FITTING, swivel, 1/4-18 npsm(f) x | 1 |
| 443 | 159842 | ADAPTER, bushing, 1/4 npt(m) x | | | | 1/4-18 npsm(m) | |
| | | 1/2 npt(f) | | 542 | 102646 | VALVE, ball | 1 |
| | | • | | 543✔ | 164856 | FITTING, nipple, reducing; | 1 |
| * Nicht abgebildet. | | | | | | 3/8 x 1/4 npt(m) | |

^{*} Im Druckluftregler-Montagesatz 288527 enthalten.

^{*} Nicht abgebildet.

[†] Zwei Stück für Modell 287971 und 287973; ein Stück für Modell 287972 und 287974.

[✓] Nur Modelle 287973 und 287974.

Teile für Dura-Flo-Spritzgeräte




ABB. 10: Modell 287980

Qty.

Teile - Dura-Flo-Spritzgeräte

Modell 287979, 287980 und 287981

Modell 20,00 und Schlauch. Modell 287980 ist das einzige Modell mit Pistole

| Ref. | Part | Description | Qty. |
|------|--------|---------------------------------|------|
| 601 | P23DCD | PUMP, Dura-Flo,6500/580 | 1 |
| 7 | | PUMP, Dura-Flo, 6500/430 | 1 |
| 602 | 287884 | CART, heavy duty, see pg. 38 | 1 |
| 603 | NXT021 | CONTROL, air, integrated | 1 |
| 604 | 15K296 | SPACER | 1 |
| 605≉ | 120465 | SPACER, mounting, threaded | 4 |
| 606≉ | 100133 | WASHER, lock | 4 |
| 610 | 100088 | ELBOW, street, pipe, 90 degrees | 1 |
| 611 | 109505 | BUSHING | 1 |
| 612 | 113864 | UNION, swivel,1 1/2 npt | 1 |
| 613 | 222914 | HOSE, coupled | 1 |
| 614 | 109475 | ELBOW, pipe, female, 90 degrees | 1 |
| 615 | 184475 | TUBE, suction | 1 |
| 616 | 244524 | WIRE, ground assembly w/ clamp | 1 |
| 617 | 109213 | PACKING, o-ring | 1 |
| 618 | 184470 | FITTING, outlet | 1 |

| 629† | 103475 | FITTING, tee, pipe | 1 |
|------|--------|-----------------------------|---|
| 630† | 102646 | VALVE, ball | 1 |
| 631† | 235148 | HOSE, coupled, 6 ft | 1 |
| 632† | 158256 | UNION, swivel | 1 |
| 633† | 240797 | HOSE, coupled, 3/8 x 50 | 1 |
| 634† | 164856 | FITTING, nipple, reducing | 1 |
| 635† | 239984 | HOSE, coupled, 1/4 in. x 25 | 1 |
| 636† | 189018 | SWIVEL, 5800 psi | 1 |
| 637† | 238591 | GUN, spray | 1 |
| 638† | 100896 | FITTING, bushing, pipe | 1 |
| 639† | 157785 | FITTING, swivel | 1 |
| 640† | 165767 | TUBE, suction | 1 |
| 641† | 113344 | SWIVEL, union assy | 1 |
| 642† | 158491 | FITTING, nipple | 1 |
| 644≉ | 100131 | NUT, full hex | 4 |
| 645 | 15J277 | CONTROL, de-ice, assembly | 1 |
| | | | |

Description

† Nur Modell 287980.


Ref. Part

- ★ Nur Modell 287981.
- * Nicht abgebildet.

Fahrgestellteile

Fahrgestell für hohe Beanspruchung, Modell 287884

Leichtes Fahrgestell, Modell 287919






| Ref. | Part | Description | Qty. | Ref. | Part | Description | Qty. |
|------|--------|-----------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 2 | 113361 | CAP, tube, round | 2 | 2 | 116406 | WHEEL, semi-pneumatic | 2 |
| 3 | 113362 | WHEEL, semi-pneumatic | 2 | 3 | 113436 | RING, retaining | 2 |
| 4 | | WASHER | 2 | | | | |
| 5 | 113436 | RING, retaining | 2 | | | | |

Teile für Pumpenpakete

| Pumpenpaket | Teileliste Seite |
|---|------------------|
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L085C# (Mischungsverhältnis 80:1) | S. 40 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L115C# (Mischungsverhältnis 35:1, 55:1) | S. 41 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L145C# und L14AC1 (Mischungsverhältnis 31:1, 46:1, 90:1) | S. 42 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L180C# und L18AC1 (Mischungsverhältnis 24:1, 40:1, 70:1) | S. 43 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L220C# (Mischungsverhältnis 21:1, 30:1, 60:1) | S. 44 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L250C# (Mischungsverhältnis 50:1) | S. 45 |
| Pumpenpakete mit Unterpumpen L290C# (Mischungsverhältnis 16:1, 25:1, 45:1) | S. 46 |



Pumpenpakete mit Unterpumpen L085C# (Mischungsverhältnis 80:1)

| | | | | Posi | tionszahlen | und Bezeichnu | ng | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| | 30 | 02 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
| Pumpen- paket | Unterpumpe (siehe 311762) | Eingebauter Filter | Motor (siehe 311238) | Luftregler (NXT021) (siehe 311239) | Kupplung | Verbindungs- stange | Abdeckung, Kupplung | Sicherungs- mutter | Klammer, Haarnadel mit Schleife | Adapter, Kolben- stange | Enteisungs- reglerknopf |
| P80DC1 | L085C1 | | N34DN0 | | | | | | | | |
| P80DC2 | L085C2 | ~ | N34DN0 | | | | | | | | |
| P80DC3 | L085C1 | | N34DN0 | ~ | | | | | | | |
| P80DC4 | L085C2 | ~ | N34DN0 | ~ | | | | | | | |
| P80EC1 | L085C1 | | N34DT0 | | | | | | | | |
| P80EC2 | L085C2 | ~ | N34DT0 | | | | | | | | ı |
| P80EC3 | L085C1 | | N34DT0 | ~ | | | | | | | |
| P80EC4 | L085C2 | ~ | N34DT0 | ~ | 247167 | 257150 | 197340 | 101712 | 244820 | 15H392 | NXT112 |
| P80LC1 | L085C1 | | N34LN0 | | (anders | | | | | | (5er- Packung) |
| P80LC2 | L085C2 | ~ | N34LN0 | | als bei allen | | | | | | r dokurig) |
| P80LC3 | L085C1 | | N34LN0 | ~ | anderen | | | | | | |
| P80LC4 | L085C2 | ~ | N34LN0 | ~ | Geräten) | | | | | | |
| P80MC1 | L085C1 | | N34LT0 | | | | | | | | |
| P80MC2 | L085C2 | ~ | N34LT0 | | | | | | | | |
| P80MC3 | L085C1 | | N34LT0 | ~ | | | | | | | |
| P80MC4 | L085C2 | ~ | N34LT0 | ~ | | | | | | | |
| Stück | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Pumpenpakete mit Unterpumpen L115C# (Mischungsverhältnis 35:1, 55:1)

| | Positionszahlen und Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| | 30 | 02 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | |
| Pumpen- paket | Unterpumpe (siehe 311762) | Eingebauter Filter | Motor (siehe 311238) | Luftregler (NXT021) (siehe 311239) | Kupplung | Verbindungs- stange | Abdeckung, Kupplung | Sicherungs- mutter | Klammer, Haarnadel mit Schleife | Adapter, Kolben- stange | Enteisungs- reglerknopf | |
| P35DC1 | L115C1 | | N22DN0 | | | | | | | | | |
| P35DC2 | L115C2 | ~ | N22DN0 | | | | | | | | | |
| P35DC3 | L115C1 | | N22DN0 | ~ | | | | | | | | |
| P35DC4 | L115C2 | ~ | N22DN0 | ~ | | | | | | | | |
| P35EC1 | L115C1 | | N22DT0 | | | | | | | | | |
| P35EC2 | L115C2 | ~ | N22DT0 | | | | | | | | | |
| P35EC3 | L115C1 | | N22DT0 | ~ | | | | | | | | |
| P35EC4 | L115C2 | ~ | N22DT0 | ~ | | | | | | | | |
| P35LC1 | L115C1 | | N22LN0 | | | | | | | | | |
| P35LC2 | L115C2 | ~ | N22LN0 | | | | | | | | | |
| P35LC3 | L115C1 | | N22LN0 | ~ | | | | | | | | |
| P35LC4 | L115C2 | ~ | N22LN0 | ~ | | | | | | | | |
| P35MC1 | L115C1 | | N22LT0 | | | | | | | | | |
| P35MC2 | L115C2 | ~ | N22LT0 | | | | | | | | | |
| P35MC3 | L115C1 | | N22LT0 | ~ | 247167 | 257150 | 197340 | 101712 | 244820 | 15H392 | NXT112 | |
| P35MC4 | L115C2 | ~ | N22LT0 | ~ | (anders | | | | | | (5er- Packung) | |
| P55DC1 | L115C1 | | N34DN0 | | als bei allen | | | | | | i ackarig) | |
| P55DC2 | L115C2 | ~ | N34DN0 | | anderen | | | | | | | |
| P55DC3 | L115C1 | | N34DN0 | ~ | Geräten) | | | | | | | |
| P55DC4 | L115C2 | ~ | N34DN0 | ~ | | | | | | | | |
| P55EC1 | L115C1 | | N34DT0 | | | | | | | | | |
| P55EC2 | L115C2 | ~ | N34DT0 | | | | | | | | | |
| P55EC3 | L115C1 | | N34DT0 | ~ | | | | | | | | |
| P55EC4 | L115C2 | ~ | N34DT0 | ~ | | | | | | | | |
| P55LC1 | L115C1 | | N34LN0 | | | | | | | | | |
| P55LC2 | L115C2 | ~ | N34LN0 | | | | | | | | | |
| P55LC3 | L115C1 | | N34LN0 | ~ | | | | | | | | |
| P55LC4 | L115C2 | ~ | N34LN0 | ~ | | | | | | | | |
| P55MC1 | L115C1 | | N34LT0 | | | | | | | | | |
| P55MC2 | L115C2 | ~ | N34LT0 | | | | | | | | | |
| P55MC3 | L115C1 | | N34LT0 | ~ | | | | | | | | |
| P55MC4 | L115C2 | ~ | N34LT0 | ~ | | | | | | | | |
| Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |

Pumpenpakete mit Unterpumpen L145C# und L14AC1 (Mischungsverhältnis 31:1, 46:1, 90:1)

| | | | | Po | sitionszahle | en und Bezeichi | nung | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| | 3 | 02 | 303 | *304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
| Pumpen- paket | Unterpumpe (siehe 311762) | Eingebauter Filter | Motor (siehe 311238) | Luftregler (NXT021) (siehe 311239) | Kupplung | Verbindungs- stange | Abdeckung, Kupplung | Sicherungs- mutter | Klammer, Haarnadel mit Schleife | Adapter, Kolben- stange | Enteisungs- reglerknopf |
| P31LC1 | L14AC1 | | N22LN0 | | | | | | | | |
| P31MC1 | L14AC1 | | N22LT0 | | | | | | | | |
| P31DC1 | L14AC1 | | N22DN0 | | | | | | | | |
| P31EC1 | L14AC1 | | N22DT0 | | | | | | | | |
| P46DC1 | L145C1 | | N34DN0 | | | | | | | | |
| P46DC2 | L145C2 | ~ | N34DN0 | | | | | | | | |
| P46DC3 | L145C1 | | N34DN0 | ~ | | | | | | | |
| P46DC4 | L145C2 | ~ | N34DN0 | ~ | | | | | | | |
| P46EC1 | L145C1 | | N34DT0 | | | | | | | | |
| P46EC2 | L145C2 | ~ | N34DT0 | | | | | | | | |
| P46EC3 | L145C1 | | N34DT0 | ~ | | | | | | | |
| P46EC4 | L145C2 | ~ | N34DT0 | ~ | | | | | | | |
| P46LC1 | L145C1 | | N34LN0 | | | | | | | | |
| P46LC2 | L145C2 | ~ | N34LN0 | | | | | | | | |
| P46LC3 | L145C1 | | N34LN0 | ~ | | | | | | | |
| P46LC4 | L145C2 | ~ | N34LN0 | ~ | | | | | | | |
| P46MC1 | L145C1 | | N34LT0 | | | | | | | | |
| P46MC2 | L145C2 | ~ | N34LT0 | | | | | | | | |
| P46MC3 | L145C1 | | N34LT0 | ~ | | | | | | | |
| P46MC4 | L145C2 | ~ | N34LT0 | ~ | 244819 | 257150 | 197340 | 101712 | 244820 | 15H392 | NXT112 (5er- |
| P90DC1 | L145C1 | | N65DN0 | | | | | | | | Packung) |
| P90DC2 | L145C2 | V | N65DN0 | | | | | | | | |
| P90DC3 | L145C1 | | N65DN0 | ~ | | | | | | | |
| P90DC4 | L145C2 | ~ | N65DN0 | ~ | | | | | | | |
| P90EC1 | L145C1 | | N65DT0 | | | | | | | | |
| P90EC2 | L145C2 | V | N65DT0 | | | | | | | | |
| P90EC3 | L145C1 | | N65DT0 | ~ | | | | | | | |
| P90EC4 | L145C2 | ~ | N65DT0 | ~ | | | | | | | |
| P90LC1 | L145C1 | | N65LN0 | | | | | | | | |
| P90LC2 | L145C2 | ~ | N65LN0 | | | | | | | | |
| P90LC3 | L145C1 | | N65LN0 | ~ | | | | | | | |
| P90LC4 | L145C2 | ~ | N65LN0 | ~ | | | | | | | |
| P90MC1 | L145C1 | | N65LT0 | | | | | | | | |
| P90MC2 | L145C2 | ' | N65LT0 | | | | | | | | |
| P90MC3 | L145C1 | | N65LT0 | ~ | | | | | | | |
| P90MC4 | L145C2 | ~ | N65LT0 | ~ | | | | | | | |
| Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

^{*} Luftregler NXT021 für Pumpenmodelle P90xxx sind mit einem Sicherheitsüberdruckventil 116643 ausgestattet. Diese Teilenummer wieder bestellen.

Pumpenpakete mit Unterpumpen L180C# und L18AC1 (Mischungsverhältnis 24:1, 40:1, 70:1)

| | | | | Po | sitionszahle | en und Bezeichi | nung | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | 30 | 02 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
| Pumpen- paket | Unterpumpe (siehe 311762) | Eingebauter Filter | Motor (siehe 311238) | Luftregler (NXT021) (siehe 311239) | Kupplung | Verbindungs- stange | Abdeckung, Kupplung | Sicherungs- mutter | Klammer, Haarnadel mit Schleife | Adapter, Kolben- stange | Enteisungs- reglerknopf |
| P24LC1 | L18AC1 | | N22LN0 | | | | | | | | |
| P24MC1 | L18AC1 | | N22LT0 | | | | | | | | |
| P24DC1 | L18AC1 | | N22DN0 | | | | | | | | |
| P24EC1 | L18AC1 | | N22DT0 | | | | | | | | |
| P40DC1 | L180C1 | | N34DN0 | | | | | | | | |
| P40DC2 | L180C2 | ~ | N34DN0 | | | | | | | | |
| P40DC3 | L180C1 | | N34DN0 | ~ | | | | | | | |
| P40DC4 | L180C2 | ~ | N34DN0 | ~ | | | | | | | |
| P40EC1 | L180C1 | | N34DT0 | | | | | | | | |
| P40EC2 | L180C2 | ~ | N34DT0 | | | | | | | | |
| P40EC3 | L180C1 | | N34DT0 | ~ | | | | | | | |
| P40EC4 | L180C2 | ~ | N34DT0 | ~ | | | | | | | |
| P40LC1 | L180C1 | | N34LN0 | | | | | | | | |
| P40LC2 | L180C2 | ~ | N34LN0 | | | | | | | | |
| P40LC3 | L180C1 | | N34LN0 | ~ | | | | | | | |
| P40LC4 | L180C2 | ~ | N34LN0 | ~ | | | | | | | |
| P40MC1 | L180C1 | | N34LT0 | | | | | | | | |
| P40MC2 | L180C2 | ~ | N34LT0 | | | | | | | | |
| P40MC3 | L180C1 | | N34LT0 | ~ | 244819 | 257150 | 197340 | 101712 | 244820 | 15H392 | NXT112 |
| P40MC4 | L180C2 | ~ | N34LT0 | ~ | | | | | | | (5er- Packung) |
| P70DC1 | L180C1 | | N65DN0 | | | | | | | | 1 dokung) |
| P70DC2 | L180C2 | ~ | N65DN0 | | | | | | | | |
| P70DC3 | L180C1 | | N65DN0 | ~ | | | | | | | |
| P70DC4 | L180C2 | ~ | N65DN0 | ~ | | | | | | | |
| P70EC1 | L180C1 | | N65DT0 | | | | | | | | |
| P70EC2 | L180C2 | ~ | N65DT0 | | | | | | | | |
| P70EC3 | L180C1 | | N65DT0 | ~ | | | | | | | |
| P70EC4 | L180C2 | ~ | N65DT0 | ~ | | | | | | | |
| P70LC1 | L180C1 | | N65LN0 | | | | | | | | |
| P70LC2 | L180C2 | ~ | N65LN0 | | | | | | | | |
| P70LC3 | L180C1 | | N65LN0 | ~ | | | | | | | |
| P70LC4 | L180C2 | ~ | N65LN0 | ~ | | | | | | | |
| P70MC1 | L180C1 | | N65LT0 | | | | | | | | |
| P70MC2 | L180C2 | ~ | N65LT0 | _ | | | | | | | |
| P70MC3 | L180C1 | | N65LT0 | ~ | | | | | | | |
| P70MC4 | L180C2 | V | N65LT0 | ~ | | | | | | | |
| Stück | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Pumpenpakete mit Unterpumpen L220C# (Mischungsverhältnis 21:1, 30:1, 60:1)

| | | | | Pos | sitionszahle | en und Bezeichr | nung | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | 30 |)2 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
| Pumpen- paket | Unterpumpe (siehe 311762) | Eingebauter Filter | Motor (siehe 311238) | Luftregler (NXT021) (siehe 311239) | Kupplung | Verbindungs- stange | Abdeckung, Kupplung | Sicherungs- mutter | Klammer, Haarnadel mit Schleife | Adapter, Kolben- stange | Enteisungs- reglerknopf |
| P21DC1 | L22AC1 | | N22DN0 | | | | | | | | |
| P21EC1 | L22AC1 | | N22DT0 | | | | | | | | |
| P21LC1 | L22AC1 | | N22LN0 | | | | | | | | |
| P21MC1 | L22AC1 | | N22LT0 | | | | | | | | |
| P30DC1 | L220C1 | | N34DN0 | | | | | | | | |
| P30DC2 | L220C2 | ~ | N34DN0 | | | | | | | | |
| P30DC3 | L220C1 | | N34DN0 | ~ | | | | | | | |
| P30DC4 | L220C2 | V | N34DN0 | ~ | | | | | | | |
| P30EC1 | L220C1 | | N34DT0 | | | | | | | | |
| P30EC2 | L220C2 | ~ | N34DT0 | _ | | | | | | | |
| P30EC3 | L220C1 | | N34DT0 | ~ | | | | | | | |
| P30EC4 | L220C2 | V | N34DT0 | ~ | | | | | | | |
| P30LC1 | L220C1 | | N34LN0 | | | | | | | | |
| P30LC2 | L220C2 | V | N34LN0 | | | | | | | | |
| P30LC3 | L220C1 | | N34LN0 | ~ | | | | | | | |
| P30LC4 | L220C2 | V | N34LN0 | V | | | | | | | |
| P30MC1 | L220C1 | | N34LT0 | | | | | | | | |
| P30MC2 | L220C2 | V | N34LT0 | | | | | | | | |
| P30MC3 | L220C1 | | N34LT0 | ~ | 244819 | 257150 | 197340 | 101712 | 244820 | 15H392 | NXT112 |
| P30MC4 | L220C2 | V | N34LT0 | ~ | | | | | | | (5er- Packung) |
| P60DC1 | L220C1 | | N65DN0 | | | | | | | | rackung) |
| P60DC2 | L220C2 | V | N65DN0 | | | | | | | | |
| P60DC3 | L220C1 | | N65DN0 | ~ | | | | | | | |
| P60DC4 | L220C2 | ~ | N65DN0 | ~ | | | | | | | |
| P60EC1 | L220C1 | | N65DT0 | | | | | | | | |
| P60EC2 | L220C2 | ~ | N65DT0 | _ | | | | | | | |
| P60EC3 | L220C1 | | N65DT0 | ~ | | | | | | | |
| P60EC4 | L220C2 | ~ | N65DT0 | ~ | | | | | | | |
| P60LC1 | L220C1 | | N65LN0 | | | | | | | | |
| P60LC2 | L220C2 | ~ | N65LN0 | | | | | | | | |
| P60LC3 | L220C1 | | N65LN0 | ~ | | | | | | | |
| P60LC4 | L220C2 | ~ | N65LN0 | ~ | | | | | | | |
| P60MC1 | L220C1 | | N65LT0 | | | | | | | | |
| P60MC2 | L220C2 | V | N65LT0 | | | | | | | | |
| P60MC3 | L220C1 | | N65LT0 | ~ | | | | | | | |
| P60MC4 | L220C2 | ~ | N65LT0 | ~ | | | | | | | |
| Stück | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Pumpenpakete mit Unterpumpen L250C# (Mischungsverhältnis 50:1)

| | | | | Po | sitionszahle | en und Bezeichr | nung | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | 30 | 02 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
| Pumpen- paket | Unterpumpe (siehe 311762) | Eingebauter Filter | Motor (siehe 311238) | Luftregler (NXT021) (siehe 311239) | Kupplung | Verbindungs- stange | Abdeckung, Kupplung | Sicherungs- mutter | Klammer, Haarnadel mit Schleife | Adapter, Kolben- stange | Enteisungs- reglerknopf |
| P50DC1 | L250C1 | | N65DN0 | | | | | | | | |
| P50DC2 | L250C2 | ~ | N65DN0 | | | | | | | | |
| P50DC3 | L250C1 | | N65DN0 | ~ | | | | | | | |
| P50DC4 | L250C2 | ~ | N65DN0 | ~ | | | | | | | |
| P50EC1 | L250C1 | | N65DT0 | | | | | | | | |
| P50EC2 | L250C2 | ~ | N65DT0 | | | | | | | | |
| P50EC3 | L250C1 | | N65DT0 | ~ | | | | | | | |
| P50EC4 | L250C2 | ~ | N65DT0 | ~ | | | | | | | |
| P50LC1 | L250C1 | | N65LN0 | | 244819 | 257150 | 197340 | 101712 | 244820 | 15H392 | NXT112 |
| P50LC2 | L250C2 | ~ | N65LN0 | | | | | | | | (5er- Packung) |
| P50LC3 | L250C1 | | N65LN0 | ~ | | | | | | | i ackarig) |
| P50LC4 | L250C2 | ~ | N65LN0 | ~ | | | | | | | |
| P50MC1 | L250C1 | | N65LT0 | | | | | | | | |
| P50MC2 | L250C2 | ~ | N65LT0 | | | | | | | | |
| P50MC3 | L250C1 | | N65LT0 | ~ | | | | | | | |
| P50MC4 | L250C2 | ~ | N65LT0 | ~ | | | | | | | |
| Stück | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |


Pumpenpakete mit Unterpumpen L290C# (Mischungsverhältnis 16:1, 25:1, 45:1)


| | | | | Po | sitionszahlo | en und Bezeich | nung | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | 30 |)2 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
| Pumpen- paket | Unterpumpe (siehe 311762) | Eingebauter Filter | Motor (siehe 311238) | Luftregler (NXT021) (siehe 311239) | Kupplung | Verbindungs- stange | Abdeckung, Kupplung | Sicherungs- mutter | Klammer, Haarnadel mit Schleife | Adapter, Kolben- stange | Enteisungs- reglerknopf |
| P16DC1 | L29AC1 | | N22DN0 | | | | | | | | |
| P16EC1 | L29AC1 | | N22DT0 | | | | | | | | |
| P16LC1 | L29AC1 | | N22LN0 | | | | | | | | |
| P16MC1 | L29AC1 | | N22LT0 | | | | | | | | |
| P25DC1 | L290C1 | | N34DN0 | | | | | | | | |
| P25DC2 | L290C2 | V | N34DN0 | | | | | | | | |
| P25DC3 | L290C1 | | N34DN0 | ~ | | | | | | | |
| P25DC4 | L290C2 | V | N34DN0 | ~ | | | | | | | |
| P25EC1 | L290C1 | | N34DT0 | | | | | | | | |
| P25EC2 | L290C2 | V | N34DT0 | | | | | | | | |
| P25EC3 | L290C1 | | N34DT0 | ~ | | | | | | | |
| P25EC4 | L290C2 | V | N34DT0 | ~ | | | | | | | |
| P25LC1 | L290C1 | | N34LN0 | | | | | | | | |
| P25LC2 | L290C2 | V | N34LN0 | | | | | | | | |
| P25LC3 | L290C1 | | N34LN0 | ~ | | | | | | | |
| P25LC4 | L290C2 | V | N34LN0 | ~ | | | | | | | |
| P25MC1 | L290C1 | | N34LT0 | | | | | | | | |
| P25MC2 | L290C2 | V | N34LT0 | | | | | | | | |
| P25MC3 | L290C1 | | N34LT0 | ~ | 244819 | 257150 | 197340 | 101712 | 244820 | 15H392 | NXT112 |
| P25MC4 | L290C2 | V | N34LT0 | ~ | | | | | | | (5er- Packung) |
| P45DC1 | L290C1 | | N65DN0 | | | | | | | | r dollarig) |
| P45DC2 | L290C2 | V | N65DN0 | | | | | | | | |
| P45DC3 | L290C1 | | N65DN0 | ~ | | | | | | | |
| P45DC4 | L290C2 | / | N65DN0 | ~ | | | | | | | |
| P45EC1 | L290C1 | | N65DT0 | | | | | | | | |
| P45EC2 | L290C2 | V | N65DT0 | | | | | | | | |
| P45EC3 | L290C1 | | N65DT0 | ~ | | | | | | | |
| P45EC4 | L290C2 | / | N65DT0 | ~ | | | | | | | |
| P45LC1 | L290C1 | | N65LN0 | | | | | | | | |
| P45LC2 | L290C2 | / | N65LN0 | | | | | | | | |
| P45LC3 | L290C1 | | N65LN0 | ~ | | | | | | | |
| P45LC4 | L290C2 | ~ | N65LN0 | ~ | | | | | | | |
| P45MC1 | L290C1 | | N65LT0 | | | | | | | | |
| P45MC2 | L290C2 | ~ | N65LT0 | | | | | | | | |
| P45MC3 | L290C1 | | N65LT0 | ~ | | | | | | | |
| P45MC4 | L290C2 | ~ | N65LT0 | ~ | | | | | | | |
| Stück | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Abmessungen

Spritzgeräte (Fahrgestellmontage)

Modell X60DH3 abgebildet





ZEICHENERKLÄRUNG:

RF = Fahrgestell für hohe Beanspruchung


LF = Leichtes Fahrgestell

Alle Xtreme-Spritzgeräte (Fahrgestellmontage)

| Halterung | Α | В | С | D | E |
|---------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|
| HD | 1109,73 mm | 1168,4 mm | 812,8 mm | 889 mm | 653,3 mm |
| LW | 1139,44 mm | 1115,7 mm | 795 mm | 863,6 mm | 688,1 mm |
| HD mit Hopper | 1109,73 mm | 1168,4 mm | 812,8 mm | 1143 mm | 653,3 mm |
| LW mit Hopper | 1139,44 mm | 1115,7 mm | 795 mm | 1117,6 mm | 688,1 mm |

Wand-Ausführungen und Pumpen-Konfigurationen

Vorderansicht



Seitenansicht F D Ti8425a

Abmessungen für die Wandmontage

Die Abmessungen basieren auf der größten Kombination von Luftmotor und Unterpumpe.

| Α | В | С | D | E | F | G |
|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|
| 355,6 mm | 450,6 mm | 736,6 mm | 489 mm | 1092,2 mm | 480 mm | 410 mm |

Gewicht



Die Gewichtsangaben sind ungefähr und enthalten keine Schläuche oder Pistolen.

Spritzgeräte (Fahrgestellmontage)

| Misch- verhältnis | Fahrgestell für hohe Beanspruchung Ibs (kg) | Leichtes Fahrgestell lbs (kg) |
|----------------------|---|----------------------------------|
| 25:1 | 228,4 (103,6) | 196,1 (89,0) |
| 30:1 | 227,4 (103,1) | 195,1 (88,5) |
| 35:1 | 209,9 (95,2) | 177,6 (80,6) |
| 40:1 | 223,4 (101,3) | 191,1 (86,7) |
| 45:1 | 247,4 (112,2) | 215,1 (97,6) |
| 46:1 | 223,4 (101,3) | 191,1 (86,7) |
| 50:1 | 246,4 (111,8) | 214,1 (97,1) |
| 55:1 | 211,4 (95,9) | 179,1 (81,2) |
| 60:1 | 246,4 (111,8) | 214,1 (97,1) |
| 70:1 | 242,4 (109,9) | 210,1 (95,3) |
| 80:1 | 211,4 (95,9) | 179,1 (81,2) |
| 90:1 | 242,4 (109,9) | 210,1 (95,3) |

Wandgeräte

| Misch- verhältnis | lbs (kg) |
|----------------------|--------------|
| 25:1 | 159,0 (72,1) |
| 30:1 | 158,0 (71,7) |
| 35:1 | 140,5 (63,7) |
| 40:1 | 154,0 (69,9) |
| 45:1 | 178,0 (80,8) |
| 46:1 | 154,0 (69,9) |
| 50:1 | 177,0 (80,3) |
| 55:1 | 142,0 (64,4) |
| 60:1 | 177,0 (80,3) |
| 70:1 | 173,0 (78,5) |
| 80:1 | 142,0 (64,4) |
| 90:1 | 173,0 (78,5) |


Pumpenpakete

| | 1 | | |
|----------------------|--|--|--|
| Misch- verhältnis | Kein Filter, keine Luftregler* lbs (kg) | | |
| 16:1 | 99,4 (45,1) | | |
| 21:1 | 98,4 (44,6) | | |
| 24:1 | 94,4 (42,8) | | |
| 25:1 | 103,4 (46,9) | | |
| 30:1 | 102,4 (46,4) | | |
| 31:1 | 94,4 (42,8) | | |
| 35:1 | 84,4 (38,3) | | |
| 40:1 | 98,4 (44,6) | | |
| 45:1 | 122,4 (55,5) | | |
| 46:1 | 98,4 (44,6) | | |
| 50:1 | 121,4 (55,1) | | |
| 55:1 | 88,4 (40,1) | | |
| 60:1 | 121,4 (55,1) | | |
| 70:1 | 117,4 (53,3) | | |
| 80:1 | 88,4 (40,1) | | |
| 90:1 | 117,4 (53,3) | | |
| | | | |

^{*} Zuzüglich 4,54 kg für eingebauten Filter. Zuzüglich 2,27 kg für Luftregler.

Montagebohrungen

Winkel für Wandmontage



TI8614a

Zubehör

Adapterplatte 247312

Zur Montage von Pumpen mit einem NXT2200-Luftmotor an einem Fahrgestell oder einem Wandmontagewinkel ist eine Adapterplatte erforderlich.

Luftreglermodul NXT021

Enthält Sicherheitsüberdruckventil 113498 (Druckentlastung bei 7,7 MPa (77 bar)). Wenn Sie ein 90:1-Pumpenpaket haben, müssen Sie außerdem Sicherheitsüberdruckventil 116643 bestellen (Druckentlastung bei 6,3 MPa (63 bar)).

DataTrak-Erweiterungssätze

Satz NXT206 für Luftmotoren NXT2200

Satz NXT306 für Luftmotoren NXT3400

Satz NXT606 für Luftmotoren NXT6500

Hoppersatz 288347

Der Hoppersatz wird an Spritzgeräten mit Fahrgestellmontage befestigt. Siehe **Hoppergeräte** auf Seite 26 für eine Abbildung des Satzes und der Satzteile.

Technische Daten

| Max. Luftzufuhrdruck | Modelle mit einem Verdichtungsverhältnis von 16:1-80:1: 0,7 MPa (7 bar). Modelle mit einem Verdichtungsverhältnis von 90:1: 0,55 MPa (5,5 bar). | | |
|---|---|--|--|
| Durchmesser des Luftmotorkolbens | NXT-Modell 6500: 264 mm | | |
| | NXT-Modell 3400: 191 mm | | |
| | NXT-Modell 2200: 152 mm | | |
| Hub | 120 mm | | |
| Größe der Lufteinlassöffnung | 3/4" NPT(I) | | |
| Größe der Materialeinlassöffnung | 1-1/4 NPT(A) | | |
| Materialauslassgröße | Alle Pumpen mit eingebauten Filtern (2 Auslassöffnungen): 1/2 NPT(A) | | |
| | Pumpen ohne eingebaute Filter (1 Auslassöffnung): | | |
| | 85-cm³- und 115-cm³-Pumpen: 1/2 NPT(I) 145-cm³- und 180-cm³-Pumpen: 3/4 NPT(I) 220-cm³-, 250-cm³- und 290-cm³-Pumpen: 1 NPT(I) | | |
| Maximale Pumpenleistung (Die empfohlene Höchstleistung der Materialpumpe darf nicht überschritten werden, damit es nicht zu vorzeitigem Pumpenverschleiß kommt) | 60 DH pro Minute | | |



Siehe NXT-Motoranleitung (311238) für Schallpegeldaten.

Zulässiger Betriebsüberdruck und Durchflussrate bei vollem Luftdruck (100 psi)

| | Zulässiger | | | Förderleistung gpm (I/Min.) | |
|-----------------|--|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Mischverhältnis | Betriebsüberdruck in psi (MPa, bar) | NXT-Luftmotor | Unterpumpe (cm³ pro DH) | 30 DH/Min. | 60 DH/Min. |
| 16:1 | 1520 (10,5, 105) | 2200 | 290 | 2,3 (8,7) | 4,6 (17,0) |
| 21:1 | 2025 (14,0, 140) | 2200 | 220 | 1,74 (6,6) | 3,4 (12,9) |
| 24:1 | 2400 (16,5, 165) | 2200 | 180 | 1,43 (5,4) | 2,9 (11,0) |
| 25:1 | 2375 (16,4, 164) | 3400 | 290 | 2,3 (8,7) | 4,6 (17,0) |
| 30:1 | 3150 (21,7, 217) | 3400 | 220 | 1,74 (6,6) | 3,4 (12,9) |
| 31:1 | 3000 (20,7, 207) | 2200 | 145 | 1,15 (4,4) | 2,3 (8,7) |
| 35:1 | 3800 (26,2, 262) | 2200 | 115 | 0,95 (3,6) | 2,0 (7,6) |
| 40:1 | 3800 (26,2, 262) | 3400 | 180 | 1,43 (5,4) | 2,9 (11,0) |
| 45:1 | 4550 (31,3, 313) | 6500 | 290 | 2,3 (8,7) | 4,6 (17,0) |
| 46:1 | 4750 (32,7, 327) | 3400 | 145 | 1,15 (4,4) | 2,3 (8,7) |
| 50:1 | 5200 (35,9, 359) | 6500 | 250 | 2,0 (7,6) | 4,0 (15,2) |
| 55:1 | 5950 (41,0, 410) | 3400 | 115 | 0,95 (3,6) | 2,0 (7,6) |
| 60:1 | 6000 (41,7, 417) | 6500 | 220 | 1,74 (6,6) | 3,4 (12,9) |
| 70:1 | 7250 (50,0, 500) | 6500 | 180 | 1,43 (5,4) | 2,9 (11,0) |
| 80:1 | 7250 (50,0, 500) | 3400 | 85 | 0,8 (3,0) | 1,5 (5,7) |
| 90:1 | 7250 (50,0, 500) | 6500 | 145 | 1,15 (4,4)* | 2,3 (8,7)* |

^{*} Bei 0,55 MPa (5,5 bar)

Pumpenkennlinien

Berechnung des Materialauslassdrucks

Anhand der folgenden Anweisungen und Tabellen mit Pumpendaten lässt sich der Materialauslassdruck (psi/MPa/bar) bei einer bestimmten Fördermenge (gpm/l/Min.) und einem bestimmten Betriebsluftdruck (psi/MPa/bar) berechnen.

- Die gewünschte Fördermenge am Boden der Tabelle suchen.
- Der senkrechten Linie nach oben folgen, bis sie sich mit der Kurve des ausgewählten Materialauslassdrucks kreuzt. An den linken Rand der Skala gehen und den Materialauslassdruck ablesen.


Zeichenerklärung: Luftdruck


A 0,7 MPa, 7 bar

B 0,5 MPa (7,8 bar)

C 0,3 MPa (2,8 bar)

Gestrichelte Linien bedeuten geräuscharme Motoren.







Berechnung von Pumpenluftdurchsatz/verbrauch


Anhand der folgenden Anweisungen und Tabellen mit Pumpendaten lässt sich der Pumpenluftdurchsatz/verbrauch (scfm oder m³/Min.) bei einer bestimmten Fördermenge (gpm/l/Min.) und einem bestimmten Luftdruck (psi/MPa/bar) berechnen.


- Die gewünschte Fördermenge am Boden der Tabelle suchen.
- Der senkrechten Linie nach oben folgen, bis sie sich mit der Kurve des ausgewählten Luftdurchsatzes/verbrauchs kreuzt. An den rechten Rand der Skala gehen und den Luftdurchsatz/-verbrauch ablesen.








Pumpenkennlinien (Forts.)


















Pumpenkennlinien (Forts.)










80:1-Xtreme-Pumpen 8000 160 Materialdruck in psig (MPa, bar) (4,5)(56,0, 560) **Luftdurchsatz in SCFM** 6000 120 (42,0, 420) (3,4)B (m³/Min.) 4000 80 **(B)** (28,0, 280) (2,2)C (C 40 2000 (1,1)(14,0, 140) 0,5 1,0 1,5 2,0 (1,9)(3,8)(5,7)Fördermenge in gpm (I/Min.)

Zeichenerklärung: Luftdruck bei 90:1-Pumpen B 0,56 MPa (5,6 bar) C 0,28 MPa (2,8 bar)



Graco-Standardgarantie

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

FÜR GRACO-KUNDEN IN DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH/SCHWEIZ

Die Parteien bestätigen hiermit die festgelegte Vereinbarung, daß das vorliegende Dokument sowie alle anderen Dokumente, Mitteilungen und Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang damit erstellt, verteilt oder eingeleitet werden, oder sich direkt oder indirekt darauf beziehen, in englischer Sprache verfaßt sein sollen.

Graco Information

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.

Phone: 612-623-6921 or Toll Free: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

This manual contains German. MM 311164

Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea