




3A1481D  
ARA

# بخار الطلاء اللاسلكي EasyMax™ WP

براءة اختراع أمريكية رقم 569,569, 6,619, 708S و غيرها من براءات الاختراع المعلقة  
تسجيل تصميم الجماعة الأوروبية رقم 001228255؛ براءة اختراع هندية رقم 230058  
براءة اختراع صينية رقم ZL2010302389483.

- لا يُستخدم إلا في عمليات الرش المحمولة لمواد الطلاء والدهان المعمارية المعتمدة على الماء -
- ممنوع الاستخدام في الأجهزة الانفجارية -



الموديل ٢٥٨٨٤٩ ٢٦٢٦٠٥

الحد الأقصى لضغط التشغيل ٢٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة (١٣٧ بار، ١٣٧ ميجا باسكال)

تعليمات مهمة للسلامة  
اقرأ جميع التحذيرات والتعليمات الواردة بهذا الدليل.  
واحتفظ بهذه التعليمات.

## ⚠ WARNING

لا تستخدم سوى المواد المعتمدة على الماء. لا تستخدم مواد مذكور أنها "قابلة للانهاب" على العبوة. لمزيد من المعلومات حول المادة الخاصة بك، اطلب وثيقة بيانات سلامة المواد (MSDS) من الموزع أو بائع التجزئة.



قد يسبب رش بعض المواد زيادة ثابتة في البخار، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث صدمة استاتيكية للمستخدم. وفي حالة حدوث ذلك، تأكد أولاً أن هذه المادة تحتوي على نقطة وميض أكبر من ٣٨ درجة منوية (١٠٠ درجة فهرنهايت)، ولم يذكر أن هذه المادة "قابلة للانهاب" في أي مكان على العبوة. إذا كنت لا تزال تشعر بصدمة استاتيكية، فهذا يعني أن هذه المادة قد تحتوي على سائل غير الكحوليات المعدنية، على سبيل المثال لا الحصر، زيلين، أو توليوفين، أو نفط، والذي قد يسبب هذه الصدمة الاستاتيكية. انتقل إلى مادة بديلة.



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

# جدول المحتويات

١٣ . . . . .	تحرير مجموعة الواقي / فوهة الرش . . . . .	٣ . . . . .	تحذيرات . . . . .
١٤ . . . . .	إيقاف التشغيل والتنظيف . . . . .	٥ . . . . .	تعريف المكونات . . . . .
١٤ . . . . .	غسيل البخاخ . . . . .	٦ . . . . .	إجراءات شائعة . . . . .
١٦ . . . . .	تنظيف الجزء الخارجي للبخاخ . . . . .	٦ . . . . .	إجراء تنفيس الضغط . . . . .
١٦ . . . . .	أطراف الفوهه . . . . .	٦ . . . . .	زر الأمان . . . . .
١٦ . . . . .	ال تخزين . . . . .	٦ . . . . .	وضع فوهة الرش . . . . .
١٧ . . . . .	الأجزاء البديلة والمعدات . . . . .	٦ . . . . .	وضع صمام التحكم . . . . .
١٨ . . . . .	عدة الإصلاح . . . . .	٦ . . . . .	
١٨ . . . . .	قطع وصل الصمام الخارجي . . . . .	٧ . . . . .	شحن البطارية . . . . .
١٩ . . . . .	طريقة بدء التشغيل البديلة . . . . .	٧ . . . . .	أضواء مؤشر حالة الشاحن . . . . .
٢٠ . . . . .	تنظيف الصمام الداخلي . . . . .	٧ . . . . .	مؤشر حالة البخاخ . . . . .
٢١ . . . . .	استكشاف المشكلات وحلها . . . . .	٨ . . . . .	الإعداد . . . . .
٢٤ . . . . .	البيانات الفنية . . . . .	٨ . . . . .	مجموعة أنابيب الامتصاص . . . . .
٢٥ . . . . .	الملاحظات . . . . .	٩ . . . . .	رش الأصباغ أو مواد الطلاء الشفافة (محسن الشكل النهائي الراهن) . . . . .
٢٦ . . . . .	الملاحظات . . . . .	٩ . . . . .	إعداد البخاخ . . . . .
٢٧ . . . . .	الملاحظات . . . . .	١٠ . . . . .	المواد . . . . .
٢٨ . . . . .	ضمان Graco القياسي . . . . .	١١ . . . . .	تركيب مجموعة الواقي / الفوهة (في حالة عدم التركيب) . . . . .
		١١ . . . . .	تركيب حزام الكتف . . . . .
		١٢ . . . . .	تقنيات الرش الأساسية . . . . .
		١٢ . . . . .	تشغيل البخاخ . . . . .
		١٢ . . . . .	توجيه البخاخ . . . . .

## معلومات مهمة للمستخدم

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام البخاخ. راجع دليل التشغيل المتوفر مع  
البخاخ للحصول على تعليمات كاملة بشأن الاستخدام السليم وتحذيرات الأمان.

### ممنوع رد هذا البخاخ إلى المتجر.

إذا واجهتك أية مشكلات، فاتصل بخدمة عملاء Graco على [www.graco.eu](http://www.graco.eu)

تهانينا! لقد اشتريت بخاخ طلاء عالي الجودة من شركة Graco Inc. صمم هذا البخاخ لينحك أداءً فائقاً في رش مواد الطلاء والدهان المعمارية المعتمدة على المياه. وتم إعداد وثيقة معلومات المستخدم التي بين يديك لتساعدك في فهم أنواع المواد التي يمكن استخدامها مع البخاخ وتلك التي يتذرع استخدامها معه. قبل استخدام هذه المعدة، تأكد من قراءة واتباع المعلومات الموجودة على ملصق الحاوية واطلب وثيقة بيانات سلامة المواد (MSDS). وسيشرح ملصق الحاوية ووثيقة بيانات سلامة المواد محتويات المواد والاحتياطات الخاصة بها.

تندرج مواد الدهان والطلاء والتنظيف بوجه عام ضمن واحدة من الفئات الرئيسية الثلاث التالية:

- **المادة المعتمدة على المياه:** يجب أن يشير ملصق الحاوية إلى إمكانية تنظيف المواد بالماء والصابون. وأن البخاخ يتوافق مع نوعية هذه المواد.
- لا يتوافق البخاخ مع المنظفات القوية مثل الكلور المبيض.



**المادة القابلة للالتهاب:** يحتوي هذا النوع من المواد على مذيبات قابلة للالتهاب، مثل: الزايلين والتوليوكين والنفط والكيتون ومرقق الدهان اللنك والأسيتون والكحول محول الصفات والتربتين. يجب أن يشير ملصق الحاوية إلى أن هذه المواد "قابلة للالتهاب". وأن هذا النوع من المواد لا يتوافق مع البخاخ و لا يمكن استخدامه.



## تحذيرات

تختص التحذيرات التالية بإعداد هذه المعدة، واستخدامها، وصيانتها، وإصلاحها. ويوجّه رمز عالمة التعجب انتباحك إلى تحذير عام، بينما تشير رموز الخطر إلى مخاطر مرتبطة بالإجراءات. عند ظهور هذه الرموز في نص هذا الدليل، يرجى الرجوع إلى هذه التحذيرات. قد تظهر رموز المخاطر والتحذيرات الخاصة بالمنتج - التي لم يتم تناولها في هذا القسم - خلال نص هذا الدليل حيثما أمكن.

WARNING	
<b>خطر الحرائق والانفجارات</b> يمكن للأبخرة القابلة للالتهاب - مثل أبخرة المذيبات والطلاء - أن تشتعل أو تنفجر في منطقة العمل. وللمساعدة في منع وقوع الحرائق والانفجارات، اتبع ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>تصدر البخار شرراً، فلا ترش أو شطف بسوائل قابلة للالتهاب.</li> <li>لا تستخدم سوى المواد المعتمدة على الماء.</li> <li>حافظ على تهوية منطقة الرش بشكل جيد. حافظ على مصدر جيد لدخول الهواء المنعش إلى المنطقة.</li> <li>لا ترش أو شطف بماء قابلة للاحتراق بالقرب على توليد كهرباء ساكنة. وينشأ عن الكهرباء الساكنة خطر نشوب نيران أو انفجار في حالة وجود أي خرة من الطلاء أو المادة المذيبة. أبعد البخار عن الأشياء مسافة ١٠ سم على الأقل أثناء رشها أو غسلها.</li> <li>لا تدخن في منطقة الرش.</li> <li>لا تقم بتشغيل مفاتيح الإضاءة، أو المحركات، أو المنتجات المشابهة التي تصدر شرراً في منطقة الرش.</li> <li>حافظ على نظافة منطقة الرش وخلوها من حاويات الطلاء أو المواد المذيبة، والخرق البالية، والماد الأخرى القابلة للالتهاب.</li> <li>اعرف محتويات الدهانات والمواد المذيبة التي يتم رشها. اقرأ وثيقة بيانات سلامة المواد (MSDS) وملصقات الحاويات المرفقة بالدهانات والمواد المذيبة. اتبع تعليمات السلامة الخاصة بالشركة المصنعة لمواد الطلاء والمواد المذيبة.</li> <li>يلزم وجود مطفأة حريق تعمل بشكل جيد.</li> </ul>	    
<b>خطر حرق الجلد</b> قد ينتج عن الرش بالضغط العالي دخول السموم إلى الجسم، ويسبب أيضاً جروحاً جسدية خطيرة. في حالة دخول سموم إلى الجسم، احصل على معالجة جراحية فورية. <ul style="list-style-type: none"> <li>لا توجه البخار إلى أي شخص أو حيوان، ولا ترشه به.</li> <li>أبعد يديك وأجزاء جسدك عن منطقة افراغ السائل. على سبيل المثال: لا تحاول إيقاف أي تسرب باستخدام أي جزء من جسمك.</li> <li>استخدم زر الأمان في حالة عدم قدرة الرش. تأكد من سلامتها عمل زر الأمان.</li> <li>استخدم دائمًا واقي الفوهة. لا ترش بدون تركيب واقي الفوهة في موضعه الصحيح.</li> <li>كن حذراً عند تنظيف أطراف الفوهة وتغييرها. في حالة فصل الفوهة أثناء الرش، اتبع إجراء تفليس الضغط لإيقاف تشغيل الوحدة وتتفيس الضغط قبل إزالة طرف الفوهة للتنظيف.</li> <li>لا تترك الوحدة في وضع التشغيل، أو تحت الضغط أثناء فصل الفوهة. عندما لا تكون الوحدة قيد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيلها، واتبع إجراء تفليس الضغط لإيقاف تشغيلها.</li> <li>افحص الأجزاء بحثاً عن أي علامات تلف. استبدل أي أجزاء تالفة.</li> <li>هذا النظام قادر على توليد ضغط قدره ٢٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة. استخدم الأجزاء أو الملحقات البديلة التي يصل معدلها إلى ٢٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة كحد أدنى.</li> <li>لا تحمل هذه الأداة أثناء وجود أصبعك على زر التشغيل.</li> <li>تأكد من أمان كل التوصيات قبل تشغيل الوحدة.</li> <li>اعرف كيفية إيقاف الوحدة، وخفف الضغط بسرعة. اعرف بالتفصيل مفاتيح التحكم.</li> </ul>	  
<b>خطر سوء استخدام المعدة</b> قد يؤدي سوء الاستخدام إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة. <ul style="list-style-type: none"> <li>ارتد دائمًا قفازات مناسبة، وواقية للجينين، وكماماً أو قناعاً عند الطلاء.</li> <li>لا تشتعل الوحدة أو ترش بالقرب من الأطفال.</li> <li>احتفظ بالمعدة بعيداً عن متناول الأطفال دائمًا.</li> <li>لا تثبت أو تقف على دعامة غير ثابتة.</li> <li>حافظ على ثبات أقدامك وتوارنك دائمًا.</li> <li>كن يقظاً، وانتبه لما تفعله.</li> <li>لا تشتعل الوحدة عندما تكون مجدهاً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات.</li> <li>لا يتم الاستخدام إلا في أماكن جافة.</li> <li>لا تتعرض للماء أو المطر.</li> <li>استخدم الوحدة في ظروف إضاءة جيدة.</li> </ul>	

# ⚠️ WARNING

**خطر البطارية**

قد ترشح البطارية، أو تتفجر، أو تسبب حروقاً أو انفجاراً في حالة سوء استخدامها. قد تسبب محتويات أي بطارية مفتوحة حدوث التهابات خطيرة و/أو حروقاً كيميائية. في حالة سقوط أي سائل من البطارية على الجلد، قم بغسله بالماء والصابون. وفي حالة تعرض العين لأي سائل، قم بشطفها بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل، واطلب الرعاية الطبية الفورية.

- لا تحدث ماساً كهربائياً لأطراف البطارية.
- احتفظ بالبطارية بعيداً عن النار.
- لا تشحن إلا باستخدام شاحن معتمد من Graco كما هو موضح في هذا الدليل.
- لا تعرّض البطارية لدرجة حرارة أعلى من ٨٠ درجة مئوية (١٧٠ درجة فهرنهايت).
- لا تعرّض البطارية للماء أو المطر.
- لا تفك البطارية أو تسخّقها أو تتبّعها.
- اتبع القوانين المحلية وألوائح التخلص من الجهاز.

**خطر الصدمة الكهربائية والحرائق والانفجارات الناتج عن الشاحن**

قد ينتج عن الإعداد أو الاستخدام غير الصحيح صدمة كهربائية، وإشتعال، وانفجار.

- لا تشحن إلا باستخدام بطاريات ليثيوم أيون ١٨ فولت من Graco؛ فقد تنتج انفجارات عند استخدام أي بطاريات أخرى.
- لا تستخدم الوحدة إلا في أماكن جافة. لا تعرّضها للماء أو المطر.
- إذا تعرض سلك الإمداد بالطاقة إلى التلف، يجب الحصول عليه من الشركة المصنعة لتجنب أي خطر.
- تأكّل من أن سطح البطارية الخارجي نظيف وجاف قبل توصيله بالشاحن.
- لا تحاول الشحن باستخدام بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن.
- ضع الشاحن على أسطح مستوية غير قابلة للالتهاب، واحتفظ به بعيداً عن المواد القابلة للالتهاب أو الأدخنة عند إعادة شحن البطارية.

**خطر أجزاء الألومنيوم المضغوط**

قد يسبب استخدام السوائل غير المتفاقة مع الألومنيوم في جهاز مضغوط حدوث تفاعل كيميائي خطير، وانفجار الجهاز. وقد يسبب عدم اتباع هذا التحذير الوفاة، أو الإصابة بجروح خطيرة، أو إلحاق الضرر بالمتسلكتات.

- لا تستخدم ١,١-ثلاثي كلورو الإيثان، أو كلوريد الميثيلين، أو أي مواد مذيبة أخرى مهليجة هيدوكربونية، أو أي سوائل تحتوي على هذه المواد المذيبة.
- قد تحتوي كثير من السوائل الأخرى على مواد كيميائية قد تتفاعل مع الألومنيوم. اتصل بموفر المواد للحصول على مواد متفاقة.

**خطر الأجزاء المتحركة**

قد تؤدي الأجزاء المتحركة إلى القبض على الأصابع وأجزاء الجسم الأخرى أو بترها.

- ابتعد عن الأجزاء المتحركة.
- لا تشغّل المعدة في حالة نزع واقيات أو أغطية الحماية.

قد يبدأ الجهاز المضغوط في العمل دون إنذار. قبل فحص الجهاز، أو نقله، أو صيانته، اتبع إجراء تفليس الضغط الوارد في هذا الدليل. افصل الطاقة.

**خطر السوائل أو الأدخنة السامة**

قد تتسبّب السوائل أو الأدخنة السامة في الإصابة بجروح خطيرة أو الوفاة إذا وصلت إلى العين أو الجلد، أو تم استنشاقها، أو ابتلاعها.


- اقرأ وثيقة بيانات سلامة المواد (MSDS) لمعرفة الأخطار المحددة للسوائل التي تستخدمها.
- قم بتخزين السائل الخطير في حاويات معتمدة، وتخلص منه وفقاً للإرشادات المعروفة بها.

**معدات الحماية الشخصية**

يجب أن ترتدي معدات الحماية الشخصية المناسبة عند التشغيل أو الصيانة أو عندما تكون في منطقة تشغيل المعدة، وذلك لحمايةك من الإصابة الخطيرة، بما في ذلك إصابة العين وفقدان السمع واستنشاق الأبخرة السامة والحرائق. من هذه المعدات على سبيل المثال لا الحصر:

- واقٍ العينين، وواقٍ السمع.
- كمامات، وملابس واقية، وقفازات كما هو موصى به من قبل الشركة المصنعة للسوائل والمواد المذيبة.

## تعريف المكونات



صمام أساسى / تنقیس الضغط	K
شاحن بطارية ليثيوم أيون من الطراز الفاخر	M
بطانات وعاء مواد الطلاء (٥ مضمون)	N
حزام الكتف	P
بطاريرية ليثيوم أيون من الطراز الفاخر (٢ مضمون)	R
زر تحرير البطارية	S
ضوء مؤشر حالة البطارية	T
زر تشغيل البخار	W
زر الأمان للبخار	Y
حقيبة	Z

بخاخ الطلاء اللاسلكي	A
عقاف البخاخ	B
إمكانية الوصول إلى إصلاح الصمام الخارجي	C
مجموعة الواقي / فوهة الرش (مضمن ٤١١ و ٥١٥)	D
فلتر الفوهة (*عكس الفلتر المنظم)	E
أنبوب امتصاص قياسي (رش الأسقف والجدران)	aF
أنبوب امتصاص مخصص (رش الأرضية)	bF
محسن الشكل النهائي الرائع مع أداة تخزين / تنظيف	G
غطاء وعاء مواد الطلاء واللحام	H
وعاء مواد الطلاء (١ لتر)	J




\***ملاحظة:** مجموعة الفلاتر في اتجاه معاكس. حرکها يساراً (أو في اتجاه عقارب الساعة) لإحكام ربطها، وحرکها يميناً (أو في اتجاه عقارب الساعة) لفكها.

## إجراءات شائعة


### موقع فوهة الرش





### وضع صمام التحكم




2. حرك صمام التحكم إلى أعلى لنصرification الضغط.



زر الأمان




إلغاء قفل زر الأمان  
(الحلقة الحمراء مرئية)




قفل زر الأمان

## شحن البطارية

**ملاحظة:** قد تظل البطاريات في الشاحن، الذي يتحول تلقائياً إلى وضع الصيانة. لا يُوصى بتخزين البطارية في الشاحن لمدة أطول من أسبوع كامل.




**ملاحظة:** تختلف كمية الرش لكل بطارية وفقاً للمادة وحجم الفوهه وشحن البطارية ودرجة حرارتها. فالبطارية الواحدة الكاملة الشحن ترش حوالي ١٥ غالون عند استخدام طرف الفوهه ٥١٥ مع الطلاء الليثي. وتقل الكمية عند استخدام طرف أصغر أو مادة مرقة للدهان.



يصل شحن البطاريات في البداية إلى ٥٠٪ لتوفير أقصى حد لعمر البطارية ويلزم شحنها قبل الاستخدام الأول. وسيستغرق شحن بطارية فارغة حتى ٨٠٪ ما يقرب من ٤٥ دقيقة بحيث يمكن استخدامها. وسيستغرق شحن بطارية فارغة حتى يكتمل شحنها ما يقرب من ٧٥ دقيقة.

- قم بتوصيل البطارية بالشاحن كما هو موضح (سوف يضيء المصباح في خضون ٥ ثوان).



## أضواء مؤشر حالة الشاحن


الوصف	ظهور	ملصق
يشير إلى الشحن الكامل. استخدم البطارية أو اتركها في الشاحن. يحتفظ وضع الصيانة التلقائي ببطاريات على الشحن الكامل.	ضوء أخضر ثابت	
يشير إلى وصول الشحن إلى ٨٠٪ أثناء شحن البطارية. وفي هذه الحالة، يمكن استخدام البطارية.	الضوء الأخضر الوامض	
يشير إلى أن الشحن أقل من ٨٠٪ أثناء شحن البطارية. في هذه الحالة، لا تستخد بطارية.	الضوء الأحمر الوامض	
البطارية ساخنة جداً أو باردة جداً بحيث يصعب شحنها، ويجب أن تبرد أو تسخن قبل شحنها. اترك البطارية في الشاحن.	الضوء الأحمر الثابت	

## مؤشر حالة البخار


البيان	المظهر	ضوء
تشغيل عادي.	لا يوجد ضوء	
انخفاض طاقة البطارية وضرورة شحنها، أو أن البطارية باردة جداً ويجب أن تسخن قبل عملية الرش.	ضوء أحمر ثابت	
درجة حرارة البطارية عالية جداً، أو تم قفل الفوهه. راجع استكشاف المشكلات وحلها، صفحة .٢١	ضوء أحمر وامض	

**ملاحظة:** لا يصبح المؤشر الضوئي مرئياً إلا عندما يتم جنب زر تشغيل البخار. يجب عليك الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لرؤيه مؤشر حالة البخار.

عند رش الأسقف، يجب أن يكون مدخل أنبوب الامتصاص موجهاً إلى الجزء الخلفي من وعاء مواد الطلاء (ناحية زر التشغيل).



**أنبوب الامتصاص المخصص (رش الأرضية):**  
عند رش الأرضية، يجب أن يكون مدخل أنبوب الامتصاص موجهاً إلى الجزء الأمامي من وعاء مواد الطلاء (ناحية مجموعة الواقي / فوهة الرش).



**ملاحظة:** في حالة حدوث التواء أو انحراف للبخاخ بدرجة كبيرة جداً، سوف يفقد أنبوب الامتصاص الاتصال بمادة الطلاء وسوف يتوقف البخاخ عن الرش.



لا تستخدم سوى المواد المعتمدة على الماء. لا تستخدم مواد مذكور أنها "قابلة لاللتهاب" على العبوة. لمزيد من المعلومات حول المادة الخاصة بك، اطلب وثيقة بيانات سلامة المواد (MSDS) من الموزع أو بائع التجزئة.

قد يسبب رش بعض المواد زيادة ثابتة في البخاخ، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث صدمة إستاتيكية للمستخدم. وفي حالة حدوث ذلك، تأكّد أولاً أن هذه المادة تحتوي على نقطة وميض أكبر من ٣٨ درجة مئوية (١٠٠ درجة فهرنهايت)، ولم يُذكر أن هذه المادة "قابلة لاللتهاب" في أي مكان على العبوة. إذا كنت لا تزال تشعر بصدمة إستاتيكية، فهذا يعني أن هذه المادة قد تحتوي على سائل غير الكحوليات المعدنية، على سبيل المثال لا الحصر، زيلين، أو توليبونين، أو نفط، والذي قد يسبب هذه الصدمة الإستاتيكية. انتقل إلى مادة بديلة.


حافظ على تهوية منطقة الرش بشكل جيد. حافظ على مصدر جيد لدخول الهواء المنعش إلى المنطقة.

#### إنشعار


لا يتوافق البخاخ مع المنظفات القوية مثل الكلور المبيض. فاستخدام هذه المنظفات يؤدي إلى تلف البخاخ.

## مجموعة أنابيب الامتصاص


يأتي هذا البخاخ مزوداً بأنبوبتي امتصاص مختلفتين.  
**أنبوب الامتصاص القياسي (رش الأسقف والجران):** عند رش الجدران، يجب أن يكون مدخل أنبوب الامتصاص موجهاً إلى الجزء الأمامي من وعاء مواد الطلاء.




٢. حرك الصمام الأساسي / صمام التفليس لأعلى، ثم اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ١٠ ثوان.




٣. حرك الصمام الأساسي / صمام التفليس لأسفل لرش الموضع.




٤. اعكس فوهة الرش على وضع التحرير، وقم بتشغيل البخاخ في منطقة متسخة.




٥. اجنب زر الأمان، وحرك الصمام الأساسي / صمام التفليس لأعلى لتحرير الضغط.



٦. قم بفك المسamar الملولب، وأزل وعاء مواد الطلاء.



٧. قم بتحرير زر الأمان، وحرك الصمام الأساسي / صمام التفليس لأسفل، واحمل البخاخ برفق فوق وعاء مواد الطلاء، واسحب زر التشغيل لإفراغ السائل من المضخة.




٨. ضع المادة في الوعاء.

## رش الأصباغ أو مواد الطلاء الشفافة (محسن الشكل النهائي الرائع)


يجب أن يتم تركيب محسن الشكل النهائي الرائع واستخدامه عند رش المادة الرقيقة، مثل البقع أو اللطخات الواضحة. يحدد محسن الشكل النهائي الرائع تدفق مادة الطلاء؛ مما ينتج عنه لمسة نهائية رائعة عالية الجودة.

### التركيب

١. قم بازالة وعاء مواد الطلاء، وأنبوب الامتصاص.




٢. ادفع محسن الشكل النهائي الرائع في مدخل المضخة حتى يتم سحبه تماماً، وأعد تركيب أنبوب الامتصاص.



### التنظيف / التخزين

احرص على إزالة محسن الشكل النهائي الرائع وتنظيفه بعد استخدامه على الفور. قم بتخزين محسن الشكل النهائي الرائع في أداة التخزين / التنظيف التي تم تزويدها للحفاظ على نظافة الفتحة من المواد الجافة.



## إعداد البخاخ



يأتي هذا البخاخ من المصنوع مزوًداً بقدر ضئيل من مادة الاختبار في النظام. من المهم غسل البخاخ من هذه المادة قبل استخدامه للمرة الأولى:

١. املأ وعاء مواد الطلاء بالماء، ووضعه في البخاخ.




### بدء مهمة جديدة (أو إعادة ملء الوعاء)

- اجنب زر الأمان، وحرك الصمام الأساسي / صمام التفليس لأعلى لتحرير الضغط.





- استخدم أداة التنظيف "محسن الشكل النهائي الرابع" للضغط برفق على الصمام الداخلي للتأكد من تحركه لأعلى ولأسفل بحرية.





- قم بتركيب بطانة لوعاء مواد الطلاء، وأملأه بالمادة، وضعه في البخاخ.



- لتشغيل المضخة، قم بتحرير زر الأمان، وشغل البخاخ لمدة ١٠ ثوان. ثم قم بتحرير زر التشغيل، وحرك الصمام الأساسي / صمام التفليس لأسفل على وضع الرش.



- اعكس طرف الرش على وضع التحرير، وقم برش منطقة متخصصة لمدة ٥ ثوان. ثم أدر الفوهة مرة أخرى على وضع الرش. ملاحظة: قد ينبع عن الإخفاق في تنفيذ هذه العملية نمط رديء من الرش.



**ملاحظة:** في حالة فشل تشغيل البخاخ، اتبع طريقة بدء التشغيل البديلة (صفحة ١٩) و/أو تنظيف الصمام الداخلي (صفحة ٢٠).



لا تستخدم سوى المواد المعتمدة على الماء. لا تستخدم مواد ذكرها "قابلة للالتهاب" على العبوة. لمزيد من المعلومات حول المادة الخاصة بك، اطلب وثيقة بيانات سلامة الماء (MSDS) من الموزع أو بائع التجزئة.

قد يسبب رش بعض المواد زيادة ثابتة في البخاخ، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث صدمة استاتيكية للمستخدم. وفي حالة حدوث ذلك، تأكّد أولاً أن هذه المادة تحتوي على نقطة وميض أكبر من درجة منوية (٣٨ درجة منوية / ١٠٠ درجة فهرنهايت)، ولم يُذكر أن هذه المادة "قابلة للالتهاب" في أي مكان على العبوة. إذا كنت لا تزال تشعر بصدمة استاتيكية، فهذا يعني أن هذه المادة قد تحتوي على سائل غير الكحوليات المعدنية، على سبيل المثال لا الحصر، زيلين، أو توليوتون، أو نفط، والذي قد يسبب هذه الصدمة الاستاتيكية. انتقل إلى مادة بديلة.

**ملاحظة:** عند رش المواد المعتمدة على الماء، قم بشطف البخاخ جيداً بالماء. حافظ على وجود مصدر جيد لدخول الهواء النقي إلى المنطقة.

**ملاحظة:** عند رش المواد المعتمدة على الماء، قم بشطف البخاخ جيداً بالماء.

## تركيب مجموعة الواقي / الفوهة (في حالة عدم التركيب)


جدول تحديد الفوهة القابلة للانعكاس

المواد		
كتيف	متوسط	*دقيق
مستحلب كثيف من المطاط	طلاء بالمينا، بقع ثابتة، مستحلب دقيق من المطاط	بقع دقيق، بقع شبه شفافة
٥١٧، ٥١٥، ٣١٥	٤١٣، ٢١٣	٤١١، ٢١١


\*قم بتركيب محسن الشكل النهائي الرائع، راجع صفحة ٩.



١. اجنب زر الأمان، وحرك الصمام الأساسي / صمام التفليس لأعلى لتحرير الضغط. ثم أزّل مجموعة الواقي / الفوهة.




٢. ركب الفلتر لمجموعة الواقي / فوهة الرش (احرص على إحكام تثبيت الفلتر في البخاخ). **ملاحظة:** مجموعة الفلتر في اتجاه معاكس. حرك جهة اليسار (أو عكس اتجاه عقارب الساعة) للتركيب. حرك جهة اليمين (أو في اتجاه عقارب الساعة) للإزالة.



### إنذار

تأكد من ربط الفلتر بإحكام في مجموعة الواقي / الفوهة لتجنب ثقب الفلتر.

٣. قم بربط مجموعة الواقي / الفوهة في البخاخ. قم بربط صامولة التثبيت حتى تثبت تماماً بالبخاخ.




### إنذار


يتم ربط الفوهة بمجموعة الواقي / الفوهة باستمرار. سوف ينبع عن الإزالة حدوث ثقب.

## تركيب حزام الكتف



١. قم بتوصيل طرف معدني بالجزء الخلفي من البخاخ.



٢. افتح الطرف المثبت بالحزام، ثم مرره خلال الفتحة أسفل طرف البخاخ.




٣. مرر الطرف المثبت إلى أعلى خلال المثلث المعدني، ثم اطوه إلى أسفل. واربط الطرف المثبت في الحزام.



## تشغيل البخاخ

للحصول على رش مستو، اسحب زر التشغيل بعد بدء الرش. وقم بتحرير زر التشغيل قبل إنتهاء الرشة. يجب تحريك البخاخ عند سحب زر التشغيل وتحريره.




## تقنيات الرش الأساسية

**ملاحظة:** استخدم قطعة من الورق المقوى لممارسة تقنيات الرش الأساسية قبل البدء في رش السطح. يجب تنظيفه أو إزالته أي شيء يوجد بمنطقة سطح الرش ولا ترغب في طلائه.

احمل البخاخ على بعد ٢٥ سم (١٠ بوصات) من السطح واصببه وفقاً لذلك؛ لتحقيق النتائج المرجوة. وجه البخاخ مباشرة نحو السطح. يسبب انحراف البخاخ عن زاوية الرش المباشرة شكلاً نهائياً غير مستو.





قم بثني المعصم للحفاظ على توجيه البخاخ في اتجاه مستقيم. يتسبب تحريك البخاخ كالمر渥حة أثناء توجيه الرش نحو زاوية معينة في حدوث تشطيط نهائى غير مستوى.




**ملاحظة:** سوف يؤثر مدى سرعة تحريك البخاخ في كفاءة عملية الرش. إذا كانت المادة تتذبذب، يدل هذا على أنك تتحرك بسرعة شديدة. وإذا كانت المادة تتقطّر، يدل هذا على أنك تتحرك ببطء شديد. راجع استكشاف المشكلات وحلها، صفحة ٢١.


وجه فوهة البخاخ أسفل حافة كل رشة سابقة، مع الانتقال من منتصف كل رша.



٥. حرر زر الأمان، وحرك الصمام الأساسي / صمام تنفس الضغط إلى أسفل على وضع الرش، وتتابع الرش.




٦. إذا ظلت الفوهة مسدودة، فقد يلزم تكرار الخطوات من ١ إلى ٥ وتدوير الفوهة من وضع الرش إلى وضع التحرير عدة مرات. أعد الخطوة الأولى لتحرير الضغط، وأزل الفلتر ونظفه، أو قم بتركيب مجموعة فوهة بديلة.




**ملاحظة:** مجموعة الفلاتر في اتجاه معاكس:  
حرك جهة اليسار (أو عكس اتجاه عقارب الساعة) للتركيب.  
حرك جهة اليمين (أو في اتجاه عقارب الساعة) لإزالته.

٧. إذا تمت إزالة العوائق، فاجذب زر الأمان، وأدر المقبض على شكل السهم مرة أخرى على وضع الرش.




## تحرير مجموعة الواقي / فوهة الرش




قد يتراكم أحياناً الحطام الصادر من الماء ويسد فوهة البخاخ. أجر الخطوات التالية لإزالة العوائق من الفوهة.


١. لتحرير الفوهة، اجذب زر الأمان، واسحب صمام تنفس الضغط لأعلى لتحرير الضغط.




٢. اعكس فوهة البخاخ على وضع "التحرير".



٣. وجه البخاخ إلى المنطقة المتسخة، وحرر زر الأمان، ثم حرك الصمام الأساسي / صمام تنفس الضغط إلى أسفل على وضع الرش.



٤. اسحب زر التشغيل لإزالة العوائق. اجذب زر الأمان. حرك الصمام الأساسي / صمام تنفس الضغط إلى أعلى لتحرير الضغط وإعادة فوهة البخاخ إلى وضع الرش.




## إيقاف التشغيل والتنظيف

- أزّل وعاء مواد الطلاء وتخلص من بطانة الوعاء أو المواد الزائدة بطريقة مناسبة.




- أزّل أنبوب امتصاص المواد إلى داخل البخاخ والشاشة ونظفهما بالماء (أو بسائل تنظيف) وافركهما برفق بالفرشاة في كل مرة تغسل فيها البخاخ. أعد تركيب أنبوب الامتصاص.



- نظف الوعاء إذا لم تكن تستخدم بطانة أسطوانة، وأملأها بالماء أو بسائل تنظيف مناسب.



- أعد تركيب وعاء المواد ورج البخاخ لتحريك المياه النظيفة في جميع الأنحاء وتنظيف جميع المناطق داخل الوعاء وفي الجانب السفلي من البخاخ.



### إنذار

يؤدي الإخلال في تنظيف البخاخ بطريقةٍ سليمة بعد كل استخدام إلى وجود مواد صلبة، وتلف البخاخ، وانتهاء صلاحية الضمان.

## غسيل البخاخ



لا تستخدم سوى المواد المعتمدة على الماء. لا تستخدم مواد مذكورةً أنها "قابلة للالتهاب" على العبوة. لمزيد من المعلومات حول المادة الخاصة بك، اطلب وثيقة بيانات سلامة المواد (MSDS) من الموزع أو بائع التجزئة.


قد يسبب رش بعض المواد زيادة ثابتة في البخاخ، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث صدمة استاتيكية للمستخدم. وفي حالة حدوث ذلك، تأكّل أو لا أن هذه المادة تحتوي على نقطة وميض أكبر من ٣٨ درجة مئوية (١٠٠ درجة فهرنهايت)، ولم يذكر أن هذه المادة "قابلة للالتهاب" في أي مكان على العبوة. إذا كنت لا تزال تشعر بصدمة استاتيكية، فهذا يعني أن هذه المادة قد تحتوي على سائل غير الكحوليات المعدنية، على سبيل المثال لا الحصر، زيلين، أو توليوكرين، أو نفط، والذي قد يسبب هذه الصدمة الاستاتيكية. انتقل إلى مادة بديلة.

حافظ على تهوية منطقة الرش بشكل جيد. حافظ على وجود مصدر جيد لدخول الهواء النقي إلى المنطقة.



### إنذار

لا تدع الماء يصل إلى الأجزاء الداخلية من البخاخ. لا تغمر البخاخ في سائل تنظيف. تسمح الفتحات في الغطاء بتبريد الأجزاء الميكانيكية والإلكترونيات في الداخل. إذا دخل الماء في هذه الفتحات، فقد يؤدي ذلك إلى قصور عمل البخاخ أو تعطله بصفة دائمة.

- اجنب زر الأمان واسحب صمام تنفس الضغط لأعلى لتحرير الضغط.





٦. افصل زر الأمان، وشغل البخاخ لمدة ١٥ ثانية تقريباً. اجذب زر الأمان.  
لتحرير الضغط.



٧. أزّل وعاء مواد الطلاء وتخلص من السائل المستخدم.

٨. استخدم فرشاة ناعمة لتنظيف السداد الداخلي المطاطي الأسود. في حالة انسداد فتحات الفوهة، استخدم أداة التنظيف "محسن الشكل النهائي الرانع" أو دبوساً ورقياً لتنظيف الفتحات.



٩. أزّل مجموعة الواقي / فوهة الرش ونظفهما بالماء أو سائل تنظيف. يمكن استخدام فرشاة ناعمة لحل وإزالة المواد الجافة إذا لزم الأمر.





#### أشعار

يتم ربط الفوهة بالواقي باستمرار. يؤدي فك الفوهة من الواقي إلى تلف مجموعة الفوهة.


١٤. استبدل مجموعة الفوهة.

١٥. في حالة استخدام محسن الشكل النهائي الرانع، ففك المحسن ونظفه بالماء (أو سائل تنظيف) وفرشاة. أعد تركيب أنبوب الامتصاص.




٧. تخلص من السائل الملوث وأعد الماء بسائل تنظيف مناسب.


٨. حرر زر الأمان، واعكس الفوهة على وضع التحرير، واسحب زر التشغيل لمدة خمس ثوان لتشغيل البخاخ.



٩. حرر الصمام الأساسي / صمام التفليس لأسفل لرش الموضع.  
أطلق البخاخ في اتجاه المنطقة المتسخة حتى ينعدم ظهور اللون في المياه أو سائل التنظيف.




لتجنب إلحاق الضرر بالجهاز أو تلفه، لا تعرّض الأجزاء الإلكترونية في البخاخ إلى مذيبات التنظيف. اجعل البخاخ على بعد ٢٥ سم على الأقل أعلى حافة الوعاء عند التنظيف.



حافظ على تهوية منطقة الرش بشكل جيد. حافظ على مصدر جيد لدخول الهواء المنعش إلى المنطقة.

## التخزين


٢. اربط الوعاء بالبخار، وحرك الصمام الأساسي / صمام تنفس الضغط إلى أعلى، واضغط على زر تشغيل البخار لمدة ١٠ ثوانٍ تقريباً.




٣. اعكس فوهة البخار على وضع التحرير، وحرك الصمام الأساسي / صمام تنفس الضغط إلى أسفل على وضع الرش، ووجه البخار إلى المنطقة المتسخة. اسحب زر التشغيل لمدة ثانية أو ثانتين.



٤. تخلص من مزيج مادة Pump Armor الموجود في وعاء مواد الطلاء بطريقة مناسبة واتسفلط الوعاء بالماء.



٥. خزن البخار في الداخل في مكان بارد وجاف. خزن البخار في وضع قائم فقط.



ملاحظة: لإطالة عمر البطارية، يجب تخزين بطاريات الليثيوم بعد وصول شحنها إلى النصف في بيئة درجة حرارتها أقل من ٣٢ درجة مئوية (٩٠ درجة فهرنهايت).

## تنظيف الجزء الخارجي للبخار

- امسح الطلاء الموجود خارج البخار باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء أو سائل تنظيف. لا تغمق البخار.



## أطراف الفوهة

- يجب استبدال أجزاء الفوهة حسب تأكل الطلاء. لا ترش بالفوهة المتهترئة.  
• لا ترش بالفوهة المتهترئة. راجع استكشاف المشكلات وحلها، صفحة ٢١.


## التخزين




### إنذار

يؤدي عدم استخدام مادة Pump Armor عند تخزين البخار إلى مشكلات في التشغيل عند الرش في المرة القادمة. احرص على وضع مادة Pump Armor بحيث تتخلل البخار بعد التنظيف. توادي المياه المتبقية في البخار إلى تأكل المضخة وتلفها.

١. خفف أربع أونصات من مادة Pump Armor مع أربع أونصات إضافية من الماء في وعاء مواد الطلاء.




## الأجزاء البديلة والمعدات



الوصف	الجزء	المرجع	الوصف	الجزء	المرجع
أنبوب امتصاص نموذجي مع شاشة وحلقات على شكل ٥ (رش الحوافظ والأسفلت)	24F043	01	الأجزاء البديلة للبخاخ (لا تشمل فوهه، أو بطارية، أو أنبوب امتصاص، أو وعاء مواد الطلاء)	262583	1
بطارية ليثيوم أنبوب من الطراز الفاخر	16D558	11	الأجزاء البديلة للطزانة (١٠ مجموعات)	16D562	2
سداد وعاء البخاخ	16E403	12	محسن النهاي الرانع (مع أداة التنظيف)	24F045	3
غطاء بسدادة (مضمن في ١٦ و ١٧)	24D425	13	مجو عنان		
سدادة طاء وعاء مواد طلاء (مضمن في ١٦ و ١٧)	16C650	13a	( محلول ١ لتر )	253574	4
مجموعة ملصقات التحذير (عربي / إنجليزي / فرنسي / إسباني)	▲24E609	14	حقيقة تخزين	24F077	5
ملصق البطارية (باللغات الأوروبية)	▲24E552		مجموعة الواقي / الفوهه		
ملصق الشاحن (باللغات الأوروبية)	▲24E553		٢١١	PST211	
ملصق البخاخ (باللغات الأوروبية)	▲24E554		٢١٣	PST213	
شحن طارئ ليثيوم أيون	16D799	15	٣١٥	PST315	
غطاء وسداد وعاء مواد الطلاء (سعة ١ لتر)	16D560	16	٤١١ (مضمن مع البخاخ)	PST411	
غطاء وسداد وعاء مواد الطلاء (سعة ١,٥ لتر)	16D561	17	٤١٣	PST413	
حزام الكتف	16D561	18	٥١٥ (مركب من قبل المصنع في البخاخ)	PST515	
حلقة على شكل ٥ لأنبوب الامتصاص (غير معروض)	24E377		٥١٧	PST517	
عدة إصلاح (تشمل مفتاحربط الصمام الداخلي / الخارجي)	106555		عدة إصلاح	16D563	7
فائز الفوهه	206262	19	(تشمل مفتاحربط الصمام الداخلي / الخارجي)		
العدة، مجموعة واحدة	262437	20	فائز الفوهه		
العدة، ثلاثة مجموعات	262601	21	العدة، مجموعة واحدة	24E376	8
أنبوب امتصاص مخصص مع شاشة وحلقات على شكل ٥ (رش الأرضيات)	262679	22	العدة، ثلاثة مجموعات	24F039	
▲ متوفـر ملصقات وعلامات وبطاقـتـ الخـطـر و التـحـذـير عـلـى الأـجزـاءـ البـدـيلـةـ دونـ مقابلـ.			أنبوب امتصاص مخصص مع شاشة وحلقات على شكل ٥ (رش الأرضيات)	24F044	9


## عدة الإصلاح

٤. استخدم الأداة (المقدمة) لحل قطع وصل الصمام الخارجي وإزالتها.





التركيب

١. اربط قطع وصل الصمام الخارجي في الأسنان. استخدم الأداة (المقدمة) واربط بقوة عزم ٨ أقدام - رطل (١١ نيوتن•متر).



٢. اضغط على غطاء مخرج المضخة الجديد في مكانه.




### قطع وصل الصمام الخارجي


**ملاحظة:** قبل إجراء أي عملية إصلاح للمضخة، قم بإجراء عملية غسيل للبخار في الصفحة ١٤.

الفك


١. اجنب زر الأمان واسحب صمام تنفيس الضغط لأعلى لتحرير الضغط.



٢. أزل البطارية.




٣. اسحب غطاء مخرج المضخة.




## طريقة بدء التشغيل البديلة

٤. احمل البخاخ فوق المنطقة الملوثة أو المتسخة، وحرر زر الأمان، ثم شغل البخاخ بسرعة حتى تخرج المواد من أنبوب التفريغ.




**ملاحظة:** يمكن أن تنطق المواد من أنبوب التفريغ عند تنفيذ هذا الإجراء. تأكد من ارتداء المعدات الوقائية المناسبة وتوجيه أنبوب التفريغ بعيداً عنك عند سحب زر التشغيل،


٥. اربط وعاء المواد مرة أخرى في البخاخ.



٦. شغل المسدس لمدة ١٠ ثوان، ثم حرر زر التشغيل وحرّك الصمام الأساسي / صمام تنفس الضغط لأسفل على وضع الرش.




٧. اعكس فوهة الرش على وضع التحرير، وقم بالرش في منطقة متسخة لمدة ٥ ثوانٍ للتأكد من بدء تشغيل البخاخ.




٨. أصبح البخاخ جاهزاً الآن لعملية الرش. اتبع تعليمات بدء مهمة جديدة في صفحة ٢٠.




١. اجنب زر الأمان، وحرّك الصمام الأساسي / صمام التنفس لأعلى لتحرير الضغط.



٢. أزل وعاء المواد وأملأه بمادة التنظيف.



٣. عند استخدام البخاخ في وضع التشغيل، حرّك البخاخ في وضع مقلوب، وأزل الفلتر ثم اسكب مادة التنظيف بيطرء في أنبوب الامتصاص حتى يمتلأ.




## تنظيف الصمام الداخلي


### التركيب

**ملاحظة:** قبل التركيب، تأكد من تثبيت الحلقة على شكل ٥ (ج) في الصمام الداخلي (ب).

- ضع الصمام الداخلي (ب) مع مسمار الربط (أ) في أعلى قطع الوصل الداخلية (د). ادفع قطع الوصل الداخلية في أعلى تجويف المضخة.



- امسك المدخل وحرك البخاخ في وضع مقلوب. أزل قطع الوصل الداخلية وتحقق من تركيب الصمام الداخلي بطريقة صحيحة.




- استبدل قطع الوصل الداخلية واستخدم مفتاح براغي ومقبضًا للربط بقوة عزم ١٠ أقدام - رطل (١,٣٥ نيوتن•متر).


#### إشعار

لا ثُرِطْ في ربط قطع الوصل الداخلية. فقد يتسبب هذا في تلف الجهاز.


- استخدم أداة التنظيف "محسن الشكل النهائي الرابع" للضغط برفق على الصمام الداخلي للتأكد من تحركه لأعلى ولأسفل بحرية.




- اجذب زر الأمان واسحب صمام تنفس الضغط لأعلى لتحرير الضغط.




- قم بازالة وعاء مواد الطلاء، وأنبوب الامتصاص.



- امسك البخاخ في وضع مقلوب واستخدم مفتاح براغي أو مقبضًا لحل وإزالة قطع الوصل الداخلية، والصمام الداخلي، ومسمار الربط.



**ملاحظة:** تأكد من خروج مسمار الربط أيضًا. استخدم قطاعة أسلاك للإزالة إذا لزم الأمر. يجب أن يكون تجويف المدخل خاليًا بالكامل (كما هو موضح أدناه).



- نطf بقدر الإمكان المواد الزائدة بتجويف المضخة بالكامل. يُحرِّص أيضًا على تنظيف مسمار الربط (أ)، والحلقة على شكل (ج)، وقطع الوصل الداخلية (د).

# استكشاف المشكلات وحلها

راجع جميع محتويات جدول "استكشاف المشكلات وحلها" هذا قبل تقديم البخار إلى أي مركز خدمة معتمد.




المشكلة	السبب	الحل
البخار لا يصدر أي أصوات عند سحب زر التشغيل	تأمين زر التشغيل.	تحرير زر الأمان. راجع صفحة ٦.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	يضيء مؤشر الحالة باللون الأحمر ثابت عند التشغيل، ويشير إلى انخفاض شحن البطارية أو الانخفاض الشديد في درجة حرارة البطارية.	استبدل البطارية القديمة ببطارية مشحونة، وضع البطارية القديمة في الشاحن، أو اترك البطارية لتتسخن.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	يومض مؤشر الحالة باللون الأحمر عند التشغيل، ويشير إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية عن الحد المسموح به للتشغيل.	اترك البطارية لتبرد.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	لا يومض مؤشر الحالة عند تشغيل البخار.	البطارية غير مرئية أو تالفة.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	البخار غير مشغل.	شغل المضخة. راجع بعده مهمة جديدة (أو إعادة ملء الوعاء)، صفحة ١٠. في حالة فشل تشغيل البخار، اتبع إجراء تنظيف الصمام الداخلي، صفحة ٢٠ وأو طريقة بدء التشغيل البديلة، صفحة ١٩.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	الصمام الأساسي / صمام تنفيس الضغط في الوضع "الأعلى".	اسحب الصمام لأأسفل على وضع الرش.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	أنبوب الامتصاص غير موجود أو غير مركب بطريقة صحيحة.	تأكد من تثبيت أنبوب الامتصاص بطريقة صحيحة.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	الصمام الداخلي عالق من جراء روابط المواد المتبقية في البخار.	استخدم قلماً أو قضيباً رفيعاً للضغط برفق على الصمام الداخلي للتأكد من تحركه لأعلى ولأسفل بحرية. راجع تنظيف الصمام الداخلي، في الصفحة ٢٠.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	الفوهه غير موجهة لوضع الرش.	حرك الفوهه لوضع الرش.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	الفوهه مسدوده.	راجح تحرير مجموعة الواقي/الفوهه، صفحة ١٣.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	شاشة أنبوب الامتصاص مسدودة أو فتحات الفوهه في السداد الداخلي المطاطي الأسود مسدودة.	راجح إيقاف التشغيل والتنظيف، صفحة ١٤.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	البخار مائل بقدر كبير وأنبوب الامتصاص فقد الاتصال بالماد.	تأكد من ملء الوعاء بالماد. لا تُملِّ الوعاء بدرجة كبيرة.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	لا توجد مواد في الوعاء أو توجد مواد قليلة.	شغل المضخة. راجع بعده مهمة جديدة (أو إعادة ملء الوعاء)، صفحة ١٠.
يصدر البخار صوتاً ولكن لا تُرش أي مادة عند سحب زر التشغيل	فلتر الفوهه مسدود.	أعد ملء الوعاء بالماد.
نتائج رش ردئه	الفوهه مسدوده جزئياً	أزول فلتار الفوهه ونظفه. راجع تحرير مجموعة الواقي / الفوهه، صفحة ١٢.
نتائج رش ردئه	الفوهه غير موجهة على الوضع الصحيح	تأكد من استخدام الشكل النهائي الرابع أثناء استخدام مواد غير متوافقة.
نتائج رش ردئه	فووهه غير ملائمه لطلع الماد.	تم تركيب محسن الشكل النهائي الرابع أثناء استخدام مواد غير متوافقة.
نتائج رش ردئه	فلتر الفوهه مسدود جزئياً	القابلة للانعكاس، صفة ١١.
نتائج رش ردئه	شاشة أنبوب الامتصاص مسدوده جزئياً.	راجح جدول تحديد الفوهه القابله للانعكاس، صفة ١١.
نتائج رش ردئه	محسن الشكل النهائي الرابع مسدود جزئياً.	نظف الفلتار أو استبدلته. راجع صفة ١٣.
نتائج رش ردئه	الفوهه مهدئه أو تالفة.	نظف أنبوب الامتصاص أو استبدلته. راجع صفة ١٤.
نتائج رش ردئه	الصمامان (الداخلي والخارجي) مهدئان.	نظف محسن الشكل النهائي الرابع أو استبدلته. راجع صفة ٩.
نتائج رش ردئه	تم تركيب محسن الشكل النهائي الرابع أثناء استخدام مواد غير متوافقة.	تأكد من استخدام الشكل النهائي الرابع أثناء استخدام مواد غير متوافقة.
نتائج رش ردئه	الفوهه مهدئه أو تالفة.	راسب الفوهه. راجع تركيب مجموعة الواقي/الفوهه، صفحة ١١.
نتائج رش ردئه	الصمامان (الداخلي والخارجي) مهدئان.	راجح عدة الإصلاح، في الصفحة ١٨.

الحل	السبب	المشكلة
استبدل البخاخ.	وصول البخاخ إلى عمره الافتراضي.	تسرب الطلاء من منطقة تشغيل البخاخ.
استبدل البطارية.	البطارية تالفة.	تم تفريغ البطارية ولكن الشاحن ما زال يعرض ضوءاً أحضر عند إدخال البطارية.

## عمليات تشخيص أنماط الرش

الحل	السبب	المشكلة
تأكد من توافق المواد. راجع جدول تحديد الفوهة القابلة للانعكاس، صفحة ١١. خفف من سرعة الحركة.	تم تركيب محسن الشكل النهائي الرائع أثناء استخدام مواد غير متوافقة. المشغل يتحرك بسرعة أكبر من المطلوب أثناء الرش.	نمط الرش متذبذب:
تأكد من استخدام المواد المتوقعة. راجع جدول تحديد الفوهة القابلة للانعكاس، صفحه ١١. نظف محسن الشكل النهائي الرائع أو استبدلته. راجع صفحه ٩. استبدل المواد. راجع عدة الإصلاح، في الصفحة ١٨.	تم تركيب محسن الشكل النهائي الرائع أثناء استخدام مواد غير متوافقة. محسن الشكل النهائي الرائع مسدود جزئياً. المواد غير متوافقة مع البخاخ. الصمامان (الداخلي والخارجي) مهترئان.	نمط الرش يترك بعض الآثار:
حرك البخاخ بسرعة أبطأ من المطلوبة مع المواد. حرك البخاخ أقرب من الحد المطلوب من السطح المستهدف. حرر زر التشغيل أثناء تغيير الاتجاهات. راجع جدول تحديد الفوهة القابلة للانعكاس، في الصفحة ١١. استبدل الفوهة. راجع تركيب مجموعة الواقي / الفوهة، صفحه ١١.	الفوهة غير ملائمة لطلاء المواد. الفوهة مهترئة أو تالفة.	نمط الرش يخلف قطرات:
حرك البخاخ على مسافة أقرب من الحد المطلوب من السطح المستهدف. راجع جدول تحديد الفوهة القابلة للانعكاس، صفحه ١١. استبدل الفوهة. راجع تركيب مجموعة الواقي/الفوهة، صفحه ١١.	فوهة غير ملائمة لطلاء المواد. الفوهة مهترئة أو تالفة.	نمط الرش أضيق من الحد المطلوب:
حرك البخاخ على مسافة أبعد من الحد المطلوب من السطح المستهدف. راجع جدول تحديد الفوهة القابلة للانعكاس، صفحه ١١.	فوهة غير ملائمة لطلاء المواد.	نمط الرش أكبر من الحد المطلوب:
راجعيقاف التشغيل والتقطيف، صفحه ١٤. نظف الفلتر أو استبدلته. راجع صفحه ١٣. راجع تركيب مجموعة الواقي/الفوهة، صفحه ١١. استبدل فوهة الرش.	تجمعت المواد الزائدة على مجموعة الواقي / فوهة الرش. فلتر الفوهة مسدود جزئياً. مجموعة الواقي/الفوهة غير مثبتة بالكامل في البخاخ. القاعدة تالفة.	تصدر عن نمط الرش "رذاذ" في نهاية الرش:

الحل	السبب	المشكلة
استبدل البخاخ.	البخاخ أصبح تالفاً.	<p>تستمر الفوهه في نقطير أو تسريب المواد بعد تحريك زر التشغيل:</p> 
تأكد من استخدام المواد المتفاقة. راجع جدول تحديد الفوهه القابلة للانعكاس، صفحة ١١. استبدل البخاخ.	تم تركيب محسن الشكل النهائي الرائع أثناء استخدام مواد غير متوافقة. البخاخ أصبح تالفاً.	<p>نمط الرش لا يغطي السطح المستهدف بشكل كافٍ.</p>

## البيانات الفنية

البخاخ:	
الحد الأقصى لضغط التشغيل	٢٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة (١٣٧,٨ بار، ١٣,٧ ميجا باسكال)
الوزن	٦,٣٢ أرطال (٢,٨٧ كجم)
الأبعاد:	
الطول	١٣,٢٥ بوصة. (٣٣ سم)
العرض	٥ بوصة. (١٢,٧ سم)
الارتفاع	١٠,٣٧٥ بوصة. (٤٣ سم)
نطاق درجة حرارة التخزين ◆◆	من ٣٢ إلى ١٢٢ فهرنهايت (من ٥٠ إلى ٥٠ مئوية)
نطاق درجة حرارة التشغيل ◆◆	من ٤٠ إلى ٩٠ فهرنهايت (من ٤ إلى ٣٢ مئوية)
نطاق رطوبة التخزين	من ٪٩٥ إلى ٪٩٥ من الرطوبة النسبية، دون تكتيف
مستوى الضغط الصوتي	٧٩,٥ ديبيل † (مع إضافة ١١ ديبيل، لمستوى قدرة الصوت)
تسارع مستوى الاهتزاز	أقل من ٨,٢ قم / الثانية المربعة ٢,٥ متر / الثانية المربعة ††
الشاحن:	
وقت الشحن	من ٤٥ إلى ٧٥ دقيقة
مصدر الطاقة	٢٤٠ فولت تيار متعدد
البطارية:	
الجهد الكهربائي	١٨ فولت تيار مباشر، ليثيوم أيون
السعة	٤ أمبير / ساعة، ٤٣,٢ واط ساعة

◆ ستتلف المضخة إذا تجمد السائل داخلها.

◆◆ قد تتلف الأجزاء البلاستيكية إذا تأثرت بظروف الحرارة المنخفضة.

◆◆ قد تؤثر التغيرات في لزوجة الطلاء في درجات الحرارة شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع على أداء البخاخ.

◆◆ وقد تؤثر التغيرات في لزوجة الطلاء في درجات الحرارة شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع على أداء البخاخ.

† وفقاً لشهادة ISO 3744، تم القياس على ١,٣ قم (١ متر)

†† وفقاً لشهادة ISO 5349، حالة "عدم التحميل"

الملاحظات



الملاحظات

# ضمان Graco القياسي

تضمن Graco خلو كل المعدات المشار إليها في هذه الوثيقة والمصنعة من قبل Graco والتي تحمل اسمها من أي عيوب في المواد أو الصنعة بدايةً من تاريخ البيع إلى المشتري الأصلي للاستخدام. - وباستثناء أي ضمان خاص أو ممتد أو محدود تم إصداره من قبل Graco، تتعهد Graco لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ البيع - بإصلاح أو استبدال أي جزء من المعدات التي تراها معيبة. ولا يسري هذا الضمان إلا في حالة تركيب المعدة، وتشغيلها وصيانةها وفقاً لتوصيات Graco المكتوبة.

لا يغطي هذا الضمان - وتخلّي Graco مسؤوليتها عن - أي بلي عام يحدث بالاستعمال أو خلل أو ثلف أو بلي يحدث نتيجة تركيب معيب أو سوء استخدام أو كشط أو تأكل أو صيانة غير ملائمة أو غير سليمة أو إهمال أو حدث أو عيوب أو استبدال يقطع غيار من تصنيع شركة أخرى. وتخلّي Graco مسؤوليتها عن أي خلل أو ثلف أو بلي يحدث نتيجة عدم توافق معداتها مع أي تركيبات أو تجهيزات أو مواد لم تقم بتوريدها، ولا ثّقال عن عدم سلامتها أي تصميم أو تصنيع أو تركيب أو تشغيل أو صيانة لتركيبات أو تجهيزات أو معدات أو مواد لم تقم بتوريدها.

هذا الضمان مرهون بإعادة مدفوعة مسبقاً للمعدة المزعوم عبيها إلى موزع Graco معتمد للتحقق من العيب المزعوم. وإذا تم التتحقق من العيب المزعوم، تتعهد Graco بإصلاح أي جزء معيب واستبداله مجاناً. وترد المعدة إلى المشتري الأصلي دون تحمل أي تكاليف نقل. وإذا لم يكشف فحص المعدة عن وجود أي عيوب في المواد أو الصنعة، يتم الإصلاح بتكلفة معقولة يجوز أن تشمل تكاليف الأجزاء والمصنعة والنقل.

هذا الضمان حسري، ويحل محل أي ضمانات أخرى سواء صريحة أو ضمنية بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ضمان استيفاء مواصفات مطلوبة في السوق أو ضمان الملائمة لغرض معين.

ويرد التزام Graco وتغويض المشتري عن أي انتهاء للضمان على النحو المنصوص عليه أعلاه. يوافق المشتري على عدم توفر أي تعويض آخر (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - عن أي أضرار عرضية أو تبعية خاصة بخسارة أرباح أو خسارة مبيعات أو أي اصابة بشرية أو ضرر بالممتلكات، أو أي خسارة أخرى عرضية أو تبعية). يجب رفع أي دعوى انتهاء للضمان في غضون عامين من بداية تاريخ البيع.

لا تقدم GRACO أي ضمانات، وتخلّي مسؤوليتها إزاء كل الضمانات الضمنية الخاصة باستيفاء مواصفات مطلوبة في السوق وضمانات الملائمة لغرض معين فيما يتعلق بالتجهيزات أو المعدات أو المواد أو المكونات المبيعية ولكن غير المصنعة من قبل GRACO. وهذه العناصر المبيعة، ولكن غير المصنعة من قبل Graco (مثل: المواتير الكهربائية، والمفاتيح، والخراطيم، وغيرها)، خاضعة لضمان - إن وجدت - الشركات المصنعة لها. وتزود Graco المشتري بمساعدة مقبولة لإجراء أي مطالبة ناجمة عن انتهاء هذه الضمانات.

لا تتحمل Graco المسؤلية بأي حال من الأحوال عن أي ثلف عرضي أو خاص أو تبعي ناتج من توريد Graco للمعدات بموجب هذه الوثيقة أو تجهيز أو تنفيذ أو استخدام أي منتجات أو سلع أخرى بيعت سابقاً، سواء أكان ذلك بسبب إخلال بعده أو انتهاء لضمان أو إهمال من جانب Graco، أو خلافه.

## FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

## معلومات عن Graco

للحصول على أحدث المعلومات عن منتجات Graco، تفضل بزيارة [www.graco.com](http://www.graco.com)

لتسجيل طلب شراء، اتصل بموزع Graco التابع لك.

تحken كل البيانات المكتوبة والمرئية بهذا المستند أحدث المعلومات المتوفرة عن المنتج في وقت النشر.  
تحتفظ Graco بحق إجراء تغييرات في أي وقت بدون إشعار.

التعليمات الأساسية: This manual contains Arabic, MM 3A 1456

مقر Graco الرئيسي: مينابوليس  
المكاتب الدولية: بلجيكا، الصين، اليابان، كوريا

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

[www.graco.com](http://www.graco.com)

تمت مراجعته في إبريل ٢٠١١