

Fusion[™] CS

313709G

Pistola a spruzzo a spurgo pneumatico per prodotti a più componenti con tecnologia ClearShot Liquid


Da utilizzare con schiuma e poliurea non infiammabile. Non adatto all'uso in atmosfere esplosive.

3500 psi (24,5 MPa, 245 bar) Massima pressione di esercizio del fluido 80-130 psi (0,56-0,9 MPa, 5,6-9,0 bar) Gamma di pressione ingresso del fluido 200°F (94°C) Massima temperatura del fluido



Importanti istruzioni sulla sicurezza Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale. Conservarle.

Vedere pagina 4 per informazioni sul modello.



Numero disegno registrato in Australia: 3237922778 Numero disegno registrato in Europa: 001044408

TI11323a





Indice

Manuali tradotti3	Manutenzione25
Manuali pertinenti3	Kit di attrezzi in dotazione
Modelli/Guida alla selezione camera di	Tenere pulita la pistola25
miscelazione4	Come Necessario
Pistole a spruzzo circolare4	Quotidianamente
Pistole a spruzzo piatto5	Da settimanale a mensile25
Pistola a spruzzo circolare6	Lavaggio pistola26
Avvertimenti7	Pulizia dell'esterno della pistola26
Vista globale	Pulire o sostituire il coperchio
Liquido per ClearShot 10	anteriore e il fermo26
Pericolo di presenza di isocianato 10	Pulire il tappo dello sfiatatoio26
Sensibilità all'umidità degli isocianati10	Pulizia del collettore fluido27
Tenere separati i componenti A e B 11	Pulire ugello Camera Miscelatore 28
Resine della schiuma con agenti	Pulire i passaggi29
rigonfianti 245 fa	Pulire le porte per urto diretto 29
Come cambiare i materiali11	Individuazione e correzione
Messa a terra12	malfunzionamenti
Sicura Blocco Pistone12	Principi di funzionamento34
Rimuovere la copertura frontale13	Esploso
Perdita di pressione pneumatica13	Riparazione36
Impostazione14	Utensili necessari
Spegnimento16	Lubrificazione36
Procedura di decompressione17	Rimuovere l'estremità anteriore36
Posizione opzionale del flessibile18	Attaccare l'estremità anteriore37
Ugelli di spruzzatura piatti19	Camera miscelatore e i gruppi della
Flusso variabile20	guarnizione laterale
Utilizzo20	Valvole di ritegno41
Regolazione20	Pistone42
Montaggio/smontaggio della	Valvola pneumatica
cartuccia del ClearShot Liquid23	Parti
Installazione23	Modelli a spruzzo largo e circolare45
Rimozione24	Modelli a spruzzo piatto47
Individuazione e correzione	Kit camera miscelatore51
malfunzionamenti24	Kit ugelli piatti52
	Kit di riparazione anelli di
	tenuta O-ring53
	Kit filtri valvola di ritegno 54
	Kit punte per trapano55

Accessori5	7
Kit guarnizione laterale in	
acciaio inox 5	7
Kit guarnizioni laterali in lega	
di policarburo5	7
Kit per parete a montante a	
spruzzo piatto5	
Coperchio della pistola 5	
Lubrificante per rimontare la pistola 5	7
Cartuccia di lubrificante per	
spegnimento pistola5	7
Lavaggio del collettore5	7
Coperchio ingresso fluido 5	7
Kit pulizia pistola5	7
Cartucce di ClearShot Liquid5	8
Kit contenitore lavaggio con solvente 5	8
Kit secchio lavaggio con solvente5	8
Strumento pulizia ugello 5	8
Collettore circolazione5	8
Dati tecnici5	9
Garanzia standard Graco	

Manuali tradotti

Il manuale di Delta Spray XT è disponibile anche nelle seguenti lingue. Si prega di visitare il sito www.graco.com per conoscere le revisioni più aggiornate del corrente manuale.

Parte	Lingua
313705	Cinese
313706	Olandese
313707	Francese
313708	Tedesco
313709	Italiano
313710	Giapponese
313711	Coreano
313712	Russo
313713	Spagnolo

Manuali pertinenti


I manuali seguenti si riferiscono agli accessori usati con la pistola a spruzzo Fusion CS. Si prega di visitare il sito www.graco.com per conoscere le revisioni più aggiornate del corrente manuale.

Power-Lo	ock [™] Flessibile riscaldato	
Parte	Descrizione	
309572	Istruzioni – Manuale delle parti (Inglese)	
Kit di lav	aggio del solvente	
Parte	Descrizione	
309963	Istruzioni – Manuale delle parti (Inglese)	
256566 Kit collettore circolazione		
Parte	Descrizione	
313058	Istruzioni – Manuale delle parti (Inglese)	
	69 TP100 e Kit di schiuma per ontanti 256570	
Parte	Descrizione	
313121	Istruzioni – Manuale delle parti (Inglese)	
256526 Kit di strumenti di pulizia		
Parte	Descrizione	
313129	Istruzioni – Manuale delle parti (Inglese)	

Modelli/Guida alla selezione camera di miscelazione

Pistole a spruzzo circolare


	Camera miscelatore			
Parte pistola, Serie	Parte	Dimensioni del raccordo urto diretto in. (mm)	Dimensioni equivalenti	GUARNIZIO ne Materiale
CS20RD, B	RD2020	0,20 (0,50)	-000	SST
CS00RD, B	RD0000	0,029 (0,70)	-00	SST
CS01RD, B	RD0101	0,042 (1,00)	-01	SST
CS02RD, B	RD0202	0,052 (1,30)	-02	SST
CS03RD, B	RD0303	0,060 (1,50)	-03	SST



*Sono disponibili camere miscelatore accessorie AW (spruzzo largo). Vedere pagina 50.

Pistole a spruzzo piatto

	Camera miscelatore			Ugello piatto		
Parte pistola, Serie	Parte	Dimensioni del raccordo urto diretto (mm)	Dimensioni equivalenti	Parte	Dimensioni spruzzo in. (mm)	Dimensione Orifizio in. (mm)
CS20F1, B	FL2020	0,020 (0,50)	-000	FT0424	8-10 (203-254)	0,024 (0,61)
CS20F2, B	FL2020	0,020 (0,50)	-000	FT0438	8-10 (203-254)	0,038 (0,97)
CS00F1, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0424	8-10 (203-254)	0,024 (0,61)
CS00F2, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0438	8-10 (203-254)	0,038 (0,97)
CS00F3, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0624	12-14 (305-356)	0,024 (0,61)
CS00F4, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0638	12-14 (305-356)	0,038 (0,97)
CS00F5, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0838	16-18 (406-457)	0,038 (0,97)
CS00F6, B	FL0000	0,029 (0,70)	-00	FT0848	16-18 (406-457)	0,048 (1,22)
CS01F1, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0424	8-10 (203-254)	0,024 (0,61)
CS01F2, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0438	8-10 (203-254)	0,038 (0,97)
CS01F3, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0624	12-14 (305-356)	0,024 (0,61)
CS01F4, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0638	12-14 (305-356)	0,038 (0,97)
CS01F5, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0838	16-18 (406-457)	0,038 (0,97)
CS01F6, B	FL0101	0,042 (1,00)	-01	FT0848	16-18 (406-457)	0,048 (1,22)
CS02F1, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0424	8-10 (203-254)	0,024 (0,61)
CS02F2, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0438	8-10 (203-254)	0,038 (0,97)
CS02F3, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0624	12-14 (305-356)	0,024 (0.61)
CS02F4, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0638	12-14 (305-356)	0,038 (0,97)
CS02F5, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0838	16-18 (406-457)	0,038 (0,97)
CS02F6, B	FL0202	0,052 (1,30)	-02	FT0848	16-18 (406-457)	0,048 (1,22)



Pistola a spruzzo circolare

		Camera miscelat	tore			
Parte pistola, Serie	Parte	Dimensioni del raccordo urto diretto in. (mm)	Dimensioni equivalenti	Diametro della spruzzo a 24 in. (610 mm) dal bersaglio in. (mm)	Flusso equivalente a dimensione camera di miscelazione No. Parte di riferimento	
CS22WD, B	WD2222	0,022 (0,56)	Non usato	8-9 (203-229)	4,5 lb/min a 1000 psi	
CS00WD, B	WD0000	0,028 (0,71)	-00	15 (381,0)	RD0000	
CS01WD, B	WD0101	0,039 (0,99)	-01	16 (406,4)	RD0101	
CS02WD, B	WD0202	0,046 (1,17)	-02	18 (457,2)	RD0202	
CS03WD, B	WD0303	0,057 (1,45)	-03	18 (457,2)	RD0303	

Avvertimenti

Quelle che seguono sono avvertenze correlate alla configurazione, all'utilizzo, alla messa a terra, alla manutenzione e alla riparazione di questaapparecchiatura. Il simbolo del punto esclamativo indica un'avvertenza generale, mentre il simbolo di pericolo si riferisce a rischi specifici. Fare riferimento a queste avvertenze. Si possono trovare avvertenze aggiuntive e più specifiche per il prodotto nel testo di questo manuale laddove applicabili.

A PERICOLO



ATTREZZATURA PROTETTIVA PERSONALE

Indossare una protezione adeguata durante il funzionamento, la manutenzione o quando si è in area di lavoro del macchinario per proteggersi dal pericolo di lesioni gravi lesioni agli occhi, inalazione di fumi tossici, ustioni e perdita dell'udito. L'apparecchiatura di protezione include ma non è limitata a:

- Occhiali protettivi
- Indumenti e un respiratore come raccomandato dal produttore del fluido e del solvente
- Guanti
- Protezione auricolare



PERICOLO DI FUMI O FLUIDI TOSSICI



Fluidi o fumi tossici possono causare lesioni gravi o mortali se spruzzati negli occhi o sulla pelle, inalati o ingeriti.

- Leggere il foglio dati sulla sicurezza del materiale (MSDS) per documentarsi sui pericoli specifici dei fluidi utilizzati.
- Conservare i fluidi pericolosi in contenitori di tipo approvato e smaltire i fluidi secondo le indicazioni applicabili.
- Indossare sempre guanti protettivi quando si spruzza o si pulisce l'attrezzatura.



PERICOLO DI INIEZIONE SULLA PELLE



Fluido ad alta pressione dalla pistola, perdite nei flessibili o componenti rotti possono lesionare la pelle. Può sembrare un semplice taglio, ma in realtà è una grave lesione che può portare a un'amputazione. **Richiedere trattamento chirurgico immediato.**

- Non puntare mai la pistola verso qualcuno o su una parte del corpo.
- Non poggiare la mano o le dita sull'ugello dello spruzzatore.
- Non interrompere o deviare perdite con la mano, col corpo, con i quanti o uno straccio.
- Innescare sempre il gancio di sicurezza guando non si spruzza.
- Seguire la procedura di decompressione contenuta in questo manuale, quando si smette di spruzzare e prima di pulire, eseguire interventi di manutenzione o di riparazione dell'attrezzatura.



PERICOLO DI USTIONI

Le superfici dell'apparecchiatura e il fluido riscaldati possono diventare incandescenti durante il funzionamento. Per evitare ustioni gravi, non toccare le attrezzature né il fluido quando sono caldi. Attendere fino a quando l'attrezzatura/fluido non si sono raffreddati completamente.

PERICOLO



PERICOLO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE



I fumi infiammabili, come il solvente e i fumi di vernici, in area di lavoro possono esplodere o prendere fuoco. Per aiutare a prevenire incendi ed esplosioni:



- Utilizzare i macchinari solo in aree ben ventilate.
- Eliminare tutte le fonti di incendio; come le fiamme pilota, le sigarette, le torce elettriche e le coperture in plastica (pericolo di archi statici).
- Mantenere l'area di lavoro libera da materiali di scarto inclusi solventi, stracci e petrolio.
- Non collegare o scollegare i cavi di alimentazione né accendere o spegnere gli interruttori delle luci in presenza di fumi infiammabili.
- Collegare a terra tutte le apparecchiature nell'area di lavoro. Fare riferimento a Messa a
- Utilizzare solo flessibili collegati a terra.
- Tenere ferma la pistola su un lato di un secchio collegato a terra quando si attiva la pistola nel secchio.
- Se vi sono scariche statiche o se si rileva una scossa arrestare immediatamente l'operazione. Non utilizzare questa apparecchiatura fin quando il problema non è stato identificato e corretto.
- Tenere un estintore funzionante nell'area di lavoro.



PERICOLO PER USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Un utilizzo improprio può provocare gravi lesioni o addirittura la morte.

- Non mettere in funzione l'unità quando si è affaticati o sotto l'influenza di droghe o di alcol.
- Non eccedere la massima pressione d'esercizio o temperatura del componente con la specifica minima. Fare riferimento ai dati tecnici di tutti i manuali delle attrezzature.
- Utilizzare fluidi e solventi compatibili con le parti dell'attrezzatura a contatto con il fluido. Fare riferimento ai dati tecnici di tutti i manuali delle attrezzature. Leggere le avvertenze del produttore del fluido e del solvente. Per informazioni complete sul materiale, richiedere i moduli MSDS al distributore o al rivenditore.
- Verificare l'attrezzatura quotidianamente. Riparare o sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate solo con parti originali del produttore.
- Non alterare o modificare questa attrezzatura.
- Utilizzare l'apparecchiatura solo per gli scopi previsti. Per informazioni, contattare il distributore.
- Disporre i flessibili e i cavi lontano da aree trafficate, spigoli vivi, parti in movimento e superfici calde.
- Non attorcigliare né piegare eccessivamente i flessibili o utilizzare flessibili per tirare l'attrezzatura.
- Tenere bambini e animali lontano dall'area di lavoro.
- Seguire tutte le normative sulla sicurezza applicabili.



PERICOLO DA PARTI IN ALLUMINIO PRESSURIZZATE

Nelle attrezzature in alluminio pressurizzate non utilizzare mai 1,1,1-tricloroetano, cloruro di metilene, né altri solventi a base di idrocarburi alogenati o fluidi contenenti tali solventi. L'uso di tali sostanze può causare gravi reazioni chimiche e danni all'attrezzatura e può provocare la morte, gravi lesioni e danni materiali.

Vista globale




Fig. 1

Chiave:

- A A Valvola Fluido Lato (ISO)
- B B Valvola fluido lato (RESINA) (non visualizzata)
- C Fermo del coperchio anteriore
- D Accopp. Rapido Linea Aria
- E Tappo sfiatatoio
- F Alloggiamento fluido (sotto il coperchio)
- G Raccordo Grasso (sotto il coperchio)
- H Maniglia
- L Blocco di sicurezza pistone/Manopola selettore flusso
- M Collettore Fluido Pistola

- N Ugello Camera Miscelatore
- P Ing. Fl. Opz. (Lato A in fig)
- R Cartuccia liquido per ClearShot
- S Racc. Gir. Ing. Fl. (Lato A)
- T Grilletto
- U Coperchio Frontale
- V Flessibile a Frusta Aria Pistola
- W Valvola pneumatica
- X Manopola di regolazione flusso variabile
- Y Valvola di ritegno collettore/alloggiamento griglia d'ingresso

Liquido per ClearShot





Leggere l'MSDS del materiale per conoscere i rischi specifici e le precauzioni relative al liquido ClearShot.

Pericolo di presenza di isocianato











La spruzzatura di materiali contenenti isocianati può creare nebbie, vapori e particelle pericolose.

Leggere gli Avvertenze del fabbricante e i dati di sicurezza (MSDS) del materiale per conoscere i pericoli e le precauzioni particolari relativi agli isocianati.

Evitare inalazioni di nebbie, vapori e microparticelle di isocianato installando nell'area di lavoro una sufficiente ventilazione. Se non è disponibile una sufficiente ventilazione, è necessario fornire ad ogni operatore nella zona di lavoro un dispositivo di respirazione d'aria.

Inoltre, per prevenire contatti con gli isocianati, è necessario fornire ad ogni operatore dispositivi adeguati di protezione personale quali guanti chimicamente impermeabili, stivali, grembiuli e occhiali protettivi.

Sensibilità all'umidità degli isocianati

Gli isocianati (ISO) sono materiali catalitici utilizzati in schiuma bicomponente e rivestimenti di poliurea. L'ISO reagirà con l'umidità formando cristalli piccoli, duri, abrasivi, che rimangono sospesi nel fluido. Alla fine si forma una pellicola su una superficie e l'ISO inizierà a gelificare, aumentando la

viscosità. Se utilizzato, questo ISO parzialmente indurito ridurrà le prestazioni e la durata di tutte le parti a contatto con il fluido.

La quantità di sporcizia che si forma e il tasso di cristallizzazione varia a seconda della miscela di ISO, l'umidità e la temperatura.

Onde evitare di esporre l'ISO all'umidità:

- Utilizzare sempre un contenitore sigillato con un asciugatore con dessiccante nello sfogo, o un'atmosfera di azoto. Non conservare mai ISO in un contenitore aperto.
- Mantenere il serbatoio della pompa di lubrificazione ISO riempito con TSL (Throat Seal Liquid) Graco, codice 206995. Il lubrificante crea una barriera tra il componente ISO e l'atmosfera.
- Utilizzare flessibili resistenti all'umidità progettati appositamente per ISO, quali i flessibili forniti col sistema.
- Non utilizzare mai solventi riciclati, che potrebbero contenere umidità. Conservare sempre i contenitori del solvente chiusi quando non vengono utilizzati.
- Non utilizzare mai solventi su un lato se l'altro lato è stato contaminato.
- Parcheggiare sempre le pompe quando si spegne.
- Lubrificare sempre le parti filettate con olio per pompe ISO 217374 o grasso quando si rimontano i componenti.

Tenere separati i componenti A e B

AVVERTENZA

Per impedire la contaminazione incrociata delle parti a contatto con il fluido, **non** interscambiare mai le parti del componente A (isocianato) e del componente B (resina). La pistola viene fornita con il lato A sulla sinistra. Il collettore del fluido, l'alloggiamento del fluido, la cartuccia della guarnizione laterale, la cartuccia della valvola di ritegno e la camera di miscelazione sono contrassegnati sul lato A.

Resine della schiuma con agenti rigonfianti 245 fa

I nuovi agenti rigonfianti formeranno schiuma a temperature superiori ai 90°F (33°C) se non sono sotto pressione, specialmente se sono agitati. Per ridurre la schiuma, diminuire il preriscaldamento nel sistema di ricircolo.

Come cambiare i materiali

- Quando si cambiano i materiali, lavare l'apparecchiatura varie volte per assicurarsi che sia completamente pulita.
- Pulire sempre i filtri di ingresso del fluido dopo il lavaggio.
- Verificare con il produttore del materiale la compatibilità chimica.
- La maggior parte dei materiali utilizzano ISO sul lato A, ma alcuni lo utilizzano sul lato B.
- Le resine epossidiche hanno spesso ammine sul lato B (induritore). Le poliuree hanno spesso ammine sul lato B (resina).

Messa a terra



Verificare la normativa elettrica locale e il manuale del dosatore per informazioni dettagliate sui collegamenti a terra.

Collegare a terra la pistola a spruzzo tramite un flessibile di alimentazione del fluido approvato da Graco, messo a terra.

Sicura Blocco Pistone

Inserire la sicura del pistone ogni volta che si smette di spruzzare, per evitare l'avvio accidentale.



Agganciare

Per agganciare il blocco di sicurezza del pistone: spingere la manopola e girare in senso orario. Se agganciata, la pistola non viene attivata.




Fig. 2

Disinserire

Per sganciare il blocco di sicurezza del pistone, spingere la manopola e girare in senso antiorario fino a quando non fuoriesce. Vi sarà uno spazio tra la manopola e il corpo della pistola.




Fig. 3

Rimuovere la copertura frontale



- 1. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- 2. Accertarsi che le valvole A e B del fluido siano chiuse prima di ruotare il fermo del coperchio anteriore (C).




Fig. 4

Perdita di pressione pneumatica

In caso di perdita di pressione pneumatica, la pistola continua a spruzzare. Per arrestare la pistola, eseguire uno dei passi seguenti:

- Spingere la sicura del pistone, vedere pagina 12.
- Chiudere le valvole del fluido A e B.




Fig. 5

Impostazione

1. Chiudere le valvole del fluido A e B.




Fig. 6

 Collegare i flessibili per il fluido A (ISO) e B (RESINA) al collettore per fluido.



Fig. 7

- 3. Spurgare l'aria dai tubi del fluido usando solo la pressione della pompa di alimentazione (meno di 500 psi (3,5 MPa, 35 bar)).
 - a. Accertarsi che le valvole del fluido siano chiuse. Aprire da 2 a 2 giri e 1/2 le valvole di ritegno collettore del fluido.
 - Aprire le valvole del fluido e attendere lo sfogo dell'aria dalle aperture del fluido.

 c. Chiudere le valvole del fluido e restringere le valvole di ritegno del collettore fluido.




Fig. 8

- 4. Inserire la sicura del pistone, pagina 12.
- Installare la cartuccia del ClearShot Liquid. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid, pagina 23.
- Collegare il flessibile a frusta (V) dell'aria della pistola e la valvola dell'aria (W) al flessibile principale dell'aria. Montare manualmente il collettore (M) del fluido e poi stringere il bullone.
- Collegare il tubo dell'aria al giunto rapido (D). Accendere l'aria. Aprire la valvola dell'aria (W). L'aria deve fuoriuscire dall'ugello (N).





Fig. 9

8. Applicare uno strato di lubrificante sulla parte anteriore della pistola e dell'anello di blocco, oppure utilizzare il coperchio della pistola per prevenire gli accumuli di sovraspruzzatura e per comodità di smontaggio.

313709G

9. Disinserire la sicura, pagina 12.



TI12240a

Fig. 10

- 10. Attivare la pistola per controllare il perfetto funzionamento della camera di miscelazione e per riempire la pompa di dosaggio del ClearShot Lquid. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid, pagina 23.
- 11. Inserire la sicura del pistone, pagina 12.





Fig. 11

Fig. 12

- 12. Accendere il dosatore.
- 13. Aprire la valvola del fluido B (RESINA).

 Aprire quindi la valvola del fluido A (ISO).



14. Disinserire la sicura, pagina 12.




Fig. 13

15. Eseguire una prova spruzzando su cartone. Regolare la pressione e la temperatura in modo da ottenere i risultati desiderati.




Fig. 14

16. La pistola è ora pronta per spruzzare.


AVVERTENZA

Per l'attuazione della pistola è necessaria l'alimentazione aria. Non scollegare l'alimentazione aria alla pistola fino a quando non viene scaricata la pressione, pagina 17.

Spegnimento

Spegnimento notturno


- 1. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- 2. Lasciare l'aria attivata e la pistola disattivata.
- Ingrassare quotidianamente la pistola per impedire l'indurimento dei materiali bicomponente e mantenere puliti i passaggi del fluido. L'aria di spurgo trasporta vapori di grasso attraverso la camera d'aria (AC), i bocchettoni di iniezione (IP) e l'ugello della camera miscelatore (N), ricoprendo tutte le superfici. Usare grasso 117773 Graco.



TI12124a

Fig. 15

- 3. Svitare e togliere il fermo (C) del coperchio anteriore. Rimuovere la copertura frontale (U).
- Usando la pistola per grasso, iniettare un mezzo spruzzo di grasso nel raccordo (G). Non lubrificare eccessivamente; usare metà getto.



TI11335a

FIG. 16

- 5. Sostituire il coperchio anteriore (U) e il fermo (C) del coperchio anteriore.
- Lasciare sempre una cartuccia del ClearShot Liquid nel manico della pistola per impedire la contaminazione del foro della cartuccia.

Procedura di decompressione



1. Inserire la sicura del pistone, pagina 12.




Fig. 17

AVVERTENZA

Per l'attuazione della pistola è necessaria l'alimentazione aria. Non scollegare l'alimentazione aria alla pistola fino a quando non viene scaricata la pressione.

2. Chiudere le valvole del fluido A e B. Lasciare aperta la valvola dell'aria (W).




Fig. 18

Disinserire la sicura del pistone, vedere a pagina 12.




Fig. 19

 Attivare la pistola sul cartone o su un contenitore per rifiuti per far scaricare la pressione.




Fig. 20

5. Inserire la sicura del pistone, pagina 12.



Il fluido presente nel flessibile e nel dosatore rimane sotto pressione. Seguire la procedura di decompressione nel manuale del dosatore.

Per scaricare la pressione nel collettore del flessibile, dopo che la pistola è stata rimossa, posizionare il collettore del fluido sui contenitori, rivolto lontano dall'operatore. Accertarsi che le valvole del fluido siano chiuse. Aprire molto lentamente da 2 a 2 giri e 1/2 le valvole di ritegno del collettore del fluido. A pressione elevata, il fluido verrà spruzzato lateralmente dei bocchettoni.



Posizione opzionale del flessibile

I raccordi girevoli puntano verso il retro. Se si desidera, è possibile modificare le posizioni in modo da dirigere i flessibili verso il basso.

AVVERTENZA

Per impedire la contaminazione incrociata delle parti a contatto della pistola, non interscambiare mai le parti del componente A (isocianato) e del componente B (resina).

- Seguire Procedura di decompressione, pagina 17. Scaricare inoltre la pressione del sistema, vedere il manuale del dosatore.
- 2. Scollegare l'aria (D) e rimuovere il collettore del fluido (M).




Fig. 21

3. Scollegare i flessibili del fluido dai raccordi girevoli di ingresso (A, B). Togliere i gruppi valvole fluido. Rimuovere i tappi dagli ingressi opzionali (P).




FIG. 22

4. Applicare del sigillante per filettature ai tappi (1e), ai gomiti (35) e ai filetti maschio dei gruppi valvola fluido. Installare i gomiti (35) nelle aperture opzionali, a faccia in giù. Installare i gruppi valvole fluido nei gomiti. Assicurarsi di installare il gruppo fluido A nel lato A. Installare i tappi nei raccordo girevoli. Serrare tutte le parti con coppia di 235-245 in-lb (26,6-27,7 N•m).




FIG. 23

- 5. Collegare i flessibili A e B ai raccordi girevoli A e B.
- 6. Collegare il collettore del fluido. Collegare l'aria. Azionare nuovamente la pistola.

Ugelli di spruzzatura piatti

- 1. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- 2. Svitare e togliere il fermo (C) del coperchio anteriore.
- 3. Togliere il coperchio anteriore (U) e l'anello di tenuta ANELLO DI TENUTA (2b). Controllare gli anelli di tenuta.
- 4. Togliere il fermo di estremità (46) e l'estremità (21). Ispezionare l'anello di tenuta ANELLO DI TENUTA (47).
- Ispezionare l'anello di tenuta ANELLO DI TENUTA (F). Allentare le guarnizioni laterali A e B. Estrarre la camera miscelatore (14) dal retro dell'alloggiamento del fluido.






FIG. 24

- Se l'ugello è bloccato, forzarlo con un piccolo cacciavite o estrarlo con le pinze. L'ugello è rinforzato per resistere ai danni.
- 6. Per pulire, immergere l'ugello in solventi compatibili. Pulire leggermente con lo strumento di pulizia a punta 15D234; pagina 58 per i dettagli dello strumento.
- 7. Rimontare in ordine inverso.
 - a. Estrarre la camera miscelatore (14) dal retro dell'alloggiamento del fluido.

- Stringere le guarnizioni laterali A e B sull'alloggiamento del fluido.
- c. Montare l'anello di tenuta (47), l'ugello (21) e il fermo (46) dell'ugello nella parte anteriore della camera di miscelazione (14).
- 8. Riposizionare l'ugello orizzontalmente o verticalmente, oppure installare un ugello di dimensioni diverse.



TI12088a



TI2648a

Fig. 25

- Gli ugelli sono contrassegnati posteriormente con le ultime 3 cifre del numero parte. Vedere **Kit ugelli piatti**, pagina 52.
- 9. Reinstallare l'alloggiamento del fluido (F) nel manico.
- Reinstallare il coperchio anteriore (U) e il fermo (C) del coperchio stesso.

Flusso variabile

Utilizzo

La caratteristica flusso variabile è progettato per fornire la regolazione immediata fra il completa spruzzo del flusso (determinata dalla dimensione della camera di miscelazione) e lo spruzzo di flusso stabilito dall'operatore.




FIG. 26

Flusso ridotto

Per spruzzare un flusso ridotto, premere e ruotare la manopola del selettore di flusso verso la posizione flusso variabile. Vedere Fig. 27.

Flusso massimo

Per ritornare alla spruzzo di flusso massimo, premere e ruotare la manopola di selezione del flusso verso la posizione di flusso massimo. Vedere Fig. 27.

Regolazione

- 1. Seguire Procedura di decompressione, pagina 17.
- 2. Ruotare la manopola del selettore di flusso verso la posizione flusso variabile. Vedere Fig. 27.
- 3. SPEGNERE la valvola (W) dell'aria.




Fig. 27

- 4. Per aumentare il flusso variabile: premere e ruotare in senso antiorario la manopola del flusso variabile.
 - Per ridurre il flusso variabile: premere e ruotare in senso orario la manopola del flusso variabile.




FIG. 28

La manopola di regolazione del flusso variabile non può essere ruotata quando la manopola del selettore flusso si trova in posizione di arresto di sicurezza. Vedere Fig. 27.

La manopola di regolazione del flusso variabile si arresta nei denti ogni 15°. Assicurarsi che la manopola sia bloccata in un dente prima di procedere al passo 5.

- 5. APRIRE la valvola dell'aria e quelle del fluido. Verificare che la manopola del selettore di flusso si trovi nella posizione di flusso variabile. Vedere Fig. 27.
- Eseguire una prova spruzzando su un cartone. Ripetere il passo da 1 a 6 fino a che non si ottiene lo spruzzo di flusso desiderata.





FIG. 29

Flusso variabile

Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid

- Se il montaggio o lo smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid è difficile, lubrificare gli anelli di tenuta della cartuccia e/o il foro della cartuccia con qualche goccia di ClearShot Liquid. Si possono anche usare lubrificanti a base d'acqua.
- Non usare grasso Fusion o altri lubrificanti a base di petrolio e di vegetali. Essi daranno luogo a ingrossamento degli anelli di tenuta della cartuccia e a inceppature all'interno dell'impugnatura della pistola.

 Inserire la cartuccia nell'impugnatura della pistola. Assicurarsi che le alette della cartuccia siano allineate con le scanalature corrispondenti nell'impugnatura della pistola.



TI113341a

Fig. 31

4. Dopo aver inserito completamente la cartuccia, ruotarla di 1/4 di giro in senso orario per bloccarla nell'impugnatura.



TI113342a

Fig. 32

5. Aprire la valvola dell'aria e riempire la pompa di dosaggio del ClearShot Liquid.

- Azionare il grilletto della pistola per 20 volte per riempire la pompa di dosaggio.
- Attivare la pistola su un bersaglio di cartone per vedere il dosaggio del ClearShot Liquid.
- 6. Ricominciare a spruzzare.

Installazione

- 1. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- 2. Rimuovere il cappuccio di plastica dalla nuova cartuccia ClearShot Liquid.



Fig. 30

Rimozione


- 1. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- 2. SPEGNERE la valvola (W) dell'aria.
- 3. Premere e ruotare di 1/4 di giro in senso antiorario la cartuccia (vista dal fondo).



TI11338a

FIG. 33

4. Tirare la cartuccia fuori dall'impugnatura della pistola.



TI11339a

Fig. 34

Individuazione e correzione malfunzionamenti

Per la localizzazione guasti della cartuccia di ClearShot Liquid vedere **Individuazione e correzione malfunzionamenti** su pagina 31.

Manutenzione

Kit di attrezzi in dotazione

- Chiave esagonale; 5/16
- Cacciavite; a testa piatto da 1/8
- Punta da trapano per ugello; dimensioni diverse a seconda delle dimensioni dell'ugello. Vedere la Tabella 1.
- Punta da trapano per bocchettoni; dimensioni diverse a seconda delle dimensioni del bocchettone. Vedere Tabella 3.
- 117661 Morsa a perno; mandrini doppi reversibili



- 117792 Pistola per lubrificante; con 3 once di grasso
- 15B817 Collettore del risciacquo

Tenere pulita la pistola

Tenere la pistola pulita con la copertura per pistola accessoria, pagina 57.

L'applicazione di uno strato molto sottile di lubrificante facilita la pulizia.

Come Necessario

- Pulizia dell'esterno della pistola, pagina 26.
- 2. **Pulire ugello Camera Miscelatore**, pagina 28, almeno una volta al giorno.
- 3. Pulire il tappo dello sfiatatoio, pagina 26.
- 4. Pulizia del collettore fluido, pagina 27.
- 5. **Pulire i passaggi**, pagina 29.
- 6. **Pulire le porte per urto diretto**, pagina 29.

Quotidianamente

Seguire Spegnimento, pagina 16.

Da settimanale a mensile

- Pulire Camera miscelatore e i gruppi della guarnizione laterale, pagina 38. Controllare gli anelli di tenuta.
- Pulire Valvole di ritegno, pagina 41. Controllare gli anelli di tenuta e i filtri.

Lavaggio pistola



- 1. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- Lavare con un solvente compatibile in un secchio metallico collegato a massa, mantenendo una parte metallica della pistola a contatto con il lato del secchio. Durante il lavaggio utilizzare il minimo valore di pressione possibile del fluido.
- 3. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- Per un lavaggio più accurato, è disponibile il kit (256510 248229) per il lavaggio con solvente.

Pulizia dell'esterno della pistola

Pulire l'esterno della pistola con un solvente compatibile. Usare N Metil Pirrolidone (NMP), Dynasolve CU-6, Dzolv, o equivalente per ammorbidire il materiale indurito.

AVVERTENZA

Non si raccomandano questi solventi per il risciacquo; usarli solo per la pulizia.

Pulire o sostituire il coperchio anteriore e il fermo

Bagnare il fermo (C) del coperchio anteriore e il coperchio anteriore (U) in un solvente compatibile. Spazzolare o pulire strofinando. Sostituire se necessario.

Pulire il tappo dello sfiatatoio

Rimuovere e pulire il tappo dello sfiatatoio con un solvente compatibile.

Pulizia del collettore fluido

Pulire gli ingressi del collettore del fluido con una solvente compatibile e un pennello ogni volta che lo si rimuove dalla pistola. Non danneggiare la superfici interne di tenuta piatte. Riempire gli ingressi del fluido con lubrificante se restano esposti per tenere fuori l'umidità.




FIG. 36

Pulire o sostituire le griglie del fluido

- 1. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- Ridurre la pressione nel collettore del flessibile dopo che la pistola è stata rimossa.
 - a. Disporre il collettore del fluido sopra i contenitori, rivolto lontano dall'operatore.
 - b. Accertarsi che le valvole del fluido siano chiuse.
 - c. Aprire molto lentamente da 2 a 2 giri e 1/2 le valvole di ritegno del collettore del fluido. A pressione elevata, il fluido verrà spruzzato lateralmente dei bocchettoni.




FIG. 37

3. Togliere le griglie del fluido svitandole dal collettore del fluido.

AVVERTENZA

Per impedire la contaminazione incrociata delle valvole di ritegno, non interscambiare mai le parti del componente A e del componente B. La valvola di ritegno del componente A è contrassegnata con una A.

- 4. Pulire o sostituire le griglie del fluido. Vedere **Accessori**, pagina 57.
- 5. Ispezionare attentamente gli anelli di tenuta e le superficie della griglia del fluido. Sostituire se usurato o danneggiato.
- Lubrificare liberamente gli anelli di tenuta e rimontare. Usare una chiave esagonale per stringere.

Pulire ugello Camera Miscelatore

1. Inserire la sicura del pistone, pagina 12.




FIG. 38

 Fare riferimento alla Tabella 1. Vedere anche il grafico d'identificazione Kit punte per trapano, pagina 55. Usare la punta da trapano di dimensioni appropriate per pulire l'ugello (N) della camera di miscelazione.




FIG. 39

Tabella 1: Dimensioni delle punte da trapano per ugello

Spruzzatura arrotondata		Spruzzatura piatto	
Miscelazione Camera	Dimensione punta da trapano in. (mm)	Miscelazione Camera	Dimensione punta da trapano in. (mm)
RD2020	#58, 0,042 (1,00)	FL2020	3/32, 0,094 (2,35)
RD0000	#55, 0,052 (1,30)	FL0000	3/32, 0,094 (2,35)
RD0101	#53, 0,060 (1,50)	FL0101	3/32, 0,094 (2,35)
RD0202	#50, 0,070 (1,75)	FL0202	3/32, 0,094 (2,35)
RD0303	#44, 0,086 (2,15)		

Pulire i passaggi

Se necessario, pulire i passaggi nella sede del fluido e le impugnature con le punte per trapano. Tutte le punte per trapano sono disponibili in un kit per accessori. Ordinare il kit 256526 in modo da disporre del kit di foratura per la pulizia dell'impugnatura ClearShot; vedere **Accessories**, pagina 57.

Pulire le porte per urto diretto

- Seguire Procedura di decompressione, pagina 17.
- 2. Scollegare l'aria (D) e rimuovere il collettore del fluido (M).





Fig. 40

- 3. Lavaggio pistola, pagina 26. Se la pistola non risciacqua, vedere Camera miscelatore e i gruppi della guarnizione laterale, pagina 38.
- 4. Rimuovere l'estremità anteriore, pagina 36.

- 5. Allentare di due giri le guarnizioni laterali A e B.
- Estrarre la camera di miscelazione dal fluido. Vedere tabella 2 per conoscere il trapano di dimensioni appropriate per pulire le porte. Vedere anche il grafico identificativo sotto Kit punte per trapano, pagina 55.
- Alcune camere di miscelazione dispongono di fori trapanati e richiedono punte di foratura di due dimensioni per la pulizia completa delle bocche di iniezione.






Fig. 41

Tabella 2: Dimensioni delle punte per trapano per bocche di iniezione

Camera miscelatore	Dimensioni delle punte per trapano per bocca di iniezione (IP) mm	Allargamento (CB) dimensione punta per trapano mm
RD2020	#76, 0,020 (0,50)	#53, 0,060 (1,50)
RD0000	#69, 0,029 (0,70)	#53, 0,060 (1,50)
RD0101	#58, 0,042 (1,00)	Non usato
RD0202	#55, 0,052 (1,30)	Non usato
RD0303	#53, 0,060 (1,50)	Non usato
FL2020	#76, 0,020 (0,50)	#53, 0,060 (1,50)
FL0000	#69, 0,029 (0,70)	#53, 0,060 (1,50)
FL0101	#58, 0,042 (1,00)	Non usato
FL0202	#55, 0,052 (1,30)	Non usato

- 7. Riportare in posizione la camera del miscelatore.
- 8. Stringere le guarnizioni laterali A e B.
- 9. Attaccare l'estremità anteriore, pagina 37.
- Collegare il collettore del fluido (M).
 Collegare l'aria (D). Azionare nuovamente la pistola.

Individuazione e correzione malfunzionamenti

- 1. Seguire, la **Procedura di decompressione**, pagina 17prima di controllare o riparare la pistola.
- 2. Verificare tutti i possibili problemi e le possibili cause prima di smontare la pistola.

AVVERTENZA

Per impedire la contaminazione incrociata delle parti a contatto della pistola, non interscambiare mai le parti del componente A (isocianato) e del componente B (resina).

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La pistola non si attiva del tutto quando si preme il grilletto.	Sicura del grilletto inserita.	Disinserire la sicura del pistone. Vedere Sicura Blocco Pistone, pagina 12.
	Tappo sfiatatoio (9) tappato.	Pulire il tappo dello sfiatatoio, pagina 26.
	Anelli di tenuta della valvola pneumatica (15) danneggiati.	Sostituire. Vedere Valvola pneumatica , pagina 43.
Nessun fluido quando la pistola viene attivata completamente.	Valvole fluido chiuse (1b).	Aperto.
	Porte urto diretto ostruite.	Pulire le porte per urto diretto, pagina 29.
	Valvole di ritegno tappate (44,45).	Pulire. Vedere Valvole di ritegno , pagina 41.
La pistola si attiva lentamente.	Tappo sfiatatoio (9) tappato.	Pulire il tappo dello sfiatatoio, pagina 26.
	Anelli di tenuta del pistone danneggiati (4a, 4c).	Sostituire. Vedere Pistone , pagina 42.
	Valvola aria sporca o anelli di tenuta (15) danneggiati.	Pulire la valvola o sostituire gli anelli di tenuta. Vedere Valvola pneumatica , pagina 43.
La pistola ha dei ritardi, poi si attiva bruscamente.	Materiale indurito attorno alle guarnizioni laterali (42, 43).	Ispezionare le guarnizioni laterali (42c) e la camera di miscelazione (14) per graffi. Sostituire; vedere Camera miscelatore e i gruppi della guarnizione laterale , pagina 38.
Perdita del ventaglio circolare.	Ugello camera di miscelazione (14) sporco.	Pulire ugello Camera Miscelatore, pagina 28.
	Cartuccia del ClearShot Liquid vuota.	Sostituire. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid , pagina 23.
	La pompa di dosaggio del ClearShot Liquid non è riempita.	Riempire la pompa di dosaggio. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid, pagina 23.
Perdita del ventaglio piatto.	Ugello di spruzzatura ostruito.	Pulire con solvente compatibile.
	Ugello usurato.	Sostituire. Vedere Ugelli di spruzzatura piatti , pagina 19.
	Cartuccia del ClearShot Liquid vuota.	Sostituire. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid, pagina 23.
	Ugello camera di miscelazione (14) sporco.	Pulire ugello Camera Miscelatore, pagina 28.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Perdita tra l'ugello piatto e la camera del miscelatore.	L'ugello non si trova nella posizione corretta.	Rimontare. Vedere Ugelli di spruzzatura piatti , pagina 19.
	Anello di tenuta (47) danneggiato/assente.	Sostituire. Vedere Ugelli di spruzzatura piatti , pagina 19.
Squilibrio pressione.	Porte urto diretto ostruite.	Pulire le porte per urto diretto, pagina 29.
	Valvole di ritegno tappate (44,45).	Pulire. Vedere Valvole di ritegno , pagina 41.
	Viscosità non uguali.	Regolare la temperatura per compensare.
	Griglie del fluido tappati.	Pulire. Vedere Pulire o sostituire le griglie del fluido , pagina 27.
Fluido A e/o B nella sezione aria della pistola.	Guarnizioni laterali danneggiate (42, 43).	Sostituire. Vedere Camera miscelatore e i gruppi della guarnizione laterale, pagina 38.
	Camera di miscelazione danneggiata (14).	Sostituire. Vedere Camera miscelatore e i gruppi della guarnizione laterale, pagina 38.
	Anelli di tenuta delle guarnizioni danneggiati (42d, 42e).	Sostituire. Vedere Camera miscelatore e i gruppi della guarnizione laterale, pagina 38.
	Fermo dell'ugello piatto con valvole (1b) aperte.	Chiudere per prime le valvole.
Velo di fluido dalla camera di miscelazione.	Guarnizioni laterali danneggiate (42, 43).	Sostituire. Vedere Camera miscelatore e i gruppi della guarnizione laterale, pagina 38.
	Anelli di tenuta delle guarnizioni danneggiati (42d, 42e).	Sostituire. Vedere Camera miscelatore e i gruppi della guarnizione laterale, pagina 38.
	Camera di miscelazione danneggiata (14).	Sostituire. Vedere Camera miscelatore e i gruppi della guarnizione laterale, pagina 38.
	Dosaggio del ClearShot Liquid normale.	Non è necessaria alcuna azione.
Accumulo rapido di materiale sul tappo dell'aria.	Fori coperchio anteriore tappati.	Pulire o sostituire il coperchio anteriore e il fermo, pagina 26.
	Anello di tenuta sede fluido (2b o 2c) danneggiato/assente.	Sostituire. Vedere Parti , pagina 44.
	Anello di tenuta anteriore (2b) danneggiato.	Sostituire. Vedere Parti , pagina 44.
Aria pulita ridotta.	Alloggiamento anello di tenuta (2d) danneggiato.	Sostituire. Vedere Parti , pagina 44.
Aria pulita eccessiva quando le valvole del fluido sono chiuse e il grilletto della pistola è attivato.	Anello di tenuta della sede fluido (2c) danneggiato/assente.	Sostituire. Vedere Parti , pagina 44.
Il fluido non viene interrotto quando le valvole sono chiuse.	Valvole fluido danneggiate (1b).	Sostituire. Vedere Parti , pagina 44.
Raffica di aria dal silenziatore quando la pistola viene attivata.	Normale.	Non è necessaria alcuna azione.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Perdita d'aria costante dal silenziatore.	Anelli di tenuta della valvola pneumatica (4d) danneggiati.	Sostituire. Vedere Valvola pneumatica , pagina 43.
	Anelli di tenuta del pistone danneggiati (4a, 4c).	Sostituire. Vedere Pistone , pagina 42.
Perdite d'aria dalla valvola pneumatica anteriore.	Anelli di tenuta della valvola pneumatica (4d) danneggiati.	Sostituire. Vedere Valvola pneumatica , pagina 43.
Perdita di aria fra l'impugnatura e l'alloggiamento del fluido	L'anello di tenuta è danneggiato (2c o 2d).	Sostituire. Vedere Parti , pagina 44.
Non è possibile serrare l'anello di ritenzione (20) fino a quando non arriva in fondo.	Montaggio del coperchio anteriore rotondo della camera di miscelazione sulla pistola a ugello piatto.	Ispezionare gli ugelli piatti 296416 e gli ugelli rotondi 296414 del coperchio anteriore.
La pistola non esegue il dosaggio del ClearShot Liquid.	Cartuccia del ClearShot Liquid vuota.	Sostituire. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid, pagina 23.
	La pompa di dosaggio del ClearShot Liquid non è riempita.	Riempire la pompa di dosaggio. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid, pagina 23.
	Anelli di tenuta della cartuccia danneggiati.	Sostituire. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid, pagina 23.
	Cartuccia danneggiata o rotta.	Sostituire. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid, pagina 23.
	Pistone di dosaggio danneggiato.	Riparazione. Vedere Pistone , pagina 42.
Dosaggio del ClearShot Liquid eccessivo; produzione di meno di 1000 dosi per cartuccia.	Alimentazione d'aria non regolata alla pistola.	Regolare l'aria alla pistola.
	Pressione eccessiva dell'aria nella pistola.	Regolare l'aria di alimentazione a 80 psi (0,56 MPa, 5,6 bar).
	Anelli di tenuta danneggiati o spurghi sul pistone dell'aria e/o nel pistone di dosaggio.	Riparare o pulire gli anelli di tenuta. Vedere Pistone , pagina 42.
Il montaggio o la rimozione della cartuccia del ClearShot Liquid è difficile.	Frizione tra gli anelli di tenuta e il foro della cartuccia.	Lubrificare gli anelli di tenuta della cartuccia e/o il foro della cartuccia con qualche goccia di ClearShot Liquid. Vedere pagina 22.
La pressione della cartuccia del ClearShot Liquid è bloccata nel foro della cartuccia.	La cartuccia è vuota. Blocco temporaneo di pressione della cartuccia.	Innestare il blocco di sicurezza del pistone e attivare la pistola 20 volte per dare pressione alla cartuccia. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid, pagina 23.


Principi di funzionamento

Pistola attivata (spruzzatura fluido)

Camera miscelatore (14) si sposta indietro, chiudendo il flusso dell'aria di spurgo. I raccordi di iniezione (IP) si allineano con i raccordi del fluido delle guarnizioni laterali (42, 43), consentendo al fluido di fluire attraverso l'ugello della camera miscelatore (N).

Percorsi del fluido non mostrati in scala per chiarezza.

Il CSL è dosato nell'aria di spurgo.




Pistola disattivata (spurgo pneumatico)

Camera di miscelazione (14) si sposta in avanti, chiudendo il flusso del fluido. Porte urto diretto (IP) aprono la camera aria (AC) consentendo all'aria di spurgo di fluire attraverso l'ugello della camera miscelatore (N).

Vedere **Spegnimento** (pagina 16) relativa al raccordo per lubrificante (G).


Percorsi del fluido non mostrati in scala per chiarezza.

Il CSL è dosato nell'aria di spurgo.



TI12124a

Esploso



TI12091a

Riparazione

Utensili necessari

Strumenti richiesti per completare le procedure di riparazione della pistola:

- chiave inglese
- cacciavite a testa piatto (incluso)
- chiave esagonale; 5/16 (inclusa)

Lubrificazione

Per le istruzioni sull'ordine del lubrificante vedere pagina 57. Lubrificare liberamente tutti gli anelli di tenuta, le guarnizioni e le filettature.

Non lubrificare gli anelli di tenuta, le guarnizioni e le filettature sulla cartuccia del CSL.

Rimuovere l'estremità anteriore





Il collegamento corretto dell'estremità anteriore è importantissimo. Non usare la pistola se l'estremità anteriore è allentata o se l'anello di blocco non è a filo contro l'impugnatura.

- 1. Seguire **Procedura di decompressione**, a pagina pagina 17.
- 2. Lavaggio pistola, pagina 26.

AVVERTENZA

Se il fermo (C) del coperchio anteriore e il coperchio anteriore (U) sono inceppati da un eccesso di materiale, non forzarlo ruotando tutta l'estremità anteriore. Bagnare la parte anteriore della pistola in un solvente per ammorbidire il materiale essiccato e liberare il coperchio anteriore e il relativo fermo.

- 3. Usare una chiave esagonale per togliere il collettore (M) del fluido.
- 4. Svitare e togliere il fermo (C) del coperchio anteriore.
- 5. Rimuovere la copertura frontale (U).




Fig. 42

 Ruotare l'alloggiamento (F) del fluido di 1/4 di giro in senso antiorario per liberare le fessure. Rimuovere l'alloggiamento del fluido.




Fig. 43

7. Controllare se gli anelli di tenuta dell'alloggiamento del fluido sono logorati o danneggiati. Sostituire se necessario.

Attaccare l'estremità anteriore





Il collegamento corretto dell'estremità anteriore è importantissimo. Non usare la pistola se l'estremità anteriore è allentata o se l'anello di blocco non è a filo contro l'impugnatura.

1. Inserire la sicura del pistone, pagina 12.




FIG. 44

2. Lubrificare liberamente gli anelli di tenuta (2c, 2d), e rimontare attentamente l'alloggiamento del fluido. Inserire l'estremità a chiave della camera di miscelazione (14) nella presa del blocco pistone (4).




Fig. 45

3. Spingere l'alloggiamento (F) del fluido verso l'impugnatura.

4. Girare la sede del fluido di 1/4 di giro in senso orario per agganciare gli scanalature.




Fig. 46

- 5. Sostituire il coperchio anteriore (U).
- 6. Avvitare il fermo del coperchio anteriore (C).




Fig. 47

Camera miscelatore e i gruppi della guarnizione laterale

Per le dimensioni della camera miscelatore disponibili vedere **Modelli/Guida alla selezione camera di miscelazione**, pagina 4.

- 1. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- Rimuovere il collettore del fluido (M). Lasciare l'aria collegata.




Fig. 48

- 3. Lavare la pistola per rimuovere i componenti A e B residui. Vedere **Lavaggio pistola**, pagina 26. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- 4. Scollegare l'aria (D).




Fig. 49

5. Rimuovere l'estremità anteriore, pagina 36.

AVVERTENZA

Per impedire la contaminazione incrociata dei gruppi guarnizioni laterali, non interscambiare le parti del componente A e del componente B. Il gruppo del componente A è contrassegnato con una A.

6. Usare una chiave esagonale per rimuovere i gruppi guarnizioni laterali (42, 43).




Fig. 50

 Spingere sulla parte anteriore della camera (14) di miscelazione per allentare. Estrarre la camera miscelatore dal retro dell'alloggiamento (F) del fluido. Controllare eventuali danni e Pulire le porte per urto diretto, pagina 29.

AVVERTENZA

Per impedire la contaminazione incrociata delle parti bagnate della pistola, la camera del miscelatore è contrassegnata con una A e una tacca sul bordo posteriore. Assicurarsi che il lato A della camera miscelatore si trovi sul lato A della pistola.

8. Applicare uno strato sottile di lubrificante alla camera di miscelazione (14). Installare una camera miscelatore. I segni A e le tacche devono trovarsi sullo stesso lato A sull'alloggiamento del fluido. La camera miscelatore è fatta in modo da adattarsi all'alloggiamento del fluido.




FIG. 51

AVVERTENZA

Per impedire la contaminazione incrociata dei gruppi guarnizioni laterali, non interscambiare le parti del componente A e del componente B. Il gruppo del componente A è contrassegnato con una A.

- Spingere in basso la sede della guarnizione (42a) e ruotare in modo da sbloccare e rimuovere i denti della guarnizione laterale.
- Ispezionare accuratamente gli anelli di tenuta del gruppo della guarnizione laterale, gli anelli di tenuta e le superfici. Sostituire le parti usurate o danneggiate. Lubrificare liberamente gli anelli di tenuta (42d, 42e) e rimontare.

11. Allineare le linguette sulla guarnizione (42c) e sulla sede della guarnizione (42a); inserire la guarnizione nella sede. Spingere in basso la guarnizione e ruotare per fissarla in posizione.





Fig. 52

12. Controllare se la molla (42b) funziona correttamente e se la guarnizione (42c) ruota agevolmente nei denti della sede della guarnizione (42a).

Quando la guarnizione è installata correttamente la molla sarà flessibile e tutti i quattro fori passanti della guarnizione saranno completamente visibili. Vedere Fig. 53 per un esempio di montaggio corretto e non corretto della guarnizione.

Installazione corretta della guarnizione



Montaggio scorretto




FIG. 53

13. Lubrificare liberamente e rimontare i gruppi delle guarnizioni laterali (42, 43). Usare una chiave esagonale per stringere.




FIG. 54

- 14. Attaccare l'estremità anteriore, pagina 37.
- 15. Collegare l'aria e attivare la pistola poche volte per controllare le perdite. Se si verifica una perdita di aria di spurgo dall'ugello della camera di miscelazione quando la pistola è attivata, controllare la camera di miscelazione e le guarnizioni laterali. Correggere il problema prima di connettere il collettore del fluido.
- Collegare il collettore del fluido (F).
 Collegare l'aria. Azionare nuovamente la pistola.

Valvole di ritegno

- 1. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- Rimuovere il collettore del fluido (M). Lasciare l'aria collegata. Pulizia del collettore fluido, pagina 27.




Fig. 55

- 3. Lavare la pistola per rimuovere i componenti A e B residui. Vedere **Lavaggio pistola**, pagina 26. Seguire **Procedura di decompressione**, pagina 17.
- 4. Scollegare l'aria (D).




FIG. 56

AVVERTENZA

Per impedire la contaminazione incrociata delle valvole di ritegno, non interscambiare mai le parti del componente A e del componente B. La valvola di ritegno del componente A è contrassegnata con una A.

- 5. Usare una chiave esagonale per rimuovere le valvole di ritegno (44, 45).
- 6. Disassemblare le valvole di ritegno usando un cacciavite a testa piatta.




FIG. 57

AVVERTENZA

Gli anelli di tenuta della valvola di ritegno danneggiati (44e, 44f) possono dar luogo a perdite esterne. Sostituire gli anelli di tenuta se sono danneggiati.

7. Pulire ed ispezionare tutte le parti.
Ispezionare con cura gli anelli di tenuta
(44e, 44f). Premere sulla sfera (44b) per
testare la valvola di ritegno per il
movimento e l'azione a molla corretti.
Sostituire le parti componenti della valvola
di ritegno secondo la necessità.




Fig. 58

- 8. Lubrificare liberamente gli anelli di tenuta (44e, 44f), e rimontare con cura l'alloggiamento del fluido (F). Usare una chiave esagonale per stringere.
- Collegare il collettore del fluido (M).
 Collegare l'aria (D). Azionare nuovamente la pistola.

Pistone

- Seguire Procedura di decompressione, pagina 17
- 2. Scollegare l'aria (D) e rimuovere il collettore del fluido (M).




Fig. 59

- 3. Rimuovere l'estremità anteriore, pagina 36.
- 4. Svitare la manopola (X) di regolazione del flusso variabile e controllare l'anello di tenuta (3a).




FIG. 60

 Premere l'albero del pistone per rimuovere il pistone (4b). Ispezionare l'anello di tenuta (4c) del pistone e l'anello di tenuta (4a) dell'asta.




FIG. 61

- 6. Rimuovere il pistone di dosaggio.
 - a. Usare il cacciavite in dotazione per rimuovere l'anello di arresto a spirale (4g).
 - b. Usare il cacciavite per spingere il pistone di dosaggio (4e) fuori dalla parte posteriore del pistone (4b) attraverso il foro di accesso che si trova sul lato anteriore.
- 7. Pulire e ispezionare gli anelli di tenuta sul pistone di dosaggio (4e). Pulire il foro di dosaggio nel pistone (4b) con una spazzola di nylon e con un solvente compatibile.
- 8. Lubrificare gli anelli di tenuta del pistone di dosaggio (4e) con ClearShot Liquid prima di riassemblare.
- 9. Lubrificare liberamente gli anelli di tenuta (4c) del pistone e lubrificare leggermente gli anelli di tenuta (4a) dell'albero.
- 10. Installare l'anello di tenuta (4g). Premerlo nella scanalatura del pistone di dosaggio (4e).

11. Reinstallare il pistone. L'asta è codificata per un montaggio corretto. Spingere fermamente per sistemare il pistone.




FIG. 62

12. Montare la manopola (X) di regolazione del flusso variabile.




Fig. 63

- 13. Attaccare l'estremità anteriore, pagina 37.
- 14. Collegare il collettore del fluido (M).
- 15. Installare la cartuccia del ClearShot Liquid. Vedere Montaggio/smontaggio della cartuccia del ClearShot Liquid, pagina 23.
- 16. Collegare l'aria. Azionare nuovamente la pistola.

Valvola pneumatica

 Seguire Procedura di decompressione, pagina 17 2. Scollegare l'aria (D) e rimuovere il collettore del fluido (M).






FIG. 64

3. Svitare il tappo della valvola dell'aria (13) e togliere la molla (16). Con uno strumento di piccolo diametro, spingere la bobina (17) fuori dalla parte anteriore. Controllare tutti i cinque anelli di tenuta (15).



- 4. Lubrificare liberamente gli anelli di tenuta e rimontare. Serrare il tappo (13) con una coppia di 25-135 in-lb (14-15 N•m).
- Collegare il collettore del fluido (M).
 Collegare l'aria (D). Azionare nuovamente la pistola.

Parti



Qtà.

Modelli a spruzzo largo e circolare

Modelli a Spruzzo largo e					raite	Descrizione
- !	- 1	-		5	15B209	GRILLETTO
CITC	olare			6	192272	SPINOTTO, centrale
				7	203953	VITE; 10-24 x 3/8 in.
Rif.	Parte	Descrizione	Qtà.			(10 mm)
1	256466	COLLETTORE, flessibile,	1	8	15C480	RONDÉLLA, ondulata
•		gruppo.	•	9	121540	TAPPO, sfiatatoio
1a		COLLETTORE	1	11	256458	IMPUGNATURA, kit,
1b √	256462	KIT, valvola, ritegno, lato a;	1			comprende rif. 12
150	200402	comprende 1c e 248129		13	15T897	TAPPO, valvola di sfiato
1c	256462	KIT, valvola, ritegno, lato b;	1	14 *	101007	CAMERA, miscelazione
10	230402		'	15		ANELLO DI TENUTA
1.4	1ED001	comprende 1b e 248129 BULLONE; 5/16-24	3	16	117485	MOLLA, compressione
1d	15B221		3 1	17	256455	VALVOLA, bobina; comprende
1e 1f	100139	TAPPO, tubo	1	• •	200 .00	l'articolo 15
11	117634	GIUNZIONE GIREVOLE,	ı	19	256414	FERMO, coperchio (confezione
1 ~	117605	giunto; #6 JIC	4		200111	da 5)
1g	117635	RACCORDO GIREVOLE,	1	20 	256415	COPERCHIO, anteriore
4 1-	050400	giunto		20**	200+10	(confezione da 5)
1h	256460	VALVOLA, sfera, resina	1	23★	256385	KIT, cartuccia ClearShot
1j	256459	VALVOLA, sfera, iso	1	20 A	230303	(confezione da 25)
1k	15U395	ADATTATORE, maschio x	1	25❖		STRUMENTO, pulizia
^	050457	femmina; 1/8 npt		26 *		STRUMENTO, pulizia
2	256457	ALLOGGIAMENTO, maschio,	1	27 *		STRUMENTO, pulizia, #69
		gruppo; comprende 2a-2f e		28	117661	PIN, morsetto
_		42-45		29†	117773	LUBRIFICANTE
2a	100846	RACCORDO lubrificazione	1	30†	117792	PISTOLA, grasso
2b √	248648	ANELLO DI TENUTA	1	31†	118665	GRASSO, Fusion; 4 oz
	050770	(Confezione da 6)		32	117510	ACCOPPIAMENTO, linea aria;
2c √	256773	ANELLO DI TENUTA	1	-		1/4 npt
0.1.4	0.404.00	(Confezione da 6)		33	15B565	VALVOLA, a sfera
20√	248132	ANELLO DI TENUTA	1	34	15B772	FLESSIBILE, aria; 18 in.
		(Confezione da 6)		35	112307	RACCORDO A GOMITO, m/f
2f	050450	CORPO	1	36	117642	CHIAVE ESAGONALE
3	256456	REGOLATORE, flusso variabile	1	37	118575	CACCIAVITE; lama da 1/8
3a √	256774	ANELLO DI TENUTA	1	38▲	172479	CARTELLINO, istruzioni
0.1	057400	(Confezione da 6)		39▲	222385	ETICHETTA, pericolo
3b	257426	ANELLO DI TENUTA	1			·
•	057405	(Confezione da 6)				
3с	257425	ANELLO DI TENUTA	1			
		(Confezione da 6)				
4	256454	PISTONE, gruppo	1			
4a √	256772	ANELLO DI TENUTA	2			
41		(Confezione da 6)				
4b		PISTONE	1			
4c √	256775	ANELLO DI TENUTA	1			
		(Confezione da 6)	_			
4d		ANELLO DI TENUTA	3			
4e	257424	PISTONE, dosaggio, gruppo;	1			
		comprende 4d e 4f				
4f		ANELLO DI TENUTA	1			
4g		ANELLO, di ritenzione, interno	1			
		spirale				

Rif.

Parte

Descrizione

Rif. 40	Parte 15R909	Descrizione COLLETTORE, lavaggio	Qtà.
41 42	256566 256463	CAPPELLO, ingresso KIT, guarnizione di tenuta, lato a, gruppo; comprende 42a,-42e	1
42a		e 43 ALLOGGIAMENTO,	1
42b	256923	guarnizione, lato MOLLA, compressione (Confezione da 10)	1
42c≉	256464	GUARNIZIONE, lato; comprende 42d	1
42d √	256467	ANELLO DI TENUTA (Confezione da 6)	1
42e √	256468	ÀNELLO DI TENÚTA	1
43	256463	(Confezione da 6) KIT, guarnizione, lato b, gruppo;	1
43a		comprende 42 e 43a-43e ALLOGGIAMENTO, guarnizione, lato	1
43b 43c≉	256464	MOLLA, compressione GUARNIZIONE, lato; comprende 43d	1 1
43d √	256467	ANELLO DI TENUTA	1
43e √	256468	(Confezione da 6) ANELLO DI TENUTA	1
44	257422	(Confezione da 6) KIT, valvola, ritegno; lato a;	1
44a	257427	comprende 44a-44f e 45 ALLOGGIAMENTO, valvola di ritegno, lato a (confezione da	1
44b	257420	10) SFERA; carburo (confezione da 10)	1
44c	257419	MOLLA, compressione (Confezione da 10)	1
44d	257421	FERMO DI ARRESTO, sfera (confezione da 10)	1
44e √ 44f √	256771	ÀNELLO DI TENÚTA ANELLO DI TENUTA	1 1
45	257423	(Confezione da 6) KIT, valvola, ritegno; lato b;	1
45a	257428	include 44 e 45a-45f ALLOGGIAMENTO, valvola di ritegno, lato b (confezione da	1
45b	257420	10) SFERA; carburo (confezione da	1
45c	257419	10) MOLLA, compressione (Confezione da 10)	1
45d	257421	FERMO DI ARRESTO, sfera (confezione da 10)	1
45e √ 45f √	256771	ANELLO DI TENUTA ANELLO DI TENUTA (Confezione da 6)	1 1
48 49 50	15R909 100721 117509	COLLETTORE, lavaggio TAPPO, tubo RACCORDO, linea aria; 1/4 npt	1 1 1

- ▲ Le etichette di pericolo e di avvertimento, le targhette e le schede di sostituzione sono disponibili gratuitamente.
- † Non mostrato.
- Per il codice, fare riferimento al numero del kit.
- ✓ Compreso anche nel/nei kit di riparazione dell'anello di tenuta; vedere pagina 53.
- ★ Le cartucce di ClearShot Liquid sono disponibili anche in confezioni da 50 e 100. Vedere **Accessori**, pagina 57.
- Le guarnizioni laterali sono disponibili anche in confezioni da 2 e 20. Vedere Accessori, pagina 57.
- **★** La parte 277779 non è disponibile singolarmente. Ordinare la parte 256415.

Parti variabili per i modelli a spruzzo largo e rotondo

	Numero di riferimento					
Modello	14	25	26	27		
CS00WD	Ordina	are il kit W	/D0000			
CS01WD	Ordina	are il kit W	/D0101			
CS02WD	Ordina	are il kit W	/D0202			
CS03WD	Ordinare il kit WD0303					
CS22WD	Ordinare il kit WD2222					
CS01RD	Ordin	Ordinare il kit RD0101				
CS02RD	Ordin	Ordinare il kit RD0202				
CS03RD	Ordinare il kit RD0303					
CS20RD	Ordinare il kit RD2020					
CS00RD	(Ordinare il	kit RD000	00		

Modelli a spruzzo piatto

Mod	Modelli a spruzzo piatto						
		a opi allo piatto		Rif.	Parte	Descrizione	
			Qtà	5	15B209	GRILLETTO	1
Rif.	Parte	Descrizione		6	192272	SPINOTTO, centrale	1
1	256466	COLLETTORE, flessibile, gruppo	1	7		VITE, tappo; testa esagonale	1
1a		COLLETTORE	1	8		RONDELLA, ondulata	1
1b √	256462	KIT, valvola, ritegno, lato a;	1	9		TAPPO, sfiatatoio	1
		comprende 1c e 248129		11	256458	IMPUGNATURA, kit, comprende rif.	1
1c	256462	KIT, valvola, ritegno, lato b;	1	13	15T007	12 TAPPO, valvola di sfiato	1
4 -1	4 ED004	comprende 1b e 248129	0	14 *	131097	CAMERA, miscelazione	1
1d		BULLONE; 5/16-24 TAPPO, tubo	3 1	15		ANELLO DI TENUTA	5
1e 1f		GIUNZIONE GIREVOLE, giunto;	1	16	117485	MOLLA, compressione	1
	117004	#6 JIC	•	17		VALVOLA, bobina; comprende	1
1g	117635	RACCORDO GIREVOLE, giunto	1			l'articolo 15	
1h		VALVOLA, sfera, resina	1	19	256414	FERMO, coperchio (confezione da	1
1j		VALVOLA, sfera, iso	1			5)	
1k		ADATTATORE, maschio x femmina;	1	20 ≭	256416		1
		1/8 npt				(confezione da 5)	
2	256457	ALLOGGIAMENTO, maschio,	1	21*	050005	UGELLO, spruzzatura	1
_		gruppo; comprende 2a-2f e 42-45		23★	256385	•	1
2a		RACCORDO lubrificazione	1	05.★		(confezione da 25)	4
2b √	248648	ANELLO DI TENUTA (Confezione	1	25 ❖ 26 ❖		STRUMENTO, pulizia, 3/32 STRUMENTO, pulizia, #53	1 1
00/	056770	da 6)	4	20 ∜		STRUMENTO, pulizia, #69	1
2c √	250773	ANELLO DI TENUTA (Confezione	1	28†	117661	PIN, morsetto	i
2d./	2/8132	da 6) ANELLO DI TENUTA (Confezione	1	29†		LUBRIFICANTE	1
20 v	240102	da 6)	•	30		PISTOLA, grasso	1
2f		CORPO	1	31		GRASSO, Fusion; 4 oz	1
3	256456	REGOLATORE, flusso variabile	1	32		ACCOPPIAMENTO, linea aria; 1/4	1
3a √		ANELLO DI TENUTA (Confezione	1	02	117310	npt	•
		da 6)		33	15B565	VALVOLA, a sfera	1
3b	257426	ANELLO DI TENUTA (Confezione	1	34		FLESSIBILE, aria; 18 in.	1
		da 6)		35	112307	RACCORDO A GOMITO, m/f	2
3с	257425	ANELLO DI TENUTA (Confezione	1	36	117642	CHIAVE ESAGONALE	1
		da 6)		37	118575	CACCIAVITE; lama da 1/8	1
4		PISTONE, inox	1				
4a √	256772	ANELLO DI TENUTA (Confezione	2				
4b		da 6) PISTONE	4				
4c √	256775	ANELLO DI TENUTA (Confezione	1				
40♥	230113	da 6)	•				
4d		ANELLO DI TENUTA	3				
4e	257424	PISTONE, dosaggio, gruppo;	1				
		comprende 4d e 4f					
4f		ANELLO DI TENUTA	1				
4g		ANELLO, di ritenzione, spirale	1				
		interna					

	_	
Rif.	Parte	Descrizione
38▲	172479	CARTELLINO, istruzioni
39▲	222385	- / F
40	15R909	COLLETTORE, lavaggio
41	256566	
42	256463	KIT, guarnizione di tenuta, lato a,
		gruppo; comprende 42a,-42e e 43
42a		ALLOGGIAMENTO, guarnizione,
		lato
42b	256923	MOLLA, compressione
40 11		(Confezione da 10)
42C*	256464	GUARNIZIONE, lato; comprende
40.1		42d
42a √	256467	ANELLO DI TENUTA (Confezione
40-	(050400	da 6)
42e √	256468	ANELLO DI TENUTA (Confezione
40	050400	da 6)
43	256463	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
420		comprende 42 e 43a-43e
43a		ALLOGGIAMENTO, guarnizione,
43b		lato MOLLA, compressione
	256464	•
400 4	230404	43d
43d./	256467	
70 4	230401	da 6)
43e./	256468	ANELLO DI TENUTA (Confezione
1004	200 100	da 6)
44	257422	,
		comprende 44a-44f e 45
44a	257427	ALLOGGIAMENTO, valvola di
		ritegno, lato a (confezione da 10)
44b	257420	SFERA; carburo (confezione da 10)
44c	257419	MOLLA, compressione
		(Confezione da 10)
44d	257421	FERMO DI ARRESTO, sfera
		(confezione da 10)
44e √		ANELLO DI TENUTA
44f √	256771	ANELLO DI TENUTA (Confezione
		da 6)
45	257423	KIT, valvola, ritegno; lato b; include
4-	057400	44 e 45a-45f
45a	257428	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
451	057400	ritegno, lato b (confezione da 10)
	257420	,
450	257419	
1Ed	257421	(Confezione da 10) FERMO DI ARRESTO, sfera
450	237421	
45e √	,	(confezione da 10) ANELLO DI TENUTA
	256771	
7016	230111	da 6)
46	256567	,
47 ☆	246360	
••		(confezione da 3)
48	15R909	COLLETTORE, lavaggio
49		TAPPO, tubo
50	117509	

- - Per il codice, fare riferimento al numero del kit.
 - † Non mostrato.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- ✓ Compreso anche nel/nei kit di riparazione dell'anello di tenuta; vedere pagina 53.
- ★ Le cartucce di ClearShot Liquid sono disponibili anche in confezioni da 50 e 100.
 Vedere Accessori, pagina 57.
- * Le guarnizioni laterali sono disponibili anche in confezioni da 2 e 20. Vedere Accessori, pagina 57.
 - ✿ Compreso anche nei kit FL0000, FL0101, FL0202 e FL2020.
 - ★ La parte 277781 non è disponibile individualmente. Ordinare la parte 256416.


Varie parti dei modelli a spruzzo piatto


	Numero di riferimento					
Modello	14	21	25	26	27	
CS00F1		Ordina	re il kit F	L0000		
CS00F2		Ordina	re il kit F	L0000		
CS00F3		Ordina	re il kit F	L0000		
CS00F4		Ordina	re il kit F	L0000		
CS00F5		Ordina	re il kit F	L0000		
CS00F6		Ordina	re il kit F	L0000		
CS01F1	O	rdinare il	kit FL01	01		
CS01F2	O	rdinare il	kit FL01	01		
CS01F3	Ordinare il kit FL0101					
CS01F4	Ordinare il kit FL0101					
CS01F5	Ordinare il kit FL0101					
CS01F6	O	rdinare il	kit FL01	01		
CS02F1	Ordinare il kit FL0202					
CS02F2	O	rdinare il	kit FL02	02		
CS02F3	Ordinare il kit FL0202					
CS02F4	Ordinare il kit FL0202					
CS02F5	Ordinare il kit FL0202					
CS02F6	Ordinare il kit FL0202					
CS20F1		Ordina	re il kit F	L2020		
CS20F2		Ordina	re il kit F	L2020		


48 313709G


1


Viste dettagliate











Applicare il lubrificante alle guarnizioni.

2 Serrare fino a 20-25 in-lb (2,3-2,8 N•m).

Applicare sigillante alle filettature.

A Serrare fino a 125-135 in-lb (14-15 N•m).

Kit camera miscelatore

Kit per camere miscelatore a spruzzo circolare

Miscelazione Kit camera (include le punte per trapano)	Dimensioni dell'orifizio ugello	Dimensione punta per foratura ugello, in. (mm)	Dimensioni del raccordo urto diretto	Dimensioni punta per trapano raccordo iniezione (mm)	Dimensioni allargomento	Dimensione punta per trapano allargamento, in. (mm)
RD2020	0,042	#58 (1,00)	0,020	#76 (0,50)	0,060	#53 (1,50)
RD0000	0,052	#55 (1,30)	0,029	#69 (0,70)	0,060	#53 (1,50)
RD0101	0,060	#53 (1,50)	0,042	#58 (1,00)	Non usato	Non usato
RD0202	0,070	#50 (1,75)	0,052	#55 (1,30)	Non usato	Non usato
RD0303	0,086	#44 (2,15)	0,060	#53 (1,50)	Non usato	Non usato

Kit per camere miscelatore a ventaglio ampio

I kit includono la camera del miscelatore e i trapani per la pulizia. Per spruzzature di diametro maggiore delle camere miscelatore standard.

Parte del kit	Diametro dello spruzzo a 24 in. (609,6 mm) dal target in (mm)	Flusso equivalente a dimensione camera di miscelazione	Dimensione delle punte per foratura ugello in (mm) *	Dimensione punta per foratura raccordo iniezione in (mm)*
WD2222	8 (203,2)	Non usato	0,047 (1,20)	#74, 0,022 (0,56)
WD0000	15 (381,0)	Rif. RD0000	1/16, 0,062 (1,59)	#70, 0,028 (0,71)
WD0101	16 (406,4)	Rif. RD0101	#50, 0,070 (1,78)	#61, 0,039 (0,99)
WD0202	18 (457,2)	Rif. RD0202	0,085 (2,15)	#56, 0,046 (1,17)
WD0303	18 (457,2)	Rif. RD0303	#42, 0,089 (2,26)	1,45 mm, 0,057 (1,45)

Pistole a spruzzo piatto

Miscelazione Kit camera miscelatore (include le punte per trapano e l'anello di tenuta)	Rif. 47†, Anello di tenuta ANELLO DI TENUTA	Dimensioni dell'orifizio ugello	Dimensione punta per foratura ugello, in. (mm)	Dimensioni del raccordo urto diretto	Dimensioni punta per trapano raccordo iniezione (mm)	Dimensioni allargomento	Dimensione punta per trapano allargamento, in. (mm)
FL2020	246360	0,094	3/32 (2,35)	0,020	#76 (0,50)	0,060	#53 (1,50)
FL0000	246360	0,094	3/32 (2,35)	0,029	#69 (0,70)	0,060	#53 (1,50)
FL0101	246360	0,094	3/32 (2,35)	0,042	#58 (1,00)	Non usato	Non usato
FL0202	246360	0,094	3/32 (2,35)	0,052	#55 (1,30)	Non usato	Non usato

Disponibile solo in kit per camere miscelatore piatte o in kit multipli 246360.

Guida di riferimento delle parti camera miscelatore

Parte campione RD0101:

RD	01	01
RD= spruzzo circolare	Dimensioni orifizio A (0,042 in)	Dimensioni orifizio B (0,042 in)
FL= spruzzo piatto		
WD = spruzzo largo		

Kit ugelli piatti

Rif. 21, ugello spruzzatura piatto	Dimensione spruzzo, in. (mm)
FT0424	portata bassa, 8-10 (203-254)
FT0438	portata media, 8-10 (203-254)
FT0624	portata bassa, 12-14 (305-356)
FT0638	portata media, 12-14 (305-356)
FT0838	portata media, 16-18 (406-457)
FT0848	portata alta, 16-18 (406-457)

Guida di riferimento parti ugelli piatti

Parte di campione FT0848:

FT	08	48
FT=Ugello piatto	x2=lunghezza ventaglio (8x2=16)	Dimensioni diametro orifizio equivalenti (0,048)


Kit di riparazione anelli di tenuta ANELLO DI TENUTA

La seguente tabella indica il numero di riferimento degli anelli di tenuta e la quantità inclusa in ciascun kit dell'anello di tenuta.

	Numero di riferimento										
Kit	1b	2b	2c	2d	3a	4a	4c	42d, 43d	42e, 43e	44e, 45e	44f, 45f
256490 Kit completo	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
256467 Guarnizione laterale								6			
256468 Alloggiament o della guarnizione laterale									6		
256640 Valvole di ritegno di testa del fluido										6	6
256471 Testa del fluido		1	1	1							
256470 Aria Pistone						2	1				
256472 Tappo posteriore					1						
256469 Flessibile Valvole di ritegno del collettore	6										

Guida completa di posizionamento del Kit degli anelli di tenuta

Ciascun anello di tenuta nel kit 256490 è etichettato dal numero di riferimento. Vedere l'immissione della tabella per 256490 in **Kit di riparazione anelli di tenuta ANELLO DI TENUTA** sulla pagina 53 per la quantità di ciascuno.



Kit filtri valvola di ritegno

I kit includono 10 filtri.

La griglia del filtro da 80 mesh è standard con la pistola.

Parte	Descrizione
246357	40 mesh (0,015 in., 375 micron)
246358	60 mesh (0,010 in., 238 micron)
246359	80 mesh (0,007 in., 175 micron)

Kit punte per trapano

Per la pulizia delle porte e degli orifizi della pistola. Le illustrazioni sono in dimensioni effettive, per confronto.



Non tutte le dimensioni sono usate con la pistola.

Parte del kit	Qtà nel kit	Dimensioni punta per trapano		per	Figura
		nominale	in.	mm	
249115	6	1/8	0,125	3,18	
246623	3	#32	0,116	2,90	
246810	3	7/64	0,109	2,77	
246813	3	#39	0,099	2,51	
246624	3	3/32	0,094	2,39	
246812	3	#43	0,089	2,26	
246625	3	#44	0,086	2,18	
248639	6	2,15 mm	0,085	2,15	
249114	6	#45	0,082	2,08	
246811	3	2 mm	0,079	2,00	
246626	6	#50	0,070	1,78	
249113	6	#52	0,064	1,63	
248893	6	1/16	0,062	1,59	
246627	6	#53	0,060	1,52	
249112	6	1,45 mm	0,057	1,45	
246809	6	#54	0,055	1,40	
246628	6	#55	0,052	1,32	
249764	6	1,20 mm	0,047	1,20	
246814	6	#56	0,046	1,18	

Parte del kit	Qtà nel kit	Dimensioni punta per trapano		per	Figura
		nominale	in.	mm	
246629	6	#58	0,042	1,07	
246808	6	#60	0,040	1,02	
248640	6	#61	0,039	0,99	
248618	6	#63	0,037	0,94	
248891	6	#66	0,033	0,84	
246807	6	#67	0,032	0,81	
246630	6	#69	0,029	0,74	
248892	6	#70	0,028	0,71	
246815	6	#73	0,024	0,61	
276984	6	#74	0,023	0,57	
246631	6	#76	0,020	0,51	
246816	6	#77	0,018	0,46	
246817	6	#81	0,013	0,33	

Kit di foratura per pulizia impugnatura ClearShot

256526

Il kit include tutte le 7 punte per trapano di lunghezza extra necessarie per pulire i passaggi aria nell'impugnatura per pistola Fusion CS e l'alloggiamento del fluido. Vedere **Pulire i passaggi**, a pagina 29.

Accessori

Kit guarnizione laterale in acciaio inox

Il kit 256464 comprende 2 guarnizioni laterali in acciaio inossidabile e 2 anelli di tenuta.

Kit guarnizioni laterali in lega di policarburo

I kit comprendono un anello di tenuta per ogni guarnizione laterale in lega di policarburo. Le guarnizioni opzionali ad alta usura, le guarnizioni in lega di policarburo non metalliche sono per i fluidi alternativi.

Kit	Descrizione	Numero di guarnizioni per kit	
256465	KIT DELLE GUARNIZIONI; Lega di policarbonato	2	
256489	KIT DELLE GUARNIZIONI; Lega di policarbonato	20	

Kit per parete a montante a spruzzo piatto

Usare la schiuma isolante per spruzzare con una singola passata le pareti a montanti.

Kit	Descrizione
256569	Include TP100
256570	Include FTM979

Coperchio della pistola

244914 Coperchi

Tiene la pistola pulita durante la spruzzatura. Confezione da 10.

Lubrificante per rimontare la pistola

248279, 4 oz (113 grammo) [10]

Lubrificante a elevata adesione, resistente all'acqua, a base di litio. Foglio MSDS disponibile presso www.graco.com.

Cartuccia di lubrificante per spegnimento pistola

248280 Cartuccia, 3 oz [10]

Il lubrificante a bassa viscosità formulato in modo speciale fluisce facilmente tra i passaggi della pistola per impedire l'indurimento dei bicomponenti e mantenere puliti i passaggi del fluido.

Lavaggio del collettore

256641 Blocco collettore

Vedere pagina 49.

Coperchio ingresso fluido

Kit 256642; comprende 15R910 e 15B221. Vedere pagina 49.

Kit pulizia pistola

15D546

Il kit comprende 11 strumenti e spazzole per pulire la pistola.

Cartucce di ClearShot Liquid


Vedere la MSD060.

Kit	Descrizione
256385	Confezione da 25 cartucce
256386	Confezione da 50 cartucce
256387	Confezione da 100 cartucce

Kit contenitore lavaggio con solvente

256510, Tazza solvente da 1 qt (0,95 litri)


Comprende di collettore lavaggio per lavare la pistola con solvente. Portatile per lavaggi in remoto. Fare riferimento al manuale 309963.



Kit secchio lavaggio con solvente

248299 Secchio da 5,0 gal (19 litri)

Include il collettore di lavaggio con valvole di arresto singole A e B e regolatore aria. Fare riferimento al manuale 309963.



Strumento pulizia ugello

15D234


Progettato per adattarsi Ugello Ceram a cupola interna e aperture ugello piatto .



Collettore circolazione

256566

Attaccare al collettore del fluido della pistola per consentire il preriscaldamento del flessibile. Vedi manuale 313058.



Dati tecnici

Categoria	Dati	
Massima pressione di esercizio del fluido	3500 psi (24,5 MPa, 245 bar)	
Pressione ingresso aria minima	80 psi (0,56 MPa, 5,6 bar)	
Massima pressione ingresso aria	130 psi (0,9 MPa, 9 bar)	
Intervallo flusso aria	Vedere la tabella di seguito	
Massima temperatura del fluido	200°F (94°C)	
Dimensioni ingresso aria	Nipplo ad innesto rapido da 1/4 npt	
Dimensioni ingresso componente A (ISO)	-5 JIC; 1/2-20 UNF	
Dimensioni ingresso componente B (Resina)	-6 JIC; 9/16-18 UNF	
Pressione acustica	75,27 dB(A), usando RD0202 a 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)	
Potenza acustica misurata in base allo standard ISO 9416-2	73,45 dB(A), usando RD0202 a 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)	
Dimensioni	7,5 x 8,1 x 3,s3 in. (191 x 206 x 84 mm)	
Peso	2,6 lbs (1,18 kg)	
Parti a contatto del fluido	Alluminio, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, carburo, anelli di tenuta chimicamente resistenti	

I nomi o i marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi dei rispettivi proprietari.

Dati flusso aria

Pressione aria (grilletto disinnestato) psi (MPa, bar)	Portata d'aria in SCFM (m ³ /min) per tutte le camere di miscelazione
80 (0,56, 5,6)	2,1 (0,059)
100 (0,7, 7)	3,1 (0,088)
130 (0,9, 9)	5,2 (0,147)

Garanzia standard Graco

Graco garantisce tutta l'apparecchiatura descritta in questo documento che è fabbricata dalla Graco e che è marchiata con suo nome come esente da difetti del materiale e di mano d'opera alla data della vendita per l'acquirente originale che lo usa. Ad eccezione di una qualsiasi garanzia speciale, estesa, o limitata pubblicata dalla Graco, la Graco, per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto, ripara o sostituisce una qualsiasi parte dell'apparecchiatura determinata dalla Graco come difettosa. Questa garanzia è applicata solo quando l'apparecchiatura è installata, usata e sottoposta a manutenzione secondo le raccomandazioni scritte della Graco.

Questa garanzia non copre, e la Graco non sarà responsabile, usura e danni generici o guasti, danni o usura provocati da installazioni non corrette, cattivo uso, errata applicazione, corrosione, manutenzione inadeguata o non corretta, negligenza, incidenti, manomissioni o sostituzioni con parti componenti non Graco. Graco non potrà inoltre essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti, danni o usura causati dall'incompatibilità delle attrezzature Graco con pompe, accessori, attrezzature o materiali non forniti da Graco o da progettazione, costruzione, installazione, funzionamento o manutenzione errata di pompe, accessori, attrezzature o materiali non forniti da Graco.

Questa garanzia è valida solo se l'attrezzatura difettosa viene restituita ad un distributore autorizzato Graco in porto franco per la verifica del difetto dichiarato. Se il difetto dichiarato viene verificato, Graco riparerà o sostituirà a titolo gratuito tutte le parti difettose. L'attrezzatura verrà restituita all'acquirente originale che ha prepagato la spedizione. Se l'attrezzatura ispezionata non mostra difetti di materiali o manodopera, le riparazioni verranno effettuate ad un costo ragionevole che può includere il costo dei pezzi di ricambio, della manodopera e del trasporto.

QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE INCLUDENTI MA NON LIMITATE A EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O ADATTABILITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

Il solo obbligo della Graco e il solo rimedio dell'acquirente per una qualsiasi violazione della garanzia verranno stabiliti come detto sopra. L'acquirente accetta che non sarà fornito altro risarcimento (comprendenti, ma non limitati a danni accidentali o in conseguenza di danni per perdita di profitti, perdita di vendite, danni a persone o alla proprietà o qualsiasi altro danno diretto o indiretto). Una qualsiasi azione di danno della garanzia deve essere rivendicato entro due (2) dalla data di acquisto.

LA GRACO NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA E NON RICONOSCE NESSUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ ED ADATTABILITÀ A SCOPI PARTICOLARI RELATIVAMENTE AD ACCESSORI, ATTREZZATURE, MATERIALI O COMPONENTI VENDUTI MA NON PRODOTTI DALLA GRACO. Gli articoli venduti ma non prodotti da Graco (ad esempio i motori elettrici, gli interruttori, i tubi ecc.) sono coperti dall'eventuale garanzia fornita dai relativi produttori. La Graco fornirà all'acquirente un'assistenza ragionevole in caso di reclami per violazione di queste garanzie.

In nessun caso la Graco sarà responsabile di danni indiretti, incidentali, speciali o consequenziali risultanti dalla fornitura di attrezzature da parte della Graco in virtù del seguente atto o della fornitura, prestazione o utilizzo di qualsiasi prodotto o bene venduto, per violazione del contratto, violazione della garanzia, negligenza della Graco o altro.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

This manual contains Italian. MM 312666

Sedi Graco: Minneapolis Uffici internazionali: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2008, Graco Inc. è certificata ISO 9001
www.graco.com
3/2009